



# SF 10W-A22/ SF 8M-A22

Operating Instructions	en
Mode d'emploi	fr
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Инструкция по эксплуатации	ru
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	uk
Пайдалану бойынша басшылық,	kk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作說明書	zh
操作说明书	cn





## ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 cordless drill / driver

**It is essential that the operating instructions are read before the power tool is operated for the first time.**

**Always keep these operating instructions together with the power tool.**

**Ensure that the operating instructions are with the power tool when it is given to other persons.**

EN

■ These numbers refer to the illustrations. You can find the illustrations at the beginning of the operating instructions.

In these operating instructions, the designation "the tool" always refers to the SF 10W-A22 or SF 8M-A22 cordless drill driver with battery fitted.

#### Product overview ■

- ① Side handle
- ② Forward / reverse selector switch with transport lock
- ③ Four-speed gear selector
- ④ Control switch (with electronic speed control)
- ⑤ Grip
- ⑥ Torque and drilling mode setting ring
- ⑦ Keyless chuck
- ⑧ Belt hook attachment point
- ⑨ Light
- ⑩ Battery
- ⑪ Charge status and fault display (Li-Ion battery)
- ⑫ Release buttons with additional function (charge status display activation)

Contents	Page
1 General information	1
2 Safety instructions	2
3 Description	4
4 Technical data	5
5 Before use	6
6 Operation	7
7 Care and maintenance	8
8 Troubleshooting	8
9 Disposal	9
10 Manufacturer's warranty - tools	9
11 EC declaration of conformity (original)	10

#### 1 General information

##### 1.1 Safety notices and their meaning

###### DANGER

Draws attention to imminent danger that will lead to serious bodily injury or fatality.

###### WARNING

Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to serious personal injury or fatality.

###### CAUTION

Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to slight personal injury or damage to the equipment or other property.

###### NOTE

Draws attention to an instruction or other useful information.

##### 1.2 Explanation of the pictograms and other information

###### Warning signs



General warning

###### Obligation signs



Read the operating instructions before use.

## Symbols

$n_0$	/min		
EN	Rated speed under no load	Revolutions per minute	Direct current

**Location of identification data on the power tool**  
The type designation can be found on the type identification plate at the base of the power tool and the serial

number on the side of the casing. Make a note of this data in your operating instructions and always refer to it when making an enquiry to your Hilti representative or service department.

Type:

Generation: 01

Serial no.:

## 2 Safety instructions

### NOTE

The safety rules in section 2.1 contain all general safety rules for electric tools which, in accordance with the applicable standards, must be listed in the operating instructions. Accordingly, some of the rules listed may not be relevant to this tool.

### 2.1 General power tool safety warnings

#### a) **WARNING**

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### 2.1.1 Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### 2.1.2 Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or

moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### 2.1.3 Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-slip safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

**2.1.4 Power tool use and care**

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

**2.1.5 Battery tool use and care**

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

**2.1.6 Service**

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

**2.2 Drill safety warnings**

- Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

**2.3 Safety instructions for screwdrivers**

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

**2.4 Additional safety rules****2.4.1 Personal safety**

- Modification of the machine or tampering with its parts is not permissible.
- Always hold the power tool securely with both hands on the grips provided. Keep the grips dry, clean and free from oil and grease.
- Improve the blood circulation in your fingers by relaxing your hands and exercising your fingers during breaks between working.
- Avoid touching rotating parts. Switch the power tool on only after bringing it into position at the workpiece. Touching rotating parts, especially rotating insert tools, may lead to injury.
- Activate the safety lock (forward / reverse switch in the middle position) before storing or transporting the power tool.
- The appliance is not intended for use by debilitated persons who have received no special training. Keep the appliance out of reach of children.
- Dust from materials, such as paint containing lead, some wood species, concrete/masonry/stone containing silica, and minerals as well as metal, may be harmful. Contact with or inhalation of the dust may cause allergic reactions and/or respiratory or other diseases to the operator or bystanders. Certain kinds of dust are classified as carcinogenic such as oak and beech dust, especially in conjunction with additives for wood conditioning (chromate, wood preservative). Material containing asbestos must only be treated by specialists. Where the use of a dust-extraction device is possible it shall be used. To achieve a high level of dust collection, use a suitable dust extractor. When indicated wear a respirator appropriate for the type of dust generated. Ensure that the workplace is well ventilated. Follow national requirements for the materials you want to work with.
- Before beginning the work, check the hazard classification of the dust that will be produced. Use an industrial vacuum cleaner with an officially

approved protection classification in compliance with locally applicable dust protection regulations.

- i) The user and any other persons in the vicinity must wear suitable eye protection, a hard hat, ear protection, protective gloves and breathing protection while the tool is in use.

#### 2.4.2 Careful use of the power tool

- a) Secure the workpiece. Use clamps or a vice to secure the workpiece. The workpiece is thus held more securely than by hand and both hands remain free to operate the power tool.
- b) Check that the insert tools used are compatible with the chuck system and that they are secured in the chuck correctly.
- c) Large and heavy insert tools must only be operated in first gear. There is otherwise a risk that the tool will be damaged when it is switched off or, under unfavorable conditions, the chuck might be detached.

#### 2.4.3 Careful use of the cordless tool

- a) Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- b) Do not expose batteries to high temperatures and keep them away from fire. This presents a risk of explosion.
- c) Do not disassemble, squash or incinerate batteries and do not subject them to temperatures over 80°C. This presents a risk of fire, explosion or injury through contact with caustic substances.

d) Avoid ingress of moisture. Ingress of moisture may cause a short circuit, resulting in burning injuries or fire.

- e) Use only batteries of the type approved for use with the applicable power tool. Use of unapproved batteries or use of the batteries in areas of application for which they are not approved presents a risk of fire and explosion.
- f) Observe the special guidelines applicable to the transport, storage and use of Li-Ion batteries.
- g) Avoid short circuiting the battery terminals. Before inserting the battery in the tool, make sure that the battery terminals and the terminals in the tool are free from foreign objects. Short circuiting the battery terminals presents a risk of fire, explosion and chemical burns.
- h) Do not charge or continue to use damaged batteries (e.g. batteries with cracks, broken parts, bent or pushed-in and/or pulled-out contacts).
- i) Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring or its own cord. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- j) If the battery is too hot to touch it may be defective. Place the tool in a location where it can be kept under observation, well away from flammable materials, and allow it to cool down. Contact Hilti Service after the battery has cooled down.

#### 2.4.4 Electrical safety

Before beginning work, check the working area (e.g. using a metal detector) to ensure that no concealed electric cables or gas and water pipes are present. External metal parts of the power tool may become live, for example, when an electric cable is damaged accidentally. This presents a serious risk of electric shock.

### 3 Description

#### 3.1 Use of the product as directed

The SF 10W-A22 and SF 8M-A22 are hand-held, cordless drill / drivers designed for driving and releasing screws and drilling in steel, wood and plastic.

Do not use the battery as a power source for other unspecified appliances.

To avoid the risk of injury, use only genuine Hilti accessories and insert tools.

The power tool is designed for professional use and may be operated, serviced and maintained only by trained, authorized personnel. This personnel must be informed of any special hazards that may be encountered. The power tool and its ancillary equipment may present hazards when used incorrectly by untrained personnel or when used not as directed.

#### 3.2 Standard equipment includes:

- 1 Power tool
- 1 Side handle
- 1 Operating instructions
- 1 Hook wrench (SF 8M-A22)

**NOTE**

Approved accessories are available from your Hilti Center or can be ordered online at [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

**3.3 Charge state and overheating indicator display on the Li-ion battery**

When the lithium-ion battery is in use, the charge status can be indicated by gently pressing one of the battery release buttons (press until resistance is felt - do not release the battery). The display on the rear of the battery provides the following information:

LEDs light constantly	LEDs blink	Charge status C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
LED 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	The battery has overheated

**NOTE**

Indication of the charge status is not possible while the power tool is in operation or immediately after operation. If the battery charge status LEDs flash, please refer to the information given in the Troubleshooting section.

**3.4 Additional items required for operating the tool**

A suitable battery of the specified type (see table in the Technical Data section) and a suitable battery charger from the C 436 series.

**3.5 Power tool overloading and overheating indicator**

The power tool is equipped with an electronic protection system to prevent overloading and overheating. The power tool switches itself off automatically in the event of overloading and overheating. After releasing the control switch, the power tool may not restart immediately when the switch is pressed again (while the power tool is cooling down).

LEDs light constantly	LEDs blink	Power tool status
-	LED 1, 2, 3, 4	Power tool overloaded or overheated

**4 Technical data**

Right of technical changes reserved.

Power tool	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Rated voltage (DC voltage)	21.6 V	21.6 V
Weight in accordance with EPTA procedure 01/2003	2.7 kg	2.7 kg
Speed in 1st gear	0...310/min	0...320/min
Speed in 2nd gear	0...530/min	0...550/min
Speed in 3rd gear	0...1,210/min	0...1,250/min
Speed in 4th gear	0...2,100/min	0...2,150/min
Torque with tool set to drilling symbol (soft/flexible joint)	Max. 72 Nm	Max. 50 Nm
Torque range (15 settings)	2...12 Nm	2...12 Nm
Drilling diameter range in wood (hard)	1.5...20 mm	1.5...20 mm
Drilling diameter range in wood (soft)	1.5...50 mm	1.5...32 mm
Drilling diameter range in metal	1.5...13 mm	1.5...20 mm

**NOTE**

The sound pressure and vibration values given in these instructions have been measured in accordance with a standardized test and may be used to compare one electric tool with another. They may be used for a preliminary assessment of exposure. The data given represents the main applications of the electric tool. However, if the electric tool is used for different applications, with different accessories or is poorly maintained, the data may vary. This may significantly increase exposure over the total working period. An accurate estimation of exposure should also take into account the times when the tool is switched off, or when it is running but not actually being used for a job. This may significantly reduce exposure over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of noise and/or vibration, for example: maintain the electric tool and accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

**Noise information in accordance with EN 60745:**

Sound power level for the SF 10W-A22, $L_{WA}$	86 dB (A)
Sound power level for the SF 8M-A22, $L_{WA}$	88 dB (A)
Uncertainty for the given sound power level, $K_{WA}$	3 dB (A)
Emission sound pressure level for the SF 10W-A22, $L_{PA}$	75 dB (A)
Emission sound pressure level for the SF 8M-A22, $L_{PA}$	77 dB (A)
Uncertainty for the given sound power level, $K_{PA}$	3 dB (A)

**Total vibration (vector sum of three directions), determined in accordance with EN 60745:**

Vibration emission value for screwdriving, $a_v$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty for screwdriving, $K_v$	1.5 m/s <sup>2</sup>
Vibration emission value for drilling in metal, $a_{v,D}$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty for drilling in metal, $K_{v,D}$	1.5 m/s <sup>2</sup>

Battery	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Rated voltage	21.6 V	21.6 V	21.6 V	21.6 V
Capacity	1.6 Ah	2.6 Ah	3.3 Ah	5.2 Ah
Weight	0.48 kg	0.48 kg	0.78 kg	0.78 kg

**5 Before use****5.1 Charging a previously used battery**

Ensure that the outer surfaces of the battery are clean and dry before inserting the battery in the corresponding charger.

Read the operating instructions for the charger for further information about the charging procedure.

**5.2 Inserting the battery****CAUTION**

Before fitting the battery, check that the power tool is switched off and that the safety lock is engaged (forward/reverse switch in the middle position). Use only the Hilti batteries approved for use with this power tool.

- Push the battery into the tool from the rear as far as it will go and until it is heard to engage with a double click.
- CAUTION A falling battery may present a risk of injury to yourself and others.**  
Check that the battery is securely seated in the tool.

**5.3 Removing the battery****5.4 Fitting the side handle**

- Set the forward / reverse switch to the middle position (transport lock) or remove the battery from the power tool.
- Release the side handle clamping band by turning the handle counterclockwise.
- Slide the side handle clamping band over the chuck and onto the clamping section at the front end of the power tool.
- Pivot the side handle into the desired position.
- Secure the side handle by turning the handle clockwise.
- Check that the side handle holds securely.

**5.5 Transport and storage of batteries****CAUTION**

Fire hazard. Never transport batteries in loose, bulk form. There is a risk of short circuiting.

Pull the battery out of the locked position (working position) and move it into the first latching position (transport position).

Observe national and international transport regulations when shipping batteries (transportation by road, rail, sea or air).

## 6 Operation

en

### CAUTION

Working on the material may cause it to splinter. Wear eye protection and protective gloves. Wear breathing protection if no dust removal system is used. Splintering material presents a risk of injury to the eyes and body.

### CAUTION

The tool may get hot during use. Wear protective gloves.

### CAUTION

When drilling and screwdriving, the grip of the tool may be deflected laterally (the tool tends to pivot about its own axis). Always use the power tool with the side handle fitted and hold it securely with both hands. Always grip the side handle at its outermost end.

### CAUTION

To avoid cutting or burning injuries caused by the insert tool, wear protective gloves when changing insert tools.

### 6.1 Setting forward or reverse rotation

#### NOTE

The forward/reverse switch is used to select the direction of rotation of the drive spindle. An interlock prevents switching while the motor is running. The control switch is locked when the forward / reverse switch is in the middle position. Push the forward / reverse switch to the right (when the power tool is held in the working direction) to select reverse rotation. Push the forward / reverse switch to the left (when the power tool is held in the working direction) to select forward rotation.

### 6.2 Adjusting the side handle

- Release the side handle clamping band by turning the handle counterclockwise.
- Pivot the side handle into the desired position.
- Tighten the side handle by turning the handle clockwise.
- Check that the side handle holds securely.

### 6.3 Speed selection using the four-speed gear selector

#### NOTE

The mechanical four-speed gear selector can be used to select the speed range required. Please refer to the illustration for the individual gear settings. The stated speeds under no load will be achieved only with a fully-charged battery.

### 6.4 Switching on / off

Speed of rotation can be controlled smoothly up to maximum speed by pressing the control switch slowly.

### 6.5 Fitting the drill bit

- Set the forward / reverse switch to the middle position or remove the battery from the power tool.
- Check that the connection end of the drill bit is clean. Clean the connection end if necessary.
- Insert the drill bit in the keyless chuck and then turn the chuck firmly by hand until several clicks are heard.
- Check that the drill bit is held securely.

### 6.6 Removing the drill bit

- Set the forward / reverse switch to the middle position or remove the battery from the power tool.
- Open the keyless chuck.  
**NOTE** If necessary, use the hook wrench provided as an aid (SF 8M-22A).
- Pull the insert tool out of the chuck.

### 6.7 Drilling

#### CAUTION

Use clamps or a vice to secure the workpiece. The workpiece is thus held more securely than by hand and both hands remain free to operate the power tool.

- Turn the torque and operating mode setting ring to the drilling symbol.
- Move the forward / reverse switch to the "Forward" position.

### 6.8 Screwdriving

#### 6.8.1 Fitting the bit holder / bit

- Set the forward / reverse switch to the middle position or remove the battery from the power tool.
- Open the keyless chuck.
- Insert the bit adapter in the keyless chuck and then turn the chuck firmly by hand until tight.
- Check that the bit adapter is held securely (check by pulling).
- Fit the bit in the bit holder.

#### 6.8.2 Screwdriving

- Turn the torque, drilling and hammer drilling setting ring to the required torque setting.

- Set the forward / reverse switch to the desired direction of rotation.

#### **6.8.3 Removing the bit / bit holder**

- Set the forward / reverse switch to the middle position or remove the battery from the power tool.
- Remove the bit from the bit holder.
- Open the keyless chuck.
- Remove the bit adapter.

**EN**

#### **6.9 Belt hook**

##### **CAUTION**

Check that the belt hook is fitted securely before beginning work.

The belt hook allows the power tool to be attached to a belt worn by the operator. The belt hook can also be fitted to the other side of the power tool for use by left-handed persons.

- Remove the battery from the power tool.
- Fit the mounting plate into the guides provided.
- Secure the belt hook with the two screws.

## **7 Care and maintenance**

##### **WARNING**

Repairs to the electrical section of the power tool may be carried out only by trained electrical specialists.

#### **7.1 Care of the power tool**

##### **CAUTION**

Keep the power tool, especially its grip surfaces, clean and free from oil and grease. Do not use cleaning agents which contain silicone.

Never operate the power tool when the ventilation slots are blocked. Clean the ventilation slots carefully using a dry brush. Do not permit foreign objects to enter the interior of the power tool. Clean the outside of the power tool at regular intervals with a slightly damp cloth. Do not use a spray, steam pressure cleaning equipment or

running water for cleaning. This may negatively affect the electrical safety of the power tool.

#### **7.2 Care of the Li-ion battery**

##### **NOTE**

Battery performance drops at low temperatures.

##### **NOTE**

Store the battery in a cool and dry place.

In order to achieve maximum battery life, stop using the battery as soon as a significant drop in battery performance is noticed.

##### **NOTE**

- If use continues, further battery discharge will be stopped automatically before the battery cells suffer damage.
- Charge the batteries using the specified and approved Hilti battery chargers for Li-ion batteries.

## **8 Troubleshooting**

Fault	Possible cause	Remedy
The power tool doesn't run.	The battery is discharged or is not pushed all the way in. Electrical fault.	The battery must be heard to engage with a double click or, respectively, needs to be charged. Remove the battery from the tool and contact Hilti Service.
The tool doesn't work and all 4 LEDs blink.	The power tool has been overloaded. The overheating prevention cut-out has been activated.	Release the control switch and press it again. Allow the power tool to cool down. Clean the ventilation slots.
The power tool doesn't run and 1 LED blinks.	The battery is discharged. The battery is too hot or too cold.	Change the battery and charge the empty battery. Bring the battery to the recommended working temperature.
The on / off switch can't be pressed, i.e. the switch is locked.	The forward / reverse switch is in the middle position (transport lock engaged).	Push the forward / reverse switch to the left or right.
The battery runs down more quickly than usual.	Very low ambient temperature.	Allow the battery to warm up slowly to room temperature.

Fault	Possible cause	Remedy
The battery doesn't engage with an audible double click.	The retaining lugs on the battery are dirty.	Clean the retaining lugs and push the battery in until it engages. Contact Hilti Service if the problem persists.
The power tool or the battery gets very hot.	Electrical fault.	Switch the tool off immediately, remove the battery and contact Hilti Service.
	The power tool has been overloaded (application limits exceeded).	Use the right power tool for the job (don't use a low-powered tool for heavy work).

## 9 Disposal

### CAUTION

Improper disposal of the equipment may have serious consequences: the burning of plastic components generates toxic fumes which may present a health hazard. Batteries may explode if damaged or exposed to very high temperatures, causing poisoning, burns, acid burns or environmental pollution. Careless disposal may permit unauthorized and improper use of the equipment. This may result in serious personal injury, injury to third parties and pollution of the environment.

### CAUTION

Dispose of defective batteries right away. Keep them out of reach of children. Do not disassemble or incinerate the batteries.

### CAUTION

Batteries that have reached the end of their life must be disposed of in accordance with national regulations or returned to Hilti.



Most of the materials from which Hilti power tools or appliances are manufactured can be recycled. The materials must be correctly separated before they can be recycled. In many countries, Hilti has already made arrangements for taking back your old power tools or appliances for recycling. Please ask your Hilti customer service department or Hilti representative for further information.



### For EC countries only

Disposal of electric tools together with household waste is not permissible.

In observance of the European Directive on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electrical appliances that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

## 10 Manufacturer's warranty - tools

Please contact your local Hilti representative if you have questions about the warranty conditions.


## 11 EC declaration of conformity (original)

Designation:	Cordless drill / driver
Type:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Generation:	01
Year of design:	2012/2015

en

We declare, on our sole responsibility, that this product complies with the following directives and standards: 2006/42/EC, until 19th April 2016: 2004/108/EC, as of 20th April 2016: 2014/30/EU, 2006/88/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini  
Head of QA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
03/2015



Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
03/2015

### Technical documentation filed at:

Hilti Erhöhlungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

## NOTICE ORIGINALE

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 Visseuse-perceuse sans fil

**Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement son mode d'emploi et bien respecter les consignes.**

**Le présent mode d'emploi doit toujours accompagner l'appareil.**

**Ne pas prêter ou céder l'appareil à un autre utilisateur sans lui fournir le mode d'emploi.**

Sommaire	Page
1 Consignes générales	11
2 Consignes de sécurité	12
3 Description	15
4 Caractéristiques techniques	16
5 Mise en service	17
6 Utilisation	18
7 Nettoyage et entretien	19
8 Guide de dépannage	19
9 Recyclage	20
10 Garantie constructeur des appareils	20
11 Déclaration de conformité CE (original)	21

■ Les numéros renvoient aux illustrations. Les illustrations se trouvent au début de la notice d'utilisation. Dans le présent mode d'emploi, « l'appareil » désigne toujours la visseuse-perceuse sans fil SF 10W-A22 ou SF 8M-A22 avec accus encliqueté.

fr

#### Description du produit ■

- ① Poignée latérale
- ② Inverseur du sens de rotation droite / gauche avec dispositif de blocage
- ③ Commutateur à 4 vitesses
- ④ Interrupteur de commande (avec variateur de vitesse électronique)
- ⑤ Poignée
- ⑥ Bague de réglage du couple et de la fonction perceuse
- ⑦ Mandrin à serrage rapide
- ⑧ Attache pour patte d'accrochage à la ceinture
- ⑨ Éclairage
- ⑩ Accu
- ⑪ Affichage de l'état de charge et des défauts (accu Li-ion)
- ⑫ Boutons de déverrouillage avec fonction supplémentaire d'activation de l'indicateur de l'état de charge

#### 1 Consignes générales

##### 1.1 Termes signalant un danger et leur signification

###### DANGER

Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

###### Avertissement

Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

###### ATTENTION

Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.

###### REMARQUE

Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles.

##### 1.2 Explication des pictogrammes et autres symboles d'avertissement

###### Symboles d'avertissement



Avertissement danger général

###### Symboles d'obligation



Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil

## Symboles

<b>n<sub>0</sub></b>	/min			Emplacement des détails d'identification sur l'appareil
Vitesse dominante à vide	Tours par minute	Courant continu	Impact sans percussion	La désignation du modèle figure sur la plaque signalétique sous le pied de l'appareil et le numéro de série sur le côté du carter. Inscrivez ces renseignements dans le mode d'emploi et toujours s'y référer pour communiquer avec notre représentant ou agence Hilti.
fr				Type : _____
				Génération : 01
				N° de série : _____

## 2 Consignes de sécurité

### REMARQUE

Les indications de sécurité du chapitre 2.1 contiennent toutes les indications générales de sécurité pour les appareils électriques qui, selon les normes applicables, doivent être spécifiées dans le présent mode d'emploi. Par conséquent, il est possible que certaines indications ne se rapportent pas à cet appareil.

### 2.1 Indications générales de sécurité pour les appareils électriques

#### a) AVERTISSEMENT

Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et instructions. Le non-respect des consignes de sécurité et instructions indiquées ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou de graves blessures sur les personnes. Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures. La notion d'« outil électroportatif » mentionnée dans les consignes de sécurité se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).

#### 2.1.1 Sécurité sur le lieu de travail

- Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- N'utilisez pas l'outil électroportatif dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables. Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif. En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil.

#### 2.1.2 Sécurité relative au système électrique

- La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des outils électroportatifs avec mise à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.
- Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, cuillères et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
- N'exposez pas les outils électroportatifs à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.
- N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, n'utilisez pas le câble pour porter l'outil électroportatif ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
- Au cas où vous utiliserez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge homologuée pour les applications extérieures. L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
- Si l'utilisation de l'outil électroportatif dans un environnement humide ne peut pas être évitée, un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit doit être utilisé. L'utilisation d'un tel interrupteur de protection réduit le risque d'une décharge électrique.

#### 2.1.3 Sécurité des personnes

- a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas l'outil électroportatif lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électroportatif peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
- b) Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.
- c) Évitez une mise en service par mégarde. S'assurer que l'outil électroportatif est arrêté avant de le brancher à la source de courant et/ou au bloc-acou, de le prendre ou de le porter. Le fait de porter l'outil électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'appareil sur la source de courant lorsque l'interrupteur est en position de fonctionnement, peut entraîner des accidents.
- d) Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'outil électroportatif en fonctionnement. Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
- e) Adoptez une bonne posture. Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée. Ceci vous permet de mieux contrôler l'outil électroportatif dans des situations inattendues.
- f) Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en rotation. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- g) Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifiez que ceux-ci sont effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration peut réduire les risques dus aux poussières.

#### 2.1.4 Utilisation et maniement de l'outil électroportatif

- a) Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer. Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
- b) N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux. Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
- c) Retirez la fiche de la prise de courant et/ou le bloc-acou avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'appareil. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde de l'outil électroportatif.

- d) Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e) Prendre soin des outils électroportatifs. Vérifier que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de sorte que le bon fonctionnement de l'outil électroportatif s'en trouve entravé. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- f) Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- g) L'outil électroportatif, les accessoires, les outils à monter, etc. doivent être utilisés conformément à ces instructions. Tenez compte également des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

#### 2.1.5 Utilisation et maniement de l'outil sur accou

- a) Ne chargez les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Si un chargeur approprié à un type spécifique d'accumulateurs est utilisé avec des blocs-acous non recommandés pour celui-ci, il y a risque d'incendie.
- b) Dans les outils électroportatifs, n'utilisez que les accumulateurs spécialement prévus pour ceux-ci. L'utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
- c) Tenez l'accumulateur non utilisé à l'écart de tous objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clefs, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts d'accou peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- d) En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de l'accumulateur. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mégarde, rincez soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentre dans les yeux, consultez en plus un médecin. Le liquide qui sort de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.

#### 2.1.6 Service

- a) Ne faire réparer l'outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de l'outil électroportatif.

## 2.2 Indications de sécurité pour les perceuses

- a) Porter un casque antibruit lors du perçage à percussion. Le bruit peut entraîner des pertes auditives.
- b) Utiliser la poignée supplémentaire livrée avec l'appareil. La perte de contrôle peut entraîner des blessures.
- c) Tenir l'appareil par les surfaces isolées des poignées lors des travaux pendant lesquels l'outil utilisé risque de toucher des câbles électriques cachés. Le contact avec un câble sous tension risque de mettre les parties métalliques de l'appareil sous tension et de provoquer une décharge électrique.

## 2.3 Consignes de sécurité pour visseuse

Lors des travaux pendant lesquels la vis risque de toucher des câbles électriques cachés, tenir l'appareil uniquement par les surfaces isolées des poignées. Le contact de la vis avec un câble conducteur risque aussi de mettre les parties métalliques de l'appareil sous tension et de provoquer une décharge électrique.

## 2.4 Consignes de sécurité supplémentaires

### 2.4.1 Sécurité des personnes

- a) Toute manipulation ou modification de l'appareil est interdite.
- b) Toujours tenir l'appareil des deux mains par les poignées prévues à cet effet. Veiller à ce que les poignées soient toujours sèches, propres et exemptes de traces de graisse et d'huile.
- c) Faire régulièrement des pauses et des exercices de relaxation et de massage des doigts pour favoriser l'irrigation sanguine dans les doigts.
- d) Éviter de toucher des pièces en rotation. Brancher l'appareil uniquement dans l'espace de travail. Ne pas toucher des pièces en rotation, en particulier des outils en rotation, risque d'entraîner des blessures.
- e) Activer le blocage (inverseur D/G sur la position médiane) pour le stockage et le transport de l'appareil.
- f) L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes affaiblies sans encadrement. L'appareil doit être tenu à l'écart des enfants.
- g) Les poussières de matériaux telles que des peintures contenant du plomb, certains types de bois, du béton / de la maçonnerie / des pierres naturelles qui contiennent du quartz ainsi que des minéraux et des métaux peuvent être nuisibles à la santé. Le contact ou l'aspiration de poussière peut provoquer des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires de l'utilisateur ou de toute personne se trouvant à proximité. Certaines poussières, telles que des poussières de chêne ou de hêtre, sont considérées comme cancérogènes, en particulier lorsqu'elles sont combinées à des additifs destinés au traitement du bois (chlore, produit de protection du bois). Les matériaux contenant de l'amiante doivent seulement être manipulés par un personnel spécialisé. Un dispositif d'aspiration doit être utilisé dans la mesure du possible. Pour une aspiration de poussière effi-

cace, il convient d'utiliser un dépollueur mobile adéquat. Le cas échéant, porter un masque antipoussière adapté au type de poussière considérée. Veiller à ce que la place de travail soit bien ventilée. Respecter les prescriptions locales en vigueur qui s'appliquent aux matériaux travaillés.

- h) Avant le début du travail, prendre connaissance de la classe de risque de la poussière générée lors des travaux. Utiliser un aspirateur avec une classification de sécurité autorisée officiellement et conforme aux dispositions locales concernant les poussières.
- i) L'utilisateur et les personnes se trouvant à proximité pendant l'utilisation de l'appareil doivent porter des lunettes de protection adaptées, un casque de protection, un casque antibruit, des gants de protection et un masque respiratoire léger.

### 2.4.2 Utilisation et emploi soigneux de l'outil électroportatif

- a) Bien fixer la pièce. Pour ce faire, utiliser un dispositif de serrage ou un étai, pour maintenir la pièce travaillée en place. Elle sera ainsi mieux tenue qu'à la main, et les deux mains restent alors libres pour commander l'appareil.
- b) Vérifier que les outils sont bien munis du système d'emmanchement adapté à l'appareil et qu'ils sont toujours correctement verrouillés dans le porte-outil.
- c) Les outils à monter gros et lourds doivent uniquement être utilisés à la première vitesse. Il y a sinon un risque d'endommager l'appareil à la mise à l'ampli ou, dans des situations défavorables, que le mandrin de perçage se détache.

### 2.4.3 Utilisation et emploi soigneux des appareils sans fil

- a) Vérifiez que l'appareil est effectivement en position d'arrêt avant de monter l'accumulateur. Le fait de monter un accumulateur dans un outil électroportatif en position de fonctionnement peut causer des accidents.
- b) Ne pas exposer les accus à des températures élevées ni au feu. Il y a risque d'explosion.
- c) Les accus ne doivent pas être démontés, écrasés, chauffés à une température supérieure à 80 °C ou jetés au feu. Sinon, il y a risque d'incendie, d'explosion et de brûlure par l'acide.
- d) Éviter toute pénétration d'humidité. Toute infiltration d'humidité risque de provoquer un court-circuit et des brûlures ou un incendie.
- e) Utiliser uniquement les accus homologués pour l'appareil concerné. En cas d'utilisation des accus non homologués ou d'utilisation des accus pour des domaines d'utilisation non autorisés, il y a risque d'incendie et d'explosion.
- f) Respecter les directives spécifiques relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des accus Li-Ions.

- g) Éviter tout court-circuit sur l'accu. Avant de ré-insérer l'accu dans l'appareil, s'assurer que les contacts de l'accu et dans l'appareil sont exempts de corps étrangers. Si les contacts d'un accu sont court-circuités, il y a risque d'incendie, d'explosion et de brûlure par acide.
- h) Les accus endommagés (par exemple des accus fissurés, dont certaines pièces sont cassées, dont les contacts sont déformés, rentrés et / ou sortis) ne doivent plus être chargés ni utilisés.
- i) Tenir fermement l'appareil par les poignées isolées si des câbles ou gaines électriques cachés ou le câble d'alimentation risquent d'être endommagés par l'appareil. En cas de contact avec des câbles ou gaines conductrices, les pièces métalliques non protégées de l'appareil peuvent être mises

sous tension et l'utilisateur est alors exposé à un risque de choc électrique.

D) Si le bloc-accu est trop chaud pour être touché, il est probablement défectueux. Déposer l'appareil à un endroit non inflammable d'où il peut être surveillé, suffisamment loin de matériaux potentiellement inflammables et le laisser refroidir. Contacter le S.A.V. Hilti, une fois le bloc-accu refroidi.

fr

#### 2.4.4 Sécurité relative au système électrique

Avant d'entamer le travail, vérifier, par exemple à l'aide d'un détecteur de métaux, qu'il n'y a pas de câbles ou gaines électriques, tuyaux de gaz ou d'eau cachés dans la zone d'intervention. Toutes pièces métalliques extérieures de l'appareil peuvent devenir conductrices, par exemple, lorsqu'un câble électrique est endommagé par inadvertance. Cela peut entraîner un grave danger d'électrocution.

### 3 Description

#### 3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Les SF 10W-A22 et SF 8M-A22 sont des visseuses-perceuses sur accu à guidage manuel servant à semer et desserrer de la visserie, percer dans de l'acier, du bois ou du plastique.

Ne pas utiliser les accus comme source d'énergie pour d'autres appareils non spécifiés.

Pour éviter tout risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires et outils Hilti d'origine.

L'appareil est destiné aux utilisateurs professionnels et ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par un personnel agréé, formé à cet effet. Ce personnel doit être au courant des dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. L'appareil et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.

#### 3.2 L'équipement standard livré comprend :

- 1 Appareil
- 1 Poignée latérale
- 1 Mode d'emploi
- 1 Clé à ergot (SF 8M-A22)

#### REMARQUE

Des accessoires fiables peuvent être obtenus auprès du S.A.V. Hilti ou en ligne sous [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### 3.3 Affichage de l'état de charge et de surchauffe de l'accu Li-ion

Lors de l'utilisation de l'accu Li-Ion, l'état de charge peut être visualisé en appuyant légèrement sur l'un des boutons de déverrouillage (jusqu'à la résistance - ne pas déverrouiller). L'affichage au dos de l'accu donne les informations suivantes :

DEL allumée en continu	DEL clignotante	Etat de charge C
DEL 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
DEL 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
DEL 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
DEL 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	DEL 1	C < 10 %
-	DEL 1	Accu surchauffé

**REMARQUE**

Il n'est pas possible d'interroger l'indicateur de l'état de charge pendant et immédiatement après les travaux. Si les DEL clignotantes de l'indicateur de l'état de charge de l'accu clignotent, se reporter au chapitre Dépannage.

**3.4 Équipement supplémentaire nécessaire au fonctionnement de l'appareil**

Un accu adéquat tel que recommandé (voir le tableau Caractéristiques techniques) ainsi qu'un chargeur adéquat de la série C 436.

fr

**3.5 Affichage de l'état de surcharge et de surchauffe de l'appareil**

L'appareil est équipé d'un système de protection électronique contre les surcharges et les surchauffes. En cas de surcharge et de surchauffe, l'appareil est automatiquement arrêté. Si l'interrupteur de commande est relâché puis à nouveau enfoncé, il peut y avoir des retards de mise en marche (phases de refroidissement de l'appareil).

DEL allumée en continu	DEL clignotante	État de l'appareil
*	DEL 1, 2, 3, 4	Charge excessive ou surchauffe de l'appareil

**4 Caractéristiques techniques**

Sous réserve de modifications techniques !

Appareil	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Tension de référence (tension continue)	21,6 V	21,6 V
Poids selon la procédure EPTA 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
Vitesse de rotation 1ère vitesse	0...310/min	0...320/min
Vitesse de rotation 2ème vitesse	0...530/min	0...550/min
Vitesse de rotation 3ème vitesse	0...1.210/min	0...1.250/min
Vitesse de rotation 4ème vitesse	0...2.100/min	0...2.150/min
Couple de rotation (cas de vissage facile) réglage Symbole de perçage	Max. 72 Nm	Max. 50 Nm
Réglage du couple (15 niveaux)	2...12 Nm	2...12 Nm
Plage de perçage dans le bois (dur)	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Plage de perçage dans le bois (tendre)	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Plage de perçage dans le métal	1,5...13 mm	1,5...20 mm

**REMARQUE**

Les valeurs de pression acoustique et de vibrations triaxiales mentionnées dans ces instructions ont été mesurées conformément à un procédé de mesure normalisé et peuvent être utilisées comme base de comparaison entre outils électroportatifs. Elles servent également à une évaluation préalable de l'exposition aux bruits et aux vibrations. Les indications fournies correspondent aux principales applications de l'outil électroportatif. Ces données peuvent néanmoins différer si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec des outils à monter différents ou que l'entretien s'avère insuffisant. Ceci peut augmenter considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail. Pour une évaluation précise des expositions, il convient également de prendre en compte les temps durant lesquels l'appareil est arrêté ou marche à vide. Ceci peut réduire considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail. Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger l'utilisateur des effets du bruit/des vibrations, telles que : bien entretenir l'outil électroportatif ainsi que les outils à monter, maintenir les mains chaudes, optimiser l'organisation des opérations.

**Données d'émissions acoustiques selon EN 60745 :**

Niveau de puissance acoustique pour SF 10W-A22, L <sub>WA</sub>	86 dB (A)
Niveau de puissance acoustique pour SF 8M-A22, L <sub>WA</sub>	88 dB (A)
Incertitude pour le niveau de puissance acoustique indiqué, K <sub>WA</sub>	3 dB (A)

Niveau de pression acoustique d'émission pour SF 10W-A22, $L_{PA}$	75 dB (A)
Niveau de pression acoustique d'émission pour SF 8M-A22, $L_{PA}$	77 dB (A)
Incertitude pour le niveau de puissance acoustique indiquée, $K_{PA}$	3 dB (A)

#### Valeurs de vibrations triaxiales (somme vectorielle des vibrations) mesurées selon EN 60745

Valeur d'émission des vibrations Vissage, $a_v$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude Vissage, $K_v$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur d'émission des vibrations Perçage dans le métal, $a_{v,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude Perçage dans le métal, $K_{v,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Accu	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Tension de référence	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Capacité	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Poids	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

## 5 Mise en service

### 5.1 Recharge d'un accu utilisé

Vérifier que les surfaces extérieures de l'accu sont propres et sèches avant d'introduire l'accu dans la chargeur.

Avant de recharger le bloc-accu, lire le mode d'emploi du chargeur.

### 5.2 Introduction de l'accu

#### ATTENTION

Avant d'introduire l'accu, s'assurer que l'appareil est bien sur arrêt et que le blocage pendant la marche est activé (inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane). Utiliser uniquement les accus Hilti homologués pour l'appareil.

1. Introduire l'accu dans l'appareil par l'arrière, jusqu'à ce qu'il s'encliquette en butée avec un « double-clic » audible.
2. **ATTENTION** Une chute d'accu pourrait vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes.  
Vérifier que l'accu est bien en place dans l'appareil.

### 5.3 Retrait de l'accu

#### 5.4 Montage de la poignée latérale

1. Mettre l'inverseur du sens de rotation droite/gauche sur la position médiane (dispositif de blocage) ou sortir l'accu de l'appareil.
2. Ouvrir le dispositif de serrage de la poignée latérale en tournant la poignée.
3. Faire glisser la poignée latérale (collier de fixation) au-dessus du mandrin sur la bague de serrage de l'appareil.
4. Tourner la poignée latérale dans la position souhaitée.
5. Fixer la poignée latérale anti-torsion en la tournant par la poignée.
6. Vérifier que la poignée latérale tient bien.

### 5.5 Transport et stockage des accus

#### ATTENTION

Risque d'incendie. Ne jamais stocker ou transporter les accus en vrac. Danger de court-circuit.

Tirer l'accu hors de la position de blocage (position de travail) dans la première position d'encliquetage (position de transport).

Pour l'expédition des accus (que ce soit par transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien), il convient d'observer les directives nationales et internationales en vigueur.

fr

## 6 Utilisation

### ATTENTION

Il y a risque de projection d'éclats de matériau durant les travaux sur le support. Porter des lunettes de protection, des gants de protection et, si aucun aspirateur de poussière n'est utilisé, porter un masque respiratoire léger. Les éclats de matériau peuvent entraîner des blessures corporelles et oculaires.

fr

### ATTENTION

L'appareil peut devenir chaud au cours de l'utilisation. Porter des gants de protection.

### ATTENTION

L'appareil peut dévier latéralement lors du perçage et du serrage. Toujours utiliser l'appareil avec la poignée latérale et maintenir fermement l'appareil avec les deux mains. Toujours saisir la poignée latérale de l'extérieur.

### ATTENTION

Se munir de gants de protection pour changer d'outil afin d'éviter de se blesser par coupure ou brûlure avec l'outil.

### 6.1 Sélection du sens de rotation droite / gauche

#### REMARQUE

L'inverseur de sens de rotation droite / gauche permet de choisir le sens de rotation du mandrin. Un dispositif de blocage empêche toute inversion du sens de rotation lorsque le moteur tourne. Dans la position médiane, l'interrupteur de commande est bloqué. Pousser l'inverseur du sens de rotation droite / gauche vers la droite (dans le sens effectif de travail de l'appareil) pour régler le sens de rotation gauche. Pousser l'inverseur du sens de rotation droite / gauche vers la gauche (dans le sens effectif de travail de l'appareil) pour régler le sens de rotation droit.

### 6.2 Réglage de la poignée latérale

- Ouvrir le dispositif de serrage de la poignée latérale en tournant la poignée.
- Tourner la poignée latérale dans la position souhaitée.
- Serrer la poignée latérale à fond en tournant la poignée.
- Vérifier que la poignée latérale tient bien.

### 6.3 Sélection de vitesse à l'aide du commutateur 4 vitesses

#### REMARQUE

Le commutateur mécanique à 4 vitesses permet de sélectionner la vitesse de rotation. Se référer à l'illustration pour connaître les différentes positions de vitesse. La vitesse de rotation à vide indiquée peut seulement être atteinte si l'accu est complètement chargé.

### 6.4 Mise en marche / Arrêt

En appuyant lentement sur l'interrupteur de commande, la vitesse de rotation peut être réglée progressivement jusqu'à la vitesse maximale.

### 6.5 Mise en place de la mèche

- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Vérifier que l'emmanchement de l'outil est bien propre. Nettoyer l'emmanchement si nécessaire.
- Introduire l'outil dans le porte-outil et bien serrer le mandrin à serrage rapide, jusqu'à ce que plusieurs déclics mécaniques se fassent entendre.
- Vérifier que l'outil tient bien.

### 6.6 Retrait de la mèche

- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Ouvrir le mandrin à serrage rapide.  
REMARQUE Si nécessaire, utiliser la clé à ergot (SF 8M-22A) jointe à cet effet.
- Tirer la mèche hors du mandrin.

### 6.7 Perçage

#### ATTENTION

Pour ce faire, utiliser un dispositif de serrage ou un étai, pour maintenir la pièce travaillée en place. Elle sera ainsi mieux tenue qu'à la main, et les deux mains restent alors libres pour commander l'appareil.

- Tourner la bague de réglage du couple de rotation et de la fonction sur le symbole « Perçage ».
- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur rotation droite.

### 6.8 Visseuses

#### 6.8.1 Mise en place du porte-embout / de l'embout

- Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
- Ouvrir le mandrin à serrage rapide.
- Mettre le porte-embout dans le mandrin à serrage rapide et bien serrer ce dernier.
- Vérifier que le porte-embout est bien serré en essayant de le tirer.
- Insérer l'embout dans le porte-embout.

#### 6.8.2 Visseuses

- Sélectionner le couple de rotation requis à l'aide de la bague de réglage du couple de rotation, perçage et perçage à percussion.
- Sélectionner le sens de rotation souhaité à l'aide de l'inverseur du sens de rotation droite / gauche.

#### **6.8.3 Retrait de l'embout / du porte-embout**

1. Mettre l'inverseur du sens de rotation droite/gauche sur la position médiane ou sortir l'accu de l'appareil.
2. Sortir l'embout du porte-embout.
3. Ouvrir le mandrin à serrage rapide.
4. Retirer le porte-embout.

#### **6.9 Patte d'accrochage à la ceinture**

##### **ATTENTION**

Avant de commencer à travailler, vérifier que la patte d'accrochage à la ceinture est bien fixée.

La patte d'accrochage permet de fixer l'appareil à la ceinture proche du corps. De plus, la patte d'accrochage à la ceinture peut être fixée de l'autre côté de l'appareil pour les gauchers.

fr

1. Retirer de l'accu hors de l'appareil.
2. Insérer la plaque à visser dans le guidage prévu à cet effet.
3. Fixer la patte d'accrochage à la ceinture à l'aide des deux vis.

## **7 Nettoyage et entretien**

##### **AVERTISSEMENT**

Toute réparation des pièces électriques ne doit être effectuée que par un électricien qualifié.

à jet de vapeur, ni eau courante pour nettoyer l'appareil, afin de garantir sa sûreté électrique.

#### **7.1 Nettoyage de l'appareil**

##### **ATTENTION**

Tenir l'appareil, en particulier les surfaces de préhension, sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicium.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil si ses ouïes d'aération sont bouchées ! Les nettoyer avec précaution au moyen d'une brosse sèche. Éviter toute pénétration de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Nettoyer régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. N'utiliser ni pulvérisateur, ni appareil

#### **7.2 Entretien des accus Li-Ion**

##### **REMARQUE**

À basse température, la capacité de l'accu chute.

##### **REMARQUE**

Stocker si possible l'accu dans un endroit sec et frais.

Pour que les accus atteignent leur longévité maximale, terminer la décharge dès que la puissance du bloc-accu diminue nettement.

##### **REMARQUE**

- En cas de prolongation de l'utilisation, la décharge s'amène automatiquement avant que les cellules ne risquent d'être endommagées.
- Charger les accus à l'aide des chargeurs homologués par Hilti pour les accus Li-Ion.

## **8 Guide de dépannage**

Défauts	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	L'accu n'est pas complètement encliqueté ou est vide. Erreur d'origine électrique.	Vérifier que l'accu s'enclique avec un « double-clic » audible. Le charger si nécessaire. Retirer l'accu de l'appareil et contacter le service Hilti.
L'appareil ne fonctionne pas et toutes les 4 DEL clignotent	Appareil momentanément surchargé. Protection contre les surchauffes.	Relâcher puis réappuyer sur l'interrupteur de commande. Laisser refroidir l'appareil. Nettoyer les ouïes d'aération.
L'appareil ne fonctionne pas et 1 DEL clignote.	L'accu est déchargé. Accu trop chaud ou trop froid.	Remplacer l'accu et charger l'accu vide. Amener l'accu à la température de service recommandée.
Impossible d'enfoncer l'interrupteur Marche / Arrêt ou l'interrupteur est bloqué.	Inverseur du sens de rotation droite / gauche en position médiane (position de transport).	Pousser l'inverseur du sens de rotation droite / gauche vers la droite ou vers la gauche.

Défauts	Causes possibles	Solutions
L'accu se vide plus rapidement que d'habitude.	Température ambiante très basse.	Attendez jusqu'à ce que l'accu se réchauffe à la température de service.
Le bloc-accu ne s'encliquette pas avec un « double-clic » audible.	Ergots d'encliquetage encastrés sur l'accu.	Nettoyer les ergots d'encliquetage et insérer l'accu jusqu'au « clic ». S'adresser au S.A.V. Hilti si le problème subsiste.
Important dégagement de chaleur dans l'appareil ou dans l'accu.	Défaut électrique. Charge excessive de l'appareil (limite d'emploi dépassée).	Arrêter immédiatement l'appareil, sortir l'accu de l'appareil et s'adresser au S.A.V. Hilti. Utiliser un appareil approprié pour ce type de travail.

## 9 Recyclage

### ATTENTION

En cas de recyclage incorrect du matériel, les risques suivants peuvent se présenter : la combustion de pièces en plastique risque de dégager des fumées et gaz toxiques nocifs pour la santé. Les piles abîmées ou fortement échauffées peuvent exploser, causer des empoisonnements ou intoxifications, des brûlures (notamment par acides), voire risquent de polluer l'environnement. En cas de recyclage sans précautions, des personnes non autorisées risquent d'utiliser le matériel de manière incorrecte, voire de se blesser sérieusement, d'infliger de graves blessures à des tierces personnes et de polluer l'environnement.

### ATTENTION

Éliminer sans tarder les accus défectueux. Les tenir hors de portée des enfants. Ne pas détruire les accus ni les incinérer.

### ATTENTION

Éliminer les accus conformément aux prescriptions nationales en vigueur ou restituer les accus ayant servi à Hilti.



Les appareils Hilti sont fabriqués en grande partie avec des matériaux recyclables dont la réutilisation exige un tri correct. Dans de nombreux pays, Hilti est déjà équipé pour reprendre votre ancien appareil afin d'en recycler les composants. Consultez le service clients Hilti ou votre conseiller commercial.

Pour les pays de l'UE uniquement.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !



Conformément à la directive européenne concernant les appareils électriques et électroniques anciens et sa transposition au niveau national, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière non polluante.

## 10 Garantie constructeur des appareils


En cas de questions relatives aux conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire HILTI local.

## 11 Déclaration de conformité CE (original)


Désignation :	Viseuse-perceuse sans fil
Désignation du modèle :	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Génération :	01
Année de fabrication :	2012/2015

Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes : 2006/42/CE, jusqu'au 19 avril 2016 : 2004/108/CE, à partir du 20 avril 2016 : 2014/30/UE, 2006/66/CE, 2011/65/UE, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini  
Head of QA-Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
03/2015



Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
03/2015

fr

### Documentation technique par :

Hilti Einrichtungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

## ORIGINAL BRUGSANVISNING

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 Batteridrevet bore-/skruemaskine

da

Læs brugsanvisningen grundigt igennem før ibrugtagning.

Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen.

Sørg for, at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre.

Indholdsfortegnelse	side
1 Generelle anvisninger	22
2 Sikkerhedsanvisninger	23
3 Beskrivelse	25
4 Tekniske specifikationer	26
5 Ibrugtagning	27
6 Betjening	28
7 Rengøring og vedligeholdelse	29
8 Fejlsgning	29
9 Bortsukhelse	30
10 Producentgaranti - Produkter	30
11 EF-overensstemmelseserklæring (original)	31

■ Tallene henviser til billeder. Billederne finder du i tilægget til brugsanvisningen.  
I denne brugsanvisning betegner »maskinen« altid den batteridrevne bane-/skruemaskine SF 10W-A22 eller SF 8M-A22 med løst batteri.

#### Produktoversigt ■

- ① Sidegrab
- ② Omskifter til valg af højre-/venstreleb med startspærre
- ③ 4-trins gearvælger
- ④ Altbyder (med elektronisk hastighedsstyring)
- ⑤ Håndtag
- ⑥ Indstillingar til drejningsmoment og boring
- ⑦ Selvspændende børspatron
- ⑧ Holder til bæltetkrog
- ⑨ Belysning
- ⑩ Batteri
- ⑪ Ladestands- og fejlvæsning (lithium-ion-batteri)
- ⑫ Frigangstaster med ekstrafunktion til aktivering af ladestandsvisning

## 1 Generelle anvisninger

### 1.1 Signalord og deres betydning

#### FARE

Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvaestelser eller døden.

#### ADVARSEL

Advarer om en potentiel farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller døden.

#### FORSIGTIG

Advarer om en potentiel farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

#### BEMÆRK

Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger.

### 1.2 Forklaring af pictogrammer og yderligere anvisninger

#### Advarselsymboler



General fare

#### Påbudssymoler



Læs brugsanvisningen før brug

#### Symboler

Nominalt omdrehnings- tal stabilitet	Omdrehnings- tal pr. minut	Jævnstram	Boring uden slagfunktion

Placering af identifikationsoplysninger på maskinen  
Typebetegnelsen fremgår af typeskittet nederst på maskinens fod, og serienummeret er anbragt på siden af huset. Skriv disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted.

Type:

Generation: 01

Serienummer:

da

## 2 Sikkerhedsanvisninger

### BEMÆRK

Sikkerhedsanvisningen i kapitlet 2.1 indeholder alle generelle sikkerhedsanvisninger vedrørende elværktøj, og i henhold til gældende bestemmelser skal disse anføres i brugsaanvisningen. Der kan således forekomme anvisninger, der ikke er relevante for denne maskine.

### 2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

#### a) ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktionerne. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke over持des, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktionerne til senere brug. Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) og batteridrevne maskiner (uden netledning).

#### 2.1.1 Arbejdsplasselsikkerhed

- Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger turen for uhed.
- Brug ikke elværktøj i eksplosionsbrude omgivelser, hvor der er brandbare væsker, gasser eller støv. Maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampne.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

#### 2.1.2 Elektrisk sikkerhed

- Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Vandredede stik, der passer til kontakten, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rer, radiatorer, komfurér og kæleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indstrømning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rylke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- Hvis maskinen bemyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstreamsrelæ. Anvendelsen af et fejlstreamsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.

#### 2.1.3 Personlig sikkerhed

- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har mydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders opmærksomhed ved brug af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
- Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stavmaske, skridsikret fodtøj, beskyttelseshjelm eller hørevarer afhængigt af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- Undgå utilægtet igangsatning. Kontroller, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttet til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- Fjern indstillingsværktøj eller skruenegler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værkøj eller en negle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- Brug egnet arbejdstej. Undgå løse beklaedningsgenstande eller smykker. Hold hår, tejj og handsker væk fra dele, der beveger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i lastsikkende tejj, smykker eller langt hår.
- Hvis stavudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og bemyttes korrekt. Ved at anvende en stavudsugning er det muligt at ned sætte risikoen som følge af stav.

#### 2.1.4 Anvendelse og pleje af elværktøj

- Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værkøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektkområde.

da

- b) Brug ikke maskinen, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- c) Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillingar på den, skifter tilbehørsdæle eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utsiglet start af elværktøjet.
- d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for barns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte maskinen. Maskiner er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
- e) Sørg for at pleje elværktøjet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- f) Sørg for, at skæreverktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreverktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- g) Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsverktøj osv. I overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsmiljøet og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.

#### 2.1.5 Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj

- a) Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
- b) Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- c) Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontaktelejs, mønter, negljer, sem, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skyldes med vand. Seg længe, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.

#### 2.1.6 Service

- a) Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Derved sikres størst mulig elværktøjs-sikkerhed.

#### 2.2 Sikkerhedsanvisninger for boremaskiner

- a) Brug hereværn ved slagborring. Støjpåvirkningen kan medføre heretab.
- b) Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
- c) Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsverktøjet kan ramme skjulte strømsledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metaliske værkøjsdæle sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

#### 2.3 Sikkerhedsanvisninger til skruemaskine

Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor skruen kan ramme skjulte strømsledninger. Ved kontakt mellem skruen og en spændingsførende ledning kan også metaliske værkøjsdæle sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

#### 2.4 Yderligere sikkerhedsanvisninger

##### 2.4.1 Personlig sikkerhed

- a) Det er ikke tilladt at modifisere eller tilføje ekstra dele til maskinen.
- b) Hold altid fat i maskinen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for at holde håndtagene tørre og rene samt fri for olie og fedt.
- c) Hold pauser under arbejdet, og lav afspaændings- og fingervejser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømming.
- d) Undgå at berøre roterende dele. Tænd først maskinen, når du befinner dig i arbejdsmiljøet. Berøring af roterende dele, især roterende værkøjer, kan medføre personskader.
- e) Sæt omskiftet til valg af højre-/venstrelab i midterposition (startspærre) under opbevaring og transport af maskinen.
- f) Maskinen er ikke beregnet til svagheds personer uden instruktion. Maskinen skal opbevares uden for små barns rækkevidde.
- g) Stav fra materialer såsom blyholdig malring, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af stav kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftrøgssyndrome hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte stavtyper, f.eks. stav fra ege- og bagtræ, er kraftfremkaldende, især i forbindelse med tilætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk. Anvend så vidt muligt stavudsugning. For at opnå en høj grad af stavudsugning skal du anvende en egnet mobil stavusiger. Brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egnar sig til den pågældende stavtype. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Overhold de gældende

da

nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.

- b) Find ud af, hvilken fareklasse det stav, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en industriavæuger med en officiel tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale stavbeskyttelsesbestemmelser.
- c) Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, skal under brugen af maskinen bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, hørevarn, beskyttelseshandsker og et let åndedrætsværn.

#### 2.4.2 Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj

- a) Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspændende emnet. På den måde holdes det mere sikret fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen.
- b) Kontrollér, at værkøjet passer til maskinens værkøjeholder, og at det er tæst korrekt fast i holderen.
- c) Store, tunge indsatsværktøjer må kun anvendes i første gear. I modsat fald er der fare for, at maskinen bliver beskadiget ved frakobling, eller at borepatronen kan løsne sig under ugunstige omstændigheder.

#### 2.4.3 Omhyggelig omgang med og brug af batteridrevne maskiner

- a) Kontrollér, at instrumentet er slukket, inden batteriet sættes i. Det kan være farligt at sætte et batteri i en maskine, der er tændt.
- b) Hold batterier på sikkert afstand af høje temperaturer og lidt. Der er eksplosionsfare.
- c) Batteriene må ikke adskilles, klæmmes, opvarmes til over 80 °C eller brandes. I modsat fald er der fare for brand, eksplosion og utsnittning.

d) Undgå indstrømning af fugt. Indstrømning af fugt kan forårsage kortslutning og medføre forbrændinger eller brand.

e) Anvend altid kun batterier, som er godkendt til den pågældende maskine. Hvis der anvendes ikke-godkendte batterier, eller hvis batterierne anvendes til ikke-godkendte formål, er der fare for brand og eksplosion.

f) Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium-ion-batterier.

g) Undgå, at batteriet kortsluttes. Kontrollér, at batterikontakte og maskinen er rene og fri for fremmedlegemer, før du sætter batteriet i maskinen. Hvis kontakterne til batteriet kortsluttes, er der risiko for brand, eksplosion og utsnittning.

h) Defekte batterier (før eksempel batterier med revner, ødelagte dele, befjede, tilbageståede og/eller afrevne kontakter) må ikke genoplades og genbruges.

i) Hold kun fat i maskinen på de isolerede håndtag, hvis der er risiko for at kunne beskadige skjulte elektriske ledninger og kabler med værkøjet. Hvis der opstår kontakt med en stremførende ledning, sættes maskinens isolerede metaldele under spænding, og brugeren kan få elektrisk stød.

j) Hvis batteriet er for varmt til at kunne næres, kan det være defekt. Placer maskinen på et ikke-brændbart sted i tilstrekkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med det, og lad det køle af. Kontakt Hilti serviceafdeling, når batteriet er kølet af.

#### 2.4.4 Elektrisk sikkerhed

Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en ledning. Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød.

### 3 Beskrivelse

#### 3.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse

SF 10W-A22 og SF 8M-A22 er hånddrevne batteridrevne bore-/skruemaskiner til isknuring og løsning af skruer samt til boring i stål, træ og kunsstof.

Anvend ikke batteriene som energikilde for andre ikke specifiserede forbrugere.

Brug kun originalt Hilti-silbæder og ekstraudstyr for at undgå ulykker.

Maskinen er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særlighed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Den kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i brugen af dem, eller hvis de ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.

#### 3.2 Standardudstyret omfatter:

- 1 Maskine
- 1 Sidegrab
- 1 Brugsanvisning
- 1 Hægenagle (SF 8M-A22)

**BEMÆRK**

Tiladt tilbehør finder du hos dit Hilti Center eller online under [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

**3.3 Ladetilstands- og overophedningsindikator på lithium-ion-batteriet**

Ved brug af lithium-ion-batterier kan du få vist ladetilstanden ved at trykke let på en af trigearingsknappene (indtil der markes modstand - frigør ikke batteriet). Visningen bag på batteriet giver følgende oplysninger:

Lysdiode lyser	Lysdiode blinks	Ladetilstand C
Lysdiode 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
Lysdiode 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
Lysdiode 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
Lysdiode 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	Lysdiode 1	C < 10 %
-	Lysdiode 1	Batteri overophedet

**BEMÆRK**

Under arbejdet og lige efter er det ikke muligt at få vist ladetilstanden. Hvis lysdioderne på batteriets ladetilstandsindikator blinks, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafsnit.

**3.4 Til brug af maskinen kommevejs desuden følgende:**

Et egnat, anbefalet batteri (se tabellen Tekniske data) og en egnat lader fra serien C 436.

**3.5 Overbelastnings- og overophedningsindikator på maskinen**

Maskinen er udstyret med elektronisk overbelastningsbeskyttelse og overophedningsbeskyttelse. Ved overbelastning og overophedning slukkes maskinen automatisk. Hvis afbryderen slippes og trykkes ind igen, kan det medføre forsinket start (maskinen afklingefaser).

Lysdiode lyser	Lysdiode blinks	Maskintilstand
-	Lysdiode 1, 2, 3, 4	Maskine overbelastet eller overophedet

**4 Tekniske specifikationer**

Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Maskine	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Nominel spænding (jævnspænding)	21,6 V	21,6 V
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
Hastighed 1. gear	0...310/min	0...320/min
Hastighed 2. gear	0...530/min	0...550/min
Hastighed 3. gear	0...1.210/min	0...1.250/min
Hastighed 4. gear	0...2.100/min	0...2.150/min
Drejningsmoment (borring i bladt materiale), indstillet på bore-symbolet	Maks. 72 Nm	Maks. 50 Nm
Indstilling af drejningsmoment (15 trin)	2...12 Nm	2...12 Nm
Boredybde i hårdt træ	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Boredybde i bladt træ	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Boredybde i metal	1,5...13 mm	1,5...20 mm

**BEMÆRK**

Lyddtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige enhverdejere. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den

eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan foregå den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastslag yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod stat- og/eller vibrationspåvirkninger, t.e.a. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hændene varme og at organisere arbejdsprocesserne.

#### Støjinformation iht. EN 60745:

Lydefeldniveau for SF 10W-A22, $L_{WA}$	86 dB (A)	da
Lydefeldniveau for SF 8M-A22, $L_{WA}$	88 dB (A)	
Usikkerhed for de nævnte lydefeldniveauer, $K_{WA}$	3 dB (A)	
Lydtrykniveau for SF 10W-A22, $L_{pA}$	75 dB (A)	
Lydtrykniveau for SF 8M-A22, $L_{pA}$	77 dB (A)	
Usikkerhed for de nævnte lydefeldniveauer, $K_{pA}$	3 dB (A)	

#### Samlede vibrationsværdier (vektorsum i tre retninger), beregnet iht. EN 60745:

Vibrationsemissionsværdi, skruer, $a_h$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed for skruer, $K_h$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsemissionsværdi, boring i metal, $a_{h,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed for boring i metal, $K_{h,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Batteri	B 22/1,6 Li-ion	B 22/2,6 Li-ion (02)	B 22/3,3 Li-ion	B 22/5,2 Li-ion
Nominal spænding	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Kapacitet	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Vægt	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

## 5 Ibrugtagning

### 5.1 Opladning af et opbrugt batteri

Kontroller, at batteriet udvendigt er rent og tørt, før det sættes i den tilhørende lader. Læs brugervejledningen til laderen for at få oplysninger om fremgangsmåden ved opladning.

### 5.2 Montage af batteri

#### FORSIGTIG

Kontroller, at maskinen er slukket, og at startspæren er aktiveret (omskifteren til valg af højre-/venstrelab i midterposition), før batteriet sættes i maskinen. Brug kun de Hilti-batterier, der er godkendt til brug sammen med din maskine.

- Sikub batteriet i maskinen bagfra, indtil det går i indgreb på anslaget med et tydeligt dobbeltlikid.
- FORSIGTIG** Et batteri, som falder på gulvet, kan være til fare for dig selv og andre.  
Kontroller, at batteriet er sat korrekt i maskinen.

### 5.3 Fjernelse af batteri

#### 5.4 Montering af sidegreb

- Sæt omklyperen til valg af højre-/venstrelab i midterposition (startspærra), eller tag batteriet ud af maskinen.
- Åbn sidegrebets holder ved at dreje på håndtaget.
- Sikub sidegrebet (spændebånd) over værkøjtsnuden på maskinens spændebehalts.
- Drej sidegrebet til den ønskede position.
- Fastgør sidegrebet, så det ikke kan drejes, ved at dreje på grebet.
- Kontroller, at sidegrebet sidder godt fast.

### 5.5 Transport og opbevaring af batterier

#### FORSIGTIG

Brandfare. Opbevar og transportér aldrig batterier liggende læst. Fare på grund af kortslutning.

Traek batteriet ud af låsepositionen (arbejdstilling) til faste stopposition (transportstilling).

Ved forsendelse af batterier (vej-, skinn-, se- eller lufttransport) skal nationalt og internationalt gældende transportforskrifter overholdes.

## 6 Betjening

da

### FORSIGTIG

Ved bearbejdning af underlaget kan materiale rives af. Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, og hvis du ikke bruger støvsuger, en støvmaske. Spilteme fra materialet kan medtage skader på legemet og øjnene.

### FORSIGTIG

Maskinen kan blive varm under brugen. Brug beskyttelseshandsker.

### FORSIGTIG

Ved boring og sloruning kan maskinen skrude til siden. Anvend kun maskinen med påmonteret sidegreb, og hold maskinen med begge hænder. Tag altid fast om sidegrebet.

### FORSIGTIG

Brug handsker ved værkøjesskift, så du undgår at skære eller brænde dig på værkøjet.

### 6.1 Indstilling af højre- eller venstrelab

#### BEMÆRK

Værkøjespindlen indstilles til højre-/venstrelab ved hjælp af omskifteren til valg af højre-/venstrelab. En spenne forhindrer skift mellem højre- og venstrelab, når maskinen er i gang. Når omskifteren til valg af højre-/venstrelab står i midterposition, er afbryderen blokeret. Hvis omskifteren til valg af højre-/venstrelab trykkes mod venstre (i maskinens arbejdsretning), er venstrelab valgt. Hvis omskifteren til valg af højre-/venstrelab trykkes mod højre (i maskinens arbejdsretning), er højrelab valgt.

### 6.2 Indstilling af sidegreb

- Åbn sidegrebets holder ved at dreje på håndtaget.
- Drej sidegrebet til den ønskede position.
- Spaend sidegrebet fast ved at dreje på håndtaget.
- Kontrollér, at sidegrebet sidder godt fast.

### 6.3 Valg af omdrejningstal med 4-trins gearvalg

#### BEMÆRK

Hastigheden kan indstilles ved hjælp af den mekaniske 4-trins gearvalg. De enkelte gearindstillinger fremgår af billedet. Det angivne omdrejningstal i tomgang opnås kun, når batteriet er helt opladet.

### 6.4 Tænd/sluk

Hastigheden reguleres trinløst til det maksimale omdrejningstal ved at trykke afbryderen langsomt ind.

### 6.5 Isætning af bor

- Sæt omskifteren til valg af højre-/venstrelab i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
- Kontrollér, at værkøjets indstiksende er ren. Rengør om nødvendigt indstiksanden.
- Fer værkøjet ind i værkøjeholderen, og spaend den selvspændende borepatron fast, indtil du hører flere klik.
- Kontrollér, at den holder værkøjet sikert.

### 6.6 Udtagning af bor

- Sæt omskifteren til valg af højre-/venstrelab i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
- Åbn den selvspændende borepatron.  
**BEMÆRK** Tag i så fald den medfølgende hægenagle til hjælp (SF 8M-22A).
- Træk værkøjet ud af værkøjeholderen.

### 6.7 Boring

#### FORSIGTIG

Brug fastspændingsværktøj eller en D-skruestik til at fastspænde emnet. Dermed holdes det mere sikert fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen.

- Drejringen til indstilling af drejningsmoment og funktion hen på boresymbolet.
- Indstil omskifteren til valg af højre-/venstrelab til højrelab.

### 6.8 Sloruning

#### 6.8.1 Isætning af bitadapter/bit

- Sæt omskifteren til valg af højre-/venstrelab i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
- Åbn den selvspændende borepatron.
- Sæt bitholderen i den selvspændende borepatron, og spaend den fast.
- Kontrollér, at bitholderen sidder godt fast ved at trække i det.
- Sæt bitten i bitholderen.

#### 6.8.2 Sloruning

- Valg det rigtige drejningsmoment på indstillingen for drejningsmoment, boring og slagboring.
- Indstil maskinen til højre-/venstrelab på omskifteren til valg af højre-/venstrelab.

#### 6.8.3 Udtagning af bit/bitholder

- Sæt omskifteren til valg af højre-/venstrelab i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
- Tag bitten ud af bitholderen.
- Åbn den selvspændende borepatron.
- Tag bitadapteren ud.

#### 6.9 Basitekrog

##### FORSIGTIG

Kontrollér før arbejdets begyndelse, at basitekrogen er sikert fastgjort.

Med basitekrogen kan du fastgøre maskinen i bæltet tæt på kroppen. Endvidere er det muligt for venstre håndede at placere basitekrogen på den anden side af maskinen.

- Træk batteriet ud af maskinen.
- Sæt skuepladen i den der til beregnede fering.
- Fastgør basitekrogen med de to skruer.

da

## 7 Rengøring og vedligeholdelse

### ADVARSEL

Reparationer på de elektriske dele må kun udføres af en elektriker.

#### 7.1 Rengøring af maskinen

##### FORSIGTIG

Hold maskinen, især gribfladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.

Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsåbningerne er tilsoppede! Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør borste. Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i maskinen. Rengør jævnligt huset udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstøv-

ler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed.

#### 7.2 Pleje af lithium-ion-batterier

##### BIEMÆRK

Ved lave temperaturer forringes batteriets ydeevne.

##### BIEMÆRK

Opbevar batteriet koldt og tørt.

For at sikre en maksimal levetid for batteriene skal du holde op med at bruge batteriet, når batteriydelsen falder markant.

##### BIEMÆRK

- Hvis du fortsætter med at bruge batteriet, standses afdelingen automatisk, før battericellene tager skade.
- Oplad batteriene med de ladere, som Hilti har godkendt til lithium-ion-batterier.

## 8 Fejløsning

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Maskinen virker ikke.	Batteriet er ikke korrekt sat, eller batteriet er fladt.	Batteriet skal gå i indgreb med et harbart dobbeltklik, eller batteriet skal lades op.
	Elektrisk fejl.	Tag batteriet ud af maskinen, og kontakt Hiltis kundeservice.
Maskinen fungerer ikke, og alle 4 lysdioder blinker.	Maskinen er kortvarigt overbelastet.	Slip afbryderen, og tryk den ind igen.
	Overophedningsbeskyttelse.	Lad maskinen køle af. Rengør ventilationsåbninger.
Maskine fungerer ikke, og 1 lysdiode blinder.	Aflad batteriet.	Skift batteriet, og oplad det tomme batteri.
	Batteriet er for varmt eller for koldt.	Bring batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur.
Tænd-/slukknappen kan ikke trykkes ned eller er blokeret.	Sæt omskifteren til valg af højre-/venstrelab i midterposition (transportstilling).	Tryk omskifteren til valg af højre-/venstrelab til venstre eller højre.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.	Meget lav omgivende temperatur.	Lad batteriet varme langsomt op til rumtemperatur.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik.	Holdetapperne på batteriet er tilsmudsede.	Rengør holdetapperne, og bring batteriet i indgreb. Kontakt Hiltis kundeservice, hvis det ikke løser problemet.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Kraftig varmeudvikling i maskine eller batteri.	Elektrisk defekt.	Sluk omgående maskinen, tag batteriet ud, og kontakt Hiltis kundeservice.
	Maskinen er blevet overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet).	Vælg det rigtige værktøj til formålet.

da

## 9 Bortskaffelse

### FORSIGTIG

Hvis udstyret ikke bortslettes korrekt, kan der ske følgende: Ved afbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at inddale. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batterier eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrenning, zænsning eller forurening af miljøet. Ved en skadeslav bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ulønelige personer, som ikke ved, hvordan udstyret anvendes korrekt. Dette kan medføre, at du eller andre kommer såmt til skade, eller at miljøet forurennes.

### FORSIGTIG

Bortsæk omgående defekte batterier. Opbevar disse utilgængeligt for børn. Batterier må ikke adsidles eller brandes.

### FORSIGTIG

Bortsæk batterier i henhold til nationale regler, eller lever udnyttede batterier tilbage til Hilti.



Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti ladsamler sine brugte maskiner til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.



Kun for EU-lande

Eleværktøj må ikke bortslettes som almindeligt affald!

I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte maskiner ladsamles separat og bortslettes på en måde, der skyner miljøet mest muligt.

## 10 Producentgaranti - Produkter


Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti-partner.

## 11 EF-overensstemmelseserklæring (original)


Betegnelse:	Batteridrevet bore-/skruemaskine
Typebetegnelse:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Generations:	01
Produktionsår:	2012/2015

Vi erklærer som ansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: 2006/42/EU, indtil 19. april 2016: 2004/108/EF, fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/66/EF, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini  
Head of QA-Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
03/2015



Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
03/2015



### Tekniske dokumentation ved:

Hilti Einrichtungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

## BRUKSANVISNING I ORIGINAL

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 Batteridriven borrskruvdragare

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder verktyget.

Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med verktyget.

SV

Lämna aldrig ifrån dig verktyget till andra personer utan att även ge dem bruksanvisningen.

Innehållsförteckning	Sidan
1 Allmän information	32
2 Säkerhetsöreskrifter	33
3 Beskrivning	35
4 Teknisk information	36
5 Före start	37
6 Drift	38
7 Skötsel och underhåll	39
8 Felsökning	39
9 Avtalshantering	40
10 Tillverkarens garanti	40
11 Försäkran om EU-konformitet (original)	40

■ Siffrorna härmvar till bilderna. Bilderna hittar du i början av bruksanvisningen.

I den här bruksanvisningen avser "verktyget" alltid den batteridrivna borrskruvdragaren SF 10W-A22 eller SF 8M-A22 med insatt batteri.

#### Produktöversikt ■

- ① Sidohandtag
- ② Omkopplare för höger- och vänstervarv med påkopplingsspår
- ③ Fyrstegs växelskiftningsknapp
- ④ Startbrytare (med elektronisk varvtalsreglering)
- ⑤ Handtag
- ⑥ Inställningsring för vridmoment och bormning
- ⑦ Snabbchuck
- ⑧ Inspänning för bläteshake
- ⑨ Belysning
- ⑩ Batteri
- ⑪ Laddningsstatus- och fejldiktering (lithiumjonbatteri)
- ⑫ Utlösningsknapp med extrafunktion för visning av laddningsstatus

#### 1 Allmän information

##### 1.1 Riskindikationer och deras betydelse

###### FARA

Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.

###### VARNING

Anger en potential risksituation som skulle kunna leda till alvarlig personskada eller dödsolycka.

###### FÖRSIKTIGHET

Anger situationer som kan vara farliga och leda till skador på person eller utrustning.

###### OBSERVERA

Används för viktiga anmärkningar och annan praktisk information.

##### 1.2 Förklaring av illustrationer och fler anvisningar

###### Varningssymboler



Varning:  
Allmän fara

###### Påbudssymboler



Läs bruksanvisningen  
före användning

###### Övriga symboler

n<sub>0</sub>

/min

—



Nominellt  
varvtal,  
obetjat

Varv per  
minut

Likstöt

Bormning  
utan slag

Här hittar du identifikationsdetaljerna på utrustningen. Typbeteckningen finns på typskylden på verktygets fot och serienumret finns på sidan av höljet. Skriv in dessa uppgifter i bruksanvisningen så att du alltid kan ange dem om du vändar dig till vår representant eller serviceverkstad.

Typ:

Generation: 01

Serienr:

SV

## 2 Säkerhetsföreskrifter

### OBSERVERA

Säkerhetsföreskrifterna i kapitlet 2.1 innehåller alla allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg, enligt gällande normer. Därför kan det finnas anvisningar som inte är tillämpliga för alla verktyg.

### 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

#### a) VARNING

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Att inte läktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstötar, brand och/eller alvarliga personskador. Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtidig användning. Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdragna elverktyg (med nätsladd) och batteridragna elverktyg (sladdlös).

#### 2.1.1 Säker arbetsmiljö

- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Ordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

#### 2.1.2 Elektrisk säkerhet

- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakte till sammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakte och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kytkåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och värta. Tränger vatten in i ett elverktyg dök risken för elstötar.
- Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bura eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värmekläder, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar dök risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhus bruk. Om en lämplig förlängningskabel för utomhus bruk används minskar risken för elstötar.

- f) Om det är aldeles nödvändigt att använda elverktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.

#### 2.1.3 Personsäkerhet

- Vår uppmärksamhet, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förmåga. Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort stunds bristande uppmärksamhet leda till alvarliga personskador.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen, som t.ex. diammeskjutmask, hälkläria, säkerhetsaskor, hjälm eller hörselskydd – med beaktande av elverktygets modell och driftsätt – reducerar risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är främkopplat innan du ansluter det till nätsladden och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätsladden kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvmyckor innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväsentade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll häret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och använda korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.

#### 2.1.4 Användning och hantering av elverktyget

- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektdområde.
- Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller

- Lägger ifrån dig verktyget.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- d) Förvara elverktygen säkert för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är förbrogna med dess användning eller inte har läst denna anvisning. Elverktyg är farliga om de används av osfärma personer.
  - e) Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felritt och inte känner och att komponenter inte har brutit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
  - f) Håll insatsverktygen skarpa och renna. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lång i klän och går lättare att styra.
  - g) Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvilkoren och arbetsmomenten. Använda elverktyget på icke ändamålsenlig sätt kan farliga situationer uppstå.

#### 2.1.5 Användning och hantering av batteriverktyg

- a) Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- b) Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Använder andra batterier finns det risk för personskada och brand.
- c) Håll gem, mynt, mycklar, spikar, skruvar och andra små metalföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontaktdelarna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- d) Om batteriet använder på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppeök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.

#### 2.1.6 Service

- a) Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

#### 2.2 Säkerhetsföreskrifter för bormaskiner

- a) Använd alltid hörselskydd vid slagbormining. Buller kan leda till hörselskador.
- b) Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
- c) Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold ledning. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

#### 2.3 Säkerhetsföreskrifter för skruvdragare

Håll verktyget i det isolerade handtaget när du utför arbeten där skruven kan stöta på dolda ledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

#### 2.4 Extra säkerhetsföreskrifter

##### 2.4.1 Personsäkerhet

- a) Verktyget får inte ändras eller byggas om på något sätt.
- b) Håll alltid verktyget med båda händerna i de avsedda handtagen. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
- c) Gör pauser i arbetet och utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodigenomströmningen i fingrarna.
- d) Rör inte vid roterande delar. Koppla inte in verktyget förrän det är i arbetsområdet. Beröring av roterande delar, särskilt roterande bits, kan leda till skador.
- e) Aktivera inkopplingsspärren (R/L-omkopplaren i mittläge) vid förvaring och transport av verktyget i dess väska.
- f) Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Se till att inga barn kommer i näheten av verktyget.
- g) Damm från material med blyhaltig färg, vissa trädslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovädliga. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i näheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av träd (kromat, träsksyrsmedel). Asbesthaltigt material får inte hanteras av särskilt utbildad personal. Använd om möjligt en dammsugare. För effektiv dammsugning bör du använda en bärbar dammsugare som är speciellt avsedd för ändamålet. Använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Följ de gällande landsspecifika föreskrifterna för de material som ska bearbetas.
- h) Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna.
- i) Användaren och personer som befinner sig i näheten måste under användningen bärskyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och lätt andningsskydd.

##### 2.4.2 Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg

- a) Spänna fast materialet ordentligt. Sätt fast materialet med en spännanordning eller ett skruvståd. På så vis hålls arbetsstycket fast bättre än för hand och

- du har dessutom båda händerna till för att hantera verktyget.
- b) Se till att insatsverktygen passar i verktyget och sätter fast ordentligt i chucken.
  - c) Stora, tunga insatsverktyg får endast drivas med första växeln. Annars finns det risk att verktyget skadas vid fräskoppling och chucken kan i värsta fall lossna.

#### 2.4.3 Omsorgsfull hantering och användning av sladdlös elverktyg

- a) Kontrollera att elverktyget är fräskopplat innan batteriet sätts in. Insättning av batteriet i ett inkopplat elverktyg kan leda till olyckor.
- b) Håll batterierna borta från höga temperaturer och eld. Explosionsrisk föreligger.
- c) Batterier får inte demonteras, klämmas, hettas upp över 80 °C eller bränna. Brand-, explosions- och skaderisk föreligger.
- d) Se till att batterierna inte utsätts för fukt. Inträngande fukt kan orsaka kortslutning, med brännskador eller brand som följd.
- e) Använd endast batterier som är godkända för verktyget. Vid användning av batterier som inte är godkända, eller om batterier används för andra ändamål än de är avsedda för, finns det risk för brand och explosion.

- f) Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
- g) Undvik att kortsluta batteriet. Innan du sätter in batteriet i verktyget bör du försäkra dig om att både batteriets och verktygets kontakter är fria från smuts och andra hinder. Om batteriets kontakter kortsluts föreliggande risk för brand, explosion eller frätskador.
- h) Sikadade batterier (t.ex. med repor, brustna delar, böjda, stukade och/eller utdragna kontakter) får varken laddas eller fortsätta användas.
- i) Håll alltid i verktygets isolerade gripytor när det finns risk för att verktyget skadar överläckta ledningar eller nätkabeln. Vid kontakt med strömförande ledningar kan oskyddade metalldelar på verktyget spänningssättas och användaren riskerar att utsättas för en elektrisk stöt.
- j) Om batteriet är för hett att ta i kan det vara defekt. Ställ batteriet på en iskeldfängd plats på betryggande avstånd från eldflängda material, där du kan hålla det under uppsikt medan det sväljer. Kontakta Hilti-service när batteriet har svälnat.

SV

#### 2.4.4 Elektrisk säkerhet

Kontrollera arbetsområdet i förväg, om där finns dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningssättande om du t.ex. riktar skada en nätkabel. Detta utgör en alvarlig risk för elstötar.

### 3 Beskrivning

#### 3.1 Korrekt användning

SF 10W-A22 och SF 8M-A22 är handhållna batteridriva bomskeuvdragare för i- och utskeuvning av skruvor samt för borring i stål, trä och plast.

Använd inte batteriet som energikälla för andra specificerade verktyg.

För att undvika skador bör du endast använda originaltilbehör och verktyg från Hilti.

Verktyget är avsett för yrkesmässig användning och får endast användas, underhållas och startas av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de eventuella risker som kan uppstå. Verktyget och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av utbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.

#### 3.2 I standardutrustningen ingår:

- 1 Verktyg
- 1 Skohandtag
- 1 Bruksanvisning
- 1 Hakmycket (SF 8M-A22)

#### OBSERVERA

Ytterligare tillbehör hittar du i ditt Hilti Center eller online på [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### 3.3 Laddningsstatus- och överhettningsindikering för litiumjonbatteriet

När litiumjonbatteriet används kan dess laddningsstatus visas med en lätt tryckning på utlösningsknappen (bara tills det känns ett motstånd – lossa inte batteriet). Indikeringen på baksidan av batteriet visar följande information:

Lysdiot fast siken	Lysdiot blinkande	Laddningsstatus C
Lysdiot 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
Lysdiot 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
Lysdiot 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
Lysdiot 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	Lysdiot 1	C < 10 %
-	Lysdiot 1	Batteri överhettat

SV

**OBSERVERA**

Under pågående arbete och strax efteråt går det inte att läsa av laddningsstatus. Om batteriets lysdioder för laddningsindikering blinkar, läs anvisningarna i kapitlet Felsökning.

**3.4 Följande behövs också för drift av verktyget**

Ett lämpligt rekommenderat batteri (se tabellen Teknisk information) och en lämplig batteriladdare av typen C 4/36.

**3.5 Overlastnings- och överhettningsindikering för verktyget**

Verktyget är utrustat med elektroniskt överlastskydd och överhettningsskydd. Vid överlastning och överhettning stängs verktyget av automatiskt. Om strömbrytaren släpps och trycks ner igen kan det leda till aktiveringsfördöjning (avviklingsfaser för verktyget).

Lysdiot fast siken	Lysdiot blinkande	Verktygsstatus
-	Lysdiot 1, 2, 3, 4	Verktyg överlastat eller överhettat

**4 Teknisk information**

Med reservation för tekniska ändringar!

Verktyg	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Märkspänning (Iksätröm)	21,6 V	21,6 V
Vikt enligt EPTA-procedur 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
Varvtal 1:a växeln	0...310/min	0...320/min
Varvtal 2:a växeln	0...530/min	0...550/min
Varvtal 3:a växeln	0...1 210/min	0...1 250/min
Varvtal 4:a växeln	0...2 100/min	0...2 150/min
Vridmoment (vid skruvning i mjukt underlag), inställning bomsymbol	Max. 72 Nm	Max. 50 Nm
Inställning av vridmoment (15 steg)	2...12 Nm	2...12 Nm
Borrhålsdiameter i trå (hårt)	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Borrhålsdiameter i trå (mjukt)	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Borrhålsdiameter i metall	1,5...13 mm	1,5...20 mm

**OBSERVERA**

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan öka betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är främkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsflöden.

**Bullerinformation enligt EN 60745:**

Ljudeffektnivå för SF 10W-A22, $L_{WA}$	86 dB (A)
Ljudeffektnivå för SF 8M-A22, $L_{WA}$	88 dB (A)
Ostäkerhet för ovanstående ljudeffektnivå, $K_{WA}$	3 dB (A)
Ljudtrycksnivå för SF 10W-A22, $L_{PA}$	75 dB (A)
Ljudtrycksnivå för SF 8M-A22, $L_{PA}$	77 dB (A)
Ostäkerhet för ovanstående ljudeffektnivå, $K_{PA}$	3 dB (A)

**Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) beräknade enligt EN 60745**

Vibrationsemisjonsvärde vid skruvning, $a_h$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ostäkerhet för skruvning, $K_h$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsemisjonsvärde vid borming i metall, $a_{h,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ostäkerhet för borming i metall, $K_{h,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

SV

Batteri	B 22/1,6 Li-ion	B 22/2,6 Li-ion (02)	B 22/3,3 Li-ion	B 22/5,2 Li-ion
Märkspänning	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Kapacitet	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Vikt	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

**5 Före start****5.1 Laddning av ett använt batteri**

Kontrollera att utsidan på batteriet är ren och torr innan du sätter in det i motsvarande batteriladdare. Information om hur laddningen går till finns i laddarens bruksanvisning.

**5.2 Sätta i batteriet****FÖRSIKTIGHET**

Kontrollera innan du sätter i batteriet att verktyget är främkopplat och att tillkopplingsspärren är aktiverad (med omkopplaren för höger- och vänstervarv i mittläge). Använd endast de Hilti-batterier som är godkända för verktyget.

- Skjut in batteriet i verktyget bakifrån tills du hör att det hakar fast med ett dubbeldick.
- FÖRSIKTIGHET** Ett batteri som faller ner kan skada dig och andra.

Kontrollera att batteriet är ordentligt insatt i verktyget.

**5.3 Ta ut batteriet****5.4 Montera sidohandtaget**

- Ställ omkopplaren för höger- och vänstervarv i mittläge (tillkopplingsspärn) eller ta ut batteriet ur verktyget.
- Oppna sidohandtagsdämmans genom att vrida på greppdelen.
- Skjut sidohandtaget (spännsband) över chucken på verktygets spännhals.
- Vrid sidohandtaget till önskat läge.
- Spän fast sidohandtaget genom att vrida på greppet.
- Kontrollera att sidohandtaget sitter fast ordentligt.

**5.5 Transport och förvaring av batterier****FÖRSIKTIGHET**

Brandfarlig! Låt aldrig batterier ligga kisa när du förvarar eller transporterar dem. Farlig på grund av kortslutning.

Flytta batteriet från föregångspositionen (arbetsposition) till första spärpositionen (transportläget).

Vid transport av batterier (med bil, järnväg, båt eller flyg) ska gällande inhemska och internationella transportföreskrifter följas.

## 6 Drift

### FÖRSIKTIGHET

Vid bearbetning av underlaget kan splitter föra tillgång. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar samt, om dammsugare inte används, ett andningsaskydd. Splitter kan skada hud och ögon.

### FÖRSIKTIGHET

Verktyget kan bli hett under arbetet. Använd skyddshandskar.

SV

### FÖRSIKTIGHET

Vid borring och skruvning kan verktyget förskjutas åt sidan. Använd alltid verktyget med sidohandtaget och håll i verktyget med båda händerna. Greppa alltid sidohandtaget från utsidan.

### FÖRSIKTIGHET

Undvik skär- och brännskador genom att använda skyddshandskar vid byte av insatsverktyg.

#### 6.1 Sättla in rotationsriktning

##### OBSERVERA

Med omkopplaren för rotationsriktning kan du ändra verktygsaxelns rotation. En spår förhindrar att vridriktningen ändras medan motorn går. Stötmbrytaren är spärrad i mittläget. När omkopplaren för höger- och vänstervarv trycks åt höger (sett i verktygets arbetsriktning) sätts vänstervarv in. När omkopplaren för höger- och vänstervarv trycks åt vänster (sett i verktygets arbetsriktning) sätts högervarv in.

#### 6.2 Sättla in sidohandtag

- Öppna sidohandtagsklämmans genom att vrida på greppdelen.
- Vrid sidohandtaget till önskat läge.
- Spinn fast sidohandtaget ordentligt genom att vrida på greppet.
- Kontrollera att sidohandtaget sitter fast ordentligt.

#### 6.3 Välja varvtal med fyrtstege växelbrytare

##### OBSERVERA

Du kan välja varvtal med hjälp av den mekaniska fyrtstege växelbrytaren. De enskilda växelinställningarna kan du se på bilden. Det angivna torngångsvarvtalet uppnås endast med fulladdat batteri.

#### 6.4 Koppla till/från

Genom att långsamt trycka på stötmbrytaren kan du välja varvtal steget upp till maximalt varvtal.

#### 6.5 Sättla in boren

- Sätt omkopplaren för höger- och vänstervarv i mittläge eller ta ut batteriet ur verktyget.
- Kontrollera att borenens instickslända är ren. Rengör insticksländen vid behov.
- För in insatsverktyget i chucken och vrid fast snabbchucken tills du hör upprepade mekaniska klick.

- Kontrollera att insatsverktyget sitter fast ordentligt.

#### 6.6 Ta ut boren

- Sätt omkopplaren för höger- och vänstervarv i mittläge eller ta ut batteriet ur verktyget.
- Öppna snabbchucken.  
**OBSERVERA:** Vid behov kan du använda den bilogade haknryckeln (SF 8M-22A).
- Dra ut boren ur chucken.

#### 6.7 Borning

### FÖRSIKTIGHET

Använd en spännaordning eller ett skruvstål för att hålla fast arbetsstycket. På så vis hålls det fast bättre än för hand och du har dessutom båda händerna fria för att hantera verktyget.

- Vrid inställningarna för vridmoment och funktion till symbolen för borning.
- Sätt omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.

#### 6.8 Skruvdragning

##### 6.8.1 Sättta in bits/bitshållare

- Sätt omkopplaren för höger- och vänstervarv i mittläge eller ta ut batteriet ur verktyget.
- Öppna snabbchucken.
- Sätt in bitshållaren i snabbchucken och vrid fast den.
- Dra i bitshållaren för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.
- Sätt in bitsen i bitshållaren.

##### 6.8.2 Skruvdragning

- Välj rätt vridmoment med hjälp av inställningarna för vridmoment, borning och borning med slag.
- Välj önskad rotationsriktning med omkopplaren för höger- och vänstervarv.

##### 6.8.3 Ta ut bits/bitshållare

- Sätt omkopplaren för höger- och vänstervarv i mittläge eller ta ut batteriet ur verktyget.
- Ta ut bitsen ur bitshållaren.
- Öppna snabbchucken.
- Ta loss bitshållaren.

#### 6.9 Blöteshake

### FÖRSIKTIGHET

Innan du startar ett arbete ska du kontrollera att blöteshaken är korrekt fastsatt.

Du kan mata verktyget in i kroppen på blöteshaken med blöteshaken. Dessutom går det att sätta blöteshaken på andra verktygsdelar, med tanke på vänsterhänta.

- Dra ut batteri ur verktyget.
- Sätt in anslutningsplattan i det där för avsedda uttaget.

3. Fäst blåseshaken med de två skruvorna.

## 7 Skötsel och underhåll

### VARNING

Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.

högtryckspruta, ångstråle eller rinnande vatten till rengöringen! Verktygets elsäkerhet kan riskeras.

### 7.1 Underhåll av verktyget

#### FÖRSIKTIGHET

Håll verktyget, särskilt greppytorna, rent och fritt från olja och fett. Använd inga silikonhaltiga skyddsmedel.

Använd aldrig verktyget med tillämpta ventilationsspringor! Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste. Se till att främmande föremål inte kommer in i verktyget. Rengör verktygets utsida regelbundet med en lättsuklad putstrasa. Använd ej

### 7.2 Skötsel av lithiumjonbatterier

#### OBSERVERA

Vid låga temperaturer sjunker batteriets effekt.

SV

#### OBSERVERA

Förvara batteriet så svagt och torrt som möjligt.

Avbryt urladdningen så fort du märker att instrumentets effekt har sjunkit, så varar batteri längre.

#### OBSERVERA

- Fortsätt att använda laddaren avbryts urladdningen automatiskt för att inte skada cellerna.
- Ladda batterier med batteriladdare från Hilti som är avsedda för lithiumjonbatterier.

## 8 Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Verktyget fungerar inte.	Batteriet är inte ordentligt isatt eller också har batteriet laddats ur. Elektriskt fel.	Batteriet måste hukas i med ett "dubbeldick" resp. laddas. Ta ut batteriet ur verktyget och kontakta Hilti-service.
Verktyget fungerar inte och alla fyra lysdioderna blinkar	Verktyget har överlastats under en kort period. Överhettningsskydd.	Släpp strömbrytaren och tryck på den igen. Låt verktyget svalna. Rengör ventilationsspringorna.
Verktyget fungerar inte och lysdiod 1 blinkar.	Batteriet är urladdat. Batteriet är varmt eller för kallt.	Byt batteri och ladda ett urladdat batteri. Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
Strömbrytaren kan inte tryckas om.	Omkopplare för höger- och vänstervarv är spärrad.	Tryck omkopplaren för höger- och vänstervarv åt vänster eller åt höger.
Batteriet laddas ur fortare än vanligt.	Myccket låg omgivningstemperatur.	Värmer långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart "dubbelklick".	Batteriets läsmekanism är smutsig.	Rengör läsmekanismen och haka i batteriet. Kontakta Hilti-service om problemet leverstår.
Stark värmehövding i verktyget eller batteriet.	Elektriskt fel. Verktyget är överbelastat (användningsgränsen har överskridits).	Koppla genast från verktyget, ta ut batteriet och kontakta Hilti-service. Välj rätt verktyg för respektive tillämpning.

## 9 Avfallshantering

### FÖRSIKTIGHET

Om utrustningen inte avfallshanteras på rätt sätt kan det få följande konsekvenser: Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsoskadliga gaser. Om batterierna skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön. Om du underläter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.

### FÖRSIKTIGHET

Avfallshantera omedelbart defekta batterier. Håll dem utom räckhåll för barn. Ta inte isär batterier och brinn inte upp dem.

SV

### FÖRSIKTIGHET

Avfallshantera batterier enligt lokala föreskrifter eller lämna in uttjänta batterier till Hilti.



Hiltis verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbart material. En förutsättning för återvinning är att materialet separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti emot sina uttjänta produkter för återvinning. Fråga Hiltis kundservice eller din Hilti-säljare.



Gäller endast EU-länder

Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!

Enligt EG-direktivet som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till återvinning som är skonsam mot miljön.

## 10 Tillverkarens garanti

Vänd dig till din lokala HILTI-representant om du har frågor om garantivillkoren.

## 11 Försäkran om EU-konformitet (original)

Beteckning:	Batteridriven bomskeuvdragare
Typbeteckning:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Generations:	01
Konstruktionsår:	2012/2015

Vi försäkrar under eget ansvar att produkten stämmer överens med följande riktlinjer och normer: 2006/42/EG, till den 19 april 2016: 2004/108/EC, från den 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/66/EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Lucchini  
Head of QA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
03/2015

### Teknisk dokumentation vid:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland

## ORIGINAL BRUKSANVISNING

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 Batteridrevet bor-/skrumaskin

Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang.

Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen.

Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen når den overlates til andre personer.

Innholdsfortegnelse	Side
1 Generell informasjon	41
2 Sikkerhetsregler	42
3 Beskrivelse	44
4 Tekniske data	45
5 Ta maskinen i bruk	46
6 Betjening	47
7 Service og vedlikehold	48
8 Fellesaks	48
9 Avhending	49
10 Produsentgaranti for maskiner	49
11 EF-samsvarserklæring (original)	50

■ Tallene refererer til illustrasjonene. Illustrasjonene står helt foran i bruksanvisningen.  
I denne teksten betyr «maskinen» alltid den batteridrevne bor-/skrumaskinen SF 10W-A22 eller SF 8M-A22 med montert batteri.

#### Produktoversikt ■

no

- ① Sidehåndtak
- ② Høyre-/venstreomkoblingsbryter med innkoblingsspenne
- ③ Freglusbryter
- ④ Kontrollbryter (med elektronisk turlaststyring)
- ⑤ Håndtak
- ⑥ Innstilling for dreiemoment og boring
- ⑦ Selvapennende chuck
- ⑧ Holder til bætekrok
- ⑨ Belysning
- ⑩ Batteri
- ⑪ Lade- og fellindikator (Li-ion-batteri)
- ⑫ Utlaserknapper med tilleggsfunksjon for aktivering av ladeindikator

#### 1 Generell informasjon

##### 1.1 Indikasjoner og deres betydning

###### FARE

Dette ordet brukes om en umiddelbart truende fare som kan føre til alvorlige personskader eller død.

###### ADVARSEL

Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

###### FORSIKTIG

Dette ordet brukes for å rette fokus på potensielt farlige situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på utstyr eller annen eiendom.

###### INFORMASJON

For bruksanvisninger og andre nyttige informasjoner.

##### 1.2 Forklaring på pictogrammer og ytterligere opplysninger.

###### Varselskilt



Generell  
advarsel

###### Verneutstyr



Løs bruks-  
anvisningen  
for bruk

## Symboler

$n_0$	/min			Lokalisering av identifikasjonsdata på maskinen Typebetegnelsen står på typeskiltet i apparatets fatter, og serienummeret på siden av apparathuset. Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen og referer alltid til dem ved henvendelse til din salgsrepresentant eller til Moteik senter.
Nominell kombinasjons- turtall	Om- drevninger per minutt	Lukkesymbolet	Boring uten slag	Type: _____
no				Generasjon: 01 _____

Type:  
\_\_\_\_\_  
Generasjon: 01  
\_\_\_\_\_  
Serienummer:  
\_\_\_\_\_

## 2 Sikkerhetsregler

### INFORMASJON

Sikkerhetsanvisningene i kapittel 2.1 inneholder generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy som skal føres opp i henhold til gjeldende normer i bruksanvisningen. Det kan også omfatte anvisninger som ikke er relevante for denne maskinen.

#### 2.1 Generelle sikkerhetsregler for elektroverktøy

##### a) ADVARSEL.

Les alle sikkerhetsanvisningene og andre anvisninger. Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene og andre anvisninger kan medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. Ta vare på alle sikkerhetsanvisningene og instruksjoner for senere bruk. Begrepet "elektroverktøy" som er brukt i sikkerhetsanvisningene, viser til nettetrevne elektroverktøy (med nettikabel) og batteridrevne elektroverktøy (uten nettikabel).

##### 2.1.1 Sikkerhet på arbeidsplassen

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Røste eller dårlig belyste arbeidsområder kan føre til ulykker.
- Bruk ikke elektroverktøyet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det befinner seg brennbare flytende stoffer, gasser eller stev. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne stev eller damper.
- Hold barn og andre personer på sikker avstand mens elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.

##### 2.1.2 Elektrisk sikkerhet

- Elektroverktøyets støpsel må passe i stikkontakten. Støpselset må ikke forandres på noen som helst måte. Bruk ikke adapterkontakt på elektroverktøyet som er jordet. Originale pluggar og egnede stikkontakter minsker risikoene for elektrisk støt.
- Unngå kropsskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyter eller kjøleskap. Det er

større fare ved elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.

- Hold elektroverktøyet unna regn og fuktighet. Risikoen for et elektrisk støt øker ved inntrænging av vann i et elektroverktøy.
- Bruk ikke ledningen til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller til å dra stopselet ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. Skadde eller sammenvirkende ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
- Bruk kun skjøtede ledning som også er godkjent for utendørs bruk når du arbeider med et elektroverktøy utendørs. Bruk av skjøtede ledning som er egnet til utendørs bruk minsker risikoen for elektrisk støt.
- Må elektroverktøyet brukes i fuktige omgivelser, er det nødvendig å bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.

##### 2.1.3 Personsikkerhet

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og gå formuflig fram under arbeidet med et elektroverktøy. Ikke bruk noe elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.
- Bruk alltid personlig verneutstyr og vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som støvmaskin, skyddskjøleveske, hjelm eller harselsvær – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.
- Unngå utilstrekkelig start. Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av før du setter i stikkontakten eller batteriet, løfter den eller flytter på den. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet, eller kobler elektroverktøyet til strøm i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- Fjern justeringsverktøy og skrunakkelen før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader.

- a) Unngå uhensiktsmessige arbeidsposisjoner. Sørg for å stå stedig og i balanse. Derved kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- b) Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hanskene unna deler som beveger seg. Lastsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- c) Hvis det er montert støvavugs- og oppsamlingsinnretninger, må det kontrolleres at disse er koblet til og blir brukt på riktig måte. Bruk av et støvavugt kan redusere faremomentene i forbindelse med stav.

#### 2.1.4 Bruk og behandling av elektroverktøyet

- a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- c) Dra ut stopselet fra stikkontakten og/eller ta ut batteriet før du foretar maskininstillinger, bytter tilleggsutstyr eller legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en usikret start av elektroverktøyet.
- d) Oppbevar elektroverktøy som ikke brukes utenfor barns rekkevidde. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av ufarbare personer.
- e) Sørg for grundig stell og vedlikehold av elektroverktøyet. Kontroller at bevegelige deler på elektroverktøyet fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. La skadede deler repareres før elektroverktøyet brukes. Mange ulykker er et resultat av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.
- f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter blir sjeldnere fastklemt og er lettere å styre.
- g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør, arbeidsverktøy osv. i overensstemmelse med denne anvisningen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

#### 2.1.5 Bruk og behandling av det batteridrevne elektroverktøyet

- a) Bruk kun ladere som er anbefalt av produsenten når du skal lade batteriene. Det oppstår brannfare når det brukes andre batterier i en lader enn dem laderen er egnet for.
- b) Bruk bare batterier som er beregnet for de forskjellige elektroverktøyene. Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
- c) Unngå å oppbevare ubrukede batterier i nærheten av binders, mynter, nøkler, nagler, skruer eller andre små metallgenstander som kan forårsake

kortslutning av kontakten. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

- d) Ved feil bruk kan væske lekke fra batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Batterivæske som renner ut, kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

#### 2.1.6 Service

- a) Elektroverktøyet må kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes elektroverktøyets sikkerhet.

no

#### 2.2 Sikkerhetsavisninger for bormaskiner

- a) Bruk hørselvern under slagborring. Påvirkning av støy kan føre til hørselstap.
- b) Bruk håndtakene som leveres med maskinen. Tap av kontroll kan føre til skader.
- c) Hold maskinen i de isolerte håndtakene når du utfører arbeid der verktøyet kan komme i kontakt med elektriske ledninger. Kontakt med en spenningsførende ledning kan også sette maskinens metalldeler under spennin og føre til elektrisk støt.

#### 2.3 Sikkerhetsavisninger for skurtrekkere

Hold maskinen i de isolerte håndtakene når du utfører arbeid der verktøyet kan komme i kontakt med elektriske ledninger. Hvis skruen kommer i kontakt med en spenningsførende ledning kan det også sette maskinens metalldeler under spennin og føre til elektrisk støt.

#### 2.4 Ekstra sikkerhetsavisninger

##### 2.4.1 Personsikkerhet

- a) Manipulering eller modifisering av maskinen er ikke tillatt.
- b) Hold alltid maskinen fast med begge hender i håndtakene som er beregnet på dette. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
- c) Ta pauser fra arbeidet og foreta avspennings- og fingerøvelser for å øke blodgjennomstrømmingen i fingrene.
- d) Unngå å berøre de roterende delene. Koble først til maskinen på arbeidsområdet. Berering av de roterende delene, spesielt roterende verftøy, kan føre til skader.
- e) Aktiver innkoblingsapprennen (H/V-omkoblingsbryter i midtstilling) ved lagring og transport av maskinen.
- f) Maskinen er ikke beregnet for svake personer uten oppåring. Sørg for at maskinen ikke er tilgjengelig for barn.
- g) Stav fra materialer som blyholdig malting, enkle tresorter, betong/mur/stein som inneholder kvarts, mineraler og metaller kan være helseskadelig. Berering eller innånding av slike typer stav kan fremkalte allergiske reaksjoner og/eller luftveislykdommer hos brukeren og andre personer

NO

som oppholder seg i nærheten. Bestemte typer støv som ekstav eller baktestav regnes som kraftigemakende, særlig i forbindelse med stoffer for trebehandling (kromat, trepleamidler). Asbestholdige materialer skal kun håndteres av kvalifisert personell. Bruk støvavugs der det er mulig. For å oppnå best mulig støvavugs må du bruke en egenet mobil støvsuger. Bruk eventuelt åndedrettsvær tilpasset den aktuelle typen støv. Sørg for at arbeidsplassen er godt luftet. Ta hensyn til gjeldende lokale forskrifter for materialene som skal bearbeides.

- i) For arbeidet påbegynnes, må du bringe på det rene hvilken fareklassse støvmaterialet som oppstår, tilhører. Bruk en anleggstsøvsuger med offisiell beskyttelsesklassifisering sammen med maskinen. Maskinen må oppfylle lokale støvbeskyttelseskrev.
- j) Brukeren og personer som befinner seg i nærheten må bruke egnede vernebriller, hjelm, hørsevern, arbeidshansker og en lett støvmaske når maskinen er i drift.

#### 2.4.2 Akt som håndtering og bruk av elektroverktøy

- a) Sikre emnet. Bruk tvinger eller slorutskille til å holde fast emnet. Emnet sitter dermed bedre festet enn om du holder det med hånden, og du har dessuten begge hendene til å bejene maskinen. Sørg for at verktøyet i bruk er kompatibelt med maskinens chuck-system og at det er festet riktig i chucken.
- b) Store og tunge bearbeidingverktøy skal ikke brukes i 1. gir. Ellers er det fare for at maskinen blir skadd ved utkobling eller at chucken kan løsne under ugunstige omstendigheter.

#### 2.4.3 Riktig håndtering og bruk av batteridrevne maskiner

- a) Forsikre deg om at maskinen er slått av før du setter i batteriene. Hvis du setter batteriet inn i et elektroverktøy som er slått på, kan dette medføre uhell.

- b) Hold batteriene unna høye temperaturer og åpenild. Ellers kan det være fare for eksplosjon.
- c) Batteriene må ikke tas fra hverandre, klemmes, varmes opp over 60 °C eller brennes. Gjer du dette, er det fare for brann, eksplosjoner og etseskader.
- d) Unngå innbrenning av fuktighet. Hvis fuktighet trenger inn, kan dette føre til kortslutning og forbrenninger eller brann.
- e) Bruk bare batterier som er beregnet for den aktuelle maskinen. Hvis du bruker batterier som ikke er godkjent, eller bruker batteriene til brukområder som ikke er godkjent, er det brann- og eksplosjonsfare.
- f) Ta hensyn til spesielle retningslinjer for transport, lagring og bruk av Li-ion-batterier.
- g) Unngå kortslutning av batteriet. Kontroller at det ikke er fremmedlegemer ved kontaktene på batteriet og i maskinen før du setter batteriet inn i maskinen. Hvis kontaktene på et batteri kortsluttes, er det fare for brann, eksplosjoner og etseskader.
- h) Skadde batterier (for eksempel batterier med sprekk, ødelagte deler eller kontakter som er bøyde, skjevet tilbake eller trukket ut) skal ikke lades opp eller brukes videre.
- i) Hold maskinen i de isolerte gripeflatene hvis det er fare for at verktøyet kan skade skjulte elektriske ledninger eller strømledningen. Ved kontakt med strømførende ledninger kan ubeskyttede metalldeler på maskinen bli satt under spennin, og brukeren kan få elektrisk stat.
- j) Hvis batteriet er for varmt til å ta i, kan det være defekt. Plasser apparatet på et ikke brennbart sted med tilstrekkelig avstand fra brennbare materialer, der det kan observeres. La det avkjøles. Kontakt Motek service når batteriet er avkjølt.

#### 2.4.4 Elektrisk sikkerhet

Kontroller arbeidsområdet for skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrør før du starter arbeidet, f.eks. ved hjelp av en metalldetektor. Eksterne metalldeler på maskinen kan bli strømførende ved at f.eks. en strømførende kabel utilstikket blir skadet. Dette innebærer en alvorlig fare for elektrisk stat.

### 3 Beskrivelse

#### 3.1 Forskiftsmessig bruk

SF 10W-A22 og SF 8M-A22 er håndtarte, batteridrevne bor-/skruemasinér for innsinking og løsing av skruer og for boring i stål, tre og plast.

Batteriene skal ikke brukes som energikilder for andre, ikke spesialiserte, forbrukere.

For å unngå risiko for skade, bruk kun originalt Hilti-tilbehør og -verkdater.

Maskinen er laget for profesjonell bruk og tår ikke brukes, vedlikeholdes og repareres av kyndig personell. Personellet må informeres om spesielle farer som kan oppstå. Maskinen og tilleggsutstyr kan utgjøre en fare hvis det betjenes av ukvalifisert personell eller det benyttes feil.

#### 3.2 Standardutstyr inkluderer:

- 1 Maskin
- 1 Sidehåndtak

- 1 Bruksanvisning  
1 Drift (SF 8M-A22)

#### INFORMASJON

Godkjent tilbehør finner du på nærmeste Motek-senter eller på nettet under [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### 3.3 Ladenivå- og overoppheatingsindikator for Li-ion-batteriet

Ved bruk av li-ion-batterier kan batteriets ladenivå vises når du trykker forsiktig på en av låsekappene (til du føler motstand – batteriet skal ikke løses opp). Indikatoren på baksiden av batteriet viser følgende informasjon:

LED fast lys	LED blinkende	Ladenivå C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
LED 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	Batteri overopphevet

NO

#### INFORMASJON

Mens arbeidet pågår, og umiddelbart etterpå, er det ikke mulig å vise ladenivået. Ved blinkende LED-er på batteriets ladenivåvisning må du følge hemvisningene i kapitlet om feilsøking.

#### 3.4 Følgende er også nødvendig for drift av maskinen

Et egnert, anbefalt batteri (se tabell over tekniske data) og en egnet lader i serien C 4/36.

#### 3.5 Apparatets overlast- og overoppheatingsindikator

Apparatet er utsyrt med en elektronisk overlast- og overoppheatingsbeskyttelse. Ved overlast og overoppheating slås apparatet av automatisk. Hvis kontrollbryteren slippes og trykkes igjen, kan dette føre til innkoblingsforsinkelser (apparatets avkjølingsfaser).

LED fast lys	LED blinkende	Apparattilstand
-	LED 1, 2, 3, 4	Apparatet er overlastet eller overopphevet

## 4 Tekniske data

Med forbehold om løpende tekniske forandringer!

Maskin	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Merkspenning (rikespenning)	21,6 V	21,6 V
Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
Turtall 1. gir	0...310/min	0...320/min
Turtall 2. gir	0...530/min	0...550/min
Turtall 3. gir	0...1 210/min	0...1 250/min
Turtall 4. gir	0...2 100/min	0...2 150/min
Drehemoment (mykt skruemønster), innstilling borsymbol	Maks. 72 Nm	Maks. 50 Nm
Drehemomentinnstilling (15 trinn)	2...12 Nm	2...12 Nm
Borområde i tre (hardt)	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Borområde i tre (mykt)	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Borområde i metall	1,5...13 mm	1,5...20 mm

## INFORMASJON

Lydtrykks- og vibrasjonsverdiene som er angitt i denne bruksanvisningen, er målt i samsvar med en normal målestrekke-metode og kan brukes sammenligning av elektroverktøy. De eigner seg også til en foreløpig vurdering av eksponeringene. De angitte dataene representerer de viktigste bruksområdene for elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre formål, med avvikende innsatsverktøy eller med utilstrekkelig vedlikehold, kan dataene avvike. Dette kan øke eksponeringene betraktelig gjennom hele arbeidsperioden. For å få en nøyaktig vurdering av eksponeringene må man også ta hensyn til tidsrommene da maskinen er slått av eller er i gang, men ikke i drift. Dette kan redusere eksponeringene betraktelig gjennom hele arbeidsperioden. Fastsett ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatoren mot effekten av støy og/eller vibrasjoner, for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisering av arbeidsprosesser.

### Støyinformasjon i henhold til EN 60745:

NO

Lydeflekknivå for SF 10W-A22, $L_{WA}$	86 dB (A)
Lydeflekknivå for SF 8M-A22, $L_{WA}$	88 dB (A)
Usikkerhet for de nevnte lydeflekknivåene, $K_{WA}$	3 dB (A)
Avgitt lydtrykk for SF 10W-A22, $L_{PA}$	75 dB (A)
Avgitt lydtrykk for SF 8M-A22, $L_{PA}$	77 dB (A)
Usikkerhet for de nevnte lydeflekknivåene, $K_{PA}$	3 dB (A)

### Sammenlagte vibrasjonsverdier (vektorsum for tre retninger), målt i henhold til EN 60745

Avgitt vibrasjonsverdi skruer, $a_h$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet for skruer, $K_h$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Avgitt vibrasjonsverdi boring i metall, $a_{h,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet for boring i metall, $K_{h,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Batteri	B 22/1,6 Li-ion	B 22/2,6 Li-ion (02)	B 22/3,3 Li-ion	B 22/5,2 Li-ion
Merklespenning	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Kapasitet	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Vekt	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

## 5 Ta maskinen i bruk

### 5.1 Lading av et brukt batteri

Kontroller at utsiden av batteriet er ren og tør før du setter batteriet inn i laderen.  
Les bruksanvisningen til laderen før opplasting.

### 5.3 Ta ut batteri

### 5.4 Montér sidehåndtak

- Sett bryteren for høyre-/venstregang i midtstilling (innkoblingsspenn) eller ta av batteriet.
- Lesne sidehåndtaksklemmen ved å vri på sidehåndtaket.
- Skyv sidehåndtaket (klemmen) over chucken og på apparatets spennhals.
- Vri håndtaket til ønsket posisjon.
- Fest håndtaket ved å vri på grepet slik at det ikke kan komme ut av posisjon.
- Kontroller at sidehåndtaket sitter godt.

### 5.2 Sette inn batteri

#### FORSIKTIG

Før du setter inn batteriet, må du kontrollere at maskinen er slått av og at innkoblingsspennen (bryter for høyre-/venstregang i midtstilling) er aktivert. Bruk bare batterier som er beregnet for din maskin.

- Skyv batteriet inn i maskinen fra baksiden til det smekker herbart på plass med et dobbeltliklik ved anslag.
- FORSIKTIG** Hvis batteriet faller ned, kan dette være farlig for deg selv og andre.  
Kontroller at batteriet sitter godt i maskinen.

### 6.5 Transport og oppbevaring av batterier

#### FORSIKTIG

Brannfare. Batteriene må ikke lagres eller transporteres upakket. Fare på grunn av kortslutning.

Trekk batteriet ut av låseposisjonen (arbeidsposisjon) og til innrepasjonsposisjon (transportstilling).

Ved forsendelse av batterier (vel-, tog-, båt- eller flytransport) må nasjonale og internasjonale transportkorskrifter overholdes.

NO

## 6 Betjening

#### FORSIKTIG

Under bearbeiding av underlaget kan material spilnes opp. Bruk vernebriller, arbeidshandsker og hvis det ikke benyttes støvavslag, en lett støvmasket. Avsplittet materiale kan skade kroppen og øynene.

#### FORSIKTIG

Apparatet kan bli varmt under bruk. Bruk vernehandsker.

#### FORSIKTIG

Ved boring og skrulring kan maskinen svinge ut til siden. Bruk alltid maskinen med sidehåndtak og hold den fast med begge hender. Grip alltid tak i sidehåndtaket på utsiden.

#### FORSIKTIG

Bruk vernehandsker når du bytter verktoy, for å unngå at verktyget først saker snittskader og forbrenninger.

### 6.1 Stille inn hoyre- eller venstregang

#### INFORMASJON

Med omkoblingsbryteren for hoyre-/venstregang kan du velge rotasjonsretning for verkøysspindelen. En spenne hindrer at motoren kobles om når den er i drift. I midtstilling er kontrollbryteren blokkert. Trykk omkoblingsbryteren mot hoyre (i maskinens arbeidsretning). Derved aktiveres venstregang. Trykk omkoblingsbryteren mot venstre (i maskinens arbeidsretning). Derved aktiveres hoyregang.

### 6.2 Stille inn sidehåndtak

- Lesne sidehåndtaksklemmen ved å vri på sidehåndtaket.
- Vri håndtaket til ønsket posisjon.
- Fest sidehåndtaket ved å vri på grepet.
- Kontroller at sidehåndtaket sitter godt.

### 6.3 Turtallsvalg med freigirsbytter

#### INFORMASJON

Med den mekaniske freigirsbytteren kan du velge hastighet. De enkelte girinnstillingene kan du se på illustrasjonen. Det angitte tomgangsturtallet nås bare når batteriet er helt oppladet.

### 6.4 Stå av/på

Ved å trykke langsomt på kontrollbryteren, kan man velge trinnlest mellom minimalt og maksimalt tutall.

### 6.5 Sett inn bør

- Sett bryteren for hoyre-/venstregang i midtstilling eller ta av batteriet.
- Kontroller at enden på verkøyet er ren. Gjør den ren om nødvendig.
- Før verkøyet inn i chucken og fest den selvspennende chucken til du har en fler mekaniske klikk.
- Kontroller at verkøyet sitter godt..

### 6.6 Ta ut boret

- Sett bryteren for hoyre-/venstregang i midtstilling eller ta av batteriet.
- Åpne den selvspennende chucken.

INFORMASJON Bruk eventuelt den medfølgende dirken til hjel (SF 8M-22A).

- Trekk ut verkøyet.

### 6.7 Boring

#### FORSIKTIG

Bruk tvinger eller skrusstikke til å holde fast emnet. Emnet sitter dermed bedre festet enn om du holder det med hånden, og du har dessuten begge hendene fri til å betjene maskinen.

- Drei innstillingen for dreiemoment og funksjon til symboler for boring.
- Still inn hoyregang med bryteren for hoyre-/venstregang.

### 6.8 Skrulring

#### 6.8.1 Sette inn bits/bitsadapter

- Sett bryteren for hoyre-/venstregang i midtstilling eller ta av batteriet.
- Åpne hurtigchucken.
- Før bitsadapteren inn i den selvspennende chucken og fest den.
- Trekk i bitsadapteren for å forsikre deg om at den er godt festet.
- Sett bitsen inn i bitsadapteren.

#### 6.8.2 Skrulring

- Velg nødvendig dreiemoment med innstillingen for dreiemoment, boring og slagboring.
- Velg rotasjonsretning med hoyre-/venstrebytteren.

#### **6.8.3 Ta ut bits/bitsadapter**

1. Sett bryteren for hoyre-/venstregang i midtsilling eller ta av batteriet.
2. Ta bitsen ut av bitsadapteren.
3. Åpne hurtigchucken.
4. Ta ut bits-adapteren.

#### **6.9 Beltekrok**

##### **FORSIKTIG**

Kontroller før arbeidet starter at beltekroken er sikkert festet.

Ved hjelp av beltekroken kan maskinen festes i beltet inntil knappen. For venstrehendte kan beltekroken også flyttes over til den andre siden av maskinen.

1. Trekk batteriet ut av maskinen.
2. Fest skruepisten i feringen.
3. Fest beltekroken med to skruer.

NO

## **7 Service og vedlikehold**

### **ADVARSEL**

Elektriske deler på maskinen må kun repareres av fagfolk.

rengjaring! Dette kan gå utover den elektriske sikkerheten til maskinen.

#### **7.1 Vedlikehold av maskinen**

##### **FORSIKTIG**

Hold maskinen ren og fri for olje og fett, særlig maskinens gripeflater. Ikke bruk rengjøringssmidler som inneholder silikon.

Ikke bruk maskinen når ventilasjonsåpningene er tetta! Bruk en tørr bomste for å rengjøre dem forsiktig. Forhindre at fremmedlegemer trenger inn i maskinen. Bruk en lett fuktig klut og rengjør utsiden av maskinen jevnlig. Ikke bruk spray, damprense eller rennende vann til

#### **7.2 Stell av Li-Ion-batterier**

##### **INFORMASJON**

Batterytelsen synker ved lav temperaturer.

##### **INFORMASJON**

Batteriet bør lagres så kjølig og tørt som mulig.

For å oppnå maksimal levetid for batteriene, bør du avslutte utladningen så snart batterytelsen blir merkbart redusert.

##### **INFORMASJON**

- Ved videre bruk avsluttes utladningen automatisk før det oppstår skader på battericellene.
- Lad bare batteriene med de godkjente ladeapparatene for Li-Ion-batterier fra Hilti.

## **8 Feilsøking**

Feil	Mulig årsak	Lesning
Maskinen fungerer ikke.	Batteriet er ikke satt riktig inn, eller batteriet er tomt. Elektrisk feil.	Batteriet må festes med et tydelig dobbeltlikn, eller batteriet må lades. Ta batteriet ut av maskinen og kontakt Motek service.
Maskinen virker ikke og alle 4 LED-ene blinker	Apparatet er kortvarig overopphevet. Overoppheatingsvern.	Sil opp og trykk kontrollbryteren. La maskinen avkjøles. Rengjør ventilasjonsåpningene.
Apparatet virker ikke og 1 LED blinker.	Batteriet er utladet. Batteriet er for varmt eller for kaldt.	Skift batteri og lad tomt batteri. Bring batteriet til arbeidet driftstemperatur.
PÅ/AV-bryteren kan ikke trykkes inn eller er blokkert.	Venstre-/høyrebryter i midtsilling (transportstilling).	Trykk venstre-/høyrebryteren mot venstre eller høyre.
Batteriet blir raskere tomt enn vanlig.	Svært lave omgivelsestemperaturer.	La batteriet varmes langsomt opp til romtemperatur.
Batteriet festes ikke med et harbart dobbeltlikn.	Festetappene på batteriet er skitne.	Rengjør festetappene og sett batteriet på plass. Kontakt Motek service hvis problemet fortsetter.

Fall	Mulig årsak	Lesning
Sterk varmeutvikling i maskinen eller batteriet.	Elektrisk defekt.	Slå strøm av maskinen, ta batteriet ut av maskinen og kontakt Motek service.
	Maskinen er overbelastet (bruksgrensen er overskredet).	Velg riktig maskin til bruksområdet.

## 9 Avhending

### FORSIKTIG

Ved ukyndig avhending kan følgende skje: Ved forbrenning av plastdeler kan det oppstå giftige gasser som kan gjøre personer syke. Batterier kan eksplodere og derved forårsake fortignninger, forbrenninger, etseskader eller miljøskader dersom de skades eller varmes sterkt opp. Ved ukyndig avhending kan utsyrkommende få tak i utsyr og bruke det på uensakte måter. Dette kan føre til at de skader seg selv og tredjepart og skader miljøet.

NO

### FORSIKTIG

Kasser defekte batterier umiddelbart. Hold disse utilgjengelige for barn. Batterier må ikke demonteres og ikke brennes.

### FORSIKTIG

Kasser batteriene i samsvar med nasjonale forskrifter eller lever utbrukte batterier inn hos Motek.



De fleste av Hilti maskiner er laget av resirkulerbart materiale. En forutsetning for gjenvinning er at delene tas fra hverandre. Norge har en ordning for å ta maskiner tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt Motek.



Kun for EU-land

Kast aldri elektroverdier i husholdningsavfall!

I henhold til EU-direktiv om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverdier som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

## 10 Produsentgaranti for maskiner

Når det gjelder spørsmål om garanti betingelsar, ber vi deg kontakte din lokale HILTI-partner.


## 11 EF-samsvarserklæring (original)

Betegnelse:	Batteridrevet bor-/skrumsentr.
Typebetegnelse:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Generasjon:	01
Produksjonsår:	2012/2015


Vi erklærer herved at dette produktet overholder følgende normer og retningslinjer: 2006/42/EF, til 19. april 2016: 2004/108/EF, fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/68/EF, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

NO

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini  
Head of QA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools & Accesso-  
ries  
03/2015



Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

### Teknisk dokumentasjon hos:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

## ALKUPERÄiset OHJEET

### Akkuporakone SF 10W-A22 / SF 8M-A22

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen käytämistä.

Säilytä käyttöohje aina koneen mukana.

Varmista, että käyttöohje on koneen mukana, kun luovutat koneen toiselle henkilölle.

Sisällysluettelo	Sivu
1 Yleisiä ohjeita	51
2 Turvaliususharjoitukset	52
3 Kuvaus	54
4 Tekniset tiedot	55
5 Käyttöönottot	56
6 Käyttö	57
7 Huolto ja kunnossapito	58
8 Vianmääritys	58
9 Hävittäminen	59
10 Valmistajan myöntämä takuu	59
11 EU-varmistustenmukaisuusvakuutus (virallinen)	59

■ Numerot viittaavat kuviin. Kuvat löydetään käyttöohjeen alusta.

Tässä käyttöohjeessa sana «kone» tarkoittaa aina akkuporakonetta SF 10W-A22 tai SF 8M-A22 akkulaisten.

#### Tuoteyhteenosoite ■

- ① Shukkahva
- ② Suunnarvoitokynkin jossa päälle kytkemisen salpa
- ③ Nehrahdiekynkin
- ④ Käytökkynkin (idemoluun elektroninen säätö)
- ⑤ Käsikahva
- ⑥ Välinpitömomentin ja pomamisen säättörengas
- ⑦ Pikaistutukka
- ⑧ Vyökkoun idänlyyskohta
- ⑨ Valot
- ⑩ Alku
- ⑪ Lataustila- ja häirinköynnös (lilumionialku)
- ⑫ Vapautuspainikkeet joissa lisätolimintona lataustilan näytön aktivoimis

fi

#### 1 Yleisiä ohjeita

##### 1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys

###### VAKAVA VAARA

Varoitetaan vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

###### VAARA

Varoitetaan vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

###### VAROITUS

Varoitetaan vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko.

###### HUOMAUTUS

Antaa tietoa ohjelmaa tai muuta hyödyllistä tietoa.

##### 1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys

Varoitussymbolit



Yleinen varara

###### Ohjesymbolit



Lue  
käyttöohje  
ennen  
käytämistä

###### Symbolit

n<sub>0</sub>

/min

—

—

Nimellisjuto-  
klyymikieno-  
luku

Kierrosta  
minuutissa

Tasavirta

Poraus lännän  
länsi

###### Koneen tunnistustietojen sijainti

Typpimerkinnän löydetään koneen varsoissa alhaalla olevalta typpidivestä ja sarjanumeron koneen ikotelon siivustaan. Merkitse nämä tiedot myös koneesi käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun.

Tyyppl:

Sukupolvit: 01

Sarjanumero:

## 2 Turvallisuusohjeet

### HUOMAUTUS

Turvallisuusohjeet kappaleessa 2.1 sisältävät kaikki sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet, jotka sovellettavien normien mukaan on esitettyä käyttöohjeessa. Tämän vuoksi teetä saatua sisältää ohjeita, jotka eivät koske tätä konetta.

fi

### 2.1 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

#### a) VAARA

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käytösohjeiden noudattamatta käyttäminen saattaa johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vaurioaan loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti varaineen varalle. Turvallisuusohjeissa käytetty kielite "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäytöltä sähkötyökaluja (joissa verkkokohto) ja akkukäytöltä sähkötyökaluja (joissa ei verkkokohto).

#### 2.1.1 Työpalkan turvallisuus

- Pidä työskentelyalue säästämä ja hyvin valaistuna. Työpalkan aepääritysyys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmille.
- Älä käytä sähkötyökalua räjähdyssalitissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu synnyttää lämpöitä, jotka saatavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lapsen ja sivuillesi loitolla sähkötyökalua käytäessäsi. Voit menettää sähkötyökalun hallinnan huomioi suuntautuessa muualle.

#### 2.1.2 Sähköturvallisuus

- Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojaamaan-dotteuttujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alipuressa kunnossa olevat pistokeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä koskettamasta sähköjoihtavia pintoihin kuten putkilin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadotettu.
- Älä aseta sähkötyökalua alittiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä kannata tai ripusta sähkötyökalua verkkokohdostaan. Älkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävästä reunosta ja ilkkuvista osista. Vahingoituneet tai toisinsa kieoutuneet johtot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainostaan ulkokäytöltöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäytöltöön soveltuvaan jatkojohtoon käytöä pienentää sähköiskun vaaraa.
- Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää koeaassa ympäristöesil, käytä vilkavirtasuojakynkkiä. Vilkavirtasuojakynkin käytäminen vähentää sähköiskun vaaraa.

#### 2.1.3 Henkilöturvallisuus

- Ole valpas, kiinnittili huomiota työskentelysi ja noudata terveellä järkeillä sähkötyökalua käytäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vaikavia vammoja.
- Käytä suojaravustelua. Käytä aina suojailejä. Suojavarusteet, kuten hengityssuoja, lisätävät turvajalkeen. Iypäri ja kuulosuojaimet pienentävät sähkötyökalun käyttöllanteesta riippuen olkein käytettyinä kuinkaantumisristä.
- Vältä tahatonta klyymistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen aikun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi klyynnistyslyöntimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan klyynnistyskytkimen ollessa klyymilassossa, altistat itseesi onnettomuuskirroksiin.
- Poista kaikki sääätötyökalut ja ruuvitaitat, ennen kuin klyymistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Vältä valkeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamissä tilanteissa.
- Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä kypsisi työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla ilkkuvista osista. Vältä vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua ilkkuvien osien.
- Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, etti ne on liitetty ja etti niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistoarutuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

#### 2.1.4 Sähkötyökalun käyttö ja käsitteily

- Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopiva sähkötyökalua idylliseen työskentelyyn parannetaan ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi klyymistää ja pysäyttää klyynnistyslyöntimellä. Sähkötyökalu,

- jota ei enää voi käynnistää ja pystytää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se tulee korjata.
- c) Irrota pistoke pistorasiastä ja/tai irrota akku ennen kuin muutat sähköjöitä, vahvdat terällä tai lisävarusteita ja kun lopetat työkalun käyttämisen. Tämä turvalompenpide estää sähkötyökalun lämmityksen vahingossa.
- d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niillä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeeneet tämä käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niillä käytävät komattomat henkilöt.
- e) Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, ettei ilkkuvat osat tolmivat molemmittoon eli välttää ole puristuksesta, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen työkalun käyttämistä. Usein loukkaantumisen ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
- f) Pidä terällä terävän ja puhallina. Huolella pidetään teräitä, joiden leikkauksia ovat terävät, eivät juuri herkistä, ja niillä työnteko on kevyempää.
- g) Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, terällä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työkalosuoite ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- 2.1.5 Akkukäytöllisen työkalun käyttö ja käsitteily**
- a) Lataa akku vain valmistajan suositustamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akujen lataamiseen.
- b) Käytä alinoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkuja. Jonkin muun akun käytöä saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
- c) Pidä irralinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperiinlitimistä, kolikoista, avaimista, nauhoista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimen välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
- d) Vihäriltä käytetä johtuen saattaa akusta vuotta nestettä, jota ei saa koskettaa. Jos nestettä vahingoaa joutuu iholle, huuhdeko kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lääkäriin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihmisyytä ja palovammoja.
- 2.1.6 Huolto**
- a) Anna koulutetujen ammattiinhenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauskalvin vain alkuperäisillä varaosilla. Sitä varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvaliseksi.
- 2.2 Porakoneita koskevat turvallisuusohjeet**
- a) Käytä kuulosuojaamia, kun poraat lisulla. Muutoin muu saattaa heikentää kuuloa.
- b) Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikirjoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
- c) Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, joa teet työtä, joissa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.

### 2.3 Ruuvalmia koskevat turvallisuusohjeet

Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, joissa ruuvi saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon. Jos ruuvi osuu virtajohtoon, myös koneen metalliosin saattaa johtua virta, ja saatat saada sähköiskun.

fi

### 2.4 Muut turvallisuusohjeet

#### 2.4.1 Henkilöturvallisuus

- a) Koneeseen ei saa tehdä minkäänlaista muutoksetta.
- b) Pidä koneesta kiinni sen käsikahvoista aina molemmissa käsiissä. Pidä käsikahvat kuvina ja puhallina oljystä ja rasvasta.
- c) Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivimistelullisesti varmistaaksesi sormiesi hyvin verenkierton.
- d) Valtaa pyörivien osien koskettamista. Kytke kone päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien koskettamisen, eteriin pyörivien työkulutteen, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
- e) Kytke päälii kytkeytä salpa päälii (suunnavaihtoyksikin keskilaentoon) aina, kun varastoit koneen tai kuljetat sitä.
- f) Konetta ei ole tarkoitettu voimittaan helkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua. Älä jätä laitteita lasten ulottuville.
- g) Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / idivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen hengityskeskus saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käytäjälle tai läheille oleville henkilöille. Tiettyt pölyt kuten tammen tai pyöiden pölyt on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, erityisesti jos niillä löytyy puunkäsittelyn itäaineita (kromatta, puunsuojaja-alneet). Asbestia sisältävillä materiaaneilla saavat työntää vain erikoiskoulutetut henkilöt. Käytä mahdollisuuksieni mukaan hengityssuojaointa. Jotta pölynpoisto on mahdollisimman tehokas, käytä soveltuvaan liikuteltavaa pölynpistoverustusta. Tarvittaessa käytä hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalla pölyllä. Varmista työpisteesi hyvät ilmanvaihto. Noudata eri materiaalien työstöistä annettuja maakohtaisia ohjeita ja määritelyitä.
- h) Selvitä työssäsi syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennuustyömaakäytöön hyväksyttyjä pölynimuria, joka tyytää viralliset pölynsuojaoluokitusmääritykset.
- i) Koneen käytämisen aikana käyttäjän ja välistömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käyt-

tettävillä suojaalaseja, suojaakypäriltä, kuulosuoja-  
mia, suojakäsineitä ja kevyttilä hengityssuojaaimia.

#### 2.4.2 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito

- a) Kinnittää irroitilinen työkappale. Käytä työkappaleen kinnittämiseen sopivaa kinnitintiiliä tai ruuviperkiötä. Nämä varmistavat, että työkappale pysyy turvalisemmin paikallaan kuin käsän pidättäessä, ja lisäksi molemmat kättejä ovat vapautat koneen käyttämiseen.
- b) Varmista, ettei terä sopii koneen istukkaan ja ettei terä on kunnolla kiinni istukassa.
- c) Suuria, painavia työkalutteita saa käyttää vain ensimmäisellä vahitteella. Muutoin on olemassa vaara, että kone pols päästää kytkeytäessä vaurioituu tai ettei epäsuotuisissa tilanteissa poraistuksia aiheuta.

fi

#### 2.4.3 Akkukäytöllisten sähkötyökalujen käyttö ja hoito

- a) Varmista, ettei laite on kytketty pois päästää ennen kuin kinnitit akun. Akun asennus sähkötykaluun, jonka käynnistyskytkin on kytynyt asennossaan, onnistuu onnettomuuksesta.
- b) Pidä akut suoressa korkealta lämpötiloilta ja avoimelta. Räjähdysvaara on olemassa.
- c) Älköön ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara.
- d) Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään pääsyestä kosteus voi aiheuttaa oikosulun, mikäli seurauksena saatetaa aiheuttaa palovammoja tai sytytä tulipalo.
- e) Käytä vain juuri kyseiseen koneeseen hyväksyttyjä akkuja. Ei-hyväksyttyjen akkujen tai kyttylöiden

käytäseen hyväksymättömien akujen käyttäminen aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.

- f) Ota liitumioniaakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käytämisestä annetut erityisohjeet huomioon.
- g) Älä oikosulje alkuoa. Varmista alua ennen akun paikalleen laittamista, ettei akun liittimissä akussa ja koneessa ole vierailta esineitä. Jos akun liittimillä tulee oikosulku, tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara on olemassa.
- h) Vaurioitunutta akkuja (esimerkiksi akkuja, jossa on murumia tai joesta on irronnut palasia tai jonka liittimet ovat painuneet sisään tai väläntyneet ulos), ei saa ladata eikä käyttää.
- i) Pidä koneesta kiinni erityisesti kahvoista, sillä rakenteiden sisällä olevat sähköjohtot tai koneen verkkajohto voivat aiheuttaa vakavan vaaratilanteen, jos terä kometta käytettäessä osuu niihin. Jos terä osuu jänneelliseen sähköjohtoon, koneen suojaamattomien metalliesineiden johtuu jännite, mikä aiheuttaa kyttyrijällä vakavan sähköiskun vaaran.
- j) Jos akku on ilan kuuma koskeva, se saattaa olla vaurioitunut. Aseta laite lämpötilaan etäälle sytytystä materiaaleista palovaarattomaan paikkaan, jossa voit valvoa laitetta, ja anna sen jäähtyä. Akun jäähdystä otta yhteyks Hilti-huoltoon.

#### 2.4.4 Sähköturvallisuus

Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metalliliimaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja. Koneen ulkopinnan metalliosiin saatetaa johtua jännite, jos vaurioiteta vahingossa virtajohtoa. Tästä aiheuttaa vakava sähköiskun vaara.

### 3 Kuvaus

#### 3.1 Määrälystensuunnitelma

SF 10W-A22 ja SF BM-A22 ovat lääkisihjattavia akkukäytöllisiä porakoneita, joilla voidaan kiertää ruuveja ja porata reikiä tarvikseen, puuhun sekä muovihin.

Älä käytä akkuja muiden määrälystensuunnitelmien koneiden ja laitteiden virtalähteineen.

Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä koneessa vain alkuperäisistä Hilti-lisävarusteista ja -lisälaitteista.

Kone on tarkoitettu ammattikäytöön. Koneita saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä koneen käytöistä vaaroista. Kone ja sen varusteet saatavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät konetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asialtaan.

#### 3.2 Vakiovarustus sisältää:

- 1 Kone
- 1 Shukalva
- 1 Käytööhöje
- 1 Koukkuvalin (SF BM-A22)

#### HUOMAUTUS

Sallittuja lisävarusteita löydetä Hilti-edustajalta tai internetistä osoitteesta [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

### 3.3 Litiumioniakun lataustilan ja ylikuumentumisen näyttö

Kun koneessa on litiumioniakuu, sen lataustila näytetään, kun painat toista vapautuspainikkeesta kovayesti (vasteeseeen saakka – tällä vapautta latautusta). Akun latauspinnassa oleva näyttö kertoo seuraavat tiedot:

LED palaa jatkuvasti	LED vilkkuu	Lataustila C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
LED 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	Aiku ylikuumentunut

### HUOMAUTUS

Lataustilan tarkastaminen koneen käytämisken aikana tai väliittömäksi käytämisestä jälkeen ei ole mahdollista. Jos akun lataustilan LED-merkkivalot vilkkuvat, ota ohjeet kappaleessa Vianmääritys huomioon.

fi

### 3.4 Koneen käytämisseen tarvitaan lisäksi

Soveltuva, suosituut akku (ks. taulukko Tekniset tiedot) ja soveltuva typpisarjan C 436 lauri.

### 3.5 Koneen ylikuormitukseen ja ylikuumentumisen näyttö

Koneessa on elektroninen ylikuormitusuoja ja ylikuumentemissuoja. Jos kone ylikuormituu tai ylikuumentuu, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kun vapautat käytökytkimen ja painat sitä uudelleen, päälee kytkeytymisessä voi olla vilve (koneen jällytymisvalhej).

LED palaa jatkuvasti	LED vilkkuu	Koneen tila
-	LED 1, 2, 3, 4	Kone ylikuormitettu tai ylikuumentunut

## 4 Tekniset tiedot

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!

Kone	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Nimellisjännite (tasavirtajännite)	21,6 V	21,6 V
Paino EPTA 01/2003 mukaan	2,7 kg	2,7 kg
Kierrostulo 1. valteella	0...310/min	0...320/min
Kierrostulo 2. valteella	0...530/min	0...550/min
Kierrostulo 3. valteella	0...1210/min	0...1250/min
Kierrostulo 4. valteella	0...2100/min	0...2150/min
Vääntömomentin (ruuvin kiinnitys pohmeilän materiaalille) säätiö porausyksimbolilla	Max. 72 Nm	Max. 50 Nm
Vääntömomentin säätiö (15 asentoa)	2...12 Nm	2...12 Nm
Porauskoko puuhun (kovaan)	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Porauskoko puuhun (pehmeään)	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Porauskoko metalliin	1,5...13 mm	1,5...20 mm

### HUOMAUTUS

Tässä käyttöohjeessa annetut äänensyntymis- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös alittumisten tilapäiseen arviointiin. Annetyt arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käytötarikoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarikoituksiin, polkeavaihtajuus tai terä lähtyy käytästä tai pruuteille estää huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoituksesta. Tämä saatetaan merkitä vakiisti ilman alittumista koko työskentelyajan aikana. Alittumisesta torjutaessa on

otettava huomioon myös ne ajat, joilla kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinainen työtä. Tämä saatetaan merkitä työntekijän vähentää ottelumista koko työskentelyajan aikana. Käytäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän valkutuksella ryhdy tarpeellislin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen liittynytävien työkalujen huolto, ikäisen lämpimänä pitämisen, työtehtävien organisointi.

#### Mielutiedot standardin EN 60745 mukaan:

Mielutehotaso, kone SF 10W-A22, $L_{WA}$	86 dB (A)
Mielutehotaso, kone SF 8M-A22, $L_{WA}$	88 dB (A)
Ilmoitettu mielutehotason epävarmuus, $K_{WA}$	3 dB (A)
Mielupäätöön lännepainetaso, ikone SF 10W-A22, $L_{PA}$	75 dB (A)
Mielupäätöön lännepainetaso, ikone SF 8M-A22, $L_{PA}$	77 dB (A)
Ilmoitettu mielutehotason epävarmuus, $K_{PA}$	3 dB (A)



#### Tärinän kokonaistarvot (kolmen suunnan vektorien summa), määritetty standardin EN 60745 mukaan

Tärinäarvo ruuvataessa, $a_t$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Epidärmus ruuvataessa, $K_t$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo porattaessa metalliin, $a_{t,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Epidärmus porattaessa metalliin, $K_{t,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Akku	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Nimellisjännite	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Kapasiteetti	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Paino	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

## 5 Käyttöönotto

### 5.1 Jo käytetyn akun lataaminen

Varmista, että akun ulkopinnat ovat puhtaat ja kuivat ennen kuin lataat akun sille tarkoitettuun laturiin. Lue akun lataamisohejeet käytettävän laturin käyttöohjeesta.

### 5.2 Akun kiinnitys

#### VAROITUS

Varmista ennen akun kiinnittämistä, että kone on kytketty pois päältä ja että käynnistymisen esto on kytketty pääle (suunnanvaloikytkin keskiasennossa). Käytä aina vain koneeseen hyväksyttyä Hiltti-akkuua.

1. Työnnä akku koneeseen takaapäin siten, että akku kuuluvasti kaikki kertaa naksaa ja lukituu kiinnityksessä.
2. **VAROITUS** Laitteesta putoamaan pääiseviä akkuja saattaa vahingoittaa sinua tai muita.  
Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni koneessa.

### 5.3 Akun irrotus

### 5.4 Shukahvan kiinnitys

1. Kytkä suunnanvaloikytkin keskiasentoon (pääle kytketymisen esto) tai irrota koneesta akku.
2. Avaa shukahvan lukitus kiertämällä shukahvaa.
3. Putoa shukahva (kiertyspanta) istukan yli koneen kaulan päälle.
4. Käännä shukahva haluamaasi asentoon.
5. Kiristä shukahva kunnolla kiinni kiertämällä kahvasta.
6. Varmista, että shukahva on kunnolla kiinni.

### 5.5 Akkujen kuljetus ja varastointi

#### VAROITUS

Palovaara. Älä koskaan varastoi tai kuljeudu akkuja suojaamattomina muiden tavaroiden jouhossa. Oikosulun aiheuttama vaara.

Vedä akku lukitusasennostaan (jäytiässäntö) ensimmäiseen lukitusasentoon (kuljetusasento).

Kun lähetät akuja (maantie-, junan-, laivan- tai lentorahdikuljetuksessa), ota kuljetusten kansainväliset ja kansalliset turvallisuusmääräykset huomioon.

## 6 Kaytto

### VAROITUS

Materiaalista saatetaan sinkoilla sirpaleita sen käytölyn aikana. Käytä suojaileseja ja suojauskäsineitä sekä kevyttä hengityssuojainta, jos käytössä ei ole pölypoistoalatteta. Sirpaleet saatavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.

### VAROITUS

Kone saatetaan kuumentua käytön aikana. Käytä suojauskäsineitä.

### VAROITUS

Porataessa ja ruuvattaessa kone saatetaa pyräillä ilik-kummaan sivusuunnassa. Käytä koneessa aina sivukahva ja pidä molemmilla käsillä lujaasti kihniä käsikahvasta ja sivukahvasta. Tarttu sivukahvaan aina ulko-puolen suunnasta.

### VAROITUS

Käytä suojauskäsineitä, kun valhdat työkaluteriilin, jotta teri ei aiheuta haavoja tai palovammoja.

#### 6.1 Pyörimissuunnan valitseminen

##### HUOMAUTUS

Suunnarvoihdyksellä voit valita istuksen pyörimissuunnan. Saipa estätä suunnen vaihtamisen mottorin idyessä. Keskiaseossa idyittäkytkin on luettu. Palaa suunnarvoihdyksellä oikealle (koneen pyörimissuuntaan nähdien), jolloin pyörimissuunta vasemmalle kytkeytyy. Palaa suunnarvoihdyksellä vasemmalle (koneen pyörimissuuntaan nähdien), jolloin pyörimissuunta oikealle kytkeytyy.

#### 6.2 Sivukahvan säätäminen

- Avaa sivukahvan lukitus kierrämällä sivukahvaa.
- Kierrä sivukahva haluamaasi asentoon.
- Kierrä sivukahva kierrämällä kihni.
- Varmista, että sivukahva on kunnolla kihni.

#### 6.3 Kierrosluvun valinta nelivaldekytkimellä

##### HUOMAUTUS

Mekaanisella neliasentolaisella valddekytkimellä voit valita koneen kiemosluvun. Eri vaihdeasetukset näet kuvasista. Ilmoitettu joutokäytäkierrosluku saavutetaan vain täyteen ladattua akulla.

#### 6.4 Kytkeytä päälii ja pois päälii

Kytkeytkimästä hitaasti painamalla voit sättää koneen kiemosluvua portaattonaasti maksimikiemoslukuun saakka.

#### 6.5 Poranterän kiinnittäminen

- Kytke suunnarvoihdon kytkin keskiasentoon tai irrota akku koneesta.
- Tarkasta, että terin istuukapäät on puhdas. Tarvittaessa puhdista terin istuukapäät.

- Ohjaa työkaluteriä istuukseen ja kierrä pikalistuksia kihni, kunnes kuulet useammman mekaanisen kilahduksen.
- Varmista, että työkaluterä on kunnolla kihni.

#### 6.6 Poranterän irrottaminen

- Kytke suunnarvoihdon kytkin keskiasentoon tai irrota akku koneesta.
- Avaa pikalistuksia.  
**HUOMAUTUS** Tarvittaessa käytä apuna koneen mukana toimitettua koulukuvalinta (SF 8M-22A).
- Vedä teri ihti istuukasta.

#### 6.7 Poraaminen

fi

##### VAROITUS

Käytä työkappaleen kiinnittämiseen sopivia kiinnityksiä tai ruuvipenikköitä. Nämä varmistat, että työkappale pysyy turvallisemmin paikallaan kuin käsin pidettäessä, ja lisäksi molemmat kätesi ovat vapaat koneen käyttämiseen.

- Kierrä vääräntömomentin ja toimintatavan säätörengas poraamisen symbolin kohdalle.
- Kytke suunnarvoihdyksellä pyörimissuunta oikealle.

#### 6.8 Ruuvaaminen

##### 6.8.1 Ruuvauskärjenpilimi / ruuvauskärjen kiinnittäminen

- Kytke suunnarvoihdon kytkin keskiasentoon tai irrota akku koneesta.
- Avaa pikalistuksia.
- Laita ruuvauskärjenpilidi pikalistukskaan ja kierrä se kihni.
- Tarkasta ruuvauskärjenpilimestä vetämällä, että se on kunnolla kihni.
- Kiinnitä ruuvauskärki ruuvauskärjenpilimeen.

##### 6.8.2 Ruuvaaminen

- Valitse tarvittava vääräntömomentti vääräntömomentin, poraamisen ja ikkulla ponaamisen säätörengalla.
- Valitse haluamasi pyörimissuunta suunnarvoihdyksellä.

##### 6.8.3 Ruuvauskärjen / ruuvauskärjenpilimen irrottaminen

- Kytke suunnarvoihdon kytkin keskiasentoon tai irrota akku koneesta.
- Irrota ruuvauskärki ruuvauskärjenpilimestä.
- Avaa pikalistuksia.
- Irrota ruuvauskärjenpilidi.

## 6.9 Vyökkouku 7

### VAROITUS

Ennen työn aloittamista tarkasta, että vyökkouku on kunnolla klinnitetyt.

Volt klinnitää koneen vyökkoukulla vyöhösi lätevistä ulottuville. Volt myös valtaa vyökkouun koneen toiselle puolelle, jos olet vasonkätilinen.

1. Vedä akku irti koneesta.
2. Laita nauvikklinnityslevy sille tarkoitettuun ohjuriin.
3. Klinnitä vyökkouku kahdeksalla ruuvilla.

## 7 Huolto ja kunnossapito

### VAARA

Sähköisen korjaustyöt saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen erikoiskorjaamo.

fi

### 7.1 Koneen hoito

### VAROITUS

Pidä kone ja sen osat kahvapinnat kuivina, puhdaina, öljytöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita.

Älä koskaan käytä ikonetta, jos sen tuuletusraut ovat tulkeutuneet! Puhdistaa tuuletusraut varovasti kuivalla harjalla. Varo, ettei koneen sisään pääse tulkeutumaan vieraita esineitä. Puhdistaa koneen ulkopinnat kostealla ilmalta säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen ve-

sisuhihua, paine- tai hyyrypesuria. Älä julksevaan vettä. Muutoin koneen sähköturvallisuus vaarantuu.

### 7.2 Lithiumioniakkujen hoito

### HUOMAUTUS

Kylmäys laskee akun tehoa.

### HUOMAUTUS

Varastoi akku vähedesäli ja kuivassa paikassa.

Jotta akku kestääsi mahdollisimman pitkään, lopeta akun purkaminen, kun akun teho selvästi heikentyy.

### HUOMAUTUS

- Jos jatkat käyttämistä, akun purkaminen päättyy automaattisesti ennen kuin akun ikä nolhin syntyy vaurioita.
- Lataa akku siis vain li-ionlaiulle tarkoitettuilla Hilti-laturilla.

## 8 Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Kone ei toimi.	Akku ei ole kunnolla paikallaan tai akku on tyhjiä.	Akun pitää lukeutua paikalleen kauottavasti kaksia kertaa naksaltaan, tai akku on ladattava.
	Sähköinen vika.	Irrota akku koneesta ja hakeudu Hilti-huoltoon.
Kone ei toimi ja kaikki 4 LED-merkkivaloa vilkkuvat	Kone hetkellisesti ylikuumennettu.	Vapauta käyttökytkin ja paina uudelleen.
	Ylikuumenemissuoja.	Anna koneen jäähtyä. Puhdistaa tuuletusraut.
Kone ei toimi ja LED-merkkivalo 1 vilkkuu.	Akku tyhjentynyt.	Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
	Akku liian kuuma tai liian kylmä.	Anna akun jäähtyä tai lämmittää suositteluun käyttölämpötilaan.
Käyttöölyttämät ei saa painettua tai se on lukittunut.	Suunnarvalihokytkin keskiaseossa (kuljetusasento).	Paina suunnarvalihokytkin vasemmalle tai oikealle.
Aikku tyhjenee tavallista nopeammin.	Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.	Anna aikun hitaasti lämmittää huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukeudu paikalleen selvästi kaksia kertaa naksaltaan.	Akun korvalkoet likaantuneet.	Puhdistaa korvalkoet ja lukeudu akku paikalleen. Jos ongelma ei poistunut, hakeudu Hilti-huoltoon.
Kone tai akku kuumenee vilmikkaasti.	Sähköinen vika.	Kytke kone heti pois päältä, irrota akku koneesta ja ota yhteys Hilti-huoltoon.
	Kone on ylikuumennut (käyttöölyttämisraaja ylittynyt).	Vaihda työtehtävään sopiva kone.

## 9 Hävittäminen

### VAROITUS

Koneen virheellinen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavat: Muoviosien politamisessa syntyy myrkkyisiä kaasuja, jotka voivat johtaa saastumisiin. Paristot ja akut saattavat vaurioituaan tai kaumentuessaan räjähää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumisen. Huollattomasti hävitetyt kone saattavat joutua asiallomien henkilöiden käytölön, jotka voivat käyttää konetta viljän. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.

### VAROITUS

Hävitä vialliset akut viipymättä. Pidä ne pois lasten ulottuvilta. Älä pura akkuja äläkä polta niitä.

### VAROITUS

Hävitä vanhat akut maakohtaisen ympäristönsuojaeluminäärysten mukaisesti tai toimita vanhat akut Hiltille hävittäväksi.



fi

Hilti-koneet ja -laiteet on pääosin valmistettu kierrätyskalpailta materiaaleista. Kierrätyksen edellytyksä on materiaalien asialliskalainen eroteltu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat työkalut kierrätäviksi. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta tai Hilti-myymälästäsi taitaa.



Koskee vain EU-maihin

Älä hävitä sähkötydkaluja tavallisen kotitalousjätteen mukana!

Sähkö- ja elektronikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisen sovellusten mukaisesti kihyetty sähkötydkalut on toimitettava erilaiskeräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöstavalliseen kierrätykseen.

## 10 Valmistajan myöntämä takuu

Jos sinulla on takueuhdoin illyvillä kysymyksillä, ota yhteyttä paikalliseen Hilti-edustajaan.

## 11 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)

Nimi:	Alikuporakone
Typpimerkintä:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Bukupohi:	01
Suunnitteluvuosi:	2012/2015

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Lucchini  
Head of QA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
03/2015

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset: 2006/42/EY, 19. huhtikuuta 2016 saakka: 2004/108/EC, 20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU, 2006/68/EY, 2011/65/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

### Tekninen dokumentaatio:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland

## ОРИГИНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SF 10W-A22 / SF 8M-A22

Перед началом работы обязательно изучите руководство по эксплуатации.

Всегда храните данное руководство по эксплуатации рядом с инструментом.

При смене владельца обязательно передайте руководство по эксплуатации вместе с инструментом.

РУ

<b>Содержание</b>	о.
1 Общие указания	60
2 Указания по технике безопасности	61
3 Описание	64
4 Технические характеристики	65
5 Подготовка к работе	66
6 Эксплуатация	67
7 Уход и техническое обслуживание	68
8 Поиск и устранение неисправностей	69
9 Утилизация	69
10 Гарантия производителя	70
11 Декларация соответствия нормам ЕС (оригинал)	70

■ Цифрами обозначены соответствующие иллюстрации. Иллюстрации см. в начале руководства по эксплуатации.

В тексте данного руководства по эксплуатации «инструмент» всегда обозначает аккумуляторную дрель-шуруповёрт SF 10W-A22 или SF 8M-A22 с присоединенным аккумулятором.

#### Обзор изделия ■

- ① Бензовая рукоятка
- ② Переключатель левого/правого вращения с блокировкой выключения
- ③ 4-ступенчатый переключатель
- ④ Основной выключатель (с электронной регулировкой частоты вращения)
- ⑤ Рукоятки
- ⑥ Кольцо регулировки крутящего момента и установки режима сверления
- ⑦ Быстроизъемный патрон
- ⑧ Место крепления крепежного крючка (для ношения инструмента на поясе)
- ⑨ Освещение
- ⑩ Аккумулятор
- ⑪ Индикатор уровня заряда и неисправности (литий-ионного аккумулятора)
- ⑫ Кнопка блокировки с дополнительной функцией активирования индикатора уровня заряда аккумулятора

#### 1 Общие указания

##### 1.1 Сигнальные сообщения и их значение

###### ОПАСНО

Общее обозначение непосредственной опасной ситуации, которая может повлечь за собой тяжёлые травмы или представлять угрозу для жизни.

###### ВНИМАНИЕ

Общее обозначение потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой тяжёлые травмы или представлять угрозу для жизни.

###### ОСТОРОЖНО

Общее обозначение потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой лёгкие травмы или повреждение оборудования.

###### УКАЗАНИЕ

Указания по эксплуатации и другая полезная информация.

##### 1.2 Обозначение pictogramm и другие обозначения

###### Предупреждающие знаки



Опасность:

###### Предписывающие знаки



Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации

## Символы

No	/min	====	█
Номинальная частота вращения на холостом ходу	Обороты в минуту	Постоянный ток	Сайрена без удара

Расположение идентификационных данных на инструменте

Типовое обозначение указано на заводской табличке внутри инструмента, а серийный номер сбоку на корпусе. Занесите эти данные в настоящее руководство по эксплуатации. Они необходимы при сервисном обслуживании инструмента и консультациях по его эксплуатации.

Тип:

Поколение: 01

Серийный номер:

RU

## 2 Указания по технике безопасности

### УКАЗАНИЕ

Приведенные в главе 2.1 указания по технике безопасности включают в себя все общие меры безопасности при эксплуатации электронных инструментов, приводимые в данном руководстве по эксплуатации согласно принятым нормам. В связи с этим возможны наличие указаний, не относящихся к данному инструменту.

### 2.1 Общие указания по технике безопасности для электронных инструментов

#### a) ВНИМАНИЕ

Прочтите все указания по мерам безопасности и инструкции. Невыполнение приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или вызвать тяжелые травмы. Сохраните все указания по технике безопасности и инструкции для следующего пользователя. Используемый далее термин «электронный инструмент» относится к электронному инструменту, работающему от электрической сети (с сетевым кабелем) и от аккумулятора (без сетевого кабеля).

#### 2.1.1 Безопасность рабочего места

- Следите за чистотой и порядком на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте и плохое освещение могут привести к неожиданным случаям.
- Не используйте электронный инструмент во взрывоопасной зоне, где имеются горючие жидкости, газы или пыль. При работе электронного инструмента из-за короткого замыкания могут воспламеняться пыль или пары.
- Не разрешайте детям и посторонним приближаться к работающему электронному инструменту. Отвлекаясь от работы, можно потерять контроль над электронным инструментом.

#### 2.1.2 Электрическая безопасность

- Соединительная вилка электронного инструмента должна соответствовать розетке электросети. Не изменяйте конструкцию вилки. Не

используйте переходные вилки с электронными инструментами с защитным заземлением. Оригинальные вилки и соответствующие им розетки снижают риск поражения электрическим током.

- Избегайте непосредственного контакта с заземленными поверхностями, например с трубами, отопительными приборами, печами (плитами) и холодильниками. При соприкосновении с заземленными предметами возникает повышенный риск поражения электрическим током.
- Предохраняйте электронные инструменты от дождя или воздействия влаги. В результате попадания воды в электронный инструмент возрастает риск поражения электрическим током.
- Не используйте кабель не по назначению, например, для переноски электронного инструмента, его подвешивания или для выдергивания вилки из розетки электросети. Защищайте кабель от воздействий высоких температур, масла, острых кромок или вращающихся узлов электронного инструмента. В результате повреждения или сжатия кабеля повышается риск поражения электрическим током.
- Если работы выполняются на открытом воздухе, применяйте только удлинительные кабели, которые разрешено использовать вне помещений. Применение удлинительного кабеля, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- Если нельзя избежать работы с электронным инструментом в условиях влажности, используйте автомат защиты от тока утечки. Использование автомата защиты от тока утечки снижает риск поражения электрическим током.

#### 2.1.3 Безопасность персонала

- Будьте внимательны, следите за своими действиями и серьезно относитесь к работе с электронным инструментом. Не пользуйтесь электронным инструментом, если вы устали или находитесь

под действием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Незначительная ошибка при навыкательной работе с электроинструментом может стать причиной серьезного травмирования.

- b) Применяйте индивидуальные средства защиты и всегда обязательно надевайте защитные очки. Использование индивидуальных средств защиты, например, респиратора, обуви на нескользящей подошве, защитной каски или защитных наушников, в зависимости от вида и условий эксплуатации электроинструмента, снижает риск травмирования.
- c) Избегайте непреднамеренного включения электроинструмента. Убедитесь в том, что электроинструмент выключен, прежде чем подключить его к электропитанию и/или вставить аккумулятор, поднимать или перевозить его. Ситуации, когда при переноске электроинструмента пальцы находятся на выключателе или когда включенный электроинструмент подключается к сети, могут привести к несчастным случаям.
- d) Перед включением электроинструмента удалите регулировочные устройства и гаечный ключ. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- e) Страйтесь избегать неестественных поз при работе. Постоянно сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Носяте спецодежду. Не надевайте очень свободной одежды или украшений. Оберегайте волосы, одежду и перчатки от вращающихся узлов электроинструмента. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены ими.
- g) Если предусмотрено подсоединение устройств для сбора и удаления пыли, убедитесь, что они подсоединенны и используются по назначению. Использование модуля пылеудаления снижает среднее воздействие пыли.

#### 2.1.4 Использование и обслуживание электроинструмента

- a) Не допускайте перегрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент, предназначенный именно для данной работы. Соблюдение этого правила обеспечит более высокое качество и безопасность работы в указанном диапазоне мощности.
- b) Не используйте электроинструмент с неправильным выключателем. Электроинструмент, включение или выключение которого затруднено, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- c) Прежде чем приступить к регулировке электроинструмента, замене принадлежностей или перед перерывом в работе, выньте вилку из розетки и/или аккумулятор из электроинструмента. Эта мера предосторожности предотвращает случайное включение электроинструмента.

c) Храните ненапольные электроинструменты в местах, недоступных для детей. Не давайте электроинструмент лицам, которые не умеют им пользоваться или не прочитали настоящих указаний. Электроинструменты представляют собой опасность в руках не опытных пользователей.

- c) Бережно обращайтесь с электроинструментами. Проверяйте безупречное функционирование подвижных частей, легкость их хода, целостность и отсутствие повреждений, которые могли бы спровоцировать на работу электроинструмента. Сдавайте поврежденные части инструмента в ремонт до его использования. Причиной многих несчастных случаев является несоблюдение правил технического обслуживания электроинструментов.
- d) Необходимо следить за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми. Загнивание содержащееся в рабочем состоянии режущих инструментов происходит рано, ими легче управлять.
- e) Применяйте электроинструмент, принадлежащий, вспомогательные устройства и т. д. согласно указаниям. Учитывайте при этом рабочие условия и характер выполняемой работы. Использование электроинструментов не по назначению может привести к опасным ситуациям.

#### 2.1.5 Использование и обслуживание аккумуляторного инструмента

- a) Заряжайте аккумуляторы только при помощи зарядных устройств, рекомендованных изготовителем. При использовании зарядного устройства для зарядки несоответствующих ему типов аккумуляторов возможна опасность взрыва.
- b) Используйте только оригинальные аккумуляторы, рекомендованные специально для этого инструмента. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и опасности взрыва.
- c) Ненапольные аккумуляторы храните вдали от скрепок, монет, ключей, иголок, винтов и других металлических предметов, которые могут стать причиной замыкания контактов. Замыкание контактов аккумулятора может привести к сгоранию или взрыву.
- d) При неверном обращении с аккумулятором из него может выплыть электролит. Избегайте контакта с ним. При случайном контакте смойте водой. При попадании электролита в глаза немедленно обратитесь за помощью к врачу. Вытекший из аккумулятора электролит может привести к раздражению кожи или слизистых.

#### 2.1.6 Сервис

- a) Доверяйте ремонт своего электроинструмента только квалифицированному персоналу,

использующему только оригинальные запчасти. Этим обеспечивается поддержание электроинструмента в безопасном и исправном состоянии.

#### 2.2 Указания по технике безопасности при работе с дрелими

- a) При работе с ударными дрелями носите защитные наушники. В результате воздействия шума возможна потеря слуха.
- b) Используйте дополнительные рукоятки, которые входят в комплект инструмента. Потеря контроля над инструментом может привести к травмам.
- c) При опасности повреждения рабочими инструментами открытой электропроводки держите инструмент за изолированные поверхности. При контакте с токопроводящей линией металлические части инструмента также находятся под напряжением, что может привести к поражению электрическим током.

#### 2.3 Указания по технике безопасности для (дрели-)шуруповерта

При опасности повреждения заворачиваемым шурупом открытой электропроводки держите электроинструмент за изолированные поверхности. При контакте шурупа с токопроводящими предметами изолирующие металлические части инструмента находятся под напряжением, что может привести к поражению электрическим током.

#### 2.4 Дополнительные указания по технике безопасности

##### 2.4.1 Безопасность персонала

- a) Внесение изменений в конструкцию инструмента и его модификация запрещаются.
- b) Всегда держите инструмент за рукоятки обеими руками. Следите за тем, чтобы рукоятки были сухими и без следов масла и смазки.
- c) Чтобы во время работы руки не затекали, делайте перерывы для расслабления и разминки пальцев.
- d) Не прикасайтесь к вращающимся деталям инструмента. Включайте инструмент только после того, как подведите его к рабочей зоне. Принесение к вращающимся узлам, в особенности к вращающимся насадкам, может привести к травмам.
- e) При хранении и транспортировке инструмента в чехол/антивибрационную блокировку включения (переключатель левого/правого вращения должен находиться в среднем положении).
- f) Инструмент не предназначен для использования физически ослабленными лицами без соответствующего инструктажа. Держите инструмент в недоступном для детей месте.
- g) Пыль, возникающая при обработке материалов (например лакокрасочных покрытий), содержит смолы, некоторых видов древесины, ба-

тона/коричневой и каменной пыли с частичками кварца, минералов, а также металлов может представлять опасность для здоровья. Вдыхание частиц такой пыли или контакт с ней может стать причиной появления аллергических реакций и/или заболеваний дыхательных путей как у пользователя, так и у находящихся поблизости лиц. Некоторые виды пыли (например пыль, возникающая при обработке дуба или бук) считаются канцерогенными, особенно в комбинации с дополнительными материалами, используемыми для обработки древесины (соли хромовых кислот, средства защиты древесины). Обработка материалов с содержанием асбеста должна выполняться только специалистами. По возможности используйте пылеотсасывающий аппарат. Для эффективного удаления пыли используйте подходящий пылеулавливющий аппарат. При необходимости надевайте респиратор, который подходит для защиты от конкретного вида пыли. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны. Соблюдайте действующие национальные предписания по обработке материалов.

- h) Перед началом работы выясните по материалу заготовки класс опасности возникающей пыли. Для работы с инструментом используйте строительный пылеулавливатель, степень защиты которого соответствует действующим нормам пылезащиты.
- i) При работе с инструментом работающий и находящиеся в непосредственной близости лица должны надевать соответствующие защитные очки, защитный шлем, защитные наушники, защитные перчатки и легкий респиратор.

##### 2.4.2 Аккуратное обращение с электроинструментом и его правильная эксплуатация

- a) Надежно фиксируйте заготовку. Для фиксации заготовки используйте струбцины или тиски. Это надежнее, чем удерживать ее рукой, и при этом можно держать инструмент двумя руками.
- b) Убедитесь, что инструменты имеют подходящие к патрону хвостовики и надежно фиксируются в патроне.
- c) Эксплуатация электроинструмента с большими и тяжелыми рабочими (сменными) инструментами допускается только на первой ступени. В противном случае при выключении электроинструмент может получить повреждения или при тех или иных обстоятельствах может произойти разбокорвка закрученного патрона.

##### 2.4.3 Аккуратное обращение с аккумуляторными инструментами и их правильное использование

- d) Перед установкой аккумулятора убедитесь, что инструмент выключен. Установка аккумулятора во включенный электроинструмент может привести к несчастным случаям.

- b) Храните аккумуляторы на безопасном расстоянии от источников огня и высокой температуры. Существует опасность взрыва.
- c) Запрещается разбирать, сдавливать, нагревать до температуры выше 80 °C или сжигать аккумуляторы. В противном случае существует опасность взрыва, взрыва и скота одной жидкостью, находящейся внутри аккумулятора.
- d) Не допускайте попадания влаги. Проникновение влаги внутрь инструмента может привести к короткому замыканию и стать причиной электрических соняг или возникновения пожара.
- e) Используйте только допущенные к эксплуатации с соответствующим инструментом аккумуляторы. При использовании не допущенных к эксплуатации аккумуляторов или при использовании аккумуляторов не по назначению существует опасность взрыва и перегрева.
- f) Соблюдайте специальные предписания по транспортировке, хранению и эксплуатации литий-ионных аккумуляторов.
- g) Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Перед установкой аккумуляторного блока убедитесь в том, что его контакты и контакты в инструменте чистые. В случае короткого замыкания контактов аккумуляторного блока существует опасность взрыва, взрыва и скота одной жидкостью.
- h) Поврежденные аккумуляторы (например аккумуляторы с царапинами, сломанными

частями, попнутыми, надавленными и/или вытнутыми контактами) заряжать и использовать повторно запрещается.

- i) При опасности повреждения инструментом скрытой электропроводки или сетевого кабеля держите инструмент за изолированные поверхности. При контакте с токопроводящими предметами недацционные металлические части инструмента находятся под напряжением, что может привести к поражению электрическим током.
- j) Слишком сильный нагрев аккумулятора (такой, что до него невозможно дотронуться) указывает на его возможный дефект. Установите инструмент в пожаробезопасном месте на достаточном расстоянии от воспламеняющихся материалов, где вы сможете контролировать ситуацию. Дайте инструменту остить. После того, как аккумулятор остынет, свяжитесь с сервисной службой Hilti.

#### 2.4.4 Электрическая безопасность

Перед началом работы проверяйте рабочее место на наличие скрытой электропроводки, газовых и водопроводных труб, например, при помощи металлоискателя. Открытые металлические части инструмента могут стать проводниками электрического тока, если случайно задеть электропроводку. При этом возникает опасность поражения электрическим током.

### 3 Описание

#### 3.1 Использование инструмента по назначению

SF 10W-A22 и SF BM-A22 представляют собой ручные аккумуляторные дрели-шуруповерты, предназначенные для сверления стали, древесины и пластика, а также для заворачивания и выворачивания шурупов.

Не подключайте аккумуляторные блоки к другим устройствам.

Во избежание травм персонала и повреждения инструмента используйте только оригинальные принадлежности и инструменты производства Hilti.

Инструмент предназначен для профессионального использования, поэтому может обслуживаться и ремонтироваться только уполномоченным персоналом. Персонал должен пройти специальный инструктаж по технике безопасности. Использование инструмента не по назначению или его эксплуатация необученным персоналом представляют опасность.

#### 3.2 Стандартное оснащение:

- 1 Инструмент
- 1 Боновая рукоятка
- 1 Руководство по эксплуатации
- 1 Крючковый ключ (SF BM-A22)

#### УКАЗАНИЕ

Допущенные к эксплуатации принадлежности спрашивайте в сервисном центре Hilti или см. на [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### 3.3 Индикатор уровня заряда и перегрева литий-ионного аккумулятора

При использовании литий-ионных аккумуляторов индикация уровня их заряда отображается после легкого нажатия одной из кнопок деблокировки [нажимать выполнять только до начала сопротивления]. Индикаторные сигналы на обратной стороне аккумулятора:

Светодиод горит непрерывно	Светодиод мигает	Уровень заряда С
Светодиод 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
Светодиод 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
Светодиод 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
Светодиод 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	Светодиод 1	C < 10 %
-	Светодиод 1	Аккумулятор перегрет

#### УКАЗАНИЕ

Во время работы и непосредственно после ее завершения вызов индикации уровня заряда невозможен. При мигании светодиодов индикатора уровня заряда аккумулятора следуйте указаниям из главы «Поиск и устранение неисправностей».

#### 3.4 Что еще необходимо для эксплуатации инструмента

Подходящий (рекомендованный НИ) аккумулятор (см. таблицу «Технические характеристики») и подходящее зарядное устройство серии С 4/36.

RU

#### 3.5 Индикатор перегрузки и перегрева инструмента

Инструмент оснащен электронной системой защиты от перегрузки и перегрева (электродвигателя). При перегрузке и перегреве инструмент автоматически выключается. Кратковременное отпускание и последующее нажатие основного выключателя могут привести к задержкам включения (обусловленные фазами охлаждения инструмента).

Светодиод горит непрерывно	Светодиод мигает	Состояние инструмента
-	Светодиод 1, 2, 3, 4	Инструмент перегружен или перегрет

### 4 Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений!

Инструмент	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Номинальное напряжение (постоянное напряжение)	21,6 В	21,6 В
Масса согласно методу EPTA 01/2003	2,7 кг	2,7 кг
Частота вращения на 1-й ступени	0...310/min	0...320/min
Частота вращения на 2-й ступени	0...530/min	0...550/min
Частота вращения на 3-й ступени	0...1210/min	0...1250/min
Частота вращения на 4-й ступени	0...2100/min	0...2150/min
Крутящий момент (заворачивание шурупов в мягкую древесину) Установка – Символ режима сверления	Макс. 72 Нм	Макс. 50 Нм
Регулировка крутящего момента (15 ступеней)	2...12 Нм	2...12 Нм
Диапазон диаметров сверления древесины (твердой)	1,5...20 мм	1,5...20 мм
Диапазон диаметров сверления древесины (мягкой)	1,5...50 мм	1,5...32 мм
Диапазон диаметров сверления металла	1,5...13 мм	1,5...20 мм

#### УКАЗАНИЕ

Приведенные здесь значения уровня звукового давления и вибрации были измерены согласно стандартизированной процедуре измерения и могут использоваться для сравнения электроинструментов между собой. Они также подходят для предварительной оценки вредных воздействий. Указанные данные представляют основные области применения электроинструмента. Однако если электроинструмент используется для других целей, с другими рабочими (специальными) инструментами или в случае его неудовлетворительного техобслуживания, данные могут быть иными. Вследствие этого в течение всего периода работы инструмента возможно значительное

увеличение вредных воздействий. Для точного определения вредных воздействий следует также учитывать промежуточные времена, в течение которых инструмент находится в выключенном состоянии или работает включением. Вследствие этого в течение всего периода работы инструмента возможно заметное уменьшение вредных воздействий. Примите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия возникающего шума и/или вибраций, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, сохранение тепла рук, правильная организация рабочих процессов.

#### Данные о шуме согласно EN 60745:

Уровень звуковой мощности SF 10W-A22, L <sub>WA</sub>	86 дБ (A)
Уровень звуковой мощности SF 8M-A22, L <sub>WA</sub>	88 дБ (A)
Погрешность вышеприведенных значений уровня шума, K <sub>WA</sub>	3 дБ (A)
Значение уровня звукового давления SF 10W-A22, L <sub>PA</sub>	75 дБ (A)
Значение уровня звукового давления SF 8M-A22, L <sub>PA</sub>	77 дБ (A)
Погрешность вышеприведенных значений уровня шума, K <sub>PA</sub>	3 дБ (A)

ГЦ

#### Общие значения вибрации (векторная сумма по трем осям), измер. согласно EN 60745

Значение вибрации при закручивании, a <sub>h</sub>	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность при закручивании, K <sub>h</sub>	1,5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность (сверление в металле), a <sub>h,D</sub>	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность при сверлении в металле, K <sub>h,D</sub>	1,5 м/с <sup>2</sup>

Аккумулятор	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Номинальное напряжение	21,6 В	21,6 В	21,6 В	21,6 В
Емкость	1,6 Ач	2,6 Ач	3,3 Ач	5,2 Ач
Масса	0,48 кг	0,48 кг	0,78 кг	0,78 кг

## 5 Подготовка к работе

### 5.1 Зарядка бывшего в использовании аккумулятора

Перед тем как установить аккумулятор в подходящее зарядное устройство, убедитесь, что внешние поверхности аккумулятора чистые и сухие.

Перед зарядкой прочтите руководство по эксплуатации зарядного устройства.

### 5.2 Установка аккумулятора

#### ОСТОРОЖНО

Перед установкой аккумулятора убедитесь, что инструмент выключен и заблокирован от включения (переключатель левого/правого вращения находится в среднем положении). Используйте только аккумуляторы NiMH, допущенные для вашего инструмента.

- Вставьте аккумулятор сзади в инструмент до упора так, чтобы он зафиксировался с характерным двойным щелчком.

- ОСТОРОЖНО** Выпадение аккумуляторного блока может представлять опасность для вас и/или других лиц. Проверьте надежность фиксации аккумулятора в инструменте.

### 5.3 Удаление аккумулятора

### 5.4 Установка боковой рукоятки

- Переведите переключатель левого/правого вращения в среднее положение (блокировано включение) или отсоедините аккумулятор от инструмента.
- Поверните боковую рукоятку, чтобы расфиксировать ее.
- Установите боковую рукоятку (фиксирующее кольцо) через зажимной патрон на хвостовик.
- Установите боковую рукоятку в нужное положение.

5. Заденьте боковую рукоятку, повернув її.
6. Проверьте надійність фіксації бокової рукоятки.

#### 5.5 Транспортування та зберігання акумулятора

##### ОСТОРОЖНО

Опакость возгорания! Категорически запрещается хранить или транспортировать аккумуляторы без упаковки (бесстарным способом). Опасность короткого замыкания!

Установите аккумулятор на положение блокировки (рабочее положение) в первое фиксированное положение (положение для транспортировки).

При пересыпке аккумуляторных блоков (автомобільним, железнодорожним, воздушным или морским транспортом) соблюдайте действующие национальные и международные правила транспортировки.

## 6 Експлуатація

##### ОСТОРОЖНО

При обробці основання може стикальватися матеріал. Пользуйтесь захисними оправами, захисними перчатками і, якщо Ви працюєте без устроїства для відсікання пилу, легким реєстратором для захисту дыхальних шляхів. Осколки матеріала можуть травмувати тіло і очі.

##### ОСТОРОЖНО

Во время работы инструмент может нагреваться. Надевайте защитные перчатки.

##### ОСТОРОЖНО

При сверлении и заворачивании инструмент может отклоняться вбок. При работе с инструментом следует всегда использовать боковую рукоятку и держать его обеими руками. Беритесь за боковую рукоятку всегда с наружной стороны.

##### ОСТОРОЖНО

При смене рабочих инструментов надевайте защитные перчатки во избежание возможных порезов или онкогов от электронного инструмента.

#### 6.1 Установка левого/правого вращения

##### УКАЗАНИЕ

С помощью переключателя левого/правого вращения вы можете переворачивать направление вращения патрона. Переключение при работающем электродвигателе препятствует блокировочному механизму. В среднем положении переключателя основной выключатель заблокирован. При установке переключателя левого/правого вращения в правое положение [по направлению хода рабочего инструмента] задается левое вращение. При установке переключателя левого/правого вращения в левое положение [по направлению хода рабочего инструмента] задается правое вращение.

#### 6.2 Регулировка боковой рукоятки

1. Поверніть бокову рукоятку, щоб розблокувати її.
2. Установіть бокову рукоятку в потрібне положення.
3. Затягніть бокову рукоятку, повернув її.
4. Проверьте надійність фіксації бокової рукоятки.

#### 6.3 Вибір частоти обертання на 4-ступенчатому переключачі

##### УКАЗАННЯ

С помічю механічного 4-ступенчатого переключача можна вибирати частоту обертання електродвигателя. Особливі положення при установці см. на ізображеннях. Установлення частоти обертання на холостом ходу забезпечується тільки при повністю зарядженні акумулятора.

ru

#### 6.4 Включення/вимкнення

Путем медленного нажатия на основной выключатель можно плавно регулировать частоту вращения до максимума.

#### 6.5 Установка сверла

1. Переведіть переключатель левого/правого вращения в среднее положение или отсоедините аккумулятор от инструмента.
2. Убедитесь, что хвостовик рабочего инструмента чистый. При необходимости очистите его.
3. Вставьте рабочий инструмент в быстрозажимной патрон и проверните патрон с небольшим усилием до фиксации сверла (будут слышны характерные щелчки).
4. Проверьте надежность фиксации рабочего инструмента.

#### 6.6 Видалення сверла

1. Переведіть переключатель левого/правого вращения в среднее положение или отсоедините аккумулятор от инструмента.
2. Разблокируйте быстрозажимной патрон.

**УКАЗАННЯ** При необх. используйте входящий в комплект поставки крючковый ключ (BF 8M-22A).

3. Выньте сверло из патрона.

#### 6.7 Сверлення

##### ОСТОРОЖНО

Для фиксації деталей використовуйте струбцини чи тиски. Це надійніше, ніж держати їх руками, і при цьому можна держати інструмент двумя руками.

1. Установите кольцо регулировки на символ «Сверление».
2. Переведите переключатель левого/правого вращения в правое положение.

#### 6.8 Заворачивание

##### 6.8.1 Установка адаптера для бит

1. Переведите переключатель левого/правого вращения в среднее положение или отсоедините аккумулятор от инструмента.
2. Разблокируйте быстрозажимной патрон.
3. Установите адаптер для бит в быстрозажимной сверлильный патрон и плотно затяните его.
4. Потянув за адаптер для бит, убедитесь в надежности его фиксации в патроне.
5. Вставьте болту в адаптер для бит.

ГУ

##### 6.8.2 Заворачивание

1. Установите с помощью кольца регулировки нужный крутящий момент.

2. Выберите нужное направление вращения с помощью переключателя левого/правого вращения.

#### 6.8.3 Вынимание адаптера для бит

1. Переведите переключатель левого/правого вращения в среднее положение или отсоедините аккумулятор от инструмента.
2. Выньте болту из адаптера.
3. Разблокируйте быстрозажимной патрон.
4. Извлеките адаптер для бит.

#### 6.9 Крепежный крючок

##### ОСТОРОЖНО

Перед началом работы убедитесь в том, что крепежный крючок надежно закреплен.

С помощью крепежного крючка инструмент можно закрепить и носить на ремне. Дополнительное преимущество для левшей: крепежный крючок можно переставить на другую сторону инструмента.

1. Извлеките аккумулятор из инструмента.
2. Вставьте пластину с резьбой в предназначенную для нее направляющую.
3. Закрепите крепежный крючок с помощью двух винтов.

## 7 Уход и техническое обслуживание

#### ВНИМАНИЕ

Ремонт электрической части инструмента поручайте только специальному агентству.

#### 7.1 Уход за инструментом

##### ОСТОРОЖНО

Содержите инструмент, в особенности поверхности рукоятки, в чистоте и сухом состоянии, без следов масла и смазки. Запрещается использовать чистящие средства, содержащие спирт.

При работе не закрывайте вентиляционные прорези в крышки корпуса! Очищайте вентиляционную прорезь сухой щеткой. Следите за тем, чтобы внутри корпуса инструмента не попадали посторонние предметы. Регулярно очищайте внешнюю поверхность инструмента влажной тканью. Запрещается использовать водяной распылитель, парогенератор или струю воды! После чистки такими средствами электробезопасность инструмента не обеспечивается.

#### 7.2 Уход за литий-ионными аккумуляторами

##### УКАЗАНИЕ

При низких температурах мощность аккумулятора падает.

##### УКАЗАНИЕ

По возможности храните аккумулятор в сухом и прохладном месте.

Для обеспечения максимально долгого срока службы аккумуляторов своевременно заряжайте их при замечаемом снижении мощности.

##### УКАЗАНИЕ

- При дальнейшей эксплуатации происходит автоматическое прерывание разряда аккумулятора, благодаря чему удается избежать повреждения его элементов.
- Заряжайте литий-ионные аккумуляторы с помощью допущенных к эксплуатации компанией Hilti зарядных устройств.

## 8 Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Инструмент не работает.	Аккумулятор установлен неправильно или разряжен.	Аккумулятор неправильно установлен (он должен быть установлен с характерным двойным щелчком) или аккумулятор требует зарядки.
	Немаркость электрик.	Выньте аккумулятор из инструмента и свяжитесь с сервисной службой Hilti.
Инструмент не функционирует, мигают все 4 светодиода.	Кратковременная перегрузка инструмента. Сработала защита от перегрева.	Отпустите и снова нажмите основной выключатель. Дайте инструменту остыть. Очистите вентиляционные прорези.
Инструмент не функционирует, мигает светодиод 1.	Аккумулятор разряжен. Аккумуляторный блок слишком холодный/слишком горячий	Замените аккумулятор и зарядите разряженный аккумулятор. Уменьшите/увеличьте температуру аккумулятора до рекомендованной рабочей температуры.
Не включается/заблокирован основной выключатель.	Переключатель левого/правого вращения находится в среднем положении (для транспортировки).	Поведите переключатель левого/правого вращения в левое или правое положение.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно.	Очень низкая температура окружающей среды.	Обеспечьте постепенный нагрев аккумулятора до комнатной температуры.
При установке аккумулятора не слышно характерного (двойного) щелчка.	Грязь на элементах фиксации аккумулятора.	Очистите элементы фиксации и повторно установите аккумулятор. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр Hilti.
Инструмент или аккумулятор перегреваются.	Электрическая неисправность. Инструмент перегружен (работа за пределами эксплуатационных характеристик).	Немедленно выключите инструмент, извлеките аккумулятор из инструмента и свяжитесь с сервисной службой Hilti. Выбирайте инструмент для конкретной области применения.

## 9 Утилизация

### ОСТОРОЖНО

Нарушение правил утилизации оборудования может иметь следующие последствия: при сжигании деталей из пластика образуются токсичные газы, которые могут представлять угрозу для здоровья. Если батареи питания повреждены или подвергнуты воздействию высоких температур, они могут взорваться и стать причиной отравления, возгораний, химических сожогов или загрязнения окружающей среды. При нарушении правил утилизации оборудование может попасть в руки посторонних лиц, не знакомых с правилами обращения с ним. Это может стать причиной их собственного серьезного травмирования, травмирования других лиц, а также причиной загрязнения окружающей среды.

### ОСТОРОЖНО

Немедленно утилизируйте неисправные аккумуляторы. Храните их в недоступном для детей месте. Не разбирайте и не сжигайте аккумуляторы.

### ОСТОРОЖНО

Утилизуйте бывшие в использовании аккумуляторы в соответствии с национальными предписаниями или верните их обратно в Hilti.



Инструменты Hilti содержат большое количество материалов, пригодных для переработки. Перед утилизацией следует тщательно рассортировать материалы. Во многих странах компания Hilti уже заключила соглашения о приеме использованных инструментов для их утилизации. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в отделе по обслуживанию клиентов или у технического консультанта компании Hilti.



Только для стран ЕС:

Не выбрасывайте электронные инструменты вместе с обычными мусором!

В соответствии с директивой ЕС об утилизации старых электрических и электронных устройств и в соответствии с местными законами электронные инструменты, бывшие в эксплуатации, должны утилизироваться отдельно безопасным для окружающей среды способом.

RU

## 10 Гарантия производителя

С вопросами относительно гарантийных условий обращайтесь в ближайшее представительство HILTI.

## 11 Декларация соответствия нормам ЕС (оригинал)

Обозначение:	Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип инструмента:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Поколение:	01
Год выпуска:	2012/2015

Компания Hilti со всей ответственностью заявляет, что данная продукция соответствует следующим директивам и нормам: 2006/42/EG, до 19. 04.2016: 2004/108/EC, с 20. 04.2016: 2014/30/EU, 2006/68/EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini  
Head of QA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

### Техническая документация:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland

## ORİJİNAL KULLANIM KİLAVUZU

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 Akülü delme/vidalama makinesi

Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu daima aletle birlikte muhafaza ediniz.

Aleti, sadece kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

İçindekiler	Sayfa
1 Genel bilgiler	71
2 Güvenlik uyarıları	72
3 Tanımlama	74
4 Teknik veriler	75
5 Çalıştırma	76
6 Kullanım	77
7 Bakım ve onanım	78
8 Hata arama	78
9 İmha	79
10 Aletlerin şrefli garantisi	79
11 AB Uygunluk açıklaması (Orjinal)	79

■ Sayıları her biri bir resme atanmıştır. İlgili resimler kullanım kılavuzunun başlangıcında bulabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzu metninde «alet» her zaman, akülü takılmış akülü vidalama makinesi SF 10W-A22 veya SF 8M-A22'yi ifade eder.

#### Ürüne genel bakış ■

- ① Yan tutamak
- ② Çalıştırma kilidi olan sajya/sola dönüş değiştirme şalteri
- ③ Dört katemeli şalter
- ④ Kumanda şalteri (elektronik devir sayısı kumandalı)
- ⑤ Tutamak
- ⑥ Tork ve delme için zayıf halkası
- ⑦ Anahtarsız mandren
- ⑧ Kayış kancası mapası
- ⑨ Aydınlatma
- ⑩ Akü
- ⑪ Şarj durumu ve hata göstergesi (Lityum iyon akü)
- ⑫ "Şarj durumu göstergesinin devreye alınması" ilave tonikalyonuna sahip iddi açma düğmeleri

tr

#### 1 Genel bilgiler

##### 1.1 Uyan uyarıları ve anımları

###### TEHLİKE

Ağır vücut yaralanmalanna veya doğrudan ölüm sebep olabilecek tehlikeler için.

###### İKAZ

Ağır vücut yaralanmalanna veya ölüm sebep olabilecek olası tehlikeli durumlar için.

###### DİKKAT

Hafif vücut yaralanmalanna veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

###### UYARI

Kullanım uyarıları ve kullanım ile ilgili diğer gerekli bilgiler.

##### 1.2 Piktogramların açıklaması ve diğer uyarılar

###### İkaz işaretleri



Genel tehlikeler konusunda uyarı

###### Uyulması gereken kurallar



Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz

###### Semboller

n0

/min

—



Ölçüm boşa çalışma devri  
süresi

Dekka  
başına devri

Doğru delen

Darbatsız  
delme

###### Tanımlama detaylarının alet üzerindeki yerler

Tip tanımı, alet ayagının altındaki tip plakasına ve gövdenin yan tarafındaki seri numarası alanına yerleştirilmiştir. Bu verileri kullanım kılavuzunuzda aktarınız ve temsilcilik veya servislerimize olan sorularınızda her zaman bu verileri bulunurduğunuz.

Tip:

Jenerasyon: 01

Seri no:

## 2 Güvenlik uyarıları

### UYARI

2.1 bölümündeki güvenlik uyarıları kullanım kılavuzunda belirtilen normlara uygun elektrikli el aletlerine yönelik güvenlik uyarılarını içermektedir. Buna göre bu alet ile ilişkili olmayan bilgiler de mevcut olabilir.

### 2.1 Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları

#### a) İKAZ

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlarına uyulmasındaki ihmaller elektrik çarpması, yanma ve/veya ağır yaralanmaları sebebiyet verebilir. Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz. Güvenlik uyarılarında kullanılan "elektrikli el aleti" terimi, şebekeli işletimli elektrikli el aletleri (gebeke kablosu ile) ve akü işletimli elektrikli el aletleri (gebeke kablosu olmaları) ile ilgilidir.

#### 2.1.1 İş yeri güvenliği

- Çalışma alanınızı temiz ve aydınlatır tutunuz. Dözensiz veya aydınlatılamaz çalışma alanları kazalara yol açabilir.
- Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu çalışma yerlerinde elektrikli el aleti ile çalışmamızın. Elektrikli el aletleri, toz veya buhar yakabilecek kirlilik oluşturur.
- Elektrikli el aletini kullanırken göcüklerin ve diğer kişileri uzak tutunuz. Dikkatiniz dağılsa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

#### 2.1.2 Elektrik güvenliği

- Elektrikli el aletinin bağlantı fısı prizde uygun olmalıdır. Fıçı hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Adaptör fışını topraklama korumalı elektrikli el aletleri ile birlikte kullanmayın. Değiştirilmemiş fışlar ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
- Borular, radyatörler, fanlar ve budozlardan gibi toprağa temas eden üst yüzeylere vicudunuzla temas etmekten kaçınınız. Vicudunuzun toprağa teması var ise yüksek elektrik çarpması riski olur.
- Elektrikli el aletini yoğunurdan veya ıslaklıktan uzak tutunuz. Elektrikli el aletine su girmesi, elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli el aletini taşımak, aşmak veya fısı şalterden çekmek için kabloyu kullanım amaci dışında kullanmayın. Kabloyu sacaktan, yeğden, keskin kenarlarından ve hareketli alet parçalarından uzak tutunuz. Hasarı veya kanışmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli bir el aleti ile açık alanda çalışacağınızda sadece dış mekanlarda kullanımına da izin verilen uzatma kabloları kullanınız. Dış mekanlar için uygun olan

uzatma kablolarının kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

- Elektrikli el aleti işletiminin nemli ortamda yapılması kaçınılmaz ise bir hatalı akım koruma şalteri kullanınız. Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

#### 2.1.3 Kişilerin güvenliği

- Dikkatli olunuz, ne yaptığına dikkat ediniz ve el aleti ile mantıklı bir şekilde çalışınız. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altındaysanız elektrikli el aleti kullanmayın. Elektrikli el aletinin kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Kıpsız koruyucu donanım ve her zaman bir koruyucu gözlik takınız. Elektrikli el aletinin çığırları ve kullanımına göre toz maskesi, kaymayan güvenlik aksesuarı, koruyucu kask veya kulaklık gibi kıpsız koruma donanımı takmak yaralanma riskini azaltır.
- İstem dışı çalışmayı önleyiniz. Güç kaynağna ve/veya akılyü bağlanmadan, girişini yapmadan veya taşımadan önce elektrikli el aletinin kapaklı olduğundan emin olunuz. Elektrikli el aletini taşıarken parmağınız şalterde ise veya alet açık konumda akım beslemesine talepse, bu durum kazalara yol açabilir.
- Elektrikli el aletini devreye almadan önce ayar aletlerini veya vidaslama anahtarlarını çıkartınız. Dinen bir cihaz parçasında bulunan bir alet veya anahtar yaralanmalara yol açabilir.
- Aşın bir vücut hareketinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli tutunuz. Böylece beldenmedici durumlarda elektrikli el aletini daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- Uygun kıyafetler giyiniz. Bol kıyafetler giymeyin veya tako takmayın. Saçları, kıyafetleri ve eldivenleri hareket eden parçalardan uzak tutunuz. Bol kıyafetler, tako veya uzun saçlar hareket eden parçalara takılabilir.
- Toz emme ve tutma tertibatları monte edilebilirseniz, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olunuz. Bu toz emme tertibatının kullanımını fazla kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.

#### 2.1.4 Elektrikli el aletinin kullanımı ve şalterlerini

- Aleti çok fazla zorlamayınız. Çalışmanız için uygun olan elektrikli el aletini kullanınız. Uygun elektrikli el aleti ile bildirilen hizmet alanında daha iyi ve güvenli çalışsınız.
- Şalteri bozuk olan elektrikli el aleti kullanmayın. Açılıp kapatılmayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekdir.

- c) Alet ayarlarını yapmadan, aksesuar parçalarını değiştirmeden veya aleti bir yere koymadan önce fırı prizden ve/veya aküyü aletten çıkartın. Bu öncem, elektrikli el aletinin istem dışı çalışmasını engeller.
- d) Kullanılmayan elektrikli el aletlerini gocukların erişmeyeceğii yerde muhafaza ediniz. Aleti lyl tanımayan veya bu talimatları okumamış kişiler aleti kullanmamayınız. Elektrikli el aletleri bilgisiz kişiler tarafından kullanırsa tehlikelidir.
- e) Elektrikli el aletlerinin bakomu titizlikle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalışmağı ve sıkışmadığı, parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp görmediği, elektrikli el aleti fonksiyonlarının kısıtlama durumlarını kontrol ediniz. Hasarlı parçaların aleti kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni bakomu kötü yapmış elektrikli el aletleridir.
- f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutunuz. Özenle bakomu yapmış keskin bıçak ikenan olan kesme aletleri daha az sıkışır ve kullanımları daha rahatır.
- g) Elektrikli el aletini, aksesuarları, kullanım aletleri vb. bu talimatlara göre kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de aynı göz önünde bulundurunuz. Elektrikli el aletlerinin öngörülen kullanımında kullanılması tehlikeli durumları yol açabilir.

#### **2.1.5 Akülü el aletinin kullanımı ve çalıştırılması**

- a) Akülerleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj ediniz. Beliri bir akü için uygun olan bir şarj cihazı, bağıca akülerle kullanılırsa yanma tehlikesi vardır.
- b) Elektrikli el aletlerinde sadece bunun için öngörülen aküler kullanılmalıdır. Bağıca akülerin kullanılması yaralanmalara ve yanma tehlikelerine yol açabilir.
- c) Kullanılmayan aküler, kontaktların kırılmasına sebep olabilecek aksesuarlar, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer küçük metal cisimlerden uzak tutunuz. Akü kontaktları arasındaki kısa devre yanmalara veya alev oluşumuna sebep olabilir.
- d) Yanlış kullanımda aküden sıvı çıkabilir. Bunlar ile teması önleyiniz. Yanlışlıklı temasla su ile duruluyınız. Sıvı gözlerde temas ederse aynı doktor yardımına isteyiniz. Dışan akan akü sıvısı cilt tıraşına ve yanmalanına yol açabilir.

#### **2.1.6 Servis**

- a) Elektrikli el aletinizi sadece kalifiye uzman personele ve sadece orijinal yedek parçalar ile tamir ettiriniz. Böylece elektrikli el aletinin güvenliğinden korunduğundan emin olunur.

#### **2.2 Matkaplar için güvenlik uyarıları**

- a) Darbeli delme işlemi yaparken kulaklı takınız. Aşın sesinden dolayı duyma kaybı meydana gelebilir.
- b) Cihazla birlikte verilen ek tutamakları kullanınız. Kontrol kaybı yaralanmalara yol açabilir.

- c) Ek aletin gizli elektrik kablolarına temas edebilceği yerlerde çalıştorsanız aleti izole edilmiş tutamak yüzeyinden tutunuz. Elektrik lieten bir hat ile temasla metal parçalar da gerilm altında kalar ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

#### **2.3 Vidalayıcı İğin güvenlik uyarıları**

Vidanın gizli elektrik kablolarına temas edebilceği yerlerde çalıştorsanız aleti izolasyonlu tutamak yüzeyinden tutunuz. Elektrik lieten bir hat ile temasla metal vida parçalar da gerilm altında kalar ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

#### **2.4 İlaive güvenlik uyarıları**

##### **2.4.1 Kişilerin güvenliği**

- a) Alette manipülasyonlara veya değişikliklere izin verilmez.
- b) Aleti, her zaman iki elinizle öngörülen tutamaklardan sıkıca tutunuz. Tutamakları kur, temiz ve yaşızsız ve gressiz tutunuz.
- c) Parmaklarınızda daha lyl kan dolasımı için çalışma molaları veriniz ve gevşetme ve parmak egzersizleri yapınız.
- d) Dönen parçalara temas etmekten kaçınınız. Aleti çalışma alanında çalıştmaya başlayınız. Dönen parçalara, özellikle dönen aletlere temas etme yaralanmalara yol açabilir.
- e) Aleti yedeklerinden ve taşırken devreye alma kilidini aktif hale getiriniz (sağ/sol değiştirme şalteri orta konumda).
- f) Bu alet gözetim altında olmayan yetersiz gürtelde kişiler iğin uygun değildir. Cihazı göculardan uzak tutunuz.
- g) Kurşun içeren boyalar gibi malzemelerin tozu, bazi ahşap türleri, kuartz içeren beton / duvar / taşlar, mineraler ve metaller saçıja zarar verebilir. Tozları dokunulması veya tozların solunması, kulanımda veya yakından bulunan kişilerde alerjik reaksiyonlara ve/yüze solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Kayın veya meşe ağacı gibi bellİ tür tozlar özellikle ahşap işlemede ek maddelerle (kromat, ahşap koruyucu malzemeler) bağlantılı çalışıldığında kanser yapıcı olarak kabul edilir. Asbest içeren malzemeler sadece uzman kişiler tarafından işlenmelidir. MÜmkünse bir toz emme tertibatı kullanılmalıdır. Daha yüksek bir toz emme derecesine ulaşmak için uygun bir mobil toz emme tertibatı kullanılmalıdır. Gerekliyorsa ilgili toza uygun bir solunum koruma maskesi takılmalıdır. Çalışma yerinin lyl havalandırılmasını sağlayınız. İşlenecek malzemeler için ilkeinde geçerli olan talimatları dikkat ediniz.
- h) Çalışmaya başlamadan önce çalışma sırasında ortaya çıkan tozun tehlike sınıfını öğreniniz. Yerel tozdan koruma sınıfına sahip toz emme tertibatı kullanınız.
- i) Aletin kullanım esnasında kullanıcıyı ve çevresinde bulunan kişiler uygun bir koruyucu gözlük,

tr

kulaklık, koruyucu eldiven ve hafif toz maskesi kullanmalıdır.

#### 2.4.2 Elektrikli aletlerin özenli kullanımı

- a) Aleti emniyete alınır. Aleti sabit tutmak için germe tertibatı veya bir mengerde kullanınız. Böylece alet el ile tutmakta daha güvenli durur ve ayrıca her iki eliniz de aleti kullanmak için boşta kalır.
- b) Aletlerin yuva sistemine uygun bir şekilde takıldığından ve yerine oturduğundan emin olunuz.
- c) Büyük, ağır ek aletler sadece bireinci vitesle işletilebilir. Akıl takdirde aletin kapattılması sırasında hasar görme veya uygun olmayan koşullar altında matkap kovanının çözülmeye tehlikesi söz konusudur.

#### 2.4.3 Akü olETHERAMIN özenli kullanımı

- a) Aküyü takmadan önce aletin kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Açık durumda olan elektrikli bir el aletine akü takılması kazalara yol açabilir.
- b) Aküler, yüksek sıcaklıklardan ve aşırıdan uzak tutulmalıdır. Patlama tehlikesi vardır.
- c) Aküler parçalarına zıymemeli, ezilmemeli, 80 °C üzerinde ısıtmamalı veya yakılmamalıdır. Akıl takdirde yanır, patlama ve zehirlenme tehlikesi oluşur.
- d) Nem alması önleyin. İceri sızan nem bir kasa devreye neden olabilir ve bunun sonucunda yanıklar ve yangınlar oluşabilir.
- e) Sadece ilgili alete yönelik izin verilen aküler kullanılmalıdır. Öngörmeyen akülerin veya öngörmeyen amaçlara yönelik akülerin kullanılması

durumunda yanın ve patlama tehlikesi söz konusudur.

- f) Taşıma, depolama ve litium-ion akülerin kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınır.
- g) Akünün losa devre yapmasını engellemez. Aküyü alete takmadan önce, aküdeki ve aletteki kontaktlarda yabancı cisimler bulunmadığından emin olunuz. Akünün kontaktlarında losa devre durumunda, yanın, patlama ve zehirlenme tehlikesi oluşur.
- h) Hasarlı bataryalar (örneğin çatlak, kırık parça, bokülmüş, içeri girmiş ve/veya dışarı çıkmış kontak noktalari bulunan bataryalar) şarj edilmemeli veya tekrar kullanılmalıdır.
- i) Aletten dolayı üzeri kaplı olan elektrik hatları veya şebekelerde hasar görebilecekse, aleti izole edilmiş tutamak yüzeyinden sıkıca tutunuz. Alom isten hatlar ile temasla aletin korunmuş metal parçalarında alom olur ve kullanıcı elektrik çarpması riskini taşır.
- j) Akü tutulamayacak kadar sıkıca arzalı olabilir. Alet yanıcı malzemelerden yeterli bir uzaklıkta, gözlemleyebileceğiniz yanmaz bir zemin üzerine koynuz ve soğuması için bırakınız. Akü soğuduktan sonra Hilti Service ile irtibat kurunuz.

#### 2.4.4 Elektrik güvenliği

Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanında əzərleri kaplanmış olan elektrik hatları, gaz ve su borularını öm. bir metal dedektörü ilə kontrol ediniz. Eğer öm. bir alom hatına yanlışlıkla zarar verdyseniz, dışarıda duran aletteki metal parçaları alom itebilir. Bu durum elektrik çarpmasından dolayı ciddi bir tehlike oluşturur.

### 3 Tanımlama

#### 3.1 Usulüne uygun kullanım

SF 10W-A22 ve SF 8M-A22 elle çalıştırılan ve vidaların troidması ve sökülmesinin yanı sıra çelikte, ahişpta ve plastide delik açabilen akülü vidalama makinalarıdır.

Aküler öngörmemiş diğer tüketiciler için enerji kaynağı olarak kullanılmamalıdır.

Yaralanma tehlikekerini önlemek için sadece orijinal Hilti aksesuar ve aletlerini kullanınız.

Alet profesyonel kullanıcılar için öngörmüştür ve sadece yetkililər personel tərəfindən kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel meydana gelebilecek tehlikeler haləkəndə əzələcək eğitim görmüş olmalıdır. Eğitim görməmiş personel tərəfindən uygunuz işem yapır veya usulüne uygun kullanır olsa da, alet ve aksesuarlarından kaynaklanan tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.

#### 3.2 Standart donanım aşağıdakileri içerir:

- 1 Alet
- 1 Yan tutamak
- 1 Kullanım kılavuzu
- 1 Kancalı anahtar (SF 8M-A22)

#### UYARI

Izin verilen aksesuarları Hilti Center'ınızda bulabilirsiniz veya online olarak [www.hilti.com](http://www.hilti.com) adresinden temin edebilirsiniz.

### 3.3 Lityum İyon akülerin şarj durumu ve aşın isınma göstergesi

Lityum İyon akü kullanılmazı durumunda, kilit açma tuşlarına hafifçe basarak (dirence karşılaştanak kadar, idit açılılmamalıdır) şarj durumu görüntülenebilir. Akünün arkasındaki göstergede aşağıdaki bilgileri verir:

LED sürekli yanıyor	LED yanıp söndiyor	Şarj durumu C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ %75
LED 1, 2, 3	-	%50 ≤ C < %75
LED 1, 2	-	%25 ≤ C < %50
LED 1	-	%10 ≤ C < %25
-	LED 1	C < %10
-	LED 1	Akü aşın isındı

#### UYARI

Çalışma esnasında ve çalışmadan sonra doğrudan şarj durumunun kontrol edilmesi mümkün değildir. Akü şarj durumu göstergesinin LED'ler yanıp söndüğünde lütfen Hata Arama bölümdeki uyanan dikkate alın.

### 3.4 Aletin çalıştırılması için ilave olarak gereklidir olanlar

tr

Uygun, önerilen bir akü (bkz. Teknik veriler tablosu) ve C 4/36 tip serisinden uygun bir şarj cihazı.

### 3.5 Aletin aşın zorlanma ve aşın isınma göstergesi

Alet, elektronik bir aşın zorlanma ve aşın isınma emniyetine sahiptir. Aşın zorlama ve aşın isınma halinde alet otomatik olarak kapanır. Kumanda şalteri serbest bırakılıp tekrar basıldığında aletin çalışmamasında gecikmeler (aletin soğuma kademeleri) olabilir.

LED sürekli yanıyor	LED yanıp söndiyor	Alet durumu
-	LED 1, 2, 3, 4	Alet aşın yolda veya aşın isınmış

## 4 Teknik veriler

Teknik değişlikler hakkı saklıdır

Alet	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Çalışma gerilimi (doğru gerilim)	21,6 V	21,6 V
EPTA-Prosedör 01/2003'e göre ağırlık	2,7 kg	2,7 kg
1. vites devir sayısı	0...310/min	0...320/min
2. vites devir sayısı	0...530/min	0...550/min
3. vites devir sayısı	0...1.210/min	0...1.250/min
4. vites devir sayısı	0...2.100/min	0...2.150/min
Tork (hafta vidasıma durumu) ayan delme sembolü	Maks. 72 Nm	Maks. 50 Nm
Tork ayan (15 kademeli)	2...12 Nm	2...12 Nm
Ağzaptı (sert) delme çapı	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Ağzaptı (yumuşak) delme çapı	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Metalde delme çapı	1,5...13 mm	1,5...20 mm

#### UYARI

Bu tıltatılarda belirtilen ses basımı ve titreşim değerleri, ilgili normlara uygun bir ölçüm metodu ile ölçülmüştür ve elektriki el aletlerinin birbirleri ile karşılaştırılması için kullanılabilir. Zorlanmanın geçici olarak değerlendirilmesine de uygundur. Belirtilen değerler, elektriki el aletinin ana kullanım alanlarını temsil eder. Elektriki el aletinin, farklı ek aletlerle veya yetersiz bakım yapılmış şekilde kullanılmış durumunda, değer sapma gösterebilir. Bu durum, toplam çalışma süresi boyunca zorlanmayı belirgin şekilde yükseltir. Doğru bir zorlanma değerlendirme için aletin kapaklılığı veya çalışma konumda olduğu ve ayma kullanıldığı zamanlar da dikkate alınmalıdır. Bu durum, toplam çalışma süresi

boyunca zorlanmayı belirgin şekilde azaltabilir. Kullanıcı ses ve/veya titreşimin etkilerinden koruyacak ek güvenlik önlemleri belirleyiniz, örneğin: Elektrikli el aleti ve çalışma aletlerinin bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş akışının organizasyonu.

#### EN 60745 uyarınca ses bilgisi:

SIF 10W-A22 için ses şiddeti düzeyi, $L_{WA}$	86 dB (A)
SIF 8M-A22 için ses şiddeti düzeyi, $L_{WA}$	88 dB (A)
Belirlenen ses seviyesi için emniyetzsizlik, $K_{WA}$	3 dB (A)
SIF 10W-A22 için emisyon ses basıncı düzeyi, $L_{PA}$	75 dB (A)
SIF 8M-A22 için emisyon ses basıncı düzeyi, $L_{PA}$	77 dB (A)
Belirlenen ses seviyesi için emniyetzsizlik, $K_{PA}$	3 dB (A)

Titreşim toplam değerleri (üç yönün vektör toplamı), EN 60745 uyarınca belirlendi

Civatalar için titreşim emisyon değeri, $a_n$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Civatalar için emniyetzsizlik, $K_n$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Metalde delme için titreşim emisyon değeri, $a_{n,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Metalde delme için emniyetzsizlik, $K_{n,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

tr

Aküler	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Çalışma gerilimi	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Kapasite	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Ağırlık	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

## 5 Çalıştırma

### 5.1 Kullanılmış bir akünün şarj edilmesi

Akılyü ligli şarj cihazına takmadan önce akü dış yüzeylerinin temiz ve kuru olmasını sağlayınız. Şarj işleminden önce şarj aletinin kullanım kılavuzunu okuyunuz.

### 5.2 Akünün yerleştirilmesi

#### DİKKAT

Akılyü yerleştirmeden öncə, aletin kapalı ve devreye alma kilidinin aktif olduğunu emin olunuz (saşa/sofa döndüş şalteri orta konumda). Sadece sizin aletiniz için izin verilen Hilti akülerini kullanınız.

1. Aküyü, dayanağda çiftlik sesini duyuncaya kadar alete doğru arkadan iləntiz.
2. DİKKAT Akünün düşmesi, size veya etrafındaki dolduraklıere zarar verebilir.

Akünün cihaza güvenli biçimde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

### 5.3 Akünün çıkarılması

#### 5.4 Yan tutamak montajı

1. Sağaysola döndüş değiştirme şalterini orta konuma getiriniz (çalıştırma blokajı) veya aküyü aletten ayırmaz.
2. Yan tutamağın tutucusunu açmak için tutamağı döndürünüz.
3. Yan tutamağı (germe bandı) alet bağlantısı yerine aletin germe boynuna doğru süründürün.
4. Yan tutamağı istenilen pozisyonuna çeviriniz.
5. Yan tutamağı tutamakdan döndürerek dönmemeye karşı emniyetli olarak sabitleyiniz.
6. Yan tutamağın güvenli duruma durumunu kontrol ediniz.

### 5.5 Akülerin taşınması ve depolaması

#### DİKKAT

Yangın tehlikesi. Aküler asta yağınlar halinde saklamayınız ve taşımayın. Kısa devre nedeniyle tehlike.

Akılyü iddiye konumundan (çalışma konumu) birinci yerine oturma konumuna getiriniz (taşıma konumu).

Akülerin sevیدatı sırasında (kar, demiryolu, deniz veya hava taşımacılığı) uluslararası ve uluslararası geçerli taşıma talimatlarına dikkat ediniz.

## 6 Kullanım

### DİKKAT

Alt yüzeyde çalışmasından dolayı malzeme sıçrayabilir. Göz koruması, koruma eldiveni kullanınız ve toz emme tertibatı kullanmıyorsanız bir toz maskesi kullanınız. Sıçrayan malzeme yüccudu ve gözleri yanayabilir.

### DİKKAT

Cihaz kullanım sırasında işinabilir. Koruma eldiveni kullanınız.

### DİKKAT

Delme veya vidalama sırasında alet yanına kayabilir. Aleti her zaman yan tutamak ile kullanınız ve aleti her iki elinizle sabit tutunuz. Yan tutamağı her zaman dışandan tutunuz.

### DİKKAT

Alet değiştirirken, aletten kaynaklanabilecek kesme yaralanmalarını ve yanmaları önlemek için koruma eldiveni kullanınız.

#### 6.1 Sağa veya sola doğru çalışma ayağı

##### UYARI

Sağ/sola döndürme değiştirme şalteri ile alet ucunun döndürme yönünü seçebilirsiniz. Bir ikit, motor çalışmamıştır. Kumanda şalterinin orta konumu bloke olmuş. Sağa/sola döndürme seçme düğmesini sağa doğru (aletin etki yönünde) bastırın, böylece sola doğru çalışma ayarları. Sağa/sola döndürme seçme düğmesini sola doğru (aletin etki yönünden) bastırın, böylece sağa doğru çalışma ayarları.

#### 6.2 Yan tutamak ayağı

1. Yan tutamağının tutucusunu açmak için tutamağı döndürünüz.
2. Yan tutamağı istenilen pozisyonaya çeviriniz.
3. Tutamağı çevirerek yan tutamağı çeviriniz.
4. Yan tutamağının güvenli duruma durumunu kontrol ediniz.

#### 6.3 Dört kademeli şalter ile devir sayısı seçimi

##### UYARI

Mekanik dört kademeli şalteri ile devir sayısını seçebilir. Her bir kademein ayarlarını resimde görebilirsiniz. Belirtilen röntgen devir sayısına ancak tam dolu aküde erişilebilir.

#### 6.4 Aşma/Kapama şalteri

Kumanda şalterine haftice basıranak maksimum devir sayısına kadar kademeler olarak seçim yapabiliyorsınız.

#### 6.5 Matkap ucunun takılması

1. Sağa/sola döndürme değiştirme şalterini orta konuma getiriniz veya aküyü aletten ayırmız.
2. Cihazın giriş ucunun temiz olup olmadığını kontrol ediniz. Gereklidirse giriş ucunu temizleyiniz.

3. Aleti, alet bağlantı yerine yerleştiriniz ve anahtarsız mandreni, birkaç defa mekanik ilik sesi duyulana kadar döndürerek sıkınız.
4. Aletin güvenli duruma durumunu kontrol ediniz.

#### 6.6 Matkap ucunun çıkarılması

1. Sağa/sola döndürme değiştirme şalterini orta konuma getiriniz veya aküyü aletten ayırmız.
2. Anahtarsız uç takma mandrenini açınız.  
**UYARI** Gereklidirsa eidekli kancalı anahtarı yardım için kullanınız (SF 8M-22A).
3. Aleti uç girişinden çekiniz.

#### 6.7 Delme

##### DİKKAT

Aleti sabit tutmak için germe tertibatı veya bir mengene kullanınız. Böylece alet, el ile tutmaktan daha güvenli durur ve aynı zamanda her iki eliniz de aleti kullanmak için boşta kalır.

1. Ayar halkasını tork ve fonksiyon için delme sembolüne çeviriniz.
2. Sağa/sola döndürme değiştirme şalterini sağa doğru çalışma konumuna getiriniz.

#### 6.8 Vidalama

##### 6.8.1 Uç adaptörünün / ucun takılması

1. Sağa/sola döndürme değiştirme şalterini orta konuma getiriniz veya aküyü aletten ayırmız.
2. Anahtarsız uç takma mandrenini açınız.
3. Uç adaptörünü anahtarsız mandrenle yerleştiriniz ve sıkınız.
4. Uç adaptörünü çekerek güvenli sabitlenme durumunu kontrol ediniz.
5. Ucu uç adaptöründe yerleştiriniz.

##### 6.8.2 Vidalama

1. Tork, delme ve darbeli delme ayar halkasını gerekli torka ayarlayınız.
2. Sağa/sola döndürme değiştirme şalterinde istenilen döndürme yönünü seçiniz.

##### 6.8.3 Ucu/Uç adaptörünün çıkarılması

1. Sağa/sola döndürme değiştirme şalterini orta konuma getiriniz veya aküyü aletten ayırmız.
2. Ucu uç adaptöründen alınız.
3. Anahtarsız uç takma mandrenini açınız.
4. Uç adaptörünü çıkarınız.

#### 6.9 Kemer ikanoası

##### DİKKAT

Çalışmaya başlamadan önce kemer halkasının emniyetli bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.

tr

Kemer kancası ile aleti vücuta bittişik şekilde kemerden sabitleyebilirsiniz. Ayrıca sol elini kullanınca için kemer kancası aletin diğer tarafına da takılabilir.

1. Aküyü aletten çıkarınız.
2. Vidalama plakasını öngördürilen kılavuza yerleştiriniz.
3. Kemer kancasını iki vida ile sabitleyiniz.

## 7 Bakım ve onarım

### İKAZ

Elektrik parçalarındaki onarımlar sadece elektronik uzmanı tarafından yapılabilir.

### 7.1 Aletin koruyucu bakımı

#### DİKKAT

Aletin özellikle tutamak yüzeylerini kuru ve temiz tutunuz ve bu yüzeylerde yağ ve yakıt kalıntıları olmamasına dikkat ediniz. Silikon içeriği bulan malzemeleri kullanmayın.

tr

Aleti hiçbir zaman havalandırma delikleri tıkan ikke çalıştmayınız! Havalandırma deliklerini kuru bir fırça ile dikkatlice temizleyiniz. Yabancı cisimlerin alet içine girmesine engel olunuz. Aletin dış yüzeyini düzenli olarak hafif nemli bir bez ile temizleyiniz. Temizlik için

püskürtme aleti, buharlı alet veya su kullanmayınız! Alet elektrik güvenliği bu yüzden tehlikeye maruz kalabilir.

### 7.2 Lityum İyon akülerin bakımı

#### UYARI

Düşük sıcaklıklarda akünün performansı azalır.

#### UYARI

Aküyü mümkün olduğunda serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Akülerde maksimum kullanım ömrüne erişmek için akü güçü belirgin bir şekilde azaldığı zaman deşarj sonlandırınız.

#### UYARI

- Alet çalışmaya devam ederken akü elemanları hasar görmeden deşarj otomatik olarak sonlanır.
- Aküler Hilti tarafından Lityum İyon akülerinin verilen şarj cihazlarıyla şarj ediniz.

## 8 Hata arama

Hata	Olaşı sebepler	Çözüm
Alet çalışmıyor.	Aküyü tamamen yerleştirilmemiş veya akü boş. Elektrik anzası.	Aküyü duyulabilen bir çift idik ile yerine oturmalıdır veya akü şarj edilmelidir. Aküyü aletten çıkarınız ve Hilti Service ile irtibat kurunuz.
Alet çalışmıyor ve 4 LED'in tümü yanıp söndür	Alet kasa süreli olarak aşın yüklenmiş. Aşın sıcaklık konumuzu.	Kumanda şalteri bırakılmalı ve tekrar basılmalıdır. Aleti soğumaya bırakınız. Havalandırma deliklerini temizleyiniz.
Alet çalışmıyor ve 1 LED yanıp söndür	Aküyü deşarj olmuş. Akü çok sıcak veya çok soğuk.	Aküyü değiştirmelidir veya boş akü şarj edilmelidir. Akü tısvıya edilen çalışma ıslasına getirilmelidir.
Açma/kapama şalterine basılmıyor veya bloke olmuş.	Sağ/sola dönüş değiştirme şalteri orta konumda (aşına konum).	Sağ/sola dönüş değiştirme şalterini sola veya sağa doğru bastırınız.
Akü normalden daha hızlı boşalıyor.	Çok düşük ortam sıcaklığı.	Aküyü yavaşça oda sıcaklığına ulaşacak biçimde isıtınmaya bırakınız.
Akü paketi duyulabilir bir "çift kılık" sesi ile yerine oturmuyor.	Akünün kilit timakları kırılmış.	Kilit timakları temizlemeli ve akü yerine oturtulmalıdır. Problem devam ederse Hilti Servisi'ne gidiniz.
Alette veya aküde yoğun ısı oluşması.	Elektrik anzası.	Aleti derhal kapatınız, aküyü aletten çıkarınız ve Hilti Servisi ile temasla geçiniz.
	Alet aşın zorlanması (kullanımının aşılması).	Kullanıma uygun alet seçimi.

## 9 İmha

### DİKKAT

Donanımın uygunasız olarak imha edilmesi şu durumlara sebebiyet verebilir: Plastik parçalann yanması esnasında, işçilerin hastalanmasına sebep olabilecek zehirli gazlar oluşur. Pillar hasar görür veya çok isınsa patlayabilir ve zehirlenmelere, yanmalara, çilt tahrıslarına veya çevre kirliliğine neden olabilir. Usulüne uygun olmayan şekilde imha etmeniz halinde donanımın yetkisiz işçilerce hatırı kulumasına yol açarsınız. Ayrıca kendiniz ve öğrenci şahıslar adı yaranabilir ve çevre kirlenebilir.

### DİKKAT

Anzalı aküler hermen imha ediniz. Buralı çocukların uzak tutunuz. Aküler parçalarına ayırmayınız ve yokmayın.

### DİKKAT

Aküler ulusal düzenlemelere uygun olarak imha ediniz veya artık kullanılmayan aküler Hilti'ye iade ediniz.



tr

Hilti aletleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım için din koşullusu uygundur. Malzeme aynıdır. Birçok ülkede Hilti eski aletinizi değerlendirmek için geri almayı hazırlar. Hilti müşteri hizmetleri veya satıcıca sorunuz.



Sadece AB aletleri için

Elektriki el aletlerini çöpe atmayın!

Avrupa yönetmeliğine göre elektrikli ve elektronik eski aletler ve yürürlükte olan ulusal talmazlara göre kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden yeniden değerlendirilmeli sağlanmalıdır.

## 10 Aletlerin üretici garantisi

Garanti koşullanna ilişkin sorumlannız için İtalien yerel Hilti İş ortajınızza başvurunuz.

## 11 AB Uygunluk açıklaması (Orijinal)

İşaret:	Akıllı delmevidalama makinesi
Tip işareticisi:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Jenerasyon:	01
Yapım yılı:	2012/2015

Bu ürünün aşağıdaki yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda açıklıyorum: 2006/42/EG, bitiş 19. Nisan 2016: 2004/108/EC, başlangıç 20. Nisan 2016: 2014/30/EU, 2006/66/EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Lucchini  
Head of QA, Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
03/2015

### Teknik dokümantasyon:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

## دليل الاستعمال الأصلي

### المفت الألي الثقب العامل بالبطارية SF 10W-A22 / SF 8M-A22

■ تشير الأعداد إلى الصور المعنية. وتجد هذه الصور في بداية دليل الاستعمال.  
في هذا الدليل يقصد دائماً بكلمة «المهاز» المفت الألي الثقب المتنقل بالبطارية SF 10W-A22 أو SF 8M-A22 مع مفتاح مركبة فيه.

#### نقرة عامة على المنتج

- ① مقிஸ جانبي
- ② مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار مزود بمانع تشغيل
- ③ مفتاح رباعي السرعات
- ④ مفتاح تحكم (مزود بنظام تحكم إلكتروني في عدد اللفات)
- ⑤ المقிஸ
- ⑥ حلقة ضبط عزم الدوران والتثقب
- ⑦ ملقطة رئيس ثقب سريعة الربط
- ⑧ موضع ثنيت خطافات المزام
- ⑨ الإضافة
- ⑩ البطارية
- ⑪ بيان حالة الشحن وبيان الأخطاء (بطارية أبوتات الليثيوم)
- ⑫ أزرار تحرير ذات وظيفة إضافية لتفعيل بيان حالة الشحن

يلازم قراءة دليل الاستعمال باستثناءه قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائماً.

لا تقوم بإعارة الجهاز لأخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

مقدمة	فهرس المحتويات
80	1 إرشادات عامة
81	2 إرشادات السلامة
84	3 الشرم
85	4 المواصفات الفنية
86	5 التشغيل
86	6 الاستعمال
87	7 العناية والصيانة
88	8 نقصان الأخطاء
88	9 التكبير
89	10 ضمان الحياة الصناعية للأجهزة
89	11 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

## 1 إرشادات عامة

### 2.1 شرح الرموز التوفيقية وإرشادات أخرى

#### علامات التحذير



تحذير من  
خطر عام

#### علامات الإلزام



قبل  
الاستخدام  
اقرأ دليل  
الاستعمال

#### 1.1 كلمات دلiliة ومدلولاتها

خطر  
تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير  
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير  
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو أضرار مادية.

ملحوظة  
تشير لإرشادات للاستخدام وللمعلومات أخرى مفيدة.

				الرموز
	لتب بدون طرق	تير منافع	عدد اللفات في الدقيقة	عدد اللفات في الدقيقة في المعايد
الطراز:				
الميل: 01				
الرقم المنسق:				

## 2 إرشادات السلامة

- غير المعدلة والمقاييس الملازمة تقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ب) تجنب حدوث تلامس الجسم مع أسطح مؤرفة مثل الأسطح الفاسدة بالمواسير وأجهزة التدفئة والمواءد والثلاجات. ينشأ خطر متزايد من حدوث صدمة كهربائية عند ما يكون جسمك متصل بالأرض.
- ت) بعد الأدوات الكهربائية عن الأمطار أو البال. تسرّب الماء إلى داخل الأداة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ث) لا تستند الأداة الكهربائية في مكان مكشوف، لأن تستند لحمل الأداة الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابس من المقابس. امتناع بالكافل بعيداً عن السقوف والزينة والعواواف العادة والأجزاء المتصلة للأداة. الكابلات الشائكة أو المتشابكة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ج) عندما ت العمل بأداة كهربائية في موضع لا تستند سوى كابلات الإطالة المناسبة للعمل في النطاق الظاهري. استخدام كابل إطالة مناسب للعمل في النطاق الظاهري يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ح) إذا تذرع تجنب تشغيل الأداة الكهربائية في محيط وطبع، فاستخدم مفتاح معايد من تسرّب التيار. استخدام مفتاح المعايد من تسرّب التيار يقلل خطر حدوث صدمة كهربائية.

- 3.1.2 سلامة الأشخاص
- أ) كن يقظاً وانته لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستند الأداة الكهربائية عندما تكون مرسقة أو واقعاً تحت تأثير العوامل المقدرة أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة لتأهيل استخدام الأداة الكهربائية قد يؤدي لإصابات خطيرة.
- ب) ارتدي تمهيزات وقاية شخصية وارتد دائمًا قناع الوجهة من الغبار ول記得 الأمان المضادة للانزلاق وفوترة الوجهة أو واقية السمع، لبعاً لروع واستخدام الأداة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.
- ت) تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد أن الأداة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالكهرباء، وألا

ملحوظة إرشادات السلامة الواردة في موضوع 1.2 تشمل على جميع إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية، وهي مسروقة في دليل الاستعمال طبقاً للمعايير المعتمدة بها. لذلك قد يتم ذكر إرشادات ليست متعلقة بهذا المها.

### 2.1 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية

#### أ) تحذير

احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق و/أو إصابات خطيرة. امتناع بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما يليه. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغولة بالكهرباء. (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغولة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

#### 2.1.2 سلامة مكان العمل

- أ) حافظ على نطاق عملك نظيفاً وهشاً بشكل جيد. القوfoس أو أماكن العمل غير المفهومة يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.
- ب) لا تجعل بالأداة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار قابلة للاشتعال. الأدوات الكهربائية تولد شرارة يمكن أن يؤدي لإشعال الغبار أو الأغبرة.
- ت) احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية. في حالة الصراع انتباحك قد تفقد السيطرة على المها.

#### 2.2 السلامة الكهربائية

- أ) يجب أن يكون قابس توصيل الأداة الكهربائية متناثراً مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي حال من الحالات. لا تستند قوابس مهاباة مع أدوات كهربائية ذات وصلة أرضي محمية. القوابس

احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تنفيذها استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لمواصف خاطئة.

#### 5.1.2 استخدام الأداة العاملة بالبطارية والتعامل معها

- أ) لا تشحن البطارية إلا في أجهزة شحن موصى بها من قبل الجهة الصناعية. بالنسبة لمجاه الشمن المناسب ل النوع معين من البطاريات، يتضمن خطير المريق عند استخدامه مع بطاريات أخرى.
- ب) لا تضع في الأدوات الكهربائية سوى البطاريات المخصصة لها. استخدام بطاريات أخرى يمكن أن يؤدي لوقوع إصابات وقطع المريق.
- ت) تحافظ على البطارية غير المستخدمة بعيدة عن مشابك الورق وقطع التقد المعدنية والمفاصيل والمسامير والبراغي أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى التي يمكن أن تتسبب في توصيل الملامسين بعضهما. حدوث قلة كهربائية بين أطراف توصيل البطارية يمكن أن يتبع عنه حدوث حروق أو نشوب حريق.
- ث) عند الاستخدام يشكل خاطئ يمكن أن يتسرّب سائل من البطارية. تجنب ملامسته. أشطفه بالماء في حالة ملامسته عن طريق الخطأ. إذا وصل سائل للعينين، فتوجه للطبيب علاوة على ذلك. سائل البطارية المتسرّب يمكن أن يؤدي لتبיע البشرة أو حدوث حروق.

#### 5.1.2 الخدمة

- أ) اعمل على إصلاح أدائك الكهربائية على أيدي قنبلتين مغمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

#### 2.2 إرشادات السلامة للمفاتنات

- أ) احرص على ارتداء واقية للأذنين عند الثقب بالطريق. يمكن أن يتبع عن القوشة فقدان للسمع.
- ب) استخدم المقاييس الإضافية الموددة مع الجهاز. فقدان السيطرة يمكن أن يؤدي لوفاة إصابة.
- ت) عند إجراء أعمال يعتمد فيها أن تلامس الأداة الكهربائية مع أسلاك كهربائية مفهية أمسك الجهاز من مواضع المنسك المعزولة فقط حيث أن ملامسة سلك يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أن ينقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالجهاز ويؤدي لحدوث صدمة كهربائية.

#### 3.2 إرشادات السلامة للمفكات

- عند إجراء أعمال يتحمل فيها أن يتلامس البرغي مع أسلاك كهربائية مفهية أمسك الجهاز من مواضع المنسك المعزولة فقط حيث أن ملامسة البرغي لسلك يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أن ينقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالجهاز ويؤدي لحدوث صدمة كهربائية.

بالبطارية وقبل رفعها أو عملها. إذا كان إمداد على المفتاح عند حمل الأداة الكهربائية أو كان الجهاز في وضع التشغيل عند التوصيل فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.

ث) أبعد أدوات القبض أو مفاسير بربط البراغي قبل تشكيل الأداة الكهربائية. الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز يمكن أن يؤدي لخدوث إصابات.

- ج) تجنب الخاذا وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف المفاجئة.
- د) ارتدى ملابس مناسبة. لا ترتدى ملابس فضفاضة أو حللي. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتركرة. الملابس الفضفاضة أو الحللي أو الشعر الطويل يمكن أن تشتك في اللحمة، المتركرة.
- هـ) إذا أمكن تركيب تمديدات شفط وتجميع الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستعدة بشكل سليم. استخدام تميبة شفط الغبار يمكن أن يقلل الخطأ الناتجة عن الغبار.

#### 4.1.2 استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها

- أ) لا تفوت في التعميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكهربائية المناسبة يتبع لك العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً في نطاق العمل المقرر.
- ب) لا تستخدم أداء كهربائية ذات مفتاح ثالث. الأداة الكهربائية التي لم يعد يمكن تشغيلها أو إطفاؤها خطيرة ويجب إصلاحها.
- ت) اسحب القابس من المقبس وأباً لقطع البطارية من الجهاز قبل إجراء عمليات قبضه على الجهاز، أو استبدال أجزاء الملحقات التكميلية أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء الوقائي يمنع بدء تشغيل الأداة الكهربائية دون تصد.
- ث) احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرأوا هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة اللازمة.
- ج) احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء المتركرة من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم التمازها وأفهمها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من المواد مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.
- هـ)حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تتميز أدوات القطع ذات حواشف القطع الحادة التي يتم عنايتها كما ينبغي بأنها أقل عرضة للتغير وأسهل في الاستخدام.
- خـ) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات.

#### إرشادات إضافية للسلامة

##### 14.2 سلامة الأشخاص

- (أ) لا يسمح بإجراه أية تدخلات أو تعديلات على الجهاز.
- (ب) أمسك الجهاز دائمًا بكلتا اليدين من المقابض المخصصة لذلك. حافظ على المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحوم.
- (ت) خذ قسطاً من الراحة أثناء العمل ولمermen على عمل تمارين استرخاء، وتمارين للأصابع لفرض سوريان الدم في الأصابع بشكل أفقى.
- (ث) تجنب ملامسة الأجزاء الدوارة. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا في نطاق العمل. ملامسة الأجزاء الدوارة وخصوصاً الأدوات الدوارة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات.
- (ج) قم بتفعيل مانع التشغيل (افتتاح تموج الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط) عند تخزين الجهاز ونقله.
- (ز) الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذي القدرة الضعيفة دون تدريهم. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- (خ) الغبار الناتج عن خامات مثل الطلاط، المحظوي على الرصاص وبعض أنواع الأفتشاب والفرسانة/المدرaran والمصخور المحتوية على الكوارتز والمعادن الصفراء والمعادن هو غبار ضار بالصحة. ملامسته أو استنشاقه قد يسبب أعراض حساسية وأعراض المهاجر التنفسى للمستخدم أو للأشخاص المتأودين على مقربة منه. هناك أنواع مختلفة من مسرطنة من الغبار مثل غبار خشب البلوط أو غبار خشب الزان، ولا سيما إذا ارتبطت هذه الكثافة بمواد خاصية لمحاجة الأفتشاب (مثل الكروم ومواد حماية الأفتشاب). لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسيستوس إلا من قبل شباب مختصين. استخدم شفاطاً للغبار بينما أمكن. للحصول على درجة شفاط عالية للغبار، استخدم منزل الغبار المحمول المناسب. احرص عند اللزوم على ارتداء قناع تنفس مخصص ل النوعية الغبار المتبع. احرص على توفير تهوية جيدة لمكان العمل. احرص على مراعاة التعليمات السارية في بذلك بخصوص المواد المراد التعامل معها.
- (د) احرص قبل بدء العمل على معرفة فئة خطر الغبار الناشئ عند إجراء العمل. استخدم شفاط غبار أعمال الإنسانية ذي فئة حماية مصرح بها رسماً ومتافق للتعليمات المحلية الفامة بالصياغة من الغبار.
- (ذ) أنته استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتأودين على مقربة منه استعمال نظارة واقية ملائمة وقوية حماية وواقية للسمع وقفاز واقي وكعامة تحفيف.
- 2.4.2 الاستخدام والتعامل بعنابة مع الأدوات الكهربائية**
- (أ) قم بتنبيه قطعة الشغل. استخدم تجهيزات ضد أو منجلة لتنبيه قطعة الشغل بإمكان. بذلك تكون أكثر ثباتاً عن إمساكها باليد، وعلاوة على ذلك تكون كلتا يديك متاحة لاستعمال الجهاز.

الخارجية بالجهاز يمكن أن يسري فيها المهد الكهربائي، وذلك إذا ثُقِّلت سبوا بخلاف إحدى توصيات التيار على سبيل كهربائية.

### 3 الشرح

#### 3.1 الاستخدام المطابق للتعليمات

المفك الألي SF 8M-A22 و SF 10W-A22 عبارة عن مفك آلي ثقب يستخدم باليد ومشغل بالبطارية لربط وصل البراغي وللثقب في الصلب والخشب والبلاستيك. لا تستخدم البطاريات كمصدر طاقة لأجهزة أخرى مستنكرة للتيار غير مناسبة لذلك. اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية والأدوات الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة. الجهاز مخصص للمستخدم المترف ولا يجوز استعمال وصيانته وإصلاح هذا الجهاز إلا على أيدي أشخاص معتمدين ومدربين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريساً خاصاً على الأخطاء المطرأة. يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته أخطاء إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فيما بين أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات.

#### 3.2 يشتمل التجويف القياسي على:

ar

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | الجهاز                |
| 1 | مقبض جانبي            |
| 1 | دليل الاستعمال        |
| 1 | مفتاح ربط (SF 8M-A22) |

#### ملحوظة

تجد المزيد من الملحقات التكميلية المسماوة بها في مركز Hilti أو على موقع الإنترنت [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### 3.3 بيان حالة الشحن وبيان السقونة المفرطة لبطارية أيونات الليثيوم

في حالة استخدام بطاريات أيونات الليثيوم يمكن إظهار حالة الشحن من خلال المصطف الخفيف على أحد أزرار التحرير (حتى درجة المقاومة = دون القيام بعملية التحرير). ويوضح البيان الموجود على ظهر البطارية المعلومات التالية:

الحالة	المبة LED توompfn	الحالة
% 75 ± C	-	4...3...2...1 LED
% 75 > C ≥ % 50	-	3...2...1 LED
% 50 > C ≥ % 25	-	2...1 LED
% 25 > C ≥ % 10	-	1 LED
% 10 > C	1 LED	-
سفلة مفرطة بالبطارية	1 LED	-

#### ملحوظة

أثناء العمل وبعدم مباشرة لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن. في حالة وعيك لمبات LED الخاصة ببيان حالة شحن البطارية يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في موضوع تقصي الأخطاء.

#### 4.3 لتشغيل الجهاز يلزم علامة على ذلك توافق

بطارية مناسبة وموصى بها (انظر جدول المواصفات الفنية) وجهاز شحن مناسب من النوع C 436.

#### 5.3 بيان التحميل الزائد وبيان السقونة المفرطة الفاصل بالجهاز

الجهاز مزود بوسيلة حماية إلكترونية من التحميل الزائد والسقوطة المفرطة. في حالة التحميل الزائد والسقوطة المفرطة يتوقف الجهاز أوتوماتيكياً. وعند ترک مفتاح التحكم والضغط عليه من جديد، فقد يتاخر التشغيل في بعض الأحيان (حتى يبرد الجهاز).

الجهاز	لمبة LED تومن	لمبة LED تصفي، بشكل مستمر
هناك تحميل زائد على الجهاز أو الجهاز سافن بشكل مفرط	لمبة LED 4,3,2,1	*

#### 4 المواصفات الفنية

نحتفظ بحق إجراء تعديلات تقنية

الجهاز	SF 8M-A22	SF 10W-A22
المهد الكهربائي الاسمي (المهد الثالث)	21,6 فلطا	21,6 فلطا
الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003	كجم 2,7	كجم 2,7
عدد لفات السرعة الأولى	min/320...0	min/310...0
عدد لفات السرعة الثانية	min/550...0	min/530...0
عدد لفات السرعة الثالثة	min/1250...0	min/1210...0
عدد لفات السرعة الرابعة	min/2150...0	min/2100...0
ضبط عزم الربط (حالة المرن)، رمز الثقب	بعد أقصى 72 نيوتن متر	بعد أقصى 50 نيوتن متر
ضبط عزم الربط (5 مستوي)	12...2 نيوتن متر	12...2 نيوتن متر
نطاق الثقب في الغضب (الصلب)	مم 20...1,5	مم 1,5...1,5
نطاق الثقب في الغضب (المرن)	مم 32...1,5	مم 50...1,5
نطاق الثقب في المعدن	مم 20...1,5	مم 13...1,5

al

**ملحوظة**  
تم شناسن قيم ضغط الصوت والاعتراض الواردة في هذا الدليل طبقاً لعملية قياس معابرية وبمكن الاستعارة بها في مقارنة الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهو يصلح أيضاً للتقدير المقاطر بصورة مؤقتة. البيانات المذكورة تمثل الاستخدامات الرئيسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات شغل مخالفة للمواصفات أو دون صياغة كافية، فيفي هذه الحالة قد تختلف البيانات. وقد يزيد هذا من المقاطر خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. ولتقدير المقاطر تقديراً دقيقاً ينبغي أيضاً مراعاة الأدوات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يكون فيها الجهاز مشغلاً ولكن دون استخدام حقيقي. وقد يقلل هذا من المقاطر خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. احرص على اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة لمعاية المستخدم من تأثير الصوت و/أو الاعتراضات مثل: صياغة الأداة الكهربائية وأدوات الشغل والمفاظ على الأيدي في حالة دائمة وتتنظيم مراحل العمل.

معلومات الضجيج طبقاً لـ EN 60745	
مستوى شدة الصوت للمفتاح LWA, SF 10W-A22 86 ديسيل (A)	مستوى شدة الصوت للمفتاح LWA, SF 8M-A22 88 ديسيل (A)
مستوى التفاوت بالنسبة لمستوى شدة الصوت المذكورة. K WA	نسبة التفاوت بالنسبة لمستوى شدة الصوت المذكورة. K WA
مستوى ضغط الصوت المنبعث للمفتاح SF 10W-A22 L pA	مستوى ضغط الصوت المنبعث للمفتاح SF 8M-A22 L pA
نسبة التفاوت بالنسبة لمستوى شدة الصوت المذكورة. K pa	نسبة التفاوت بالنسبة لمستوى شدة الصوت المذكورة. K pa

تم تحديد قيمة الاعتراض الإجمالية (م娘娘لة متوجهات الاعتراض ثلاثة المحاور)، طبقاً لـ EN 60745	قيمة الاعتراض المنبعث لربط البراغي، a h,D
	نسبة التفاوت بالنسبة لربط البراغي، K h,D
	قيمة الاعتراض المنبعث للثقب في المعدن، a h,D
	نسبة التفاوت بالنسبة للثقب في المعدن، K h,D

B 22/5.2 Li-Ion	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/2.6 ليثيوم (02) Li-Ion	B 22/1.6 Li-Ion	البطارية
21,6 فلطا	21,6 فلطا	21,6 فلطا	21,6 فلطا	المهد الكهربائي الاسمي
5,2 أمبير ساعة	3,3 أمبير ساعة	2,6 أمبير ساعة	1,6 أمبير ساعة	السرعة
0,78 كجم	0,78 كجم	0,48 كجم	0,48 كجم	الوزن

## 5 التشغيل

### 3.5 خلع البطارية

#### 4.5 تركيب المقبض الجانبي

al

1. اجعل مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط (مانع التشغيل) أو افصل البطارية من الجهاز.
2. افتح مثبت المقبض الجانبي من خلال إدارة المقبض.
3. حرك المقبض الجانبي (شريط الشد) عبر قرط تركيب الأدوات شوقي عمود اللشد بالجهاز.
4. أدر المقبض الجانبي إلى الوضع المرغوب.
5. ثبت المقبض الجانبي ضد التقافز وذلك من خلال إدارة المقبض.
6. تأكد من ثبات المهد للمقبض الجانبي.

### 5.5 نقل وتخزين البطاريات

امترس  
خطر المريق. تجنب تخزين أو نقل البطاريات بكميات كبيرة. خطر بسبب حدوث قفلة كهربائية.

اسحب البطارية من وضع القفل (وضع العمل) إلى أول وضع للثبات (وضع النقل). لدى إرسال هذه البطاريات كطارود (نقل بري أو بالقطار أو بحري أو جوي) تراعي ل الواقع النقل المحلي والدولية المقررة.

### 1.5 شحن بطارية مستخدمة

تأكد أن الأسطبع الخارجي للبطاريةنظيفة وجافة قبل إدخال البطارية في جهاز الشحن المناسب. للقيام بعملية الشحن احرص على قراءة دليل استعمال جهاز الشحن.

### 2.5 تركيب البطارية

امترس تأكد قبل تركيب البطاريات أن الجهاز مطفأ وأن مانع التشغيل فعال (مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط). اقتصر على استخدام بطاريات Hilti المصرح بها لجهازك.

1. ادفع البطارية من الخلف في الجهاز إلى أن تثبت بصوت كليك مزدوج مسموع عند المصعد.
2. احترس: البطارية التي تتعرض للسقوط قد تعرفك أنت والأخرين للخطر.

تأكد من ثبات البطارية في الجهاز.

## 6 الاستعمال

امترس استخدم قفازا واقيا عند تغيير الأدوات لتجنب التعرض لإصابةات بجروح قطعية ومحروق من خلال الأداة.

#### 3.6 ضبط الدوران جهة اليمين/أو اليسار

##### ملحوظة

باستخدام مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار بمكلاف اختبار اتجاه دوران بريمة الأدوات. يوجد شغل يمنع التمويل عندما يكون المحرك دائرا. في الوضع الأوسط يكون مفتاح التحكم مفتوحا إذا ضغطت مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار إلى اليمين (في اتجاه عمل الجهاز، يتم ضبط الدوران جهة اليسار. إذا ضغطت

امترس أنت، العمل في الأرضية التي يتم الثقب فيها يمكن أن تثار شظايا عنها. استخدم واقيا للعينين وقفازا واقيا وفي حالة عدم استخدام شفاط لفهار استخدم أيضا واقيا حقيقيا للتنفس. الشظايا يمكن أن تصيب الجسم والعينين.

امترس من الممكن أن يسفن الجهاز أنت، الاستخدام، استخدم قفازا واقيا.

امترس عند الثقب والربط يمكن أن ينحرف الجهاز جانبا. استخدم الجهاز دائمًا بواسطة المقبض الجانبي وأمسك الجهاز بكلتا اليدين. أمسك دائمًا المقبضين الجانبيين من الخارج.

وعلاوة على ذلك تكون كلتا يداك متاحتين لاستعمال الجهاز.

1. أدر حلقة ضبط عزم الربط والأداء الوظيفي إلى رمز الثقب.
2. أجعل مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار على وضع الدوران جهة اليمين.

#### 8.6 ربط ومل البراغي

##### 8.6.1 تركيب مهابن اللقمة/اللقمة

1. أجعل مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط أو أفضل البطارية من الجهاز.
2. افتح ملقطة الشد السريع للثقب.
3. ثم بتركيب مهابن اللقمة في ملقطة ريش الثقب سريعة الربط وأحكم ربطها.
4. اختر مدى إحكام التثبيت من خلال جذب مهابن اللقمة.
5. ثم بتركيب اللقمة في مهابن اللقمة.

#### 8.6.2 ربط ومل البراغي

1. اختر بواسطة حلقة الضبط عزم الدوران اللازم للثقب والثقب بالطرق.
2. اختر اتجاه الدوران المرغوب من خلال مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار.

##### 8.6.3 إفراغ اللقمة/مهابن اللقمة

1. أجعل مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط أو أفضل البطارية من الجهاز.
2. أخرج اللقمة من مهابن اللقمة.
3. افتح ملقطة الشد السريع للثقب.
4. أخرج مهابن اللقمة.

#### 9.6 خطاف المزام

احتدرس تأكيد قبل بدء العمل أن خطاف المزام مثبت جيداً.

عن طريق خطاف المزام يمكنك تثبيت الجهاز في المزام بحيث يكون ملتصقاً بالجسم. كما يمكن علاوة على ذلك تغيير موضع خطاف المزام بالنسبة لمستخدمي اليدين اليسرى بحيث يتواجد على الجانب الآخر من الجهاز.

1. اخلع البطارية من الجهاز.
2. أدخل لوحة التثبيت في المجرى المخصص لها.
3. ثبت خطاف المزام باستخدام البراغي.

مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار إلى اليسار (في الاتجاه عمل الجهاز)، يتم ضبط الدوران جهة اليمين.

#### 2.6 ضبط المقاييس الجانبي

1. افتح مثبت المقاييس الجانبي من خلال إدارة المقاييس.
2. أدرج المقاييس الجانبي إلى الواقع المرغوب.
3. اجدد المقاييس الجانبي من خلال إدارة المقاييس.
4. تأكيد من الثبات الجيد للمقاييس الجانبي.

#### 3.6 اختبار عدد اللفات باستخدام المفتاح رباعي السرعات

ملحوظة

يمكن اختبار عدد اللفات باستخدام المفتاح رباعي السرعات. يرجى أخذ أوضاع ضبط السرعات من الموجهة. يتم الوصول إلى عدد لفات الواقع المعايد المذكور عندما تكون البطارية مشحونة تماماً.

#### 4.6 التشغيل/الإيقاف

الـ

من خلال الضغط على مفتاح التحكم بهذه يمكنك اختيار عدد اللفات بسلسلة حتى أقصى عدد لفات.

#### 5.6 تركيب ورشة الثقب

1. أجعل مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط أو أفضل البطارية من الجهاز.
2. تأكد أن طرف إدخال الأداة نظيف. إذا لزم الأمر ثم ين同胞 طرف الإدخال.
3. أدخل الأداة في خروف تركيب الأدوات وأحكم ربط ملقطة ريش الثقب سريعة الربط إلى أن تسمع صوت طقطقة ميكانيكية عدة مرات.
4. تأكيد من الثبات الجيد للأداة.

#### 6.6 إخراج ورقة الثقب

1. أجعل مفتاح تمويل الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط أو أفضل البطارية من الجهاز.
2. افتح ملقطة الشد السريع للثقب.
3. أخرج الأداة من خروف تركيب الأدوات.

#### 7.5 الثقب

احتدرس استخدم تجويفات شد أو منجلة لثبيت قطعة الشغل بإحكام. بذلك تكون أكثر ثباتاً عن إمساكها باليد.

## 7 العناية والصيانة

- 1.7 العناية بالجهاز  
احتدرس  
حافظ على الجهاز، وخصوصاً مواضع المسنن، جافاً ونظيفاً وخاليًا من الزيت والشمع. لا تستخدم مواد عناية محتوية على سليكون.

تمدير لا يجوز إجراه إصلاحات على الأجزاء الكهربائية إلا من خلال متخصصين في الكهرباء.

- ملحوظة**  
قم بتنزين البطارية في مكان بارد وجاف قدر الإمكان.
- للحفظ فتحات التهوية بعروس باستخدام فرشاة جافة. أعمل على منع توغل أحشام غريبة إلى داخل المهاز. لحفظ المهاز من الخارج بصفة دورية باستخدام فوطة تنظيف مبللة بعض الشيء. لا تستخدم بخاخة أو جهاز عامل بالبخار أو ماً متدفق في عملية التنظيف. من خلال ذلك يمكن أن تتعرض السلامة الكهربائية للمهاز للفطر.
- للوصول لأشعمن عمر افتراضي للبطاريات، قم بإيقاف عملية تفريغ الشحنة بمجرد أن تتعجب شدة البطارية بشكل واضح.
- ملحوظة**
- في حالة مواصلة التنشيف يتم إيقاف عملية تفريغ الشحنة أو تموييكها قبل أن يصل الأمر لتلف الخلايا.
  - قم بشحن البطاريات باستخدام أجهزة الشحن المسموع بها من Hilti والخامسة ببطاريات أيونات الليثيوم.
- 2.7 العناية ببطاريات أيونات الليثيوم
- ملحوظة**  
في درجات الحرارة المنخفضة تتفاوت شدة البطارية.

## 8 تقسي الأقطاء

القطب عليه	السبب المحتمل	الفطر
يجب أن تثبت البطارية بشكل كامل أو مزدوجة مسموع أو أنه يلزم شحنها.	لم يتم إدخال البطارية بشكل كامل أو أنها فارغة.	المهاز لا يعمل.
أخرج البطارية من المهاز واتصل بقدمه Hilti.	خطأ كهربائي.	المهاز LED الأزرق لا يعمل وتو蔓ن جميع لمبات LED الأزرق.
اترك مفتاح التحكم وأضفقط عليه مرة أخرى.	هناك تمثيل زائد لوقت تقصير على المهاز.	المهاز لا يعمل وتو蔓ن لمبة LED البطارية فارغة الشحنة.
اترك المهاز يبرد.	الحماية من السفينة المفرطة.	المهاز لا يعمل وتو蔓ن لمبة LED البطارية فارغة الشحنة.
قم بتنظيف فتحات التهوية.	قم بتغيير البطارية وشنغن البطارية فارغة الشحنة.	البطارية ساخنة للغاية أو باردة جدا.
اعمل على توفير درجة حرارة العمل الموصى بها للبطارية.	لا يمكن الضغط على مفتاح التنشيف أو المفتاح جهة اليمين/اليسار إلى اليسار أو اليمين.	لا يمكن الضغط على مفتاح التنشيف أو المفتاح جهة اليمين/اليسار إلى اليسار أو اليمين.
اترك البطارية تسفن للصل إلى درجة حرارة الغرفة بشكل بطيء.	مفتاح تحويل الدوران جهة اليمين/اليسار في الوضع الأوسط (وضع النقل).	شحنة البطارية تفرغ بشكل أسرع من المعتاد.
قم بتنظيف أطراف التثبيت وتثبت البطارية. وتوجه إلى خدمة Hilti. إذا ظلت المشكلة قائمة.	أطراف التثبيت بالبطارية متفسقة.	البطارية لا تثبت بصوت «طقطة» مزدوجة مسموع.
توقف المهاز على الفور وأخرج البطارية منه وتوجه إلى مركز خدمة Hilti.	عمل كهربائي.	تنشأ سفونة شديدة بالجهاز أو البطارية.
هناك تمثيل زائد على الجهاز (تم تجاوز حد الاستخدام).	افتراز المهاز المناسب لمقاييس الاستخدام.	

## 9 التكبير

**المترس**  
يمكن أن يؤدي التخلص من التجهيزات بشكل غير سليم إلى النتائج التالية: عند حرق الأجزاء، البلاستيكية تتباين غازات سامة يمكن أن تسبب في إصابة الأشخاص بأمراض. كما يمكن أن تتفجر البطاريات إذا لفقت أو تعرضت لسفينة شديدة وعندئذ تسبب في التعرض لحالات تسمم أو حروق أو إكرومات أو تعرض البيئة للتلوث. وفي حالة التخلص من التجهيزات يتباون فلذلك بذلك تتبع للأشخاص القرباء استخدامها في غير أغراضها. وعندئذ يمكن أن تتعرض أنت والآخرين لإصابات بالغة وتعرض البيئة كذلك للتلوث.

**المترس**  
تخلص من البطاريات التالفة على الفور. احفظها بعيدا عن متناول الأطفال. لا تقم بفكك البطاريات ولا تحرقها.

### المترس

تخلص من البطاريات طبقاً للوائح المحلية أو قم بإعادة البطاريات المستهلكة لمركز Hilti.



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. يتشرط لإعادة التدوير أن يتم فصل القماط بشكل سليم فنياً. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم على سبيل الاتصال به. توجه بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط



لاتلق الأدوات الكهربائية ضمن القمامات المنزلية

طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في القوانين المحلية يجب تجميع الأدوات الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

### 10 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

ar

في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان،  
يرجى التوجة إلى وكيل Hilti المحلي الذي تتعامل معه.

### 11 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

Feldkircherstrasse 100 Hilti Corporation  
FL-9494 Schaan

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President

Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

Paolo Luccini  
Head of QA, Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015

المطبوعة الفنية لـ

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
Kaufering 86916  
Deutschland

المسنون:	المفت الألي الثقب العامل بالبطارية
مسمى الطراز:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
الجيل:	01
سنة الصنع:	2012/2015

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متواافق مع  
المواصفات والمعايير التالية: 2006/42/EC, حتى 19 أبريل  
2014/30/EU:2016 بدءاً من 20 أبريل 2004/108/EC:2016  
.EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, 2011/65/EU, 2006/66/EC  
.EN ISO 12100, EN 60745-2-2

## ORIGINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 Skrūvēšanas urbjmašīna ar akumulatoru

Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šo instrukciju.

Vienmēr uzglabājiet instrukciju kopā ar iekārtu.

Ja iekārtai tiek nodota citai personalai, iekārtai obligāti jāpielievo arī instrukcija.

Saturs	Lappuse
1 Vispāreja informācija	90
2 Drošība	91
3 Apraksts	94
4 Tehniskie parametri	95
5 Lietošanas uzsākšana	96
6 Lietošana	96
7 Apkope un uzturēšana	97
8 Traucējumu diagnostika	98
9 Nokalpojošo instrumentu utilizācija	98
10 Iekārtas ražotāja garantija	99
11 EK atbilstības deklarācija (origināls)	99

Iv

Numuri norāda uz attēliem. Attēli ir atrodami lietošanas instrukcijas sākumā.  
Šīs lietošanas instrukcijas tekstā ar vārdu "iekārtā" vienmēr jāsaņot ar akumulatoru darbībām skrūvēšanas iekārtai SF 10W-A22 vai SF 8M-A22 ar tajā nofiksētu akumulatoru.

#### Izstrādājuma pārskats ■

- ① Sānu rokturis
- ② Labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēja ar ielīgšanai bloķēšanu
- ③ Četrus pārmesuru pārslēdzējs
- ④ Vadības slēdzis (ar elektronisku rotācijas ātruma regulatoru)
- ⑤ Rokturis
- ⑥ Griezes momenta un urbšanas iestatīšanas grezns
- ⑦ Atdarbības urbja fiksācijas patrona
- ⑧ Jostas āķa stiprinājums
- ⑨ Apgāsmojums
- ⑩ Akumulators
- ⑪ Uzlādes statusa un traucējumu indikācija (līdzīgi jānāk akumulatoram)
- ⑫ Atbloķēšanas taustīji ar papildu funkciju - uzlādes statusa indikācijas aktivēšanu

#### 1 Vispāreja informācija

##### 1.1 Signālvārdi un to nozīme

###### BRIESMAS

Pievērti uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus niesas bojājumus vai nāvi.

###### BRĪDINĀJUMS

Pievērti uzmanību iespējamai bīstamai situācijai, kas var izraisīt smagus traumas vai pat nāvi.

###### UZMANĪBU

Šo uzrakstu ieteino, lai pievērstu uzmanību iespējamai bīstamai situācijai, kas var izraisīt traumas vai materiālus zaudējumus.

###### NORĀDĪJUMS

Šo uzrakstu ieteino lietošanas norādījumiem un citām nodevīgajām informācijām.

##### 1.2 Piktogrammu skaidrojums un citi norādījumi

###### Brīdinājuma zīmes



Brīdinājuma  
par viaprinķu  
bīstamību

###### Pielākumu uzliekošās zīmes



Pirma  
lietošanas  
izlasiet  
instrukciju

Simboli					
n <sub>0</sub>	/min	Lielātīvība	Uzbūvi bez trīscēnu funkcijas	Identifikācijas datu novietojums uz lekārtas	
Nominālais apgriezenu skaits tušķīgāmā	Apgriezenu skaits min <sup>-1</sup>			Tipa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes zem lekārtas ķējas, bet sērijas numurs - uz lekārtas korpusa, sānos. Iemaksiet šos datus lietošanas instrukcijā un vienmēr norādiet, kontaktdāķoties ar Hilti pārstāvi vai servisa nodalju.	
Tips:					
Praudze: 01					
Sērijas Nr.:					

## 2 Drošība

### NORĀDĪJUMS

Nodajus 2.1 drošības norādījumi ietver visus vispārīgos drošības norādījumus attiecībā uz elektroiekārtām, kas jāietver lietošanas instrukcijā saskanā ar spēkā esošajām normām. Līdz ar to instrukcija var būti norādījumi, kas konkrētajai lekārtai nav relevanti.

#### 2.1 Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

##### a) BRĪDINĀJUMS

Izsliekt visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izdārtito drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas. Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai. Drošības norādījumos ietverts apzīmējums "elektroiekārtā" attiecīs uz lekārtam ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeļu) un lekārtam ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).

##### 2.1.1 Drošība darba vieta

- a) Uzturiet darba vietā tīklu un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgi darba vietā vai silktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- b) Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbilstamā vidi, kurā atrodas užlesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darba laikā lekārtu nedaudz dzirksteļo, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- c) Lietojot elektroiekārtu, nelaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Cītu personu klātbūnei var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontrolli pār lekārtu.

##### 2.1.2 Elektrodrošība

- a) Elektroiekārtas kontaktdāķi jāatlīst elektro-tīkla kontaktdāķi. Kontaktdāķas konstrukciju nedrīkst nekādā veida mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir alzsargzīmējums, nedrīkst lietot adapteru spraudīpus. Neizmainītas konstrukcijas

kontaktdāķi, kas atlīst kontaktdāķi, ja jau samazināt elektrošoča risku.

- b) Darba laikā nepieskarieties sazemētām priedēm, plēmēram, caurulīm, radiatoriem, pilītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrošoču triecenu.
- c) Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumām iekārtuot elektroiekārtu, pieaug risks saņemt elektrošoču triecenu.
- d) Nenesiet un nepiekariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeja un neraujiet aiz kabeja, ja vēlaties atvienot lekārtu no elektrotīkla kontaktdāķis. Sargājiet elektrokabellu no karstuma, olijas, asām šķautnēm un lekārtas iestīgājām daļām. Bojāts vai saplīķerījies elektrokabells var būti par cīloni elektrošočam.
- e) Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājķabējus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Izmantojiet elektrokabellu, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazināt elektrošoča risku.
- f) Ja elektroiekārtas izmantošana slāpjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargādāzi. Bojājumstrāvas slēdzi lietošana samazina elektrošoča risku.

##### 2.1.3 Personiskā drošība

- a) Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskanā ar veselo saprātu. Nestrādājiet ar elektroiekārtu, ja jūtāties noguruši vai atrodieties alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē. Strādājiet ar elektroiekārtu, pat vērsi neuzmanības mīklis var būti par cīloni nopietnam savainojumam.
- b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, nesildīšu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atlīsto elektroiekārtas tipam un velcomā darba raksturam jaūz izvērtēties no savainojumiem.

- c) Nepieļaujiet lekārtas nekontrollētas iestēgšanās iespīju. Pirms pievienošanas elektrotiklam, akumulatora ieviešotānās, elektrolekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecībīties, ka tā ir izslēgta. Ja lekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdziņa vai ja iestēgta lekārtas tiek pievienota elektriskajam tīklam, iespējams nelaimes gadījums.
- d) Pirms elektrolekārtas iestēgšanas jāņodēj viss regulēšanas pierēumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas pierēumi val uzgriežņu atslēgas, kas lekārtas iestēgšanas brīfī atrodas tājā, var radīt traumas.
- e) Izvēlēties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzvaru un nodrošinieties pret paslēdēšanu. Tas atvieglo elektrolekārtas vadību neparedzētās situācijas.
- f) Izvēlēties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzvaru un nodrošinieties pret paslēdēšanu. Tas atvieglo elektrolekārtas vadību neparedzētās situācijas.
- g) Ja elektrolekārtas konstrukcija īauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un darbināta pareizi. Putekļu nosūtīja lietošana samazina putekļu kaitīgo ieteikmi.

#### **2.1.4 Elektrolekārtas lietošana un apkope**

- a) Nepārslīgojiet elektrolekārtu. Katram darbam izvēlēties piemērotu lekārtu. Elektrolekārtu darbošies labi un droši pie nominālās sildīzības.
- b) Nelietojiet elektrolekārtu, ja ir bojāts tās sildīzis. Elektrolekārtu, ko nevar iestēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodedz remontam.
- c) Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu normainas vai lekārtas novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kontaktduku no elektrotikla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi Jūs novērsiet elektrolekārtas nejaušas iestēgšanās risku.
- d) Elektrolekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Nejaujiet lietot lekārtu personām, kas nav iepazīnuši ar tās funkciju un izlaišanas šā lietošanas instrukciju. Ja elektrolekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- e) Rūpīgi velciet elektrolekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauztas vai bojātas un tādējādi netraucē elektrolekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms lekārtas lietošanas tiktū normainības vai saremontības bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektrolekārtam nav nodrošināta parēiza apkope.
- f) Grizežījinstrumentiem vienmēr jābūt uzausinātiem un tīriem. Rūpīgi kopī grizežījinstrumenti ar zāstām šķautīnām netāk iestēgt un ir viegлāk vadāmi.
- g) Lietojet elektrolekārtu, pierērumus, mainīmos instrumentus utt. saskārē ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicināmās operācijas iepatnības. Elektrolekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotāji/irma, ir bīstama un var izraisīt neparedzētās sejas.

#### **2.1.5 Ar akumulatoru darbināmas lekārtas lietošana un apkope**

- a) Akumulatora uzstādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji. Noteikta veida akumulatoriem paredzētais lādētāja ikjūst ugunsbīstams, ja to izmanto kombinācija ar cita veida akumulatoriem.
- b) Izmantojiet elektrolekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus. Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt lekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
- c) Laiķi, kad akumulatori ir atvienoti no lekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saaspriedēm, monštām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšķīmetiem, kas varētu izraisīt iessavienojumu. Ja starp akumulatora kontaktiem rodas iessavienojums, tas var sadegt val ikjūst par ugunsgrēku cēloni.
- d) Nepareizi lietojiet akumulatoru, no tā var izplūst šķidruma. Nepieļaujiet tā noldēšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acis, izskalojiet acis un nekavējoties griezieties pie ārstēta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus.

#### **2.1.6 Serviss**

- a) Uzdzodiet elektrolekārtas remontu veikt tikai kvalificētām personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt elektrolekārtas funkcionālo drošību.

#### **2.2 Drošības norādījumi darbam ar urbjmatīnām**

- a) Trīcienurbāšanas laikā lietojiet dzīrdes aizsardzības apšķīpumu. Trīcīņa iedarbība var radīt dzīrdes zudumu.
- b) Lietojet kopī ar lekārtu piegādāto papildu rokturu. Kontroles zudums var ikjūst par cēloni traumām.
- c) Ja darba laikā pastīv iespīja, ka instruments var nonākt saskarē ar apšķēpiem elektrotikajiem vadīem, vienmēr satveriet lekārtu tikai ar izolētājām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadīem, spriegums tiek novadīts arī uz lekārtas metāla daļām, tādējādi radot elektrošoka risku.

#### **2.3 Drošības norādījumi darbam ar skrūvēšanas lekārtu**

Ja darba laikā pastīv iespīja, ka skrūve var nonākt saskarē ar apšķēpiem elektrotikajiem vadīem, vienmēr satveriet lekārtu tikai ar izolētājām rokturu virsmām. Skrūveli saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadīem, spriegums tiek novadīts arī uz lekārtas metāla daļām, tādējādi radot elektrošoka risku.

#### **2.4 Papildu drošības norādījumi**

##### **2.4.1 Personiskā drošība**

- a) Aizliegts veikt nesaņekonētas manipulācijas val lekārtas pārveidi.

- b) Vienmēr satveriet iekārtu ar abām rokām aiz šīm nolūkam paredzētajiem rokturiem. Nodrošiniet, lai rokturi vienmēr būtu tīri, sausi un attaukoti.
- c) Strādājiet ar pārtraukumiem un veicot atsilībināšanās un pircstu vingrinājumus, kas uzlabo asinriti.
- d) Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskaņa ar rotējošām iekārtas daļām, sevišķi ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
- e) Pirms iekārtas uzglabāšanas vai transportēšanas jāaktīvē iestāgšanās bloķēšana (līdz / kreisā rotācijas virziena pārsleidzējam jāatrodas vidējā pozīcijā).
- f) Iekārtu nav paredzēta, lai to pastāvīgi lietotu personas ar nepieliekamību fiziskajām vai garīgajām spējām. Raujoties, lai iekārtu nebūtu pieejama bērniem.
- g) Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svīnu saturošā krāsa, daži koknes veidi, betona / mūra / kvarca saturoši akmeni, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskaņa ar šīm putekļiem val to iestādējotā var izraisīt ietekšķa vai citu tūvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpojušu sastāvdaļas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koknes putekļi, tiek uzskaitīti par kancerogēniem - sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojāmām vielām (hromātēm, koknes aizsarglīdzekļiem). Ažbestu saturošus materiālus drīkst apstrādat tikai kompetenti speciālisti. Ja iestādējams, lietojiet putekļu nosūcēju. Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanu no putekļiem, lietojiet piemērotu mobilās putekļu nosūkšanas iekārtu. Ja neiebleķejiams, valkājiet elpojušu aizsargmasku, kas paredzēta attiecīgajam putekļu veidiem. Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošos normatīvus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.
- h) Pirms darba sākšanas noskaidrojiet darba laikā radušos putekļu bilstības kategoriju. Lietojiet ceļtniecības putekļu solījumu ar oficiālās sertifikācijas ietvaros piešķirtu drošības klasifikāciju, kas atbilst vietējai putekļu ietekmes ierobežošanas normatīviem.
- i) Lietotājam un tūvumā esošajām personām instrumenta lietošanas laikā jāizmanto piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveri, dzirdes aizsarglīdzekļi, aizaergolīdi un viegli elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi.

#### 2.4.2 Elektroiekārtu lietošana un apkope

- a) Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Apstrādājāmā materiāla nostiprināšanai izmantojiet skrūvapīles vai citu fiksāciju līdzīgi. Šadi tas būs drošāk un stablāk novietots nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt Jums abas rokas būs brīvas instrumenta lietošanai.

- b) Pārliecībieties, vai ievietojamo instrumentu savienojumu sistēmas atbilst iekārtas fiksācijas patronai un tie tajā droši notiksējas.
- c) Lielus, smagus maināmos instrumentus drīkst lietot tikai ar pirmo pārnesumu. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka izslēgšanās brīdi radīsies iekārtas bojāumi vai nelabvēlīgais apstākļos atvienosies urbjas patronas stiprinājums.

#### 2.4.3 Rūpīga ar akumulatoriem darbināmo iekārtu lietošana un apkope

- a) Pirms akumulatora pievienošanas pārliecībieties, ka elektroiekārtā ir izslēgta. Akumulatora ieviešana iestāgtā iekārtā var būt par cēloni nelaimes gadījumam.
- b) Saņījiet akumulatorus no augstas temperatūras un uguns. Pastāv eksplorēšanas risks.
- c) Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt vīrs 80 °C vai sādedzināt. Pretējā gadījumā iestāgs ugunsgrēks, eksplorēšana vai kīmisko apdegumi.
- d) Neplēpījiet mitruma iekārtām. Mitruma iekārtā var izraisīt issavienojumu, kas savukārt var kļūt par cēloni apdegumam vai ugunsgrēkam.
- e) Vienmēr lietojiet tikai akumulatorus, kas paredzēti attiecīgajai iekārtai. Ja tiek lietoti nestājanti akumulatori vai ja akumulatorus izmanto tādās jomās, kam tie nav paredzēti, pastāv ugunsgrēka un eksplorēšanas risks.
- f) Ievērojiet īpašos norādījumus par litija ionu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
- g) Neplēpījiet akumulatora issavienojumu. Pirms akumulatoru ieviešošanas iekārtā nodrošiniet, lai uz akumulatora vai iekārtas kontaktiem neatrastos svešķermenei. Akumulatora kontaktu issavienojuma gadījumā iestāgs aizdegšanās, eksplorēšana vai kīmisko apdegumi.
- h) Ja akumulatori ir bojāti (piemēram, tajos radušās plānas, tīem ir nolīzušas atsevišķas dajas, tie ir saliekti, ar atlauzītām vai izvilktais kontaktiem), tos neliekādā gadījumā nedrīkst mēģināt uzlādēt vai lietot.
- i) Ja pastāv risks, ka instrumenti var sabojāt nosēgtus elektriskos vadus vai iekārtas barošanas kabeli, iekārtu jātur aiz izmēģinājumiem rokturiem. Saskaņoties ar sprieguma pedevi piešķītgām vadībām, iekārtas neizolētās metāla dajas var nonākt zem sprieguma un izraisīt iekārtas ietekšķa elektrošoku.
- j) Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iestāgs, ka tas ir bojāts. Novērojiet iekārtu atdzīšanai vēlā, kas atrodas pietiekamā attālumā no degoviem materiāliem un kur to var pastāvīgi novērot. Ľaujiet akumulatoram atdzist un vērsieties Hilti servisā.

iv

#### 2.4.4 Elektrodrošība

Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājāmās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vads, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārejās metāla dajas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejausi tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopletne elektriskā trieciena risks.

### 3 Apraksts

#### 3.1 Izmantošana atbilstoši paredzētajiem mārkjiem

SF 10W-A22 un SF 8M-A22 ir manuāli vadīmas skrūvēšanas iekārtas ar akumulatoru barošanu, kas paredzētas skrūvsavienojumu pleviķīšanai un atskrūvēšanai, kā arī urbānai tēraudi, koks un plastmasā.

Niekoļojet akumulatorus kā enerģijas avotu citam ierīcēm, kam tie nav paredzēti.

Lai izvairītos no savainošanās, izkoļojet tikai oriģinālos Hilti piederošus un instrumentus.

Iekārtu ir paredzēta profesionālām vajadzībām, un to drīkst apkalpot, apkopot un remontēt tikai kompetents un attiecīgi apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamiem risikiem, kas var nesēties darba laikā. Iekārtu un tās papildapriņķuma var radīt bīstamas situācijas, ja to lieto nepareizi vai uztic neapmācītam personālam.

#### 3.2 Standarta piegādes komplektācijā ietilpst:

- 1 Iekārtu
- 1 Sānu rokturis
- 1 Ietolšanas instrukcija
- 1 Āķatslēga (SF 8M-A22)

#### NORĀDĪJUMS

Piemērotus piederošus meidējiet vietējā Hilti servisa centrā vai vietnē [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

IV

#### 3.3 Iltija jonus akumulatoru uzlādes statusa un pārkaršanas indikācija

Ja tiek izmānoti iltija jonus akumulatori, uzlādes statusu var apskatīties, viegli nosievējot atbalojēšanas taustījus (īdz pretestības - lai neatbīdētu). Indikācija akumulatora aizmugurē sniedz šādu informāciju:

LED deg konstanti	LED mirgo	Uzlādes statuss C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3,	-	50 % ≤ C < 75 %
LED 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	Akumulatora pārkarst.

#### NORĀDĪJUMS

Darba laikā un uzzetē pēc tā pabeigšanas uzlādes statusa nosākšana nav iespējama. Ja mirgo akumulatora uzlādes statusa indikācijas LED, lūdzu, ievērojiet nodajus norādījumus "Traučējumu diagnostika".

#### 3.4 Iekārtai nepieciešamais papildu aprīkojums

Piemērots ietolšanai ieteiktās akumulatora (skat. tabulu "Tehniskie parametri") un atbilstīgs sērijas C 4/36 lādētājs.

#### 3.5 Iekārtas pārslodzes un pārkaršanas indikācija

Iekārtu ir aprīkota ar elektronisku aizsardzību pret pārslodzi un pārkaršanu. Pārslodzes un pārkaršanas gadījumā iekārtu automātiski izslēdzas. Ja vadības slēdzi atlaiž un pēc tam nosievēj no jauna, ieslēgšanās var aizkovēties (iekārtas atdzīšanas fāzē).

LED deg nepārtrauktī	LED mirgo	Iekārtas statuss
-	LED 1, 2, 3, 4	Iekārtu ir pārslēgta vai pārkarstību

## 4 Tehniskie parametri

Rezervētas tiesības izdarīt tehniska iekšstura izmaiņas!

Iekārta	SF 10-A22	SF 8-A22
Nominālais spriegums (līdzstrāva)	21,6 V	21,6 V
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
Rotācijas strums 1. pāmēsumam	0...310/min	0...320/min
Rotācijas strums 2. pāmēsumam	0...530/min	0...550/min
Rotācijas strums 3. pāmēsumam	0...1210/min	0...1250/min
Rotācijas strums 4. pāmēsumam	0...2100/min	0...2150/min
Griezes moments (viegla skrūvēšana), noregulējums uz urbja simbola	Maks. 72 Nm	Maks. 50 Nm
Griezes momenta noregulēšana (15 pakāpes)	2...12 Nm	2...12 Nm
Urbuma izmēri kokā (cīņā)	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Urbuma izmēri kokā (mīkstā)	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Urbuma izmēri metālā	1,5...13 mm	1,5...20 mm

### NORĀDĪJUMS

Šajās instrukcijās norādītie liešumi, kas raksturo skrajas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētās mēriju mu metodes pamazību, un tās var izmantot elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tās var izmantot arī iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecās uz elektroiekārtas galvenajiem ietvešanas veidiem. Taču, ja elektroiekārtā tiek izmantota citas nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pieriekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var levoļojamā paliecināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darbe laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik līgi iekārta ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču fakts, ka netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt paliecināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai atzargātu iekārtas ietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram: elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.

lv

Informācija par troksni saskaņā ar EN 60745:

Skraja jaudas līmenis SF 10W-A22, $L_{WA}$	86 dB (A)
Skraja jaudas līmenis SF 8M-A22, $L_{WA}$	88 dB (A)
Norādīta skrajas jaudas līmena plielādes, $K_{WA}$	3 dB (A)
Skrajas emisijas līmenis SF 10W-A22, $L_{pA}$	75 dB (A)
Skrajas emisijas līmenis SF 8M-A22, $L_{pA}$	77 dB (A)
Norādīta skrajas jaudas līmena plielādes, $K_{pA}$	3 dB (A)

Kopējā svārstību rādītāji (trīs virzienu vektorū summa), noteikti saskaņā ar EN 60745

Svārstību emisijas rādītājs skrūvēšanai, $a_h$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pielāde skrūvēšanai, $K_h$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Svārstību emisijas rādītāji urbānai metālai, $a_{h,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pielāde urbānai metālai, $K_{h,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Akumulators	B 22/1.6 Li-ion	B 22/2.6 Li-ion (02)	B 22/3.3 Li-ion	B 22/5.2 Li-ion
Nominālais spriegums	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Kapacitāte	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Svars	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

## 5 Lietošanas uzsakšana

### 5.1 Lietota akumulatora bloka uztāde

Pirms akumulatora ievietošanas atbilstīgā lādētāja pārliecināties, vai akumulatora virsmas ir tīmas un sausas. Norādījumus par lādēšanas procesu mēklējiet lādēšanas instrukcijā.

### 5.2 Akumulatora ievietošana

#### UZMANĪBU

Pirms akumulatora ievietošanas jāpārliecinās, vai lekārtā ir izslēgtā un vai ir aktivēta iestēģšanās bloķešana (labā / kreisā virziena pārsleždzējs atrodas vidējā pozīcijā). Jālieto tikai tādi Hilti akumulatori, kas ir paredzēti lietošanai kopā ar konkrētu lekārtu.

1. No aizmugures jāliebida akumulatora bloks lekārtā, līdz tas kārtīgi nofiksējas ar dzīrdamu, divkārtu līdzīgi.
2. UZMANĪBU Akumulatora izkrīlana var apdraudēt lekārtas lietošiju un apkārtējos.

Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts lekārtā.

### 5.3 Akumulatora izņemšana

### 5.4 Sānu roktura montāža

1. Pārsleždzet labā / kreisā rotācijas virziena pārsleždzēju vidējā pozīcija (iestēģšanās bloķešana) vai atvienojiet no lekārtas akumulatoru.
2. Griezot rokturi, atrīvojiet sānu roktura stīpu.
3. Uzmaudiet sānu rokturi (īskatījus lenti) pāri patronai uz lekārtas sašaurinājuma.
4. Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
5. Lai izvairītos no negaidītām kustībām, cieši pleskrūvējiet sānu rokturi.
6. Pārbaudiet sānu rokturu likāciju.

### 5.5 Akumulatoru transportēšana un uzglabāšana

#### UZMANĪBU

Aizdegšanās risks. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst uzglabāt vai transportēt naneitiprinātā vēlā, saņēmējus kaudzēs. Izaļvējojums radīta apdraudējums.

Pievielet akumulatoru un pārveidotiet to no nofiksētās pozīcijas (darba stāvoklī) pirmajā pagaidu pozīcijā (transportēšanas stāvoklī).

Nosēdot akumulatorus (ar autotransportu, pa dzelzceļu, jūru vai ar aviotransportu), ievērojiet nacionālo un starptautisko transporta noteikumu prasības.

IV

## 6 Lietošana

#### UZMANĪBU

Virsmas apstrādes laikā no materiāla var atdalīties šķērbas. Valkājet aicinājumiem par alzsargaplikojumu un alzsargolīdus, un, ja darba gaitā pastiprināti vēdojas putekļi, lietojiet vieglu elpoju alzsargu. Materiāla šķērmbas var savainot īkerēni un acis.

#### UZMANĪBU

Lekārtu lietošanas laikā var sasilt. Lietojet alzsargolīdus.

#### UZMANĪBU

Urbāšanas un slorūvēšanas laikā lekārtu var pagriezties uz sāniem. Lekārtu vienmēr jālieto kombināciju ar sānu rokturi un jāsatver ar abām rokām. Sānu rokturis vienmēr jāsatver no ārpuses.

#### UZMANĪBU

Lai izvairītos no sagriešanās vai apdedzināšanās, piešķiroties instrumentam, instrumentu normālu veicināt ar olīndiem.

### 6.1 Labā val kreisā rotācijas virziena noregulēšana

#### NORĀDĪJUMS

Ar labā / kreisā rotācijas virziena pārsleždzēju palīdzību var mainīt vārpstas rotācijas virzenu. Iekārtas alzsardzības mehānisms izslēdz iespēju pārslēgt rotācijas virzenu

motora darbības laikā. Vidējā pozīcija ir bloķēta vadības slādziņa. Pārsleždzot labā / kreisā rotācijas virziena slādzi pa labi (īskatīties lekārtas darbības virzienā), tiek aktivēta rotācija pa kreisi. Pārsleždzot labā / kreisā rotācijas virziena slādzi pa kreisi (īskatīties lekārtas darbības virzienā), tiek aktivēta rotācija pa labi.

### 6.2 Sānu roktura noregulēšana

1. Griezot rokturi, atrīvojiet sānu roktura stīpu.
2. Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
3. Pievielet sānu rokturi, griezot to.
4. Pārbaudiet sānu rokturu likāciju.

### 6.3 Apgrēzienu skaita izvēle ar četu pāmesumu pārslēždzēju

#### NORĀDĪJUMS

Ar mehānisko četu pāmesumu pārslēždzēju iespējams izvēlēties rotācijas ātrumu. Atsevišķu pāmesumu iestatījumi ir parādīti attālā. Norādītais tulkojums apgrēzienu skaita tiek sasniegts tikai ar pilnību uzlādētu akumulatoru.

### 6.4 Iestēģšana / Izslēgšana

Lēnām griezot vadības slādzi, Jūs varat bez ilgtējamām pakāpēm mainīt rotācijas ātrumu līdz maksimālajam.

#### **6.5 Urbja ieteklāana**

1. Jāpāslēdz labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēja vidējā pozīcijā vai jāatvieno no lekārtas akumulatora.
2. Jāpārbauda, vai notiekējamais instrumenta gals ir tīrs. Vajadzības gadījumā instrumenta gals jānotira.
3. Ietekļot instrumentu turētāju un pagrieziet ātrdarbības fiksācijas patronu, līdz ir sadzīndams valnāk-kārtējs mehānisms kiklikšs.
4. Pārbaudiet instrumenta fiksāciju.

#### **6.6 Urbja izņemšana**

1. Jāpāslēdz labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēja vidējā pozīcijā vai jāatvieno no lekārtas akumulatora.
2. Jāatver ātrdarbības fiksācijas patrona.
3. NORĀDĪJUMS Ja nepieciešams, ietekļot komplektā lekātā ūdenskritēju (SF BM-22A).
4. Jāizvēlēk instruments no turētāja.

#### **6.7 Urbāna**

##### **UZMANĪBU**

A�etrādājamā materiāla nostiprināšanai izmantojiet skrūvpiles vai citas fiksācijas ierīces. Šādi tas būs drošāk un stabilāk novietots nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt Jums abas rokas būs brīvas lekārtas lietošanai.

1. Jāpagriež griezes momenta un funkciju regulatora gredzens pret urbjā simbolu.
2. Labā / kreisā rotācijas virziena pārslēgšana uz labo.

#### **6.8 Skrūves**

##### **6.8.1 Uzgaļa adaptiera / uzgaļa lietošana**

1. Jāpāslēdz labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēja vidējā pozīcijā vai jāatvieno no lekārtas akumulatora.

#### **2. Jāatver ātrdarbības fiksācijas patrona.**

3. Ietekļot uzgaļa adaptieru ātrdarbības fiksācijas patronā un pagrieziet patronu, lai to notiekētu.
4. Paveikot uzgalu adaptieru, jāpārbauda, vai tas ir notiekējies kārtīgi.
5. Jāelieš uzgaļa adaptierā.

#### **6.8.2 Skrūves**

1. Izmantojot urbānas un triekšenurbānas griezes momenta iestatīšanas gredzenu, izvēlēties vajadzīgo griezes momentu.
2. Ar labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēju jāzvīlas valjadtīgais rotācijas virziens.

#### **6.8.3 Uzgaļa adaptiera izņemšana**

1. Jāpāslēdz labā / kreisā rotācijas virziena pārslēdzēja vidējā pozīcijā vai jāatvieno no lekārtas akumulatora.
2. Jāizņem uzgalls no adaptiera.
3. Jāatver ātrdarbības fiksācijas patrona.
4. Izņemiet uzgaļa adaptieru.

#### **6.9 Jostas āķis**

lv

##### **UZMANĪBU**

Pirma darba uzsākšanas pārbaudiet, vai jostas āķis ir kārtīgi notiekēts.

Ar jostas āķi palīdzību Jūs varat nostiprināt lekārtu pie jostas tā, lai tā pieiekļautos īpermenim. Pastāv arī iespēja nostiprināt jostas āķi otrā lekārtas pusē, lai atvieglotu darbu ar lekārtu kreisījām.

1. Izveiciet akumulatoru no lekārtas.
2. Iespārduļiet pleskkrūvējamo plāksni paredzētajā vadītnī.
3. Nostipriniet jostas āķi ar divām skrūvēm.

## **7 Apkope un uzturēšana**

#### **BRĪDINĀJUMS**

Elektrisko daļu remontu drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehnikas speciālisti.

#### **7.1 Lekārtas apkope**

##### **UZMANĪBU**

Nodrošiniet, lai lekārtā un jo sevišķi tās satveršanas viemas būbu sausas un tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas. Nedrīkst izmantojot silikonu saturēšanas kopšanas līdzekļus.

Nekad nedarbīniet lekārtu, ja ir nosprostoties tās ventilācijas atveres! Izmanīgi iztīriet atveres ar sausu birstīti. Nepieļaujiet svešķermenju lekārtānu lekārtas leikšienē. Lekārtas ārpusi regulāri notīriet ar vieglī samitrinātu drāniņu. Lekārtas tīrīšanas nelietojiet aerosolus, tvaika tīrīšanas ie-

kārtas vai ūdens strūklū. Tas var negatīvi ietekmēt elektrodrošību.

#### **7.2 Litija jonu akumulatoru apkope**

##### **NORĀDĪJUMS**

Zemā temperatūrā akumulatora jauda samazinās.

##### **NORĀDĪJUMS**

Glabojiet akumulatoru pēc iespējas vēsa un sausā vietā.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāk, tie jāizņem un jāuzlāde, līdz lekārtānu samazinās akumulatora jauda.

##### **NORĀDĪJUMS**

- Ja lietošana turpinās, izlāde tiek automātiski pārtraukta, pirms Ir iadubēs neatgriezeniski akumulatora bojājumi.
- Izmantojiet akumulatoru uzlādei tikai sertificētus Hilti lādētājus, kas paredzēti litija jonu akumulatoriem.

## 8 Traucejumu diagnostika

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Iekārtas nedarbojas.	Akumulatora nav ielikts līdz galam vai ir izlādējies.	Akumulatora blokam jānovilkšķejas ar sadzīndamu, divkārtu kliķķi vai jāvieno akumulatora bloka uztāde.
	Elektriskas iķūmes.	Jāizņem akumulatora no iekārtas un jāvērtas Hilti servisā.
Iekārtas nedarbojas, un mirgo viens 4 LED.	Iekārtas iestādījīgi pārslagota.	Jāatlaic un no jauna jānospiež vadības slēdzis.
	Termiskā atsardzība.	Jāņem iekārtai atdzist.
Iekārtas nedarbojas, un mirgo 1 LED.	Akumulatora ir izlādējies.	Normāniem akumulatoru un uzlādējet tukšo akumulatoru.
	Akumulatora ir pārak auksts vai pārak karsts.	Jānodrošina akumulatoram nepieciešamā darba temperatūra.
Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi nav iespējams nospiest, respektīvi, tas ir nobloķēts.	Labi / kreisā rotācijas virziena slēdzi videjā pozīcija (transportēšanas pozīcija).	Labi / kreisā rotācijas virziena slēdzis labajā val kreisajā pozīcijā.
Akumulators izlādējās atrāk nekā parasti.	Ir liela zema apkārtēja temperatūra.	Jāņem akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenovilkšķejas ar sadzīndamu, divkārtu kliķķi.	Netirī akumulatora fiksācijas izcilji.	Notirīt fiksācijas izciljus un novilkšķeļt akumulatoru. Ja problēmas saglabājas, jāvērtas Hilti servisā.
Iekārtas vai akumulatora spēcīgi sakarsīt.	Elektrisks defekts.	Neikavējoties izslēdziet iekārtu, izņemiet akumulatoru no iekārtas un vērsieties Hilti servisā.
	Iekārtas pārslodze (pārsniegta ekspluatācijas robežas).	Iekārtas izvēle atbilstoši lietošanas viedam.

IV

## 9 Nokalpojušo instrumentu utilizācija

### UZMANĪBU

Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstoši priekšrakstiem, iespējamas šādas sekas: plastmasas daļu sadedzināšanas rezultātā izdalīs toksiskas gāzes, kas var kaitēt cilvēku veselībai. Ja baterijas tiek mehāniski bojātas vai specīgi sakarsētas, tās var eksplodēt un izraisīt saindēšanos, termiskos vai īkimiskos apdegumus un vides plēsāmojumu. Vieglatīgi izmetot aprīkojumu atkritumos, jūs dodat iespēju nepiederošām personām izmantot to nesankcionētos nolūkos. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas vai savainot citus, vai radīt vides plēsārjojumu.

### UZMANĪBU

Bojātus akumulatorus neikavējoties utilizējet. Tie nedrīkst būt pieejami bērniem. Nemēģiniet akumulatorus izjaukt vai sadedzināt.

### UZMANĪBU

Vieglie nokalpojušo akumulatoru utilizāciju saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām vai nododiet tos atpakaļ Hilti.



"Hilti" iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otmelz pārstrādājumi materiāli. Priekšnosacījums otmelzējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstis Hilti ir izveidojis sistēmu, kas pieļauj veco ierību plānošanu otmelzējai pārstrādei. Jautājiet Hilti klientu apkalpošanas servisā vai savam pārdevējām - konsultantam.



Tikai EB valstis

Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nikelpoļušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās iestādēm parādētajām nacionālajām normām noliecotās elektroiekārtas jāsaņem atsevišķi un jānoda utilizācijai saskaņā ar vides atzardības prasībām.

## 10 Iekārtas ražotaja garantija

Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vēr-  
sieties pie vietējā HILTI partnera.

## 11 EK atbilstības deklarācija (origiņa)

Apzīmējums:	Skrūvēšanas urbjmalīna ar akumulatoru
Tipis:	SF 10W-A22 / SF 8M- A22
Paaudze:	01
Konstruēšanas gads:	2012/2015

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis produkts at-  
bilst šādiem direktīvām un normām: 2006/42/EK, līdz  
19.04.2016.: 2004/108/EK, no 20.04.2016.: 2014/30/EU,  
2006/66/EK, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1,  
EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Lucchini  
Head of QA, Quality and Process Ma-  
nagement  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

lv

### Tehniskā dokumentācija:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

## ORIGINALI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 Akumuliatorinis grežtuvas-suktuvas

Prieš pradėdami naudotis atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Šią naudojimo instrukciją visada saugokite kartu su prietaisu.

Perduokite prietaisą kitiem asmenims tik kartu su naudojimo instrukcija.

Turimys	Puslapis
1 Bendrieji nurodymai	100
2 Saugos nurodymai	101
3 Aprašymas	104
4 Techninių duomenys	105
5 Prieš pradendant naudotis	106
6 Darbas	106
7 Techninė priežiūra ir remontas	107
8 Gedimų aptikimas	108
9 Utilizacija	108
10 Prietaiso gamintojo teikiamo garantija	109
11 EB atitinkies deklaracija (original)	109

lt

I Skaitmenys reiškia iliustracijų numerius. Iliustracijas rasite naudojimo instrukcijos priedeje.  
Šios naudojimo instrukcijos tekste žodis „prietaisas“ visada reiškia akumuliatorinių grežtuvų-suktuvų SF 10W-A22 arba SF 8M-A22 su užtaisuoju akumuliatoriumi.

#### Gaminio valzdas ■

- ① Šoninė rankena
- ② Dėdinės/kairinės elgos per jungiklis su įjungimo blokatoriumi
- ③ Keturių padėčių jungiklis
- ④ Valdymo jungiklis (su elektroniniu sudimosi greičio regulavimu)
- ⑤ Rankena
- ⑥ Grežimo ir sukimo momento nustatymo žiedas
- ⑦ Greito išsakymo greičio griežtuvas
- ⑧ Diržo kablio tvirtinimo vieta
- ⑨ Apdviestimas
- ⑩ Akumuliatorius
- ⑪ Įkrovos lygio ir sutrikimų indikatoriai (Li-ion akumuliatorius)
- ⑫ Atblokavimo mygtukai su papildoma įkrovos lygio indikatoriaus suaktyvinimo funkcija

#### 1 Bendrieji nurodymai

##### 1.1 Signaliniai žodžiai ir jų reikšmė

###### PAVOJUS

Šis įspėjimas vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kai galite susizalojti ar net žūti.

###### ISPĖJIMAS

Šis žodis vartojamas, siekdant įspėti, kad nestabilus institucijos reikalavimų kyla rimto sužeidimo ar mirties pavojus.

###### ATSARGIAI

Šis žodis vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą situaciją, kuri gali tapti lengvo žmogaus sužalojimo, priešais gedimo ar kita turto pažeidimo priežastimi.

###### NURODYMAS

Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija.

##### 1.2 Piktogramų ir kitų nurodymų paaiškinimai Įspėjamoji ženklai



Bando  
pabudžio  
įspėjimai

##### Įpareigojantys ženklai



Priek  
naujosių  
perkaityti  
instrukcijai

Simbolai				Prietaiso identifikacinių duomenų vieta
<b>n<sub>0</sub></b>	/min			Prietaiso tipas nurodyta apdijoje, ant prietaiso kojos prie viršutinioje firminėje duomenų lentelėje, o jo serijos numeris – ant korpuso šono. Užsimokykite šiuos duomenis savo instrukcijose ir visuomet juos nurodydami, norėdami pasikonsultuoti su „Hilti“ atstovu ar techniniu centru.
Vardinis taudinio diges apšaulečių skaidrus	Apsiskėrimai per minutę	Nuduotinė skirtis	Griegtusis bei amogiamasis	Tipas: _____ Kartaz: 01 _____ Serijos Nr.: _____

## 2 Saugos nurodymai

### NURODYMAS

Saugos nurodymuose, kurie yra 2.1 skyriuje, pateiktii visi bendrieji elektinių įrankių naudojimo saugos nurodymai, kurie, remiantis taikytinomis normomis, turi būti pateliemi naudojimo instrukcijoje. Tačiau šiuose skyriuose gali būti nurodymų, kurie šiam prietaisui nėra svarbūs.

#### 2.1 Bendrieji saugos nurodymai elektiniams įrankiams

##### a) ISPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šiu saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunidžių sužalojimų priežastimi. Neaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte j juos pažvelgti atėtyje. Saugos nurodymuose varotojams savaips „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektiniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatorų baterijos maitinami elektiniai įrankiai (be maitinimo kabelio).

##### 2.1.1 Darbo vietas sauga

- Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būti švari ir gerai aplūpiesta. Netvarkinga ar blogai aplūpiesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skyduolių, duju arba dulkių. Veikiantys elektiniai įrankiai kibirkšteliuoj, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
- Dirbdami elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zoноje būti valkams ir palaliniam asmenims. Nukreip dėmesį į kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prietaiso.

##### 2.1.2 Apsauga nuo elektros

- Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kliūtukas turi atitinkti elektros lizdo tipą. Kliūtuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kliūtukų kartu su elektiniais įrankiais, turinčiais apsauginį žemminimą. Nepakeistti kliūtukai ir tinklelis elektros lizdas sumažina elektros smūgio riziką.

- Verkitis kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., varmedžiais, šildytuvais, viryklemis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
- Saugokite elektinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. I elektinių įrankių patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pasiūlyt, t. y. nemėkite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kliūtuką iš elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, alčių brėžių ar judančių prietaiso dailių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
- Jei elektrinio įrankiu dirbtave lauke, naudokite tik tuos liginamuosius kabellus, kurie tinka lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus liginamuosius kabellus, sumažėja elektros smūgio rizika.
- Jeigu negalima išverngti elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje, i elektros tinklą || jungite per apsauginę nuotekio relę. Apsauginė nuotekio relė mažina elektros smūgio riziką.

##### 2.1.3 Žmonių sauga

- Dirbdami elektriniu įrankiu būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę, vartojote narkotikų, alkoholio ar valistų. Dirbant elektriniu įrankiu, aidiomisniu nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akiinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsaugine kaukė, neslystančius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., pridaujome nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susizalojimų.
- Saugodžiés, kad neįjungtumėte prietaiso atsiliktinai. Prieš prijungdamai prie elektros maitinimo tinklo, iðėdami akumuliatorą, išdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį plėšta laikyti ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą

lt

- tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali vykti nelaimingas atsitikimas.
- Prieš įjungdami elektinį įrankį pašalinkite regulavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktais raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
  - Venkite nepatogų kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektinį įrankį netikėtomis situacijomis.
  - Dėvėkite tinkamą aprangą. Nevirkite plėšlų drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ligus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalyje.
  - Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkų nuslurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkų nuslurbimo įrenginių, gali sumedžti dulkų keliama grėsmę.

#### 2.1.4 Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo

- Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūsų darbu tinkamą elektinį įrankį. Su tinkamu elektiniu įrankiu Jūs dirbate geriau ir saugiau, jei nevirkytis nurodytos galios.
- Nenaudokite elektinio įrankio su sugedusių jungikliai. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima jungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- Prieš nustatydamis prietaisą, keisdami priedus ar tieslog padėdami prietaisą į dalių, visuomet ištraukite mažinimo kabelio klietuką iš elektros lizdo ir / arba išimkite akumulatorių iš prietaiso. Ši atsargumo priemonė leista išvengti netinkoto elektinio įrankio išjungimo.
- Nenaudojamas elektros prietaisus saugokite valkama nepraeinamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra persikaitė dienos instrukcijos. Elektiniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patiries neturintys asmenys.
- Elektrinius įrankius rūpestingai pridėkite. Tirkinkite, ar judančios elektinio įrankio dalių tinkamai funkcionalojoje ir niekuo nekilnojau, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios bilo gintu įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalių turi būti suremontuotos. Biogai pridėjimi elektiniui įrankiui yra daugelio nelaiminguo atsikimimo priežastis.
- Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštros iššvarūs. Rūpestingai pridėjinti pjovimo įrankiai su aštromis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengvai valyti.
- Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamus įrankius ir t. t. naudokite pagal dienos instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Naudojant elektinius įrankius ne pagal ju paskirtį, gali ikti sužalojimų grėsmę.

#### 2.1.5 Akumulatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo

- Akumulatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei krovik-

- lius, tankantis tik nustatytiems akumulatorių tipams, naudojamas kiterra akumulatoriams įkrauti, kyla galingo pavojus.
- Elektriniams įrankiams galima naudoti tik konkrečiai jame skirtus akumulatorius. Naudojant kitokius akumulatorius, kyla pavojus susižaloti ir sužeisti galinga.
- Nenaudojamo akumulatorius nelaikykite šalia savorių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitaikų smulkių metalinių dalių, kurie galėtų trumpai sujungti akumulatorius kontaktus. Trumpai sujungus akumulatorius kontaktus, galima nusideginti ar sužeisti galinga.
- Netinkamai naudojant akumulatorių, čia jo gali ištekti skystis. Venkite kontaktu su šiuo skystu. Jei skysto atsiklitinai pateko ant odos, nuplauskite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praaplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumulatorius skystis gali sudringinti arba chemiškai nusdeginti oda.

#### 2.1.6 Techninė priežiūra

- Elektinį įrankį turi teisę remontuoti tik kvalifikotas specialistas, tam jis turi naudoti tik originalias atsarginės dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektinio įrankio naudojimo saugumas.

#### 2.2 Saugos nurodymai elektiniams gręžtuvams

- Vykdydami smūginio gręžimo darbus, užsidėkite ausines. Per didelis triukšmas gali pakentti išausai.
- Naudokite prietaiso komplekte esančias papildomas rankenas. Prietaisui tapus nebevaldomam, galite susižaloti.
- Jeigu vykdant darbus keičiamas įrankis gali paleisti pasilėptus elektros laidus, visada laikykite prietaisą už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontaktu su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampos, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

#### 2.3 Saugos nurodymai dirbantiems suktuvu

Jeigu vykdant darbus sukamas varžtas / sraigtas gali paleisti pasilėptus elektros laidus, visada laikykite prietaisą už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl varžto / sraigto kontaktu su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampos, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

#### 2.4 Papildomi saugos nurodymai

##### 2.4.1 Žmonių sauga

- Prietaisą keisti ar modifikuoti draudžiama.
- Prietaisą visada laikykite abiem rankomis už tam skirtų rankenų. Rankenos visada turi būti sausos, švarios, ant jų natūrū būti alyvos ar tepalo likučių.
- Dirbdami darykite perbraukas bei atpalaidavimo pratimus pirkštame, kad pagerėtų išraujotaka.
- Venkite liesti besisukančias prietaiso dalių. Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje. Liečiant besisukančias dalių, o ypač besisukančius įrankius, kyla sunkių sužalojimų pavojus.

- e) Prietaisą padėdami ir transportuodami įjunkite apsaugantį blokatoriją (deslininį / kairinį perjungiklį) perstumkite į vidurinę padėtį.
- f) Šis prietaisas nėra skirtas dirbtinių fiziškai silpniesiems, neinstruktuočiaiems asmenims. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- g) Tam tikrų medžiagų, pvz., dazų, kuriosose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriosose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkių gali būti svelkiant senišmingos. Liebišamos ar likvėtros tolidas dulkių darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ažuolo arba buko medienos dulkių gali sukelti vėžlinius susirgimus, ypač tada, kai naudojami priedai medienai apdrožoti (chrometal, medienos konservantai). Medžiagose, kuriosose yra ozbesto, leidžiame naudoti tik specialistams. Pagal galimybes naudokite dulkių nusisurbimo įrenginių. Norėdami efektyviai nusisurbti didžiajų dulkių dalį, naudokite tinkamą mobilių dulkių gaudymo įtaisą. Jeigu reikia, naudokite atitinkamomis dulkiams skirtą kvėpavimo takus sau-gandžią kaukų. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Laikykite Jūsų šalyje galiojančių konkrečių medžiagų apdirbimo instrukcijų.
- h) Prieš pradēdami dirbtinių išsilaikinkite dirbant kylančiu dulkių pavojingumo klasę. Naudokite statybinių dulkių skurblį, kurio oficialiai aprobuota apsauginti klasifikacija atitinka vietinės apsaugos nuo dulkių normas.
- i) Naudotojas ir šalia esantys asmenys dirbant prietaisu turi užsiđerti tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines ir užsiđerti lengvą respiratorių.

#### 2.4.2 Atsargus elektinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais

- a) Įtvirtinkite apdirbamias detales ar ruošinius. Apdirbamieji ruošiniams įtvirtinti naudokite spausdutus arba veržtuvus. Taip saugiau, nei laikytis juos rankomis, be to, laisvomis rankomis gali esittis tinkamai naudotis prietaisu.
- b) Patikrinkite, ar įstatomų įrankių jungiamojo antgalio sistema sutampa su griebtuvo sistema ir ar šios įrankiai saugiai įtvirtinti griebtuve.
- c) Didelius, sunkius keičiamuosius įrankius leidžiame naudoti tik dirbant pirmaja elga. Priešingu atveju yra pavojus, kad išjungimo metu prietaisas bus pažeistas arba, susidarius nepalanikoms aplinkybėms, atsilaisvinis gražto griebtuvas.

#### 2.4.3 Atsargus akumuliatorinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais

- a) Prieš įstatydami akumuliatorijų įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Įstatant akumulatorijų į išjungtą elektrinį įrankį, gali ivykti nelaimingas atsiklimas.
- b) Saugokite akumuliatorius nuo aukščios temperatūros ir ugnies. Yra sprogimo pavojus.
- c) Akumuliatorijų negalima ardysti, spausti, kaitinti iki aukščiosesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti. Priešingu atveju kyla gaisras, sprogimo ir nusidegimino cheminėmis medžiagomis pavojus.
- d) Saugokite, kad į viršų nepatektų drėgmės. Prasiskverbus drėgmė gali sukelti trumpajį jungimą, tapči nusdegimų arba gaisrą priežastimi.
- e) Prietaise naudokite tik tolidas akumuliatorius, kurie yra jam skirti. Naudojant kitolius negu nenurodyti akumuliatorius arba šiuos akumuliatorius naudojant kitais tikslais, kyla gaisras ir sprogimo pavojus.
- f) Atkreipkite dėmesį į specifišias ličio jonų akumuliatorijų transportavimo, laikymo ir naudojimo direktyvas.
- g) Saugokite akumuliatorijų nuo trumpojo jungimo. Prieš dėdami akumuliatorijų į prietaisą, įsitikinkite, kad ant prietaiso kontaktų ir akumuliatoriaus kontaktų nėra pašalinėti daiktai. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, kyla gaisras, sprogimo ir nusidegimino cheminėmis medžiagomis pavojus.
- h) Pažeistų akumuliatorijų (pavyzdičių, įtrūkusių, su sulūžusiais, sulinkusiais, suspaustais ir / arba ištirauktais kontaktais) neįkraukite ir nenaudokite.
- i) Atlikdami dirbus, visada laikykite prietaisą abiem rankomis pačių už išoliuotų rankenų paviršių, jei piovimo įrankis gali susiliesti su paslėptais elektros laidais arba nuosavu prijungimo kabelliu. Jei prietaisas priklauso elektros laidui, kuris teka elektros srovė, neapsaugotos metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atskristi (tampa), ir naudotojas gali nukentėti nuo elektros smūgio.
- j) Jeigu akumuliatorius yra per karštąs palmti į rankas, jis gali būti sugedęs. Padėkite prietaisą nedegioje ir nuo degių medžiagų pakankamai nutolusioje vietoje, kurioje galėtumėte ji stebėti, ir leiskite atvėsti. Kai akumuliatorius atvés, susisiekite su „Hilt“ techniniu centru.

lt

#### 2.4.4 Apsauga nuo elektros

Prieš pradēdami dirbtini, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, duju ir vandens vamzdžių. Netyčia praeigus elektros kabelių, išorinėmis metalinėmis prietaiso dalimis gali pradėti tekėti elektros srovė. Dėl to kyla rimtas elektros smūgio pavojus.

### 3 Aprašymas

#### 3.1 Naudojimas pagal paskirtį

SF 10W-A22 ir SF 8M-A22 yra ranko valdomi akumulatoriniai gręžtuval-suktuviniai, skirti varžtams įsukti ir atsukti, taip pat pilienui, medienai ir plastikui gręžti.

Nenaudokite akumulatorių kaip energijos šaltinio kitems specifikacijose nenurodytiems energijos varltotojams.

Norėdami išvengti pavojaus susizaloti, naudokite tik originalius „Hilti“ priekus ir įrankius.

Prietaisai yra skirtas profesionalams, todėl jų naudoti, atlikti techninę priežiūrą ir remontouti leidžiama tik įgaliojimams, instruktuojuams darbuotojams. Šie darbuotojai turi būti specialiai instruktuoti apie galimus pavojus. Šis prietaisas ir pagalbinė jo priemonė gali būti pavojingi, jeigu jais netinkamai naudotis neapmokyti darbuotojai, arba jie bus naudojami ne pagal paskirtį.

#### 3.2 Standartinė įrangos:

- 1 Prietaisas
- 1 Šoninė rankena
- 1 Naudojimo instrukcija
- 1 Kabininis raktas (SF 8M-A22)

#### NURODYMAS

Leistinu reikmenis rasite vietiniame „Hilti“ techninės priežiūros centre arba tinkalapijoje [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

lt

#### 3.3 Ličio jėgų akumulatoriaus įkrovos lygio ir perkaitimo indikatorius

Ličio jėgų akumulatorių naudojimo metu apustelėjus vieną iš atblokavimo mygtukų (spauskite tik tol, kol pajusite pasipriešinimą, prietinku atveju akumulatorių atblokuotiesi), parodomas įkrovos lygis. Užpakalinėje akumulatoriaus pusėje esantis indikatorius rodo tolkią informaciją:

Nuolat šviečiantis šviesos diodas	Mirkintis šviesos diodas	Įkrovos lygis C
1, 2, 3, 4 šviesos diodai	-	C ≥ 75 %
1, 2, 3 šviesos diodai	-	50 % ≤ C < 75 %
1, 2 šviesos diodai	-	25 % ≤ C < 50 %
1 šviesos diodas	-	10 % ≤ C < 25 %
-	1 šviesos diodas	C < 10 %
-	1 šviesos diodas	Akumulatorius perkaitės

#### NURODYMAS

Darbo metu ir likiart po darbo įkrovos lygio įvertinti negalima. Jeigu mirksni akumulatoriaus įkrovos lygio indikacijos šviesos diodai, laikykites nurodymų, pateiktų skyriuje „Sutrikimų paleška“.

#### 3.4 Prietaisui eksploravuoti papildomai reikalinga

rinkamas rekomenduojamas akumulatorius (žr. techninių duomenų lentelę) ir rinkamas C 436 serijos kroviklis.

#### 3.5 Prietaiso perkrovos ir perkaitimo indikatorius

Prietaise įrengta elektroninė apsauga nuo perkrovos ir perkaitimo. Perkrautas ir perkaitės prietaisas automatiškai išjungiamas. Tuo metu atleidus ir vėl spaudus valdymo jungid, prietaisas gali ir neįjungti (įjungimas užsakomas tol, kol prietaisas atvės).

Nuolat šviečiantis šviesos diodas	Mirkintis šviesos diodas	Prietaiso būklė
-	1, 2, 3, 4 šviesos diodai	Prietaisas perkrautas arba perkaitės

#### 4 Techniniai duomenys

Gaminčiojas pasileika teisę vykdyti techninius pakeltimus<sup>2</sup>

Prietaisas	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Nominalioji maitinimo įtampos (nuolatinė)	21,6 V	21,6 V
Svoris pagal EPTA-Procedure 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
1 eigos sukimosi greitis	0...310/min	0...320/min
2 eigos sukimosi greitis	0...530/min	0...550/min
3 eigos sukimosi greitis	0...1210/min	0...1250/min
4 eigos sukimosi greitis	0...2100/min	0...2150/min
Sukimo momento (sukant varžtus į minėtą pagrindą) nustatymas pagal grežimo simbolį	Maks. 72 Nm	Maks. 50 Nm
Sukimo momento nustatymas (15 padėčių)	2...12 Nm	2...12 Nm
Medienoje (kietoje) grežiamų skylių skersmuo	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Medienoje (miniditoje) grežiamų skylių skersmuo	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Metale grežiamų skylių skersmuo	1,5...13 mm	1,5...20 mm

#### NURODYMAS

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra įmatuotos talkant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams patoginti tarpusavieji. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepaankamai technikai pritaikytas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytuju. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir talką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktyškai nedirbama. Tokia įvertinimai gali svarbiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imskitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir/arba vibracijos poveikio, pavyzdžiu, reikalauskite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.

lt

#### Informacija apie triukšmą pagal EN 60745:

Garso stiprumo lygis SF 10W-A22, L <sub>WA</sub>	86 dB (A)
Garso stiprumo lygis SF 8M-A22, L <sub>WA</sub>	88 dB (A)
Nurodytu garso stiprumo lygio reikšmės palydoda, K <sub>WA</sub>	3 dB (A)
Sideidžiamuojo garso slėgio lygis SF 10W-A22, L <sub>PA</sub>	75 dB (A)
Sideidžiamuojo garso slėgio lygis SF 8M-A22, L <sub>PA</sub>	77 dB (A)
Nurodytu garso stiprumo lygio reikšmės palydoda, K <sub>PA</sub>	3 dB (A)

#### Suminės vibracijų reikšmės (vektorinės sumos trijose alyse), nustatytos pagal EN 60745

Vibracijų emisijos reikšmė sukant varžtus, a <sub>1</sub>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Palydoda sukant varžtus, K <sub>1</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibracijų emisijos reikšmė grežiant metalą, a <sub>1,D</sub>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Palydoda grežiant metalą, K <sub>1,D</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>

Akumuliatorius	B 22/1,6 Li-ion	B 22/2,6 Li-ion (02)	B 22/3,3 Li-ion	B 22/5,2 Li-ion
Nominalioji maitinimo įtampos	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Talpa	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Svoris	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

## 5 Prieš pradedant naudotis

### 5.1 Naudoto akumulatoriaus įkrovimas

Prieš įstatydami akumulatorių (tinkamą kroviklį), įsitikinkite, kad jo išorinis paviršius yra sausas ir švarus. Akumulatorių įkraudite vadovaudamiesi kroviklio naudojimo instrukcija.

### 5.2 Akumulatoriaus iðėjimas

#### ATSARGIAI

Prieš iðėdami akumulatorių, įsitikinkite, kad prietaisas yra iðjungtas, o įjungimo blokatorius suaktyvintas (dešinėnė / kairinės elgos perjungiklis yra vidurinėje padėtyje). Naudokite tik Jūsų prietaisui aprobuotus „Hilt“ akumulatorius.

1. Akumulatorių į prietaisą kliktite iš galinės pusės tol, kol girdimų dvigubu spragsteitimu jis užsiūksuoja.

#### ATSARGIAI Krintantis akumulatorius gali sužaloti Jus ir kita žmones.

Patikrinkite, ar akumulatorius gerai užsiūksuoja prie-

lt

### 5.3 Akumulatoriaus iðemėimas

### 5.4 Šoninės rankenos montavimas

1. Dešinėnė / kairinės elgos perjungiklis nustatykite į vidurinę padėtį (įjungimo blokavimas) arba nuo prietaiso nuimkite akumulatorių.
2. Atlašinkite šoninės rankenos laikidį į pasukdamį.
3. Šoninę rankeną (tempimo juosta) per įrankio grieštuvą užminkite ant prietaiso užveržimo kaledėlio.
4. Šoninę rankeną pasukite į norimą padėtį.
5. Šoninę rankeną sukdami, ją užliksuokite taip, kad neprasisukdyt.
6. Patikrinkite, ar šoninė rankena laikosi tvirtai.

### 5.5 Akumulatorių transportavimas ir laikymas

#### ATSARGIAI

Gaisro pavojus. Akumulatorių niekada netransportuokite ir nesandėluokite, sumetę į krūvą su kitais daiktais. Pa-

vojus dėl gailimo trumpojo įjungimo.

Akumulatorių ištراuktis iš blokuotos padėties (darbinė padėtis) į pirmają tiksuotą padėtį (transportinė padėtis). Akumulatorius siųsdami į automobilių keilių, geležinkelio, jūrų ar oro transportą, laikykiteis galiojančių nacionalinių ir tarptautinių transportavimo taisykių.

## 6 Darbas

#### ATSARGIAI

Apdirbant medžiagą, gali atskilti jų skeveldrių. Diblikite užsidėję apsauginius aidius, mūvėkite apsaugines prietines. Jei nėra duikių nusisurbimo sistemos, nau-

dokite respiratorių. Skeveldros gali sužaloti; ypač sau-

golide aida.

#### ATSARGIAI

Naudojimo metu prietaisas gali įkaisti. Mūvėkite apsaugines prietines.

### 6.2 Šoninės rankenos nustatymas

1. Atlašinkite šoninės rankenos laikidį į pasukdamį.
2. Pasukite šoninę rankeną į norimą padėtį.
3. Priveržkite šoninę rankeną sukdami jos ikotą.
4. Patikrinkite, ar šoninė rankena laikosi tvirtai.

### 6.3 Sukimosi greičio pasirinkimas keturių elgų jungikliu

#### NURODYMAS

Mechaninių keturių elgų jungiklių galima pasirinkti su-

kimosi greitį. Konkretnaus greičio nustatymas parodytas paveikslėlyje.

Nurodytas tuččiosios elgos sudimosi greitis

pasiekiamas tik kai akumulatorius yra visiškai įkrautas.

### 6.4 Įjungimas/iðjungimas

Lėtai spausdami valdymo jungiklį, sukimosi greitį galite sklandžiai iškisti iš pat maksimalios jo reikiamės.

### 6.5 Gimžto įstatymas

1. Dešinėnė / kairinės elgos perjungiklis nustatykite į vidurinę padėtį arba nuo prietaiso nuimkite akumulatorių.

### 6.1 Dešinėnio / kairinio sujimosi nustatymas

#### NURODYMAS

Dešinėnė / kairinės elgos perjungikliu galite pasirinkti įrankio veleno sujimosi kryptį. Blokavimo įtaisas nele-

džia perjungi krypties varikliui sujantis. Vidurinėje pa-

dėtyje valdymo jungiklis yra užblokuotas. Dešinėnė /

kairinės elgos perjungiklis paspaude į dešinę (prietaiso

- Patikrinkite, ar įstatomo įrankio kotas yra švarus. Jei reikia, jį nuvalykite.
- Įrankį įstatykite į įrankio griebtuvą, tada greitojo fiksavimo grąžto griebtuvą uždėkite tol, kol išgirssite daugkartinį mechaninį spragą/jmą.
- Patikrinkite, ar įrankis laikosi tvirtai.

#### 6.6 Grąžto išémimas

- Dešinėnė / kairinės eigos perjungimui nustatykite į vidurinę padėtį arba nuo prietaiso nuimkite akumuliatorij.
- Atidarykite greitojo fiksavimo grąžto griebtuvą.  
**NURODYMAS** Jeigu reikia, pasinaudokite pridedamu kabininiu minktu (SF 8M-22A).
- Ištraukite įrankį iš griebtuvo.

#### 6.7 Gręžimas

##### ATSARGIAI

Apdirbamieems ruočiniams įtvirtinti naudokite spausdutus arba veržtuvus. Taip saugiau, nei laikyti juos rankomis, be to, laisvomis rankomis galėsite tinkamai naudotis prietaisu.

- Pasukite suktimo momento ir funkcijos nustatymo žiedą į gręžimo simbolų pažymėtą padėtį.
- Dešinėnė/kairinės eigos perjungimui nustatykite į dešinio sujemos padėtį.

#### 6.8 Varžtų suklimas

##### 6.8.1 Antgalijų laikiklio / antgalio įstatymas

- Dešinėnė / kairinės eigos perjungimui nustatykite į vidurinę padėtį arba nuo prietaiso nuimkite akumuliatorij.

- Atidarykite greitojo fiksavimo grąžto griebtuvą.
- Antgalijų laikiklį įstatykite į greitojo fiksavimo grąžto griebtuvą ir gerai priveržkite.
- Patraukdamu už antgalijų laikiklio patikrinite, ar jis gerai priveržtas.
- Sukimo antgalį įstatykite į antgalijų laikiklį.

#### 6.8.2 Varžtų suklimas

- Sukimo momento, gręžimo ir smūginio gręžimo nustatymo žiedu pasirinkite reikiama suktimo momentą.
- Dešinėnė / kairinės eigos perjungimui pasirinkite norimą sujimosi lygį.

#### 6.8.3 Sujimo antgalio / antgalijų laikiklio išémimas

- Dešinėnė / kairinės eigos perjungimui nustatykite į vidurinę padėtį arba nuo prietaiso nuimkite akumuliatorij.
- Sukimo antgalį išmikite iš antgalijų laikiklio.
- Atidarykite greitojo fiksavimo grąžto griebtuvą.
- Išmikite antgalijų laikiklį.

#### 6.9 Diržo kabrys

##### ATSARGIAI

Prieš pradédami dirbtį kontrolluokite, kad diržo kabrys būtų patiklimai pritrūktintas.

lt

Naudodami diržo kabrij, galite prietaisą pakabinti ant savo diržo. Kai kuriais diržo kabrij galii sumontuoti kitaip prietaiso pusėje.

- Akumuliatorij ištraukite iš prietaiso.
- Tvirtinimo plokštėje įstatykite į ja skirtą kreipliančiąją.
- Diržo kabrij pritrūktintekite dvem varžtais.

## 7 Techninė priežiura ir remontas

### ISPEJIMAS

Elektrines prietaiso dalis leidžiama remontuoti tik kvalifikuotiemis elektrikams.

#### 7.1 Prietaiso priežiura

##### ATSARGIAI

Prietaisas, ypač jo rankenų paviršliai, visada turi būti sausi, švarūs, nesuupti alyva ar tirštu tepalų. Nenaudokite priežiūros priemonių, kuriose yra silikono.

Nenaudokite prietaiso, jei jo vėdinimo plėšiai yra užsiplėšę. Vėdinimo plėšius atsargiai išvalykite sausu šepeteliu. Saugodite prietaisą, kad jį nepratektų svetimkiui. Prietaiso ilorę reguliariai valykite sudrėkinta šluoste. Valytį nenaudokite purkštuvu, aukšto slėgio garų įrangos arba tekančio vandeniu! Priešingu atveju prietaisas galiapti nesaugus naudoti apsaugos nuo elektros požiūriu.

#### 7.2 Ličio jonų akumulatorių priežiura

##### NURODYMAS

Esant žemai temperatūrai, akumulatorius gali mažėja.

##### NURODYMAS

Akumulatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Norėdami pasiekti maksimalų akumulatoriaus tarnavimo laiką, įkraukite jį iki karto pastebėjė, kad akumulatoriaus gali stipriai sumažėjo.

##### NURODYMAS

- Jei prietaisas naudojamas toliau, jei išjungiamas automatiškai, kad nebūtų požiudžiamos akumulatoriaus sekocijos.
- Akumulatorius įkraukite „Hilti“ aprobuotais krovikliais, skirtais ličio jonų akumulatoriams.

## 8 Gedimų aptikimas

Gedimas	Gallima priežastis	Gedimo šalinimas
Prietaisas neveikia.	Akumulatorius netinkamai įstatytas arba yra išsekęs.	Akumulatorių tinkamai užfiksuoti (turi pasigirsti dvigubas spragtelėjimas) arba įkrauti.
	Elektrinės dalių sutrikimai.	Akumulatorių išmti iš prietaiso ir susiekti su „Hilti“ techniniu centrū.
Prietaisas neveikia ir visi 4 brios diodai minkšti.	Prietaisas trumpam perbrautas.	Ateisti ir visi paspausti valdymo jungid.
	Apsauga nuo perkaltimo.	Palaikite, kol prietaisas atvės. Išvalykite vėdinimo angas.
Prietaisas neveikia, minkšti 1 brios diodai.	Akumulatorius yra išsekęs.	Akumulatorių pakelsti, o šešius akumulatorių įkrauti.
	Akumulatorius per karštą arba per šaltą.	Sureguliuoti rekomenduojama akumulatorių temperatūrą.
Negalima paspausti įjungimo/išjungimo mygtuko arba jis yra užblokuotas.	Dešinės/kairinės elgos per Jungiklis yra nustatyta į vidurinę (transportavimo) padėtį.	Dešinės/kairinės elgos per Jungiklij paspausti į kairę arba į dešinę.
Akumulatorius baikrauna greičiau nei paprasčiai.	Labai žema aplinkos temperatūra.	Leisti akumulatoriui lėtai šilti patapus temperatūroje.
Akumulatorius neužsitikruoja, ir nepasigirsta dvigubas spragtelėjimas.	Užterštas akumulatoriaus filiatorius.	Filiatorius nuvalyti ir akumulatorių užfiksuoти. Jei problemas nespести nepavyksta, kreiptis į „Hilti“ techninį centrą.
Prietaisas arba akumulatorius stipriai kalcia.	Elektrinė gedimas.	Prietaisą nedelsiant išjungti, išmti akumulatorių ir kreiptis į „Hilti“ techninės priežiūros centrą.
	Prietaisas yra perbrautas (viršytą nurodyta apkrovą).	Pasirinkite prietaisą pagal naudojimo sritį.

## 9 Utilizacija

### ATSARGIAI

Jei įranga utilizuojama netinkamai, gali būti šie pavojai: degant plastikine susidaro nuodingos, žmogaus sveikatai kenkiančios dujos; pažeisti ar labai įkaitę matinimo elementai gali sprogti ir apnuodysti, sudenginti, nudeginti odą arba užterštį aplinką; lengvai išdiliktai ir neįpageivintai utilizuodami sudarote salygas nelgalotiems asmenims naudoti įranga ne pagal taisykles. Dėl išvardytų priežasčių galite smarkiai susizalojti ir Jūs patys, ir kitų asmenys, arba gali būti padaryta žalos aplinkai.

### ATSARGIAI

Sugedusius akumulatorius nedelsdamai utilizuokite. Saugokite juos nuo vaikų. Akumulatorių neardykite ir nedeginkite.

### ATSARGIAI

Akumulatorius utilizuokite vadovaudamiesi šalyje galiojančiais teisės aktais arba grąžinkite juos įmonėi „Hilti“.



Didele „Hilti“ prietaisų dalis pagaminta iš medžiagų, kurias gallima perdirbtį antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo salyga yra tinkamas medžiagų išrušavimas. Daugelyje šalių „Hilti“ jau tur atstovybes, kuriosose priimami seni prietaisai. Pasitekraukite dėl to „Hilti“ klientų aptamavimo centre arba pardavimo atstovybėje.



Tik ES valstybėms

Nešmeskite elektrinį įrankį į buitinus šūkšlynus!

Laikeantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos išnaudomos iš nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir patenkinti antriniam perdibimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

## 10 Prietaiso gamintojo teikiama garantija

Jei galite klausimų dėl garantinio aptarnavimo salygų,  
kreipkitės į vietinį „Hilti“ prekybos partnerį.

## 11 EB atitikties deklaracija (originalas)

Pavadinimas:	Akumulatorinis gražtuvas-suktuvas
Tipas:	SF 10W-A22 / SF 8M- A22
Karta:	01
Pagaminimo metai:	2012/2015

Prisilimdami visą atsakomybę pareiškdamė, kad šis  
gaminys atitinka šią direktyvą ir normų reikalavimus:  
2006/42/EB, iki 2016 m. balandžio 19 d.: 2004/108/EB,  
nuo 2016 m. balandžio 20 d.: 2014/30/ES, 2006/66/EG,  
2011/65/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2,  
EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Lucchini  
Head of QA, Quality and Process Mana-  
gement  
Business Area Electric Tools & Access-  
ories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

lt

Techninė dokumentacija saugoma:  
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

## ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND

### Akutrell-kruvikeeraja SF 10W-A22 / SF 8M-A22

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.

Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.

Juhend peab jäätma seadme juurde ka siis, kui annate seadme edasi teistele isikutele.

Sisukord	Lk
1 Üldised juhised	110
2 Ohutusnõuded	111
3 Kirjeldus	113
4 Tehnilised andmed	114
5 Kasutuselevõtt	115
6 Töötamine	116
7 Hoolitus ja komashoid	117
8 Veatootsing	117
9 Utiliseerimine	118
10 Tootja garantii seadmetale	118
11 EU-vastavusdeklaratsioon (originaal)	118

et

■ Numbrid viitavad joonistele. Joonised leiate kasutusjuhendi algusest.

Käesolevas kasutusjuhendis tähistab sõna »seade« tükiseeritud akutrell-kruvikeerajat SF 10W-A22 või SF 8M-A22.

#### Tooteülevaade ■

- ① Liakdepide
- ② Reeversliti koos sisseelülitustööksega
- ③ Nelja-kilgu-lööti
- ④ Juhtlülit (pöörete arvu elektroonilise juhitimisega)
- ⑤ Käepide
- ⑥ Pöördenomendi ja puurimise regulaator
- ⑦ Kirikmituspadrun
- ⑧ Võdklambi kirnituskohad
- ⑨ Tull
- ⑩ Alu
- ⑪ Laetuse astme ja veanäidlik (lõitumisoona) väljade
- ⑫ Vabastusdahvid koos lisafunktsiooniga laetuse astme näidiku aktiveerimiseks

## 1 Üldised juhised

### 1.1 Märksõnad ja nende tähdendus

#### OHT!

Vidatakse vahetult õhvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkmine.

#### HOIATUS!

Vidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

#### ETTEVAATUST!

Vidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või varaline kahju.

#### JUHIS

Sovitlus seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.

### 1.2 Piltsümboleid seigitus ja täiendavad juhised

#### Hoiatavad märgid



Üldine hoiatus

#### Kohustavad märgid



Enne kasutamist lugoge läbi kasutusjuhend

#### Sümboleid

$n_0$	/min	---	
Tühiklugipöörded	pööret minutis	Alalisvool	Löögita puurimine

#### Identifitseerimisandmete koht seadmel

Tööribahis on toodud seadme andmesild, mis on kindlitasud seadme tallale, seerianumber paljuneb korpusel kõigil. Märkige need andmed ülesolevasse kasutusjuhendisse ning tehke taatvalagi alati, kui pöörduete Hilfi müügileindusse või hooldusse.

Tüüp:

## 2 Ohutusnöuded

### JUHIS

Punktilis 2.1 esitatud ohutusnöuded sisalduvad kõikid elektriliste tööriistade suhtes kehtivaid üldisi ohutusnöudeid, mille loetlemine kasutusjuhendis on ette nähtud kohaldatavate normidega. Nende hulgas võib siiski olla ka nöudeid, mis ei ole ikkagi seadme puhul asjakohased.

### 2.1 Üldised ohutusnöuded elektriliste tööriistade kasutamisel

#### a) HOIATUS!

Lugege läbi kõik ohutusnöuded ja juhised. Altioodud ohutusnöudele eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Holdke kõik ohutusnöuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles. Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" kõlb vörugsusega (toitejuhtrüga) elektrilise tööriistade ja akutölega (ilmu toitejuhremega) elektriliste tööriistade kohta.

#### 2.1.1 Ohutus töökohal

- Holdke oma töökohti puhas ja valgustage seda korralikult. Kormastamata ja valgustamata töökohti võib põhjustada õnnetus.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohutlikus keskkonnas, kus leidub tuleohutlikku vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb säädemeld, mis võivad tolmu või aurud sünduda.
- Elektrilise tööriista kasutamise ajal holdke lapsed ja teised isikud töökohest eemal. Kui teie tihelapanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.

#### 2.1.2 Elektroohutus

- Seadime pistik peab pistikupessa sobima. Pistik kallal ei tohi teha mingeid muudatusti. Kaitsemaandusega seadime puhul ei tohi kasutada adapterplastikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikepesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- Kaitiske seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, ölesleputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitiske toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadime liikuvate osade eest. Kohjustatud või keerdutatud toitejuhtrümed suurnevad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on

ette nähtud kasutamiseks ka välisringimustes. Välisringimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

- Kui seadimega töötamine nisikes keskkonnas on vältimat, kasutage rikkveoolukaitseelülitit. Rikkveoolukaitseelülit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

#### 2.1.3 Inimeste turvalisus

- Olge tähelepanelik, jäigipe, mida teete, ning tõlgige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või ülmostsite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- Kandke isikukaitsevahendele ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumasid, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitseidivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sohuvalt elektrilise tööriista tööklist ja kasutusasiast – vähendab vigastuste ohtu.
- Vältige seadme tahmatut käliviamist. Enne seadme ühendamist vooluvõrguga ja/või seadmesse aku paigaldamist, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et seade on välja üllatatud. Kui hoiate seadme kandmisel sõrme küliti või ühendate vooluvõru sisseelülitatud seadme, võib tagajärjeks olla õnnetus.
- Enne seadime sisseelülitamist eemaldaage selle kõigejäet reguleerimis- ja muutrivõtmised. Seadme põõleva osa küljes olev reguleerimis- või muutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- Vältige ebavallatist tööasendit. Võtke stabilne tööasend ja säilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet otstarvutes olukordades paremini kontrollida.
- Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Holdke juukseid, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehteid ja piikid juukseid võivad sattuda seadme liikuvate osade vahel.
- Kui seadme külje on võimalik paigaldada tolmuemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on seadimega ühendatud ja et neid kasutatakse õnnetekohaselt. Tolmuemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohtu.

et

#### 2.1.4 Elektrilise tööriista kasutamine ja kütitsimine

- Ärge koormake seadet öle. Kasutage antud töö tegemiseks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõuduspiirides töhusamalt ja ohutumalt.
- Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille töölist on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei saa enam töölist komakult sisse ja välja lültada, on ohilik ning tuleb vila parandusse.

- c) Enne mis tahes seadetöid seadme kallal, tarvikute vahetust ja seadme hoiulapeanekut tömmake plastik plastikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku. See ettevaatusabinõu võldib seadme tahtmatut külbitamist.
- d) Kasutusväliseel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele küttesaamatuseks kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole siinroodud juhisel lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- e) Hoolige elektrilisi tööriistu koerallikult. Kontrollige, kas seadme lõikuvad detailid töötavad veelutega killu klini. Veenduge, et seadme detailid ei ole mardunud või kahjustatud määrat, mis võimaltab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamisi parandada. Ebapäisavalt hoiulatu elektrilised tööriistad on põhjustanud palju tõsineid.
- f) Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hõstihoidatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud killuvad harvemini idnii ja neid on lihtsam juhtida.
- g) Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, lisaseadmeid vastavalt lääkesolevatatele juhustele. Arvestage seejuures töötlingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine östarbel, milles need ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlike oikordi.

et

#### **2.1.5 Akuga tööriista kasutamine ja käsitsimine**

- a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega. Kui teatud tööpi aku laadimiseks ettenähtud akulandjat kasutatakse teiste akude laadimiseks, teib tulekahju oht.
- b) Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid. Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja põlenu ohtu.
- c) Kasutusväliseel ajal hoidke akud eesmärgikirjeldambrisest, münditest, võtmestest, naeltest, kruvidest ja teistest väliktestest metallesarvestest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada. Akukontaktidile vahel tekidv lõhis võib põhjustada tulekahju või põletust.
- d) Väärkasutuse korral võib akuvadelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhualliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik sabub silma, pöörduge läiks arsti pool. Väjavoolav akuvadelik võib põhjustada nahamitust või põletust.

#### **2.1.6 Hoolitus**

- a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse sälmimine.

#### **2.2 Ohutusnõuded puurirelliide kasutamisel**

- a) Lõökpuruimisel kasutage kuulmiskaitsevahendeid. Mõra võib kahjustada kuulmist.
- b) Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lääkklepidemaid. Kontrolli kaotus seadme üle võib põhjustada vigastusi.

- c) Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardeplinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metallidetaid ja põhjustada elektriõõgi.

#### **2.3 Ohutusnõuded lõruvikeerajate kasutamisel**

Kui teete töid, mille puhul võib kruvi tabada varjatud elektrijuhet, hoidke seadet isoleeritud haardeplinnast. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metallidetaid ja põhjustada elektriõõgi.

#### **2.4 Täiendavad ohutusnõuded**

##### **2.4.1 Inimeste ohutus**

- a) Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
- b) Hoidke seadet ettenähtud lääkklepidemetest alati kahe käega. Hoidke lääkklepimed külvad, puhtad ja vabad õlist ja rasvast.
- c) Töötamise ajal tehke pause ning töövestage käsi ja sõrmi, et parandada sõrmede verevarustust.
- d) Vältige kokkupuudet põdrlevate osadega. Lõlitage seade sisse alles tööpilirkonnas. Kokkupuude seadime põdrlevate osadega, eriti põdrlevate tänkutega, võib põhjustada vigastusi.
- e) Enne seadme hoiulapeanekut või transportimist aktiveerge sisselfiilustööks (seadike reversöölti keskasendisse).
- f) Seadet ei tohi kasutada 100ülliselt nõrgad isikud, kellele ei ole antud juhisel seadme kasutamiseks. Hoidke lapsed seadimest eemal.
- g) Pliislaadusega värvide, teatavat liid puldu, betooni/müürilise/kvarsilisesalusega khl, mineraalide ja metalli tolmi võib kahjustada terivist. Kokkupuude tolmuga või tolmu läseshingamine võib põhjustada kasutajal või läheduses vilbivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolmi, nt tamme- või põõgitolm on karbesrogeenne, seda eeskätt kocsmäjus puldu töötlemiseks ettenähtud läsaainetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisalduvate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Võimaluse korral kasutage tolmulimejat. Töhusa tolmuueimalduse tagamiseks kasutage sobivat mobilset tolmulimejat. Vajaduse korral kandke konkreetse tolmu jaoks sobivat kaitsemaski. Tagage tööpilirkonnas hea ventiliatsioon. Järgige töödeelavate materjalide suhtes riigis kehtivaid eeskirju.
- h) Enne töö alustamist seilgitage välja töötamisel tekidva tolmu oluklassi. Kasutage heaksikidesud ehitustolmulimejat, mis vastab kehtivatele tolmu-kaitsenõuetale.
- i) Kasutaja ja läheduses vilbivad isikud peavad seadme kasutamisel ja törgete körvaldamisel kandma sobivald kaitseprille, kaitsekliivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.

#### **2.4.2 Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsimine ja kasutamine**

- a) Kinnitage töödeldav detail korralikult. Kasutage töödeldava detaili kinnitamiseks kinnitusvahendid või pitskruvi. Nii võib seade kindlamalt paigal kui kilega hoides, samuti järvad nii mõlemad käed seadmega töötamiseks vabaks.
- b) Veenduge, et kasutatavad tarvikud seadme pardinisüsteemiga sobivad ja on tarvikukinnitusse nõuetekohaselt kinnitatud.
- c) Suuri ja raski tarvikuid tohib kasutada üksnes esimesel küljul. Vastasel korral võib tööriist väljalõitmisel kahjustada saadi, samuti võib pardin eba-soodsate tingimustega korral lõheneda ja lahti tulla.

#### **2.4.3 Akutööriistade hoolikas käsitsimine ja kasutamine**

- a) Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja läbitatud. Aku paigaldamine sisse läbitatud seadmesse võib põhjustada õnnetusi.
- b) Kaitsts akusid kõrge temperatuuride ja tulereost. Esineb plahvatusoht.
- c) Akusid ei tohi lahti võtta, mujududa, luumutada üle 80 °C ega põletada. Vastasel korral tekib põlengu-, plahvatus- ja sõõritusoht.
- d) Vältige nikkuse sisestungimist. Sisestunginud nikkus võib põhjustada kühise ja tuua kaasa põletuse või tulekahju.
- e) Kasutage üksnes asjaomase seadme jooksu ette nähtud akusid. Teiste akude kasutamisel ja akude

kasutamisel muuks otstarbeks teidb põlengu- ja plahvatusoht.

- f) Pidage kinni liitiumioonakude transpordi, siilitamise ja kasutamise suhtes kehtivatest erijuhistest.
- g) Vältige aku lühistamist. Enne aku asetamist seadmesse veenduge, et aku ja seadme kontaktid on vabed võõrkehadest. Aku kontaktide lühistamise korral teidb tulekahju, plahvatuse ja sõõrituse oht.
- h) Kahjustada saanud akusid (nt pragudega, murdunud tükkidega, kõverduvud, silaselükud ja/või väljatõmmatud kontaktidega akud) ei tohi laadida ega kasutada.
- i) Kui esineb oht, et tarvik võib vigastada varjatult paiknevald elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke seadet alati üksnes isoleeritud läbepidemestest. Kokkupuude pingestatud juhitmetega võib seada pinga alla seadme isoleerimata metallosad, mis teidtab seadme kasutaja jaoks elektroloogi ohu.
- j) Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib see olla defektne. Asetage seade tulkindlaesse kohta ja süttivatset materjalidest plisavalt kaugel, nii et seade oleks veel teie vaateväljas, ja laske seadmel jahtuda. Kui aku on jahtunud, võtke ühendust Hilti hoolekeskusega.

et

#### **2.4.4 Elektroohutus**

Kontrollige tööpilirkond enne töö alustamist üle metallotsiljaga, et leida varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- või vee torusid. Pingestatud elektrijuhtme vigastamisel võivad seadme välised metallosad pingi alla sattuda. See teidtab väsise elektroloogi ohu.

### **3 Kirjeldus**

#### **3.1 Nõuetekohane kasutamine**

SF 10W-A22 ja SF 8M-A22 on lätsitaijuhitavad akutrell-kruvikeemjad kruvide sisse- ja väljakeeramiseks ning terase, puidu ja plastil puurimiseks.

Akude kasutamine teiste seadmete tolleallikana on keelatud.

Vigastuste vältimiseks kasutage ainult Hilti originaaltarvikuid.

Seade on ette nähtud professionaalseks kasutuseks ja ja seda tohivad kasutada, hooldada ja parandada üksnes vastava voltuse ja väljapõegaga lisikud. Kasutajatel peab olema ohutusalane eriettevalmistus. Seade ja selega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohilikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendeega töötatud spetsiaalse effektiivimistusesta lisik.

#### **3.2 Standardvarustusse kuulub:**

- 1 Seade
- 1 Liisakäepide
- 1 Kasutusjuhend
- 1 Konksvöli (SF 8M-A22)

#### **JUHIS**

Hooliklikku tarvikud lisale Hilti mõõglesiindusest või veebist aadressil [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

### 3.3 Litiiumioonaku laetuse astme ja õlekuumenemise indikaator

Litiiumioonakude kasutamisel tuleb laetuse astme väljaesitamiseks vajutada ikergest ühele vabastusklahvile (kuni takistuseeni - mitte vabastada). Aku tagakõljal olev näit annab järgmisi teavet:

Pidev LED-tuli	Vilkuv LED-tuli	Laetuse aste C
LED-tuled 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED-tuled 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
LED-tuled 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED-tuli 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED-tuli 1	C < 10 %
-	LED-tuli 1	Aku on üle kuumentenud

#### JUHIS

Töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ei saa aku laetuse astet lugeda. Kui aku laetuse astme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt peatüki „Veabootsing“ toodud juhistele.

### 3.4 Seadimega töötamiseks on lisaks vaja

Sobilik soovitatud aku (vt tabel "Tehnilised andmed") ja sobiv C 436 tööpi laadimisseade.

### 3.5 Seadme õlekoormuse ja õlekuumenemise näit

Seade on varustatud elektroonilise õlekoormus- ja õlekuumenemiskaitsemega. Õlekoormuse ja õlekuumenemise korral töötab seade automaatselt välja. Kui juhtlülli vabastada ja uuesti sisse vajutada, võib sisselülitumine tolmuda ajalise riidiga (seadme jahtumisfaasid).

et

LED-pidev tuli	LED-vilkuv tuli	Seadme olek
-	LED-tuled 1, 2, 3, 4	Seade on üle koormatud või üle kuumentenud

## 4 Tehnilised andmed

Tootja jätab endale õiguse tehnilisi andmeid muuta.

Seade	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Nimipinge (alalispinge)	21,6 V	21,6 V
Kaal vastavalt menetlusale EPTA-Procedure 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
Pöörata arv 1, kõikjal	0...310/min	0...320/min
Pöörata arv 2, kõikjal	0...530/min	0...550/min
Pöörata arv 3, kõikjal	0...1210/min	0...1250/min
Pöörata arv 4, kõikjal	0...2100/min	0...2150/min
Pöördemoment (nõrk kruvikeemmisrežiim) Reguleeritud puuri-missümbolite	max 72 Nm	max 50 Nm
Pöördemomendi seadistus (15 astet)	2...12 Nm	2...12 Nm
Puuri läbimõõt (kõvas) puidus	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Puuri läbimõõt (pehmes) puidus	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Puuri läbimõõt metallis	1,5...13 mm	1,5...20 mm

#### JUHIS

Käesolevas kasutusjuhendis toodud hellröhü- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtmetoodil ning asjaomased näitajad saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme eslgageks hindamiseks. Toodud näitajad on iseloomulikud tööriistale, mida kasutatakse põhiliselt ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, tulete tarvikutega või kui tööriista on ebaõigalt hoidatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduva. See võib vibratsiooni- ja mürahasset

töötamise koguperioodil tunduvat suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil töörist ei välja töötatud või kui liisese töötatud, kuid tegelikult tööle miksitudamata. See võib vibratsiooni- ja müratasest töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kätiks müra ja vibratsiooni tolme eest rakendage täidetavaid kaitseabinõusid, näiteks hooldage seadmeid ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökordus.

#### Mürateave vastavalt EN 60745:

Heilvõimsuse tase SF 10W-A22 jooks, $L_{WA}$	86 dB (A)
Heilvõimsuse tase SF 8M-A22 jooks, $L_{WA}$	88 dB (A)
Möödtemääramatus nimetatud müratasemete puul, $K_{WA}$	3 dB (A)
Heilröhutase SF 10W-A22 jooks, $L_{PA}$	75 dB (A)
Heilröhutase SF 8M-A22 jooks, $L_{PA}$	77 dB (A)
Möödtemääramatus nimetatud müratasemete puul, $K_{PA}$	3 dB (A)

#### Vibratsiooni ikuguväljutused (kolme suuna vektorsumma), määratud vastavalt EN 60745

Po tide vibratsioonitugevuse vääritus, $a_h$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Möödtemääramatus kruvikeeramisel, $K_h$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Metalis puurimise vibratsioonitugevuse vääritus, $a_{z,D}$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Möödtemääramatus metallis puurimisel, $K_{z,D}$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Aku	B 22/1.6 Li-ion	B 22/2.6 Li-ion (02)	B 22/3.3 Li-ion	B 22/5.2 Li-ion	et
Nimipinge	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V	
Mahtuvus	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah	
Kaal	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg	

## 5 Kasutuselevõtt

### 5.1 Kasutatud aku laadimine

Enne aku asetamist asjaomasesse laadimisseadmesse veenduge, et aku välispind on puhas ja kuiv. Laadimisjuhised on toodud vastava akulaadija kasutusjuhendis.

### 5.2 Aku paigaldamine

#### ETTEVAATUST!

Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja töötatud ja sisseelülitustööks on aktiveeritud (reversioliit on keskasendis). Kasutage üksnes seadme jooksu eette nähtud Hilti akusid.

1. Lükake aku alt tagantpoolt seadmesse, kuni see idöpsuga kuulda valit kohale lükseenub.
2. ETTEVAATUST! Allakulduv aku on ohtlik nii teilte kui ka teistele inimestele.  
Kontrollige aku kindlat idnnitumist seadmesse.

### 5.3 Aku eemaldamine

#### 5.4 Liisaklepide paigaldamine

1. Vilge reversioliiti keskosaendisse (sisseelülitustööks) või eemaldage seadmet aku.
2. Pidemest keerates avage liisaklepide idnnitumehhanism.
3. Lükake liisaklepide (idnnitusriba) üle tarvikulinnituse seadme kaelale.
4. Pöörake liisaklepide soovitud asendisse.
5. Keerake liisaklepide tugevasti idnni.
6. Kontrollige liisaklepide kindlat idnnitumist.

### 5.5 Akude transport ja holustamine

#### ETTEVAATUST!

Tulekahju oht. Ärge ladustage ega transportige akusid kunagi lahtisest. Lühise oht.

Tõmmake aku lühustusasendist (tööasendist) esimese lükseenumisasendisse (transpordiasend).

Akude vedamisel (maantee-, raudtee-, mere- või õhuveo) pidage idnni riiklikest ja rahvusvahelistest veoleeskirjadest.

## 6 Toötamine

### ETTEVAATUST!

Aluspinna töötlemisel võib eralduda materjalikide. Kandike kaitseprille, kaitsekindalaid ja juhul, kui Te ei kasuta tolmuilmejat, kerget tolmuilmetsemaski. Materjalist väljalendavad idillud võivad vigastada iehaosi ja silmi.

### ETTEVAATUST!

Seade võib kasutamisel kuumaks minna. Kandike kaitsekindalaid.

### ETTEVAATUST!

Puurimisel ja kruvide keeramisel võib seade kõigis suunas libiseda. Kasutage seadet alati koos lisaklepidega ja hoidke seadet alati kahe kälega. Võtke lisaklepidest alati kinni väljaspoolt.

### ETTEVAATUST!

Vigastuse ja põletuse vältimiseks kasutage tarvikute vahetamiseel kaitsekindalaid.

#### 6.1 Vasaku või parema käigu reguleerimine [1]

##### JUHIS

Reversiilitiga saate valida seadme spindli pööriemise suunda. Töökla sakislab ümberülitamist mõotiori töötamise ajal. Keskasendis on juhi lülit lukustatud. Reversiiliti vajutamiseks paramale (seadme töösuunas) lülitite seadme vastupäeva pööriemisse. Reversiiliti vajutamisega vasakuule (seadme töösuunas) lülitite seadme püripäeva pööriemisse.

#### 6.2 Lisaklepide reguleerimine [2]

- Pidemeest keerates avage lisaklepide kinnitusrühmhanism.
- Pöörake lisaklepide soovitud asendisse.
- Pidemeest keerates pingutage lisaklepide kinni.
- Kontrollige lisaklepide kinnituse kindlat kinnitumist.

#### 6.3 Põõrete valik nelja-käigu-lülitiga [3]

##### JUHIS

Mehaaniline nelja-käigu-lülitiga saab valida põõrete arvu. Käikude asendiki leiate joonisel. Toodud tühikäigupõõretel töötab seade vaid siis, kui aku on täiesti täis laetud.

#### 6.4 Sisse-/ väljatüttamine

Aeglane vajutamisega juhlülitile saab põõrete arvu sujuvalt reguleerida kuni maksimumini.

#### 6.5 Puuri palgaldamine

- Vilge reversiiliti keskasendisse või eemaldage seadmeist aku.
- Kontrollige, kas tarviku padrunisse kinnituv ots on puhas. Vajaduse korral puhastage see.
- Asetage tarviku tarvikuidnitusesse ja keerake klikinnuspadrunit kinni seni, kuni on kaudla mitu mehaanilist iköpsu.

- Kontrollige tarviku kindlat kinnitumist.

#### 6.6 Puuri eemaldamine

- Vilge reversiiliti keskasendisse või eemaldage seadmeist aku.
- Avage klikinnituspadrun.
- JUHIS Vajaduse korral võtke abiks komplekti kuuluv konnevõti (SF BM-22A).
- Tõmmake tarvik padrunist välja.

#### 6.7 Puurimine

##### ETTEVAATUST!

Kasutage töödeldava detalli kinnitamiseks kinnitusvahendil või pitskruti. Nii püsib detail paigal kindlamalt kui kälega hoides, samuti jäivad nii mölemad klied seadmega töötamiseks vabaks.

- Keerake pöördemomendi ja funktsiooni regulaator puurimise sümbolile.
- Seadke reversiiliti paremale iköglule.

#### 6.8 Kruvikeeramine

##### 6.8.1 Otsakuotsakuadapteri palgaldamine

- Vilge reversiiliti keskasendisse või eemaldage seadmeist aku.
- Avage klikinnituspadrun.
- Asetage otsakuadapter klikinnituspadrunisse ja keerake see kinni.
- Tõmmake otsakuadapterist, et kontrollida selle kindlat kinnitumist.
- Asetage otsak otsakuadapterisse.

##### 6.8.2 Kruvikeeramine

- Reguleerige pöördemomendi, puurimise ja läbipuurimise regulaatori vajalikule pöördemomendile.
- Reversiilitiga reguleerida välja soovitud pööriemissuund.

##### 6.8.3 Otsakuotsakuadapteri eemaldamine

- Vilge reversiiliti keskasendisse või eemaldage seadmeist aku.
- Eemaldage otsak otsakuadapterist.
- Avage klikinnituspadrun.
- Eemaldage otsakuadapter.

#### 6.9 Vööklamber [7]

##### ETTEVAATUST!

Veenduge enne töö algust, et vööklamber on kindlalt kinnitatud.

Vööklambril saab seadme kinnitada vool külge, kus on seade alati haardeulatuses. Vasakukelliste kasutajate jaoks saab vööklambrit kinnitada ka seadme teisele küljale.

- Tõmmake aku seadmeist välja.
- Torgake kruviplaat ettenähtud juhikesse.
- Kinnitage vööklamber kahe kruvigaga.

## 7 Hooldus ja korrashoid

### HOIATUS!

Elektridetaalle tohivad parandada ainult elektrilala asjatundjad.

#### 7.1 Seadme hooldus

### ETTEVAATUST!

Hoidke seade, eelkõige selle käepidemed, puhtad ja vabad õlist ja rasvast. Ärge kasutage silikooni sisaldaavaid hooldusvahendeid.

Ärge kasutage seadet, mille ventilatsioonilavad on ummis-tunud! Puhastage ventilatsioonilavasid ettevaatlikult kuiva hanjaga. Taikustage võõrkehade sisseetungimist seadme sisemusse. Puhastage seadme välispinda regulaarselt vedi niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks pihus-

tit, aurpuhastit ega voolavat vett! See võib mõjutada seadme elektrilist ohutust.

#### 7.2 Lithiumioonakude hooldus

### JUHIS

Makalatel temperatuuridel aku jõudlus väheneb.

### JUHIS

Hoidke akut võimalikult jahedas ja kuivas kohas.

Aku maksimaalse tööaega tagamiseks lõpetage töö kohe, kui aku jõudlus on tunduvalt vähenerud.

### JUHIS

- Edasise kasutamise korral töötab aku tööhjemine automaatselt, enne kui akuelementid kahjustada saavad.
- Laadige akusid Hilti soovitatud laadimisseadmetega, mis on ette nähtud lithiumioonakude laadimiseks.

## 8 Veaotsing

Viga	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	Aku ei ole korrektsealt seadmesse asetatud või on töhi.	Aku peab kuuldaava tööpealkõpsuga kohale fikseeruma või akut tuleb laadida.
	Elektriline rike.	Eemaldage aku seadmest ja võtke ühendust Hilti hooldusega.
Seade ei tööta ja kolik 4 LED-tuld vilguvad.	Seade on lühiajaliselt üle koormatud.	Vabastage juhitülli ja vajutage uuesti sisse.
	Ülekuumenemiskaitse.	Laske seadmel jahtuda. Puhastage ventilatsioonilavad.
Seade ei tööta ja 1 LED-tuli vilgub.	Aku on töhi.	Vahetage aku välja ja laadige töhi aku täis.
	Aku on liiga kuum või liiga kõlm.	Vilge aku soovituslikele töötemperatuurile.
Töötelülit ei saa alla vajutada / töötelülit on ikkagi kinni kinnitud.	Reverselülit on keskkasendis (transparandasendis)	Vilge reverselüiti vasakule või paremale.
Aku tööhjeneb traualtest kiremini.	Ümbritseva keskkonna temperatuur on väga madal.	Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda.
Aku ei fikseeru kuuldaava tööpealkõpsuga kohale.	Aku fiksatorid on määrdunud.	Puhastage fiksatorid ja laske akul kohale fikseeruda. Kui viga ei õnnestu köönud, pöörduge Hilti hoolekeskuse.
Seade või aku lähev väga kuumaks.	Elektriline rike.	Lülitage seade kohe välja, eemaldage seadmest aku ja pöörduge Hilti hooldusse.
	Seade on üle koormatud (seadme õudluspiiri on ületatud)	Vilge antud töö jooksu sobiv seade.

et

## 9 Utiliseerimine

### ETTEVAATUST!

Seadme nõuetevastane utiliseerimine võib kaasa tuua järgmisi: Plastdetailide põlemiseid tekivad mõrgised gaasid, mis võivad põhjustada inimeste haigestumist. Kahjustatud või ülekuumenenud patareid võivad plahvatada ja põhjustada mürgritsi, põletusi, sõvvitusi või keskkonna saastumist. Hooletu utiliseerimine võlmaldab kõrvalestel isikutel seadet mitteehipärmsest kasutada. Sellega võivad nad tõsiselt vigastada ennast ja teisi inimesi ning roostada keskkonda.

### ETTEVAATUST!

Toimetage defektsete akud ikkei kogumispunkti. Hoidke neid laste eest. Ärge võtke akusid lahti ja ärge põletage neid.

### ETTEVAATUST!

Vabaheole akudest vastavalt kehtivatele nõuetele või tagastage kasutusressursi ammendianud akud Hilti müügileindustesse.



Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust kompakti sooritada. Paljudes riikides võivad Hilti esindused vanu seadmed jäätmeidlituse. Lisainfo saata Hilti lienditeenindusest või müügileindustest.



Ülalnes EL liikmesriikidele

Ärge läidige kasutusressursi ammendianud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmeteega!

et

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuded ülevõtavatele sisserikklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendianud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

## 10 Tootja garantii seadmetele

Garantiliingmusi puudutavate küsimustega komal põhirduge Hilti kohaliku esinduse või edasimüüja poole.

## 11 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)

Nimetus:	Akutrell-kruvikeeraja
TÜÜBITÄHIS:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Genereerija:	01
Valmistusaasta:	2012/2015

Kinnitame alinuvestutajana, et käesolev toode vastab järgmiste direktiivide ja normide nõuetele: 2006/42/EÜ, kuni 19. aprillini 2016: 2004/108/EÜ, alates 20. aprillist 2016: 2014/30/EL, 2006/68/EÜ, 2011/65/EL, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Lucchini  
Head of QA, Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power Tools & Accessories  
03/2015

### Tehnilised dokumendid saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
88916 Kautering  
Deutschland

## ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### Акумуляторний гвинтокрут SF 10W-A22 / SF 8M-A22

Перш ніж розпочинати роботу, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

Завжди зберігайте цю інструкцію з експлуатації разом з інструментом.

При зміні власника передавайте інструмент лише разом із інструкцією з експлуатації.

■ Цифрові позначення вказують на зображення. Зображення наведені на початку інструкції з експлуатації. У тексті цієї інструкції з експлуатації «Інструмент» завжди означає акумуляторний шуруповерт SF 10W-A22 або SF 8M-A22 з приєднаною до нього акумуляторною батареєю.

#### Огляд продукту ■

- ① Базова рукоятка
- ② Перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї з блокуванням увімкнення
- ③ Чотиріпозиційний перемикач
- ④ Вимикач (з електронним регулятором числа обертів)
- ⑤ Рукоятка
- ⑥ Регулювальне кільце для встановлення обертового моменту та свердління
- ⑦ Швидкодієвий патрон
- ⑧ Стір для гачка підешування за пояс
- ⑨ Підсилування
- ⑩ Акумуляторна батарея
- ⑪ Індикатор стану заряду та несправності [літій-іонна акумуляторна батарея]
- ⑫ Деблокувальні юпіки з додатковою функцією антивації індикатора стану заряду батареї живлення

uk

#### 1 Загальні вказівки

##### 1.1 Сигнальні слова та їх значення

###### НЕБЕЗПЕКА

Відсутнє на безпосередньо загрожуючу небезпеку, що може привести до тяжких тілесних ушкоджень або нафіть до смерті.

###### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відсутнє на потенціально небезпечною ситуацією, яка може привести до тяжких тілесних ушкоджень або нафіть до смерті.

###### ОБЕРЕЖНО

Відсутнє на потенціально небезпечною ситуацією, яка може привести до легких тілесних ушкоджень та до матеріальних збитків.

###### ВІДЗІВКА

Для вказівок щодо експлуатації та для іншої корисної інформації.

##### 1.2 Пояснення піктограм та інша інформація

###### Попереджувальні знаки



Загальні небезпеки

###### Наказові знаки



Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації

## Символи

<b>№</b>	<b>/min</b>		
Номінальна частота обертання в режимі хвостатого відбору	Оберти за хвиллю	Постійний струм	Водоідірний сморщення опори

Місця розташування ідентифікаційних позначок на інструменті

Тип інструмента вказано на заводській таблиці внизу у його ніжки, а серійний номер — збоку на його корпусі. Занесіть ці дані до інструкції з експлуатації і задиди посилайтесь на них, звертаючись до нашого представництва та до відділу сервісного обслуговування.

Тип:

Версія: 01

Заводський №:

## 2 Вказівки з техніки безпеки

### ВКАЗІВКА

Вказівки з техніки безпеки, наведені в розділі 2.1, стосуються загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електроінструментами, які, згідно з чинними нормами й вимогами, повинні бути наведені в інструкції з експлуатації. А тому там можуть міститися також вказівки, що не стосуються даного конкретного інструмента.

ІК

### 2.1 Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

#### a) ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Уважно прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щснайменшого недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може бути досить для враження електричним струмом, похилені та/або тяжкі трам. Зберігайте все інструкції та вказівки з техніки безпеки для їх можливого застосування в майбутньому. Використовуваний у вказівках з таким залежністю термін «електроінструмент» стосується як електроінструментів, що працюють від електричної мережі (з кабелем живлення), так і електроінструментів, які працюють від акумулятора (без кабелю живлення).

#### 2.1.1 Безпека на робочому місці

- Утримуйте робоче місце в чистоті та подбайте про його достатнє освітлення. Бездід на робочому місці та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
- Не працуйте з електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, що містить в собі легковзаймністі рідини, гази або пил. Під час роботи електроінструмент іскрить, від чого можуть зайнятися легковзаймністі випари або пил.
- Подбайте, щоб під час застосування електроінструмента поблизу не було дітей та сторонніх. Адже щонайменшого відволікання достатньо, щоб втратити над ним контроль.

#### 2.1.2 Електрична безпека

- Штепсельна вилка електроінструмента повинна пасувати до розетки живлення. Забороняється вносити зміни до конструкції штепсельної вилки. Не дозволяється застосовувати переходні штепсельні вилки в електроінструментах із захисним заземленням. При застосуванні оригінальних штепсельних вилок і відповідників їм розеток заникається ризик ураження електричним струмом.
- Уважайте під час роботи торкатно заземлені поверхні, наприклад, труб, радіаторів опалення, печей та холодильників. Якщо ваше тіло знаходитьться в контакті з системою заземлення, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
- Захищайте електроінструменти від дій дощу та вологої. У разі проникнення води в електроінструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте кабель не за призначением, не переносять за нього електроінструмент, не користуйтесь ним для підіймування інструментів та не витягуйте за нього штепсельну вилку з розетки. Оберігайте кабель від впливу високих температур, від дії мостил, гострих кромок або рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик ураження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом під відкритим небом використовуйте лише подовжувальний кабель, придатний для зовнішнього застосування. Використання подовжувального кабелю, що має допуск для зовнішнього застосування, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо неможливо уникнути застосування електроінструмента за умов підвищеної вологості, використовуйте автомат захисту від струму вимірювачу зменшує ризик ураження електричним струмом.

### 2.1.3 Безпека персоналу

- Будьте уважні, зосередьтесь на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом поставтесь спідомо. Не користуйтесь електроінструментом, якщо Ви втомлені або переважаете під дією наркотиків, алкоголя чи лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтесь ні на мить, бо це може привести до серйозних травм.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту і завжди носять захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, наприклад, респіратора, захисного взуття на нековані підошви, захисного шолома або шумозахисних наушників — в залежності від різновиду електроінструменту та особливостей роботи — зменшує ризик травмування.
- Уникайте випадкового вимикання інструмента. Перш ніж вставляти штепсельну вилку в розетку живлення та/або під'єднувати акумулятор, піднімати електроінструмент або переносити його, переважайтеся в тому, що його було налаштовано чином вимикання. Якщо під час перенесення електроінструменту тримати пальці на вимикачі або ж увімкненим під'єднувати його до джерела живлення, це може привести до нещасного випадку.
- Перш ніж вимикати інструмент, приберіть усі налагоджувальні пристрії або гайкові ключі. Пристрії або ключі, що знаходяться в обертовому вузлі інструмента, можуть привести до травмування.
- Уникайте працювати в незручній позі. Під час виконання робіт ставайте в стійку позу і намагайтесь повсякчас утримувати рівновагу. Це дозволить Вам уповільнити порятися з інструментом за наслідком обставин.
- Вдягайте відповідний робочий одяг. Не вдягайте для роботи занадто просторий одяг та прикраси. Слідкуйте, щоб волосся, одяг та робочі рукавиці знаходилися подалі від обертових частин інструмента. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами інструмента.
- Якщо передбачена можливість змонтовувати лілові досси й пилозбирники, обов'язково увінчайтесь в тому, що вони правильно під'єднані й використовуються належним чином. При застосуванні системи пиловидалення зменшується ризик ураження персоналу швидким пилом.

### 2.1.4 Застосування електроінструменту та догляд за ним

- Не допускайте перевантаження інструмента. Завжди використовуйте електроінструмент, передбачений для виконання саме такої роботи. При використанні належного електроінструменту забезпечуються більш висока якість та безпека виконуваних робіт у вказаному діапазоні продуктивності.
- Не користуйтесь електроінструментом, в якого винішов з ладу вимикач. Електроінструмент, який

неможливо вимкнути чи вимкнати, небезпечний і підлягає ремонту.

- Перш ніж розпочинати напаштування інструмента, виконувати заміну пристріїв чи просто робити перерву в роботі, не забудьте вимкнути штепсельну вилку з розетки та/або вимкнути з інструментом акумулятор. Такий захід безпеки допоможе запобігти випадковому увімкненню електроінструмента.
- Електроінструменти, якими наразі не користуються, зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися інструментом особам, які з ним не ознакомлені або не читали їхніх інструкцій. У руках недосвідчених людей електроінструменти являють собою серйозну небезпеку.
- Електроінструменти потребують дбайливого догляду. Ретельно контролуйте, чи бездоганно працюють та чи не заклиниють рухомі частини, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить справна робота електроінструмента. Перед початком роботи з інструментом пошкоджені деталі слід відремонтувати. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного таємчого обслуговування електричними інструментами.
- Утримуйте ріжучі інструменти в чистоті та належним чином заточеннями. Дбайливо доглядуйте ріжучий інструмент з гострими різальними кромками не так часто заклиниється, і нині легше працювати.
- Застосуйте електроінструмент, пристрія до якого, робочі інструменти і т. п. лише у суверій відповідності до цих вказівок. При цьому завжди враховуйте умови в місці виконання робіт та самі виконувані роботи. Використання електроінструментів не за призначеним може привести до виникнення небезпечної ситуації.

### 2.1.5 Застосування акумуляторного інструмента та належний догляд за ним

- Для зарядки акумуляторів застосовуйте лише зарядні пристрії, рекомендовані виробником. Зарядні пристрії, придатні для заряджання акумуляторів певного типу, може спричинити пошкодження, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторів іншого типу.
- Для живлення електроінструментів застосовуйте лише спеціально для цього призначений акумуляторні батареї. Застосування інших акумуляторів може привести до травмування та стати причиню виникнення пожежі.
- Тримайте наразі невикористовуваний акумулятор подалі від консервних скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які могли б спричинити коротке замикання його контактів. Коротке замикання контактів акумулятора може привести до спінів або і до пожежі.
- При неправильному застосуванні з акумуляторної батареї може пролитися рідина. У разі випадкового контакту не-

гайно змініть достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарському допомогу. Проліта з акумулятора рідина може привести до пошкодження шкіри або оліїв.

#### 2.1.5 Сервісне обслуговування

- a) Доручайте ремонт інструменту лише кваліфікованому персоналу зі спеціальною підготовкою за умови використання тільки оригінальних запасних частин. За рахунок цього буде забезпечене безпеку під час роботи з електроприладом.

#### 2.2 Указівки з техніки безпеки при роботі з буровими машинами

- a) Під час ударного буріння використовуйте захисні навушники. Під дією шуму органи слуху можуть постраждати.
- b) Використовуйте додаткові рукоятки, що входять до комплекту постачання інструменту. Адже втрата контролю над інструментом може стати причиною травмування.
- c) Якщо під час виконання робіт юнус ямовідрібить того, що змінний робочий інструмент може настрапити на приховану електропроводку, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. При контакті з електричним дротом під напругою металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може привести до ураження електричним струмом.

#### 2.3 Указівки з техніки безпеки для гвинтокрута

Під час виконання робіт, при яких шуруп може настрапити на приховані електропроводи, утримуйте інструмент за ізольовані поверхні рукояток. При kontaktі шурупа з електричним дротом під напругою металеві деталі інструмента також потраплять під напругу, а це може привести до ураження електричним струмом.

#### 2.4 Додаткові вказівки з техніки безпеки

##### 2.4.1 Безпека персоналу

- a) Вносити будь-які зміни в конструкцію інструмента заборонено.
- b) Завжди міцно тримайте інструмент обома руками за призначений для цього рукоятки. Утримуйте рукоятки сухими, чистими та вільними від оліїв і мастил.
- c) Щоб під час роботи у вас не затерпали руки, робіть перерви та виконуйте вправи на розслаблення і розминання пальців з метою покращення кровообігу в них.
- d) Уникайте доторкання до деталей інструмента, що обертаються. Викнати інструмент дозволяється лише у межах робочої зони. При торканні деталей пристрою, що обертаються, окрім його обертання робочих інструментів, не виключено отримання тяжких травм.

e) На час зберігання інструменту на складі або транспортування заблокуйте його згинання, для чого перемикач напряму обертання за годинниковим стрілкою/проти неї повинен бути приведений в середнє положення.

f) Застосування інструмента вимагає повної фізичної сили, крім того, він не призначений для використання особами, які не пройшли належний інструктаж. Зберігайте інструмент в недоступному для дітей місці.

g) Пил, що містить у собі такі матеріали, як фарби із вінітом саніто, тирсу дерев'яних порід деревини, бетон, цегла, кафціїв гіпсів породи і мінерали, а також метал, може бути шкідливим для здоров'я. У разі контакту з таким пилом або його викидання у користувача електроприладу та в людей, що під час роботи з ним знаходяться поблизу, можуть виникнути алергічні реакції та/або захворювання дихальників шляхом. Деякі різновиди пилу, наприклад деревини дуба і бука, вважаються канцерогенними, особливо у поєднанні з речовинами для обробки деревини (хроматами, засобами для захисту деревини). До обробки матеріалів, що містять азbest, допускається лише фахівці зі спеціальною підготовкою. Намагайтеся працювати лише зі справним пиловідводом. Для захисту від пилу використовуйте відповідний пересувний пилосос. Під час роботи користуйтеся респіратором, який підходить до матеріалу, що оброблюється. Потурбуйтесь про належну вентиляцію робочого місця. Дотримуйтесь чинних у своїй країні норм і правил щодо оброблюваних матеріалів.

h) Перш ніж розпочинати роботу, з'ясуйте клас небезпеки пилу, що при цьому буде утворюватися. Використовуйте будівельний пилосос затвердженого класу захисту, що відповідає відповідним чинникам щодо захисту від пилу.

i) Під час роботи з інструментом сам користувач, а також особи, що перебувають безпосередньо в місці проведення робіт, повинні використовувати відповідні захисні окуляри, шолом, навушники, робочі рукавиці та легкий респіратор.

##### 2.4.2 Належне застосування електроприладу та дбайливий догляд за ним

- a) Надійно зафіксуйте оброблювану заготовку. Для надійного утримання заготовки використовуйте затискінний пристрій або ж лещату. Так вона буде зафіксована надійніше, ніж коли її просто тримати в руці; крім того, у Вас обидві руки будуть вільне для роботи з інструментом.
- b) Достеменно у说服іться в тому, що для кожного застосованого робочого інструмента є відповідний затискінний пристрій та що цей змінний робочий інструмент щоразу належним чином зафіксовано у затискінному пристрії.
- c) Великі та важкі робочі інструменти дозволяється задіяти тільки при першому циклі. Іншо

існує небезпека, що під час відключення інструмент буде пошкоджено або за певних обставин свердловинний патрон вибухнеться.

#### 2.4.3 Застосування акумуляторних інструментів та дбайливий догляд за ними

- a) Перш ніж встановлювати акумулятор, уважтесь в тому, що приотрій вимкнено. При під'єднанні акумулятора до наземного пристрою може статися нещасний випадок.
- b) Не піддавайте акумулятор батареї впливу високих температур та тримайте їх подалі від відкритого вогню. Це можна привести до вибуку.
- c) Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 60 °C або опалювати. У разі недотримання цієї вимоги існує небезпека загорання, вибуку та отримання зім'яних опіків.
- d) Уникайте потрапляння усередину батареї вологи. Якщо волога потрапить усередину, це може привести до короткого замикання та спричинити опіки або викинені складові.
- e) Використовуйте тільки ті акумуляторні батареї, що допущені до експлуатації з відповідним інструментом. У разі використання акумуляторних батарей інших типів або у разі використання дозволених акумуляторних батарей не за призначенням існує ризик загорання або вибуку.
- f) Дотримуйтесь також обов'язкових умов щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
- g) Уникайте коротких замикань на контактах акумуляторної батареї. Перш за все устанавливайте акумуляторну батарею в інструмент,

переконайтесь, що на контактах акумуляторної батареї та інструмента немає сторонніх предметів. У разі короткого замикання контактою акумуляторної батареї існує загроза займання, вибуку та отримання хіміческих опіків.

- h) Пошкоджені акумулятори (зокрема з тріщинами, відриваними деталями, погнутими, вдавленими або зіткнутими контактами) не можна аби заряджати, аби продовжувати їх використовувати.
- i) Якщо під час роботи електроприладом можуть бути пошкоджені приєднані електропроводи або кабелі нережі живлення, утримуйте інструмент за рукоятки з ізоляційними накладками. В разі контакту з електропроводами, по яких проходить струм, недознайдені металеві деталі інструмента можуть виникнути під напругою, що сонечас для користувача ризик ураження електричним струмом.
- j) Якщо акумуляторна батарея гаряча на дотик, вона може бути пошкоджена. Залиште інструмент у невогнене-засобі захисту на достатній відстані від горючих матеріалів, де за них можна спостерігати, і дайте йому охолодити. Зверніться до сервісного центру компанії Hilti, після того як акумуляторна батарея охолоне.

#### 2.4.4 Електрична безпека

Перед початком роботи перевірійте робоче місце на наявність приєднаних електропроводів, газових та водопровідних труб за допомогою, наприклад, металошукача. Відкриті металеві деталі інструмента можуть стати провідниками електричного струму, якщо, зокрема, під час роботи будуть выпадково пошкоджені електричні дроти. При цьому виникає серйозний ризик ураження електричним струмом.

uk

### 3 Опис

#### 3.1 Застосування за призначенням

SF 10W-A22 і SF BM-A22 – це ручні акумуляторні шурумверти для універсального використання і свердління отворів у сталі, деревіні і пластмасі.

Не використовуйте акумуляторні батареї в якості джерел живлення для інших пристріїв, не задуманих у специфікації.

Щоб уникнути ризику травмування, використовуйте лише оригінальні приладдя та інструменти виробництва компанії Hilti.

Інструмент призначено для професійного користувача, а тому його експлуатація, технічне обслуговування та ремонт доручайте лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціальною пройнструктований про можливі небезпеки. Інструмент та його допоміжні засоби можуть стати джерелом небезпеки в разі їх неправильного застосування некваліфікованим персоналом або при використанні не за призначенням.

#### 3.2 До стандартного комплекту постачання входять:

- 1 Інструмент
- 1 Бонова рукоятка
- 1 Інструкція з експлуатації
- 1 Гачковий ключ (SF BM-A22)

#### **ВІДСІВКА**

Із приладами, дозволеними до використання, Ви можете ознайомитися у найближчому сервісному центрі компанії Hilti або у мережі Інтернет за адресою [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### **3.3 Індикатор стану заряду та перегріву літій-іонної акумуляторної батареї**

У процесі використання літій-іонної акумуляторної батареї для перевірки стану П заряду досить злегка натиснути на одну з деблокувальних кнопок (лише до відчутного опору, щоб не від'єднати батарею). Індикатор з тильного боку акумуляторної батареї надає таку інформацію:

Світлодіод постійного світіння	Світлодіод миготливого світіння	Стан заряду С
Світлодіод 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
Світлодіод 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
Світлодіод 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
Світлодіод 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	Світлодіод 1	C < 10 %
-	Світлодіод 1	Перегрівання акумуляторної батареї

#### **ВІДСІВКА**

Під час роботи та відразу ж після її закінчення визначити стан заряду акумуляторних батарей неможливо. Якщо мигають світлодіодні індикатори стану заряду акумуляторної батареї, будь ласка, виконайте відсівку, наведену в розділі «Пошук несправностей».

#### **3.4 Для експлуатації інструмента додатково потрібні:**

Наленена реноемендована акумуляторна батарея (див. таблицю із технічними характеристиками) та належний зарядний пристрій типу С 4/36.



#### **3.5 Індикатор перевантаження та перегріву інструмента**

Інструмент оснащено електронним запобіжником від перевантаження та перегріву. При перевантаженні та перегріванні інструмент автоматично вимикається. Якщо вимикач відпустити, а потім знову натиснути, відбувається затримка вимикання інструмента (ций останній ход подибується).

Світлодіод постійного світіння	Світлодіод миготливого світіння	Стан інструмента
-	Світлодіод 1, 2, 3, 4	Інструмент перевантажений або перегріт

### **4 Технічні дані**

Зберігаємо за собою право на технічні зміни!

Інструмент	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Номінальна напруга (постійного струму)	21,6 В	21,6 В
Маса згідно з процедурою EPTA від 01/2003	2,7 кг	2,7 кг
Частота обертання на 1-й швидкості	0...310/min	0...320/min
Частота обертання на 2-й швидкості	0...530/min	0...550/min
Частота обертання на 3-й швидкості	0...1 210/min	0...1 250/min
Частота обертання на 4-й швидкості	0...2 100/min	0...2 150/min
Обертовий момент (загиннення у м'яній матеріал), налаштування на символ смрдіління	Макс. 72 Нм	Макс. 50 Нм
Установлення обертового моменту (15-ступінчасте)	2...12 Нм	2...12 Нм
Діапазон діаметрів отворів у деревині (твердій)	1,5...20 мм	1,5...20 мм

Інструмент	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Діаметр отворів у деревині (м'які)	1,5...50 мм	1,5...32 мм
Діаметр отворів у металі	1,5...13 мм	1,5...20 мм

#### ВКАЗІВКА

Наведені у цих рекомендаціях значення шумового тиску та вібрації вимірюють згідно з установленою процедурою вимірювання та можуть використовуватися для порівнання електричних інструментів. Вони також придатні для попереднього оцінювання шумового та вібраційного навантаження. Наведені дані обуславлюють переважну сферу застосування електроінструмента. Однак якщо Ви використовуєте його не за призначенням, застосовуйте нестандартний змінний робочий інструмент або неналежним чином застосовуйте догляд за інструментом, ці дані можуть відрізнятися від вказаного значення. Це може привести до помітного збільшення шумового та вібраційного навантаження протягом усього робочого часу. Для більш точного оцінення шумового та вібраційного навантаження необхідно враховувати також проміжки часу, протягом яких інструмент залишається виникненім або працює на холостому ході. Це може значно зменшити вібрацію та шумове навантаження протягом усього робочого часу. Необхідно таючи вносити додаткові заходи з метою захисту працівників від дії шуму та/або вібрації, зокрема: своєчасне технічне обслуговування електроінструмента та змінних робочих інструментів до нього, утримування рук у теплі, належна організація робочого процесу.

#### Дані про шум згідно з EN 60745:

Рівень шумової потужності інструмента SF 10W-A22, L <sub>WA</sub>	86 дБ (A)
Рівень шумової потужності інструмента SF 8M-A22, L <sub>WA</sub>	88 дБ (A)
Погірка наведених іншої значення рівня шумової потужності, K <sub>WA</sub>	3 дБ (A)
Рівень створюваного шумового тиску інструмента SF 10W-A22, L <sub>PA</sub>	75 дБ (A)
Рівень створюваного шумового тиску інструмента SF 8M-A22, L <sub>PA</sub>	77 дБ (A)
Погірка наведених іншої значення рівня шумової потужності, K <sub>PA</sub>	3 дБ (A)

uk

#### Сумарне значення вібрації (сума векторів за трьома напрямками), вимірюване відповідно до EN 60745

Рівень вібрації, що створюється під час заглинування гвинтів, a <sub>h</sub>	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Погірка для заглинування гвинтів, K <sub>h</sub>	1,5 м/с <sup>2</sup>
Рівень вібрації, що створюється під час свердління отворів у металі, a <sub>L,D</sub>	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Погірка для свердління отворів у металі, K <sub>L,D</sub>	1,5 м/с <sup>2</sup>

Акумуляторна батарея	B 22/1,6 Li-Ion	B 22/2,6 Li-Ion (02)	B 22/3,3 Li-Ion	B 22/5,2 Li-Ion
Номінальна напруга	21,6 В	21,6 В	21,6 В	21,6 В
Емність	1,6 Аг	2,6 Аг	3,3 Аг	5,2 Аг
Маса	0,48 кг	0,48 кг	0,78 кг	0,78 кг

## 5 Підготовка до роботи

### 5.1 Заряджання акумуляторної батареї, що використовувалася

Перш ніж уставити акумуляторну батарею у відповідний зарядний пристрій, перевірайтесь, що її зовнішня поверхня чиста і суха.

Спосібно процесу заряджання настільки рекомендуємо ознайомитися з інструкцією її експлуатації зарядного пристрою.

### 5.2 Установлення акумуляторної батареї

#### ОБЕРЕЖНО

Перш ніж уставити акумуляторну батарею в інструмент, перевірайтесь, що він вимкнений та заблокований від викінання (перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї знаходиться в середньому положенні). Використовуйте акумуляторну батарею, що дозволені до експлуатації з Вашим інструментом Hilti.

1. Уставте акумуляторну батарею в інструмент знизу до упора, аж поки вона не зафіксується з добре відчутним подавленням кладднням.

2. **ОБЕРЕЖНО** Падіння акумулятора може становити небезпеку для Вас та інших осіб.

Перевірайтесь, що акумуляторна батарея надійно закріплена в інструменті.

uk

### 5.3 Виміння акумуляторної батареї

#### 5.4 Монтаж бокової рукоятки

1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї в середнє положення (блокування вимкнення) або від'єднайте акумулятор від інструмента.
2. Для того щоб відкрити тримач бокової рукоятки, покрутіть голівку-фініатор.
3. Насадіть бокову рукоятку (стяжну стрічку) через затиснівий патрон на стяжну шийку інструмента.
4. Встановіть бокову рукоятку в потрібне положення.
5. Для надійного закріплення бокової рукоятки покрутіть голівку-фініатор.
6. Перевірте надійність кріплення бокової рукоятки.

### 5.5 Транспортування та зберігання акумуляторних батарей

#### ОБЕРЕЖНО

Небезпека пожежі. Ніколи не зберігайте і не транспортуйте акумуляторні батареї без пакування. Небезпека короткого замикання.

Потягніть за акумуляторну батарею, щоб вона перешла в заблокованого положення (робоче положення) до першого зафікованого положення (транспортне положення).

Під час транспортування акумуляторних батарей (автомобільним, залізничним, морським або повітряним транспортом) дотримуйтесь правил національних та міжнародних транспортних перевезень.

## 6 Експлуатація

#### ОБЕРЕЖНО

Під час обробки поверхонь матеріалів може відроджуватися з роздінанням оксаліту. Користуйтесь захищеними окулярами, рукавицями та — за відсутності пиловідоносу — легкими реопіратором. Осколки матеріалу можуть завдати поранень або пошкодити очі.

#### ОБЕРЕЖНО

Під час роботи інструмент може нагріватися. Використовуйте захищені рукавиці.

#### ОБЕРЕЖНО

Під час свердління та загличування інструмент може відриватися від. При роботі з інструментом завжди використовуйте бокову рукоятку, а сам інструмент під час роботи міцно утримуйте обома руками. Завжди беріться за бокову рукоятку ззовні.

#### ОБЕРЕЖНО

Використовуйте захищені рукавиці під час заміни робочого інструмента, щоб не отримати порані та опіки рук.

### 6.1 Установлення напряму обертання за годинниковою стрілкою чи проти неї

#### ВІДЗІВКА

За допомогою перемикача напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї можна вибрати напрям обертання шпинделя інструмента. Блокувальний пристрій не дозволяє переміняти напрям обертання під час роботи двигуна. Перемикач заблоковано в середньому положенні. При натискуванні перемикача напряму обертання вправо (якщо дивитися в напрямку роботи інструмента) вимикається обертання проти годинникової стрілки. При натискуванні перемикача

напряму обертання вільо (якщо димчиться в напрямку роботи інструменту) зникається обертання за годинниковою стрілкою.

#### 6.2 Установлення бокової рукоятки

1. Для того щоб відкрити тримач бокової рукоятки, покрутіть голівку-фіксатор.
2. Встановіть бокову рукоятку в потрібне положення.
3. Для надійного закріплення бокової рукоятки покрутіть голівку-фіксатор.
4. Перевірте надійність кріплення бокової рукоятки.

#### 6.3 Вибір частоти обертання чотиривізійним перемикачем

##### ВІДЗІВКА

За допомогою механічного чотиривізійного перемикача швидкості можна встановлювати швидкість обертання. окрім налаштування швидкості показані на малюнку. Задане число обертів на холостому ході досягається лише при повністю зарядженій акумуляторній батареї.

#### 6.4 Вимкнення і вимикання

Повільно натисніть на вимикач, можна плавно підвищити число обертів до максимального.

#### 6.5 Встановлення свердла

1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї в середине положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструменту.
2. Перевірте, чи чистий хвостовик змінного робочого інструменту. В разі необхідності очистьте хвостовик.
3. Введіть змінний робочий інструмент у патрон і затисніть швидкозатисканий патрон, аж поки не почуєте багаторазове механічне зачленення.
4. Перевірте надійність кріплення змінного робочого інструменту.

#### 6.6 Зняття свердла

1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї в середине положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструменту.
2. Відкрийте швидкозатисканий патрон.

**ВІДЗІВКА** За необхідності скористайтесь гачковим ключем (SF BM-22A).

3. Вийміть змінний робочий інструмент із затискуного патрона.

#### 6.7 Свердління

##### ОБЕРЕЖНО

Для надійного утримання заготовки використовуйте затискунний пристрій або ж лещата. Так вона

буде зафіксована надійніше, ніж коли її просто утримувати в руці; крім того, у вас обидві руки будуть вільні для роботи з інструментом.

1. Поверніть регулювальні кільце для встановлення обертового моменту та режиму роботи на символ "Свердління".
2. Встановіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї в положення "За годинниковою стрілкою".

#### 6.8 Загвинчування

##### 6.8.1 Переходник для долота / встановлення долота

1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї в середине положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструменту.
2. Відкрийте швидкозатисканий патрон.
3. Вставте переходник для долота в швидкозатисканий патрон і міцно його затисніть.
4. Потягніть за переходник для долота, щоб упевнитися в тому, що він надійно зафіксований у патроні.
5. Вставте долото в переходник.

##### 6.8.2 Загвинчування

1. Поверніть регулювальні кільце для встановлення обертового моменту, свердління та ударного свердління в необхідне положення "Обертовий момент".
2. За допомогою перемикача напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї виберіть відповідний напрям обертання.

##### 6.8.3 Долото / видалення переходника для долота

1. Переведіть перемикач напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї в середине положення або від'єднайте акумуляторну батарею від інструменту.
2. Вийміть долото з переходника.
3. Відкрийте швидкозатисканий патрон.
4. Демонтуйте переходник для долота.

#### 6.9 Поясний гачок

##### ОБЕРЕЖНО

Перш ніж розпочинати роботу, перевірте, чи надійно закріплено поясний гачок.

За допомогою поясного гачка інструмент можна зручно носити на поясі. Додатково поясний гачок задля аручності користувача-півшиможе бути переднесено на інший бік інструменту.

1. Достаньте акумуляторну батарею з інструменту.
2. Вставте кріпильну пластину в передбачену для цього напрямку.
3. Закріпіть поясний гачок двома гвинтами.

uk

## 7 Догляд і технічне обслуговування

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

До ремонту електричної частини інструменту залучайте лише фахівця-електрика.

#### 7.1. Догляд за інструментом

##### ОБЕРЕЖНО

Утримуйте інструмент, зокрема, його рукоятки, сухим і чистим від бруду і мостили. Для чищення не користуйтесь засобами, що містять в собі скліков.

Не працуйте з інструментом, якщо в ньому позабиваються вентиляційні прорізи! Обережно проніщайте вентиляційні прорізи сухою щіткою. Слідкуйте за тим, щоб всередину корпусу інструмента не потрапляли сторонні предмети. Регулярно очищайте зовнішні поверхні інструмента вологим протирізною ганчіркою. Для видалення бруду заборонено застосовувати водяний розпилювач, парогенератор або ж струмінь води! Адже це може привести до порушення електробезпеки інструмента.

#### 7.2. Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями

##### ВІДСВІДКА

В умовах низьких температур знижується потужність акумулятора.

##### ВІДСВІДКА

Зберігайте акумуляторну батарею в якомога більш прохолодному та сухому місці.

Для того щоб максимально подовжити термін служби акумуляторної батареї, припиняйте її експлуатацію відразу ж після того, як помітите, що потужність інструмента значно знищилася.

##### ВІДСВІДКА

- У тому випадку, якщо експлуатація не буде припинена, інструмент автоматично вимикатиметься, щоб попередити пошкодження елементів акумуляторної батареї.
- Заряджайте акумуляторні батареї за допомогою тільки тих зарядних пристрій, що дозволені компанією Hilti до застосування із літій-іонними акумуляторними батареями.

uk

## 8 Пошук несправностей

Несправність	Можлива причинна	Усунення
Інструмент не працює.	Акумуляторна батарея вставлена в інструмент не до кінця або розрядилася.	Задійсніть акумуляторну батарею з відчутнім подібненим клапанням або зарядіть акумуляторну батарею.
	Електрична несправність.	Від'єднайте акумуляторну батарею від інструмента та зверніться до сервісного центру компанії Hilti.
Інструмент не працює, і всі 4 світлодіоди мигають	Короткосвітлове перевантаження інструмента.	Відпустіть вимикач, а потім знову натисніть його.
	Спрацьовав занест від перегрівання.	Дайте інструменту охопонуті. Прочистіть вентиляційні прорізи.
Інструмент не працює і один світлодіод мигає.	Акумуляторна батарея розряджена.	Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
	Акумуляторна батарея занадто гаряча або холодна.	Приведіть акумуляторну батарею до належної робочої температури.
Вимикач неможливо натиснути або ж він заблокований.	Перекинак напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї знаходитьться в середньому (транспортному) положенні.	Змістіть перекинак напряму обертання за годинниковою стрілкою/проти неї вліво або вправо.
Акумуляторна батарея розряджується швидше, ніж звичайно.	Занадто низька температура навколошного середовища.	Дайте акумуляторній батареї повільно прогрітися до належної температури.
Акумуляторна батарея не заряджується а чітко відчувається подібнені клапання.	Фільтри акумуляторної батареї засмичені.	Прочистіть фільтри та встановіть акумуляторну батарею належним чином. Якщо несправність не вдається усунути, зверніться до сервісної служби компанії Hilti.

Несправність	Можлива причина	Усунення
Інструмент або акумуляторна батарея сильно перегріваються.	Електрична несправність.	Негайно вимкніть інструмент, від'єднайте від іншого акумуляторну батарею та зверніться до сервісної служби компанії Hilti.
	Інструмент перевантажено (перевищена межа застосування).	Правильно виберіть інструмент відповідно до планованого його застосування.

## 9 Утилізація

### ОБЕРЕЖНО

При неналежній утилізації устаткування можуть мати місце наступні небажані наслідки: При спалюванні пластмасових деталей виникають токсичні гази, що можуть привести до захворювання людей. При поширенні або сильному нагріванні акумулятори можуть вибухнути, спричинивши при цьому отруєння, спіки, в тому числі хімічні, або й забруднення довколишнього середовища. При порушенні правил утилізації сторонні особи можуть несанкціоновано користуватися устаткуванням. Наслідком можуть стати тяжке травмування самих себе та сторінок, а також забруднення довколишнього середовища.

### ОБЕРЕЖНО

Неправі акумуляторні батареї слід негайно утилізувати. Тримайте їх подалі від дітей. Не розбирайте акумуляторні батареї та не кидайте їх у вогонь.

### ОБЕРЕЖНО

Утилізуйте відраховані акумуляторні батареї згідно з нормами чинного національного законодавства або поверніть їх до найближчого представництва компанії Hilti.

uk



Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії Hilti, придатні для вторинної переробки. Передумовкою для їх вторинної переробки є наявніне розділення за матеріалами. У багатьох країнах компанія Hilti також укладає угоди про повернення старих інструментів, що відповідно своє, для їх утилізації. Із цього приводу звертайтеся до відділу сервісного обслуговування або до свого торговельного консультанта.



Тільки для країн-членів ЄС

Не викидайте електроінструмент у баки для побутового сміття!

Згідно з Директивою Європейського Союзу щодо утилізації старого електричного та електронного устаткування та з національним законодавством електроінструменти, термін служби яких з竣чивається, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно безпечним способом.

## 10 Гарантійні зобов'язання виробника інструмента

Із питань гарантії звертайтеся до Вашого місцевого партнера компанії Hilti.

## 11 Сертифікат відповідності ЄС (оригінал)

Назва:	Акумуляторний гаміто- круг
Позначення типу:	SF 10W-A22 / SF 8M- A22
Версія:	01
Рік випуску:	2012/2015

Зі всією належною відповідальністю заявляємо,  
що цей виріб відповідає наступним директивам  
і стандартам: 2006/42/ЕС, до 19 квітня 2016 р.:  
2004/108/ЄС, з 20 квітня 2016 р.: 2014/30/ЄС,  
2006/66/ЕС, 2011/65/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-1,  
EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Акционерне товариство Hilti,  
Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Paolo Luccini  
Head of QA Quality and Process  
Management  
Qualitas Alita Electric Tools &  
Accessories  
sd/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President:  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

### Технічна документація:

Hilti Einrichtungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

uk

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ТҮПНҰСҚА НҰСҚАУЛЫҚ

### аккумуляторлық бұрғылайтын бұрауыш SF 10W-A22 / SF 8M-A22

Жұмысты бастау алдында міндettі түрде пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Әріашан осы пайдалану бойынша нұсқаулықты аспаптың жаңында сақтаңыз.

Иесі аудиқтанды міндettі түрде пайдалану бойынша нұсқаулықты аспаппен бірге беріңіз.

Мазмұны	Беттер
1 Жалпы ақпарат	131
2 Қоюпсөздік техникасы бойынша нұсқаулар	132
3 Сипаттамасы	135
4 Техникалық сипаттамалар	136
5 Жұмысқа дайындық	137
6 Қызымет көрсету	138
7 Күтпі және техникалық қызымет нароету	139
8 Аудильтардың жено	139
9 Кадеге жарапту	140
10 Өндіруші наелі	140
11 ЕС нормаларына сойиестік декларациясы (түпнұсқа)	141

■ Сандар суреттерге ідтисты болып келеді. Суреттердің пайдалану бойынша нұсқаулықтың басында таба аласыз.  
Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтың маттінде "аспап" сезі өрдайым белгіліген аккумуляторы бар SF 10W-A22 немесе SF 8M-A22 аккумуляторлық, ашқыш бұрғысын билдіреді.

Өнімге шолу ■

- ① Жиналған бұйірлік тұтқа
- ② Қосуды бұлатауы бар солға/суга айналудың туыстырып қосынышы
- ③ Төрт басыншты дұстырырғыш
- ④ Реттептін негізгі сөндіргіш (жиналу жөнінде электрондық түрде басқарылаты)
- ⑤ Тұтқа
- ⑥ Айналу моментінен бұрғылау үшін реттеу санынасы
- ⑦ Тез ысу ысықсызы
- ⑧ Таома іштіш үшін ысықшы
- ⑨ Жарың
- ⑩ Аккумулятор
- ⑪ Зарядталу деңгейінің және ақаулықтардың индикаторы (питті-жондық; аккумулятор)
- ⑫ Аккумулятор заряды деңгейінің көрсеткішін белсендірудің қосымша функциясы бар бұлттау түймесі

kk

#### 1 Жалпы ақпарат

##### 1.1 Шартты белгілер және олардың мәні

###### ҚАУІПТЫ

Ауыр жаракаттарға әнделу немесе әмірге қоюп тәндіру мүмкін тікелей жағдайдан жалпы белгілену.

###### НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Ауыр жаракаттарға әнделу немесе әмірге қоюп тәндіру мүмкін ығындалған жағдайдан жалпы белгілену.

###### АБАЙПАНЫЗ

Женіл жаракаттарға немесе аспаптың зақыншылдуына ақапті мүмкін ығындалған жағдайдан жалпы белгілену.

###### НҰСҚАУ

Аспапты пайдалану бойынша нұсқаулар және басқа пайдалы ақпарат.

##### 1.2 Пиктограммалардың белгіленуі және басқа нұсқаулар

###### Ескерттін белгілер



Жалпы қауіп

###### Ұйғырымдайтын белгілер



Пайдаланып  
жүндица  
пайдалану  
бойынша  
нұсқаулары  
сугу қынайт

## Таңбалар

№	/min	Минут шамасында айналымдар	Түрлөк тәсіл	Соғыныс бұрынғы	Аспалттың идентификациялық номерінде орналасуы
Бас жүргістегі нөміндесі айналу жөннөті					Аспалттың түрі аспалтың астындағы тірек белгіндегі азыртқы жестеде, ал сериялық номер бүйрінде корпуста көрсетілген. Бұл деректерді пайдалану бойынша нұсқаудыңнан жаңашылдығы және бадын өзіндістерге немесе кызмет көрсету пункттеріне барғанда арқашан осоларға сілтеме жасаңы.

## 2 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

### Нұсқау

Таралудың қауіпсіздік 2.1 шаралары күшіне енген  
өрежелерге сәйкес пайдалану бойынша нұсқаудың  
корсету көрек. Электр аспалбын құрпаға пайдалану  
бойынша барлық жапты шараларды қамтый. Осыған  
байланысты осы аспалтақ қатысты емес өрежелер  
бар болуы мүмкін.

#### 2.1 Электр аспалбы үшін қауіпсіздік бойынша нұсқау наиметтер

kk

##### a) НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Сақтық шаралары бойынша барлық  
нұсқауларды және нұсқауларды оқып  
шыныңыз. Теменде берілген нұсқауларды  
орындалмау электр топының согуына, орткы ақтапу  
мүмкін және/немесе ауыр жаражаттарды бойынша  
мүмкін. Қауіпсіздік техникасы бойынша  
барлық нұсқауларды және нұсқауларды  
келеңде пайдалануыш үшін сақтавы. Бұдан  
ары қолданылған «Электр құрал» терминін  
электр жөнінен (жөнлік кабельмен) және  
аккумулятордан (жөнлік набельсіз) жүмыс істейтін  
электр құралға қытты.

##### 2.1.1 Жұмыс орны

- Жұмыс орнындағы тазалықты және тәртіпті  
құдайларында. Жұмыс орнындағы реттілдік және  
нашар жарық, сөзіл жағдайларға ақтапу мүмкін.
- Жанынш сұйықтықтар, газдар немесе шаш бар  
жарылғыс қаупі бар аймақта электр құралды  
қолданбаңыз. Жұмыс істеңдеңде электр құралдан  
үшіндер шығады және үшіндер шанды немесе  
буларды тұтандыруу мүмкін.
- Балалардың және белде адамдардың жұмыс  
істең түрлөк электр құралға жақындаудына  
рудоат етінде. Жұмысқа жаңа балымен,  
электр құралын бакылау жиғалуу мүмкін.

##### 2.1.2 Электр қауіпсіздікі

- Электр құралдың бірліктіруші айрыры электр  
жөнінің, розеткасына сәй болуы көрек.  
Айырдың көннүкүшінен өзгертилгенде. Қорғауыш жерге қосуы бар электр аспалтырынен  
біреу етепті айырларды қолданбаңыз. Тұнусқа  
айырлар және оларға сәй розеткалар электр  
топының согу қаупін азайтады.
- Жерге қосылған беттерге, мысалы,  
құбырларға, жыныту құралдарына, поштерге  
(пликатарға) және тоңдаудың шартарынан  
тінеде электр топының согу қаупін азайтады.
- Электр құралдарды жаңырдан немесе ылғал  
өсерінен сақтаңыз. Электр құралға су тиое  
натиженесінде электр топының согу қаупі артады.
- Кабельді босақта нақотта қолданбаңыз,  
мысалы, электр құралды тасымалдау,  
оны ішінде немесе электр жөнінің  
розеткасынан айырды шынару үшін. Кабельді  
жокары температуралардың, майдың,  
үшінші инженердің немесе электр құралдың  
айналыттың түйіндерінен өсерлерінен қорғаңыз.  
Кабельдің зағындалуы немесе қабеттасуы  
натиженесінде электр топының согу қаупін азайтады.
- Егер жұмыстар азық, пуда орындалса,  
төк белмелерден тың қолдануға рұқдат  
етілген ұзақтыш кабельдерді пайдаланыңыз.  
Белмелерден тың қолдануға жарамды ұзақтыш  
кабельді пайдалану электр топының согу қаупін  
азайтады.
- Егер электр құралын ылғалдылық  
жағдайларында жұмыс істеуді болдырау  
мүмкін емес болса, шығып кетептің токтан  
корну автоматтың қолданырыңыз. Шығып кетептің  
токтан корну автоматтың қолдану электр топының  
согу қаупін азайтады.

### 2.1.3 Адамдардың қауіпсіздігі

- a) Үйілті болының, оралеттердегі жеңіл белгілерінен көрсетілген жағдайлардың мүмкіншіліктерін анықтау. Шаршаңасын немесе есептіктердің, алкоголь немесе дәрі-дарнен есөрінің астында болсының, алкогол құралынан пайдаланбанды. Электр құралынан үйрепоз жүмыс істегендегі мәддисимдерде азым жаракаттанудың себебі болуы мүмкін.

b) Жеке қорғану құралдарын пайдаланының жағдайын арқашан шарттегі түрде қорғаудың көзінділіктерін көзді. Электр құралының түріне және пайдалану нәтижелеріне байланысты жеке қорғану құралдарының, мысалы, респиратордың, үтпана сырғылмайтын аяқ, жәндік, қорғаудың каскадының немесе қорғаудың қылайшылығынан жаракаттану күртін азайтады.

c) Электр құралының көздейсоқ, қосылуын болдырынаны. Электр құтаудың қосу жағдайында аккумуляторды қою, кетеру немесе тасымалдауда алдында электр құралын ешірілгеніне көз жеткізілі. Электр құралды тасымалдауда сауықтар сандырғыш болаптын немесе қосылған электр құрал жөнде қосылғының жағдайлар солтоң жағдайларға ақалту мүмкін.

d) Электр құралды қосу алдында реттеуши құрылыштарды және тایка кілтін альынса. Электр құралдан айналатын болғандегі аспап немесе кілт жараптартарға ақалту мүмкін.

e) Жұмыс кезінде шығындық қылайштарға тұрауда тырысының. Ұнамі тұрақты құндылық және тепе-тендікті сақтауы. Бұл күттегендегі жағдайларда электр құралды жақысырақ басқаруға мүмкіндік береді.

f) Ариналы кінінді кініні. Өте боо кінінді немесе ашкекейлердің кініні. Шашты, кінінді және қолшапты электр құралдың айналатын түйнідерінен сақтауы. Бос кіні, ашкекейлер және үзүн шаш спарта ішінү мүмкін.

g) Егер шанды жинау және көтүрге ариналған құрылыштарды қосу қарастырылған болса, олар қосылғының жағдайында азым жақындағы түйнілерден сақтауы. Бос кіні, ашкекейлер және үзүн шаш спарта ішінү мүмкін.

#### **2.1.4 Электр құралды қолдану және оған қызынот көрсету**

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктеңе түсін болдырылғызы. Дағ осы жүмысқа арналған электр құралды қолданыныз. Бұл временнің сақтау көрсетілген күт дәлелозонда жогарырақ жүйнен саласын және қаруілдігін қанталасын етаді.
  - b) Сандарғаш бұзылған электр құралды қолданыбыз. Қосу немесе ғири қын электр қурал наудіпті және оны жаңдай наред.
  - c) Электр құралды реттеүте, сыйнандарды ауыстыруға кірсө алдында немесе жүкнөтіп тауып алдында розеткадан айрымда жено/немесе электр қуралдан аккумуляторды.

шыларының. Бул сансыз шарасы электр күралдың изздейсөн қосытуын болдырылады.

- c) Қолданылмайтын электр құралдарды балалар жеткітін жерлерде сақтауыз. Электр құралды оны пайдалана алмайтын немесе осы нұсқауларды оқып шығалан түлшілдер бөрненіз. Электр құралдар тәжірибелі көз, пайдаланушылардың іропында қауітті болады.

c) Электр құралдарына үздітілген қараныз. Айналмалы белгілтердің шүлтікіоз қызымет ететінін, олардың жүргіншің женілдігін, барлық белгілтердің тұластылығы және алғашт құралдың жұмысына теріс есеп атты мүмкін зақымдардың жоқтылығы тәнкерлік. Аспаптың, зақымдалған белгілтерін оны қолдану алдында жиендеу еткізіңіз. Электр құралға тәсінілдік қызымет көрсету ережелерін сақтауға көп салынған жағдайлардың себебі болып табылады.

f) Көсіш аспаптардың үшкір және таза болын құдайлапу жарек. Жұмыс күйінде саңаудаттың көсіш аспаптардың сыйналануы сиректеву болады, оларды басқараду жоңғаладу.

g) Электр құралды, сайманндарды, кемешіл құрылыштарды және т.б. нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Бул кезде жұмыс жағдайларын және орындалатын жұмыстың сипаттың ескерін. Электр құралдардың басқоры мақсаттарда қолдану иддітті жағдайларға синелі мүмкін.

#### **2.1.5 Аккумуляторлық аспапты пайдалану және оған қарасты**

- a) Аккумуляторды тек ендірүш үсүнгөн зарядташып күрүлшілдіктердің көмегімен зарядтасы. Зарядташ күрүлшілік тиесті емес аккумулятор түрлөрін зарядтау үшін қолданғанда арттырылу мүмкін.
  - b) Аспаллан жұмыс істеу үшін тек тиесті аккумуляторларды қолданыныз. Басқа аккумуляторларды пайдалану жаразадаттарға ажылу жасын ерт тудыруы мүмкін.
  - c) Пайдаланылғандағы аккумуляторларды контакттардың түйіктелілігінүү себебі болуы мүмкін скрепкалардан, тиындардан, кілттерден, иннердерден, шеңбердерден және басқа металл заттардан ары сақтасыра. Аккумулятор контакттарынан түйінштапты күйінгерде немесе тұтанаға ажылу мүмкін.
  - d) Аккумуляторман тиесті емес түрде жұмыс істегендегі одан электролит аял шығуы мүмкін. Одан тиінде болдырымсыз. Кездейсек, тиінде электролитті сүзен шайырыз. Электролит көзге тиінде дерігер көмегіне жүтініца. Аккумулятордан аял шығын электролит тері тіркенінүү немесе күйіндерді тудыруы мүмкін.

kle

## 2.1.6 Қызымет

- а) Электр құралды жөндеуді тек түпнұсқа қосағынан белшектерді қолданыптын білікті қызметкерлерге сәйіл тапсырының. Бұл электр құралды қызуға күйде сақтауды қарташасынан.

## 2.2 Дрельдернен жұмыс істегендегі қауіпсіздік тәсінкасы бойынша нұсқаулар

- a) Корғауыш құлаққалты қиңіз. Шу асерінің наткесінде ету кабінетін жоғалтуы мүмкін.
- b) Аспап жинағына кіретін қосынша тұтқыштарды қолданысыз. Аспапты бақылуды жоғалту жаражаттарға ақелу мүмкін.
- c) Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann. Электр сымдарының тіл тұрған жері аспаптың металдан жасалған болғанда ток етілді, сіді ток согуы мүмкін.

## 2.3 Бұраумыштар үшін қауіпсіздік нұсқаулары

Бұрандаштың жасырын электр сымдарын зақымдады мүмкін жұмыстардың жүргізгенде электр аспабын тұтқалардың изоляцияланған беттерінен ұтасыз. Виғт/бұрандаш көрнекі аспаптардың электр сымдарына тиген жағдайда аспаптың металдан болғанда электр топының откізуінде айналып, электр топының согуына ақелу мүмкін.

## 2.4 Қауіпсіздік тәсінкасы бойынша қосынша ережелер

### 2.4.1 Адамдардың қауіпсіздігі

- a) Аспап конструкциясына егертулер енгізуге және оны индифференттікке тыйыс салынады. Аспапты орнаташақ ежелден арнайы жасалған тұтқалардан ұтасу көрек. Тұтқалар құрғак, таза, маймен ластанбаған болуы көрек.
- b) Жұмыс уақытында қолдар терлемеуді үшін оқуақтарды босату және жаттығыру үшін үйілістер жасаңыз.
- c) Аспаптың айналатын белшектеріне тименіз. Аспаптың тек жұмыс айналына ақелгеннен кейін ғана қосынса. Айналатын түйіндерге, есіресе айналатын қондырмаларға тиіс жаңаңғаттарға сипапі мүмкін.
- d) Аспаптың сақтау және тасымалдау кезінде қосуды бүтіндейдірің (солғын айналу дұмытырып қосынша ортанды құйға орнатылған).
- e) Аспапты алғаң адамдарға нұсқауымы пайдалануға тыйыс салынады. Аспапты балалардан алашақ ұтасы.
- f) Құрамында корғасын бар бояулар, ағаштың кейір түрлері, бетон/кірпіш қалалуы/қарц қалыптасы жыныстар және минералдар мен металл сияқты материалдардан пайда болатын шаш деңсаулық, үшін азайды болуы мүмкін. Мұндай шарының белшектерінен дем алу немесе оған тиіс пайдаланушыларда немесе жасандырылған адамдарда аллергиялық, реакциялардың жаңа/немесе дем алу жағдары дүрүларының пайда болуына ақелу мүмкін. Кейір шаш түрлері (мысалы, аменді немесе шамшаттың сідеу көзінде пайда болатын шаш) канцерогенді деп есептеледі, есіресе ағаштың әңдеу үшін қолданылатын қосынша материялдармен

(хром қышындының тұзы, ағаштың корғау заттары) тұркесімде. Құрамында азбест бар материалдарды тек мамандар сідеуі нерек. Мүмкін болса, жағамды шансоорымаш аппаратты қолданысыз. Шансоорымаштудың жеке деңгейне жету үшін, тиісті жылданымаған шансоорымашты пайдаланыныз. Қажет болса, сейкес шақ түріне арналған реостраттор нақасасын тағызыз. Жұмыс айналының жағын жеделтіпшілдемесінде оған реостраттордың жеке деңгейнде бойынша етілінде қолданылатын нұсқауларды орнандыз.

- g) Жұмысты бастиу алдында дайындаған материалы бойынша пайдада болатын шарының қауіп класын анықтаңыз. Аспаппен жұмыс істеге үшін қорғаныс дарынен күшіндегі шарының корғау нормаларынан сый құрылғы шансоорымашты қолданыныз.
- h) Аспаппен жұмыс істегендеге жұмыс айтайтын адам және оның жаңынадығы тұлғалар тиісті корғауыш көзіндірікті, корғауыш шленді, корғауыш құлаққалты, корғауыш қолгаптарды және жеке деңгейде реостраттордың кінон көрек.

## 2.4.2 Электр аспабының дұрыс жұмыс істеву және оны дұрыс пайдалану

- a) Затты берік бекітіңіз. Затты бекіту үшін отрубциналарды немесе қылоқаңтарды қолданысыз. Бұл оны қолмен үстеп түрідан сенілдірек және бұп нәдзе аспапты ені қолмен үстепті болады.
- b) Аспапта қысқырақ сый оңданды бар екенине және қысқырақ берік бекітілтінде көз жекілініз.
- c) Ұлғас, өлмеме қураударды тек бірінші берілісте пайдалануға рұқсат етіледі. Өйтпесе ошан нәдзе жабдық, зақындауды немесе жағымсыз жағдайларда патрон оларға етіліп мүмкін.

## 2.4.3 Электр аспабының дұрыс жұмыс істеву және оны дұрыс пайдалану

- a) Аккумуляторды орнату алдында аспап өшірілген бе, соны тақорірініз. Қосылған электр аспабына аккумуляторды орнату үшір жаңындарға ақелу мүмкін.
- b) Аккумуляторларды жеке температуралар мен орттегі ары ұтасы. Жарыптың қаупті бар.
- c) Аккумуляторларды белшектеуге, қысқа, 80°C-тан жеке температураларға дейін қызығуруға және жаруға тыйыс салынады. Өйтпесе арт, жарыптың немесе қоюйк қаупті бар.
- d) Үйледінің тиіс болдырманыз. Ішке енген ылғалдырылған қысқа түйістегінде ақелу және жарылғы не орткы атарып согуы мүмкін.
- e) Тек тиісті аспапта арналған аккумуляторды ғана пайдаланысыз. Рұқсат етілген аккумуляторларды пайдаланғанда немесе оларды рұқсат етілгенде маңыздарда пайдаланған жағдайда тұтапу немесе жарыптың қаупті пайдада болады.

- f) Литий-иондық аккумуляторды тасымалдау, саңтая және пайдалану бойынша арнайы нұсқаудардың талаптарын орындаңыз.
- g) Аккумуляторда қысқа түйістапудың орын алуын болдырының. Аккумуляторды аспатын арнатау алғында аккумулятордан контакттарда және аспатта ластанулар және ежелгі тексеріңіз. Аккумулятор контакттары қысқа түйістапудан жағдайда ерт, жарылыс және сыйп түсетін заттардан күдік алу қаупі бар.
- h) Зарындалған аккумуляторларды (мысалы, сызаттың бар, боліктөрі салынған, контакттері бүтілген және/немесе созылған аккумуляторларды) зарядтау және қайта қолдануға тыйым салынады.
- i) Аспатың жасырын электр сымдарын немесе жептік кабельдерді замындау қаупі бар болғанда, аспаты изолацияланған түтіндерінан үстәу керек. Электр сымдарына

недейсін тіп кетсе, аспатың ашық металл белшектері электр топының отығаштеріне айналып, электр топының соғуына ажелу мүмкін. Егер тиғен кедде аккумулятор тым ыстық болса, ол ақаулы болу мүмкін. Құрылышты тұтаку қаупі және арнайы тұтакныш материалдардан альып, оны бағылауға болатындей қойынса және оны суға қалдырының. Аккумулятор сұығаннан кейін Hilti қызмет көрсету беліміне хабарласының.

#### 2.4.4 Электр қаупіндегі

Жұмысты бастау алдында жұмыс орында жасырын электр сымдарының, газ және су жүргізу құбырларының бар-жоғын тексеріңіз, мысалы, металл іздегіш көмегімен. Электр сымдарына недейсін тіп кетсе, аспатың ашық металл боліктөрі электр топының отығаштеріне айналуы мүмкін. Бул кедде электр топының соғу қаупі пайдада болады.

### 3 Сипаттамасы

#### 3.1 Тегайнандалу бойынша пайдалану

SF 10W-A22 және SF 8M-A22 үлгілері бұрандаларды бұрап бекітуге және босалуға және болат, ағаш пен пластикті бұрлып тесуге арналған иолмен басқарылатын аккумуляторлық ашының бұрлылар болып табылады.

Аккумуляторды осы нұсқаударда көрсетілген база құрылыштарынан бірге қолданыңыз.

Қызыметкерлердің жаңақтап алуын және аспатың замындалуын болдырмау үшін тек түпнұсқа Hilti компаниясы шыгарған салынандарды және құралдарды қолданыңыз.

Аспат касиби қолдануға арналған, сондайтанса оған тек уәкілдік қызыметкерлер қызмет жарете және жаңа алады. Қызыметкерлер кәріпсіздік техникасы бойынша арнайы нұсқау аяғы керек. Аспаты басқа мақсатта қолдану және оны оқыптылаган қызыметкерлердің пайдалануы қаупін тудырады.

kk

#### 3.2 Стандартты жабдықда жатады:

- 1 Аспат
- 1 Жиналған бүйрек түрі
- 1 Пайдалану бойынша нұсқаулық
- 1 Ілмекті кілт (SF 8M-A22)

#### НҰСҚАУ

Рұқсат етілген қосалқы құралдар Hilti орталығында немесе налесі веб-сайттан қолнестімді: [www.hilti.com](http://www.hilti.com).

#### 3.3 Литий-иондық аккумулятордың зарядтау деңгейі және шамадан тыс қызы жароеткіші

Литий-иондық аккумулятордың қолданғанда оның зарядының күйін бұлтаптаудан шығару түймесін жай басу арқылы білуға болады (прайлшис - басталық күбінде көтірмәншы). Литий-иондық аккумулятордың артқы жағындағы индикация налесі анықтарты береді:

Жарық, дноды үздіксіз жанады	Жарық, дноды жынысында	С батарея күйінің жарық, дноды
1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші жарық, дноды	-	C ≥ 75 %
1-ші, 2-ші, 3-ші жарық, дноды	-	50 % ≤ C < 75 %
1-ші, 2-ші жарық, дноды	-	25 % ≤ C < 50 %
1-ші жарық, дноды	-	10 % ≤ C < 25 %
-	1-ші жарық, дноды	C < 10 %
-	1 жарық, дноды	Аккумулятор қатты қызаады

## НІСКІАУ

Жұмыс уәкітында және бірден жұмысты айраптанинан кейін заряд күй туралы сұрау мүмкін емес. Акумулятор зарядының күй туралы жарық диодтары жонылықтаған нағдайда "Ақаулықтарды жою" белгіндегі нұсқаударға наадар аударыныз.

### 3.4 Аспап жұмыс істеуі үшін қосымша мыналар қажет

Жараанды, ұсынылған акумулятор (төсөннөлік, деректер көстесін құраны) және С 436 сериялы жаранды зарядаталыш құрылғы.

### 3.5 Аспап шамадан тыс жүктеме түсінін, және қызып кетуінін индикаторы

Аспап шамадан тыс жүктемелерден және қызып неттуден электрондық көргөзумен жабдықталған. Шамадан тыс жүктеме түсін немесе қызып неттін нағдайда аспап автоматты тұрда ешеді. Heriari сөндірілгі жіберіп, жайтадан босса, жайтадан қосылу күті уақыты айраптанинан (аслатын суу кезеңі) кейін срываудала алады.

Жарық, дноды үздіксіз жанады	Жарық, дноды жыныстаиды	Аспаптың күйі
"	1, 2, 3, 4 жарық, дноды	Аспап қызып нетті немесе оған шамадан тыс жүктеме түсін

## 4 Техникалық, сипаттамалар

Өндіруші техникалық, өзгертушілдік енгізу күрьыны өзіне қалдырады

kk

Аспап	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Номиналды көрнеу (тұрақты тоқ)	21,6 В	21,6 В
ЕРТА 01/2003 адісіне сайлышы	2,7 кг	2,7 кг
1-жылдандағы айналу жиілілік	0...310/min	0...320/min
2-жылдандағы айналу жиілілік	0...530/min	0...550/min
3-жылдандағы айналу жиілілік	0...1210/min	0...1250/min
4-жылдандағы айналу жиілілік	0...2100/min	0...2150/min
Айналу моменті (бұрғандаларды жеңисік алашаң бұрау) Орнату бұрғылау тағасы	Макс. 72 Нм	Макс. 50 Нм
Айналу моментін реттеу (15 деңгей)	2...12 Нм	2...12 Нм
Алашаға тесіктерді бұрғылау диаметрлерінің диапазоны (ұдаты түрлер)	1,5...20 мм	1,5...20 мм
Алашаға тесіктерді бұрғылау диаметрлерінің диапазоны (жұмыс, түрлер)	1,5...50 мм	1,5...32 мм
Металда тесіктерді бұрғылау диаметрлерінің диапазоны	1,5...13 мм	1,5...20 мм

## НІСКІАУ

Осы нұсқаударда нароетілген дыбыс қысымы мен дірлі мондері стандартты өшлиу адістеріне сойкес алушынен және Vergleich басы электр құралдарымен салыстыру үшін пайдаланыту мүмкін. Соньмен бірге, ол экспозицияны алдын ала бағалау үшін жарайды. Көрсетілген деректер электр құралының нағізі қолданысын билдіреді. Алайда егер алентр құралы басыңа мақсаттарда, басыңа жұмыс аспаптарымен қолданылса немесе олар қарнагатаныңдағы жағдайдағы техникалық қызмет нароетілес, деректер изгеше болуы мүмкін. Осының салдарынан аспаптың бүкіл жұмыс істеу кезеңінде экспозиция айтарлықтай артуы мүмкін. Экспозицияны дағ анықтау үшін аспап сандырлған күйде немесе бос жұмыс істейтін уақыт аралықтарын да ескеру керек. Осының салдарынан аспаптың бүкіл жұмыс істеу кезеңінде экспозиция айтарлықтай азаюы мүмкін. Операторды пайдада болатын дыбыстан жиңізу/немесе дірліден көргөзу үшін қосымша сақтық шараларын қолданыңыз: электр құралға және жұмыс аспаптарына техникалық қызмет көрсету, қолдардың жылуын сақтау, жұмыс процесстерін дұрыс реттеу.

EN 60745 стандарты бойынша шүзіл туралы ақларат:

SF 10W-A22 үшін дыбыс күшінің деңгейі, $L_{WA}$	88 дБ (A)
SF 8M-A22 үшін дыбыс күшінің деңгейі, $L_{WA}$	88 дБ (A)
Жоларыда берілген шу күші деңгейінің дәнсазділік, $K_{WA}$	3 дБ (A)
SF 10W-A22 үшін шының дыбысы күшінің деңгейі, $L_{PA}$	75 дБ (A)
SF 8M-A22 үшін шының дыбысы күшінің деңгейі, $L_{PA}$	77 дБ (A)
Жоларыда берілген шу күші деңгейінің дәнсазділік, $K_{PA}$	3 дБ (A)

Жалпы діріл шамасы (ұш барыт бойынша векторлар қосындысы), EN 60745 стандарты бойынша анықталған

Дірілдің эмиссиялық шамасы, бүрандалар, $a_s$	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Бүрандалардың дәнсазділік, $K_h$	1,5 м/с <sup>2</sup>
Дірілдің эмиссиялық шамасы, металл бойынша бұрыншы, $a_{1,p}$	< 2,5 м/с <sup>2</sup>
Металл бойынша бұрыншы дәнсазділік, $K_{1,D}$	1,5 м/с <sup>2</sup>

Аккумулятор	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Номиналдық көрсету	21,6 В	21,6 В	21,6 В	21,6 В
Күттіліпші	1,6 Асар	2,6 Асар	3,3 Асар	5,2 Асар
Салмағы	0,48 кг	0,48 кг	0,78 кг	0,78 кг

## 5 Жұмысқа дайындық

### 5.1 Пайдаланылған аккумуляторды зарядтау

Аккумулятордың түсті зарядташы күрілпігін зарядтауда қою алдында аккумулятордың сыртқы беті таза және құрғак, ененің тендерінде.

Зарядташы күрілпін пайдалану бойынша нұсқаудағы аккумуляторды зарядтау бойынша нұсқаударды сқыныңа.

### 5.2 Аккумуляторды сиптізу

#### АБАЙЛАНЫЗ

Аккумуляторды орнату алдында аспаптың ашырілгеніне және қосуды бұлттарға белсендірілгеніне көз жеткізіңіз (онда/есепте айналу аудостырып қосынды органды күйде). Аспабының үшін тек рұқсат етілген NiMH аккумуляторларын пайдаланыңыз

1. Аккумуляторды күрілпігін артынан тірекке шырт етінше салыңыз.
2. АБАЙЛАНЫЗ Аккумулятордың құлауы сіз және басқа тұлғалар үшін қауілті жағдайлар тудыруы мүмкін.

Аккумулятор аспап ішіне берін орнатылғанына нац жеткізіңіз.

### 5.3 Аккумуляторды шыгару

kk

### 5.4 Бүйірлік тұтқаны орнату

1. Оңға/білгіле айналу аудостырып қосындын органды күйт (қосуды бұлттарға) еткізіңіз немесе аккумуляторды аспаптан аттыңыз.
2. Бекітілін болатын үшін бүйірлік тұтқаны бұрынша.
3. Бүйірлік тұтқаны (тарту қадамы) қысу қысымын үстінен аспаптың тарту құмытына дейн жылжытыңыз.
4. Бүйірлік тұтқаны қалалан күйтеп бұрынша.
5. Бұрыл, бүйірлік тұтқаны бекітіңіз.
6. Бүйірлік тұтқаны бекітудің сенілділігін тексеріңіз.

### 5.5 Аккумуляторды тасымалдау және сақтау

#### АБАЙЛАНЫЗ

Өттіңде жаңа бар. Аккумуляторларды ошқашан бос үйінде сақтамаңыз не тасымалдаңыз. Қысқа тұйыкталудан жаул.

Аккумуляторды бұлттарға күйінен (жұмыс күйі) бірінші күйтеп (тасымалдауда арналған күйі) шыгарыңыз.

Аккумуляторды жибергенде (жол, темір жол, төңір немесе ауе транспорттын) күшіне енген халықаралық тасымалдау ережелерін сақтау керек.

## 6 Қызмет көрсету

### АБАЙПАНЫЗ

Негізде сәнделгенде материал болыну мүмкін. Қорнауыш көзіндірікті, қорнауыш қолпаптарды және шанды союз құрылымының жұмыс істесеніз, дем алғы жолдарын қорнай үшін жаңіл реагираторды қолданыңыз. Материалдан салынғатары деңгөні және көздерді жарактаптауды мүмкін.

### АБАЙПАНЫЗ

Жұмыс барысында аспап қызу мүмкін. Қорнауыш қолпаптарды пайдаланыңыз.

### АБАЙПАНЫЗ

Бұрыллау мен бұрау кезінде аспап шетке дұтыпты мүмкін. Аспапты индентті түрде тұтыссымен пайдаланыңыз және аспапты екі қолмен берік үстеніңіз. Жаның қол тұтыссын ердайым сырттан үстеніңіз.

### АБАЙПАНЫЗ

Көлгін жақадт ән күндерді болдырмай үшін жұмыс аспабын аудыстырганда қорнауыш қолпаптарды пайдаланыңыз.

#### 6.1 Оңға/солға айналуды орнату

##### НІСҚАУ

Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышының көмегімен аспап шиенделінің айналу бағытын таңдуга болады. Бұлттау электр қозғалтышы жұмыс істеп тұранда бағытын дұтыптырудан қорғайды. Аудыстырып қосқыш органды күйде болғанда, негізгі сандарға бүттапталған болады. Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышын оң күйге (аспаптың жұмыс жүргісінің бағытында) орнатқанда солға айналу орнатылады. Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышын сол күйге (аспаптың жұмыс жүргісінің бағытында) орнатқанда оңға айналу орнатылады.

#### 6.2 Бүйірлік тұтқаны реттеу

- Бекітілуін босату үшін бүйірлік тұтқаны бұрынныз.
- Бүйірлік тұтқаны құлғаған күйге бұрынныз.
- Бұрын, бүйірлік тұтқаны бекемденіз.
- Бүйірлік тұтқаны бенітудің сөнімділігін тексеріңіз.

#### 6.3 Төрт басқышты аудыстырышты айналымдар салын таңдау

##### НІСҚАУ

Төрт басқышты аудыстырышты намегімен айналымдар салын реттеуге болады. Белек басқыш параметрлерін суреттеп алу мүмкін. Белгіленген бол айналу айналымдар салынса тек толық зарядталған акумуляторда жету мүмкін.

#### 6.4 Қооду/вшіру

Існе қосқыш сандарғаша базау арқылы айналу жойылған О-дан максималды айналым салынса дейін реттеуге болады.

#### 6.5 Бұрыны орнату

- Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышын органды күйге отқаңға немесе акумуляторды аспалтап алыңыз.
- Жұмыс аспабының арты таңда екенине көз жеткізіңіз. Қажет болса, оны тазалаптана.
- Аспапты қысу қысысына салыңыз да, бірнеше меканикалық шарт еткен дыбысты естігендеш салытын бекемденіз.
- Аспаптың берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

#### 6.6 Бұрыны алу

- Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышын органды күйге отқаңға немесе акумуляторды аспалтап алыңыз.
- Төз қысу қысысын ашыңыз.  
**НІСҚАУ** Қарек болса, жинақтап ішмекті кілтті алыңыз (SF BM-22A).
- Жұмыс аспабын патроннан шыгарыңыз.

#### 6.7 Бұрыллау

##### АБАЙПАНЫЗ

Затты бекіту үшін қысқыш құралдарды немесе қысқапташтарды қолданыңыз. Олар затты қолдан гері сеніндіреп бекітеді. Бұлан қоса, қолдарды аспаппен жұмыс істеуге босатуға ишүмшізді береді.

- Айналу моментін жаңыс реноммдерін реттеу сақнасын «Бұрыллау» тағасына орнатыңыз.
- Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышын оң күйге отқаңға.

#### 6.8 Буранда буралиш реноммінде жұмыс істеу

##### 6.8.1 Бит адаптерін / битті орнату

- Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышын органды күйге отқаңға немесе акумуляторды аспалтап алыңыз.
- Жылдам қысқыш бұрлы патронын ашыңыз.
- Бит адаптерін төз қысу қысысына орнатыңыз және оны бекемденіз.
- Бит адаптерін тартып, патронда берік орнатылғанна көз жеткізіңіз.
- Битті бит адаптеріне салыңыз.

##### 6.8.2 Буранда буралиш реноммінде жұмыс істеу

- Айналу моментін жаңа реноммдері реттеу сақнасында көркіті бурау моментін таңдаңыз.
- Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышының немегімен қанетті бағыты таңдаңыз.

##### 6.8.3 Битті / бит адаптерін алу

- Оңға/солға айналу аудыстырып қосқышын органды күйге отқаңға немесе акумуляторды аспалтап алыңыз.

- Бітті бітті адаптерінен алыныз.
- Жылдам қосқыш бұрын патронын ашыныз.
- Бітті адаптерін алыныз.

#### 6.9 Белдікке інтуе арналған ілтегі

##### АБАЙПАНЫЗ

Жұмысты бастау алдында белдік ілтегі берік бекітілгенін тексеріңіз.

Інген аспалты болдікке інтуе мүмкіндік береді. Егер пайдалануши солакай болса, белдікке інтуе арналған ілтегі қарылғының басы шетінде орнатуға болады.

- Акумуляторды аспалтан шыгарыныз.
- Монтаждық пластинаны осы маңдатпід арналған төсікке салыныз.
- Белдікке інтуе арналған ілтегі екі бураңданын бекітіңіз.

## 7 Күтү және техникалық, қызмет көрсету

### НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Аспалтың электр белгін жөндеуді тек маман-электрикке талсырыңыз.

#### 7.1 Аспалтың күтү

##### АБАЙПАНЫЗ

Аспалтың, өсіресе тұтыштың, беттерін, таза және құрғақ, күйде, наї мен майлайтын майдың іздерінде сақтаңыз. Құрамында оникони бар таалалыш заттарды қолдануға тыбын салынады.

Жұмыс істеңде корпус қақталиңдағы ойыншарды жалпыңыз! Желдегу ойыншының құрғақ щеткемен тарадалыңыз. Аспалтың корпусының ішіне бөгде заттар түспеудің иддагаланыңыз. Аспалтың сыртқы беттің тұрақты түрде ылғалды шубереклен тарадаланыңыз. Су бүрікішін, бу генераторын немесе су алының пайдалануға тыбын салынады! Мұндай заттармен тарадалғанда аспалтың электр қруіндеңін бұзылады.

#### 7.2 Литий-иондық акумуляторға қызмет көрсету

##### НУСҚАУ

Температураларда акумулятордың күтілімінін температураларда салынып күтілімінде.

##### НУСҚАУ

Акумуляторды салыңын және құрғақ жерде сақтаңыз.

Акумулятордың қызмет көрсету мерзімі максималды болуын көйтілмасыз ету үшін акумулятор күтілімінін температураларда зарядындауды тоқратыңыз.

##### НУСҚАУ

- Аспалтың одан арі пайдаланғандың элементтерінің зақымдалуын болдырмау үшін акумулятордың зарядындаудың автоматты түрде үзү орын алады.
- Акумуляторды НИИ үсіншін литий-иондық акумуляторларға арналған зарядталыш құрылыштарымен зарядтаңыз.

kk

## 8 Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Әдіттіншіл себеп	Ақаулықтарды жою
Аспал жұмыс істемейді.	Акумулятор аспалқа топтырымен көйлілігінін немесе заряды бітін.	Акумулятор естілгін ісі шырт атуман бенеңілік және зарядталған болуы нәрек.
	Электр белгін бойынша ақаулық.	Акумуляторды аспалтан шыгарының және НИИ үсіншін литий-иондық акумуляторларға арналған зарядталыш құрылыштарымен зарядтаңыз.
Күрал жұмыс істемей түр, 4 дінодтың берісі жыныштықтар түр.	Аспалқа қысқа мерзімді шамадан тың жүнгелеменін түсүл.	Негізгі сандарғаңтіл жәберін, қайтадан басыңыз.
	Қызыл нағудан қорғау.	Аспалтың сұмыншының және салынғауптарын таразалыңыз.
Аспал жұмыс істемейді, №21 нарын, діноды жыныштықтарды.	Акумулятор заряды бос.	Акумуляторды ауыстырып, бос акумуляторды зарядтаңыз.
	Акумулятор қызыл немесе сұып нағті.	Акумулятордың жұмыс температурасына дейін жетіндеңіз.
Негізгі іске қосқыш сандарғаң басылымдары немесе бүттапталған.	Оңға/солға айналу дүйнестірілген қосқыштың ортасындағы күйде (пасындаудаға арналған күй).	Оңға/солға айналу дүйнестірілген қосқыштың ортасындағы күйде (пасындаудаға арналған күй).
Акумулятор заряды адептегіден төзірек бітеді.	Коршаган орта температурасы тың тәмнен.	Акумулятордың үзақ уақытта балык температурасында жыныштыңыз.

Ақдуалық	Үйткіншіл себеп	Ақдуалықтардың жоғо
Аккумулятор бекітілгенде оған тан "жоғо шырт атқен дымбыс" естілмейді.	Аккумуляторданда құлып шоңғалары кірленген.	Құлып шоңғаларын тазаланаң және аккумуляторды салынға. Маселелер пайдада болғанда НШІ қызымет жөрсету орталығына барының.
Аспап не аккумуляторда қатты мотық пайдада болады.	Электр белгілі бойынша ақдуалық, мотық пайдада болады.	Аспапты дареу өшірінфა, аккумуляторды аспалтап шыгарынға және НШІ қызымет жөрсету орталығына хабарласыңыз.
	Аспапта шамадан тыс жүктеме түсірілген (мұмкін шек ассонылған).	Мақсады бойынша аспапты оптималдаңдаңыз.

9 Кедеге жаралу

АБАЙПАНЫЗ

Жабдықты тиісті түрдө тастандау мыналарға ажетпұ мүмкін: Пластик белшектерді жаңандың адамдардың ауруға шалдыгуына ажелептін үштігі пәндер пайда болады. Закындалған болса немесе қатты қыздырылса, батареялар жарылып, улануаптара, күйістерге, жарақтаушуларға немесе коршақтан ортасына ажелпұ мүмкін. Тастандауда жаңендейтін қарзар бедде адамдардың асплаты тиісті емес түрдө пойдалануына ажетпұ мүмкін. Бул сәдін немесе басқа адамдардан ауыр жақсанудан алудын, сонымен бірге, көшшеган ортада ажындалудың түрдемін мүмкін.

АБАЙПАНЫЗ

Аккумуляторлардың бірден жойының оларды балалардан алушақ үстәнү. Аккумуляторларды бөлшектеменең жаке отка жаңдайы.

АБАЙПАНЫЗ

Акумуляторлардың үзілісінде көмек көрсету үшін бірнеше мәдениеттік тәсілдер кеңінен қолданылады.



Hilti аспатарында қайта индеуге болатын наң материалдар бар. Қадеге жарагу алдында материалдарды мұнгыт сурьыптау көрек. Кеп алдерде Hilti компаниясы есіл электр құралдарын қадеге жарагу үшін қайтару туралы көпілдімдер жасасып кіргізген. Бұл маселе бойынша қосымша алдыратты клиенттерге қызымет көрсету орталығынан немесе Hilti компанияның техникалық консультанттанан алуша болады.



Tow ED around you

Следующий этап — это [дискуссия](#) по теме.

Есіл электрлік және электрондық, күршылыштардың жоғо туралы ЕС өуропалың, директивасында және жершілгілік азандарда сөйкес, көрдемдікта болған электрлік қурадалдар қоршаган орта үшін қаруаңда

10 Еңдеңүш жолы


Кепілдік шарттары туралы сұрақтарының болса, жеке<sup>лік</sup> HILTİ серіктесіне хабарласының.

## 11 ЕС нормаларына сәйкестік декларациясы (түпнұсқа)


Белгіленуі:	акумулаторлық бұрнылайтын бұрауыш
Аспаптың түрі:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Бұмыс:	01
Шығарылған жылы:	2012/2015

Hilti компаниясы осы енімнің нағасы директивалар мен нормаларға сәйнек наелтінін толық жауапкершілдеп жариялады: 2006/42/ЕС, Аяқталу ірілік: 19. соуыр 2016: 2004/108/ЕС, басталу ірілік: 20. соуыр 2016: 2014/30/EU, 2006/66/ЕГ, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini  
Head of QA, Quality and Process  
Management  
Qualitas Asia Electric Tools &  
Accessories  
03/2015



Tassilo Deinzer  
Executive Vice President:  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

### Техникалық құжаттама:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
88916 Kaufering  
Deutschland

kk

[ ]a

### 安全上のご注意

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ご使用上の注意事項は、「△ 警 告」と「△ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

**△ 警 告**：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

**△ 注意**：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**△ 注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### △ 警 告

#### 安全作業のために：

- 専用の充電器や電池パックを使用してください。
  - 他の充電器で電池パックを充電しないでください。
  - 電池パック SFB121 NiCd, SFB126 NiMH 以外は充電しないでください。破裂して障害や損傷を及ぼす恐れがあります。
- 正しく充電してください。
  - この充電器は定格表示してある電源でご使用ください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
  - 温度が 0 °C 未満、または温度が 45 °C 以上では電池パックを充電しないでください。
  - 電池パックは、換気の良い場所で充電してください。電池パックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。
  - 使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- 電池パックの端子間を短絡させないでください。
  - 電池パックを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。
- 感電に注意してください。
  - ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
- 作業場の確認状況も考慮してください。
  - 充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、濡った、または、ぬれた場所で使用しないでください。

ja

- ・作業場は十分に明るくしてください。
- ・可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。

#### 6. 保護めがねを使用してください。

- ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

#### 7. 防音保護具を着用してください。

- ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳塞（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

#### 8. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ・加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。

#### 9. 次の場合、充電工具のスイッチを切り、電池パックを本体から抜いてください。

- ・使用しない、または、修理する場合。
- ・刃物、ビット等の付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。

#### 10. 不要な始動は避けしてください。

- ・スイッチに指を掛けず運ばないでください。

#### 11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

#### 12. 電池パックを火中に投入しないでください。

#### 13. 電池パックの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

#### 14. 使用時間が極端に短くなった電池パックは使用しないでください。

### △ 注意

- 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

#### 2. 子供を近づけないでください。

- ・作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。

#### 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または籠のかかる所に保管してください。
- ・充電工具や電池パックを、温度が 50 °C 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内等）に保管しないでください。

4. 無理して使用しないでください。
- ・安全に簡単に作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
  - ・モータがロックするような無理な使い方はしないでください。
5. 作業に合った充電工具を使用してください。
- ・小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
  - ・指定された用途以外に使用しないでください。
6. きちんとした服装で作業してください。
- ・だらだらの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
  - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
  - ・長い髪は、帽子やヘアバー等で纏ってください。
7. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。
- ・安全に簡単に作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  - ・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めのお店に修理を依頼してください。
  - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
  - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
- ・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
  - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
  - ・コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。
9. 無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
10. 調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。
- ・スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。
11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- ・屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

12. 切断しないで十分注意して作業を行ってください。
- ・充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。
  - ・常識を働かせてください。
  - ・疲れている場合は、使用しないでください。
13. 損傷した部品がないか点検してください。
- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
  - ・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
  - ・電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
  - ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めのお店、または弊社営業担当に修理を依頼してください。
  - ・スイッチで始動および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。
14. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。
- ・サービスマン以外の人は充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行わないでください。
  - ・充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は点検修理に出してください。
  - ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
  - ・修理は、必ず弊社営業担当、お買い求めのお店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけではなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

## 充電式インパクトドライバー／レンチ使用上の注意

 警 告	 注 意
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 穴あけ作業中、本体が振り回されることがあります。使用中は、本体を確実に保持してください。<ul style="list-style-type: none"><li>・確実に保持していないと、けがの原因になります。</li></ul></li><li>2. 使用中は、先端工具類（キリ、ピットなど）や切り屑などに手や頭などを近づけないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>・けがの原因になります。</li></ul></li><li>3. 作業中、工具が電線管・水道管やガス管などの埋蔵物に触れると感電やガス漏れの恐れがあります。作業前に埋蔵物がないかどうか十分確かめてください。</li><li>4. 突っって落としたり、ぶつけたときは、先端工具類（ピットなど）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。<ul style="list-style-type: none"><li>・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。</li></ul></li><li>5. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにメインスイッチを切って使用を中止し、弊社営業担当またはお買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。<ul style="list-style-type: none"><li>・そのまま使用していると、けがの原因になります。</li></ul></li><li>6. 石鹼は人体に有毒です。このような成分を含んだ材料を加工するときは、防じん対策をしてください。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 先端工具類（キリ、ピットなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。<ul style="list-style-type: none"><li>・確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。</li></ul></li><li>2. 使用中は、車手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>・回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。</li></ul></li><li>3. 細径ドリルビットは折れやすいので注意してください。</li><li>4. 駆動からの保護のため、耳栓を着用してください。</li><li>5. 作業中は、ヘルメット、安全靴を着用してください。</li><li>6. 作業直後の先端工具類（キリ、ピットなど）、材料、切り屑などは非常に熱くなっているので、触れないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>・やけどの原因になります。</li></ul></li><li>7. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っ張られたり、引っかけたりしないようにしてください。<ul style="list-style-type: none"><li>・材料や本体などを落としたときなど、事故の原因になります。</li></ul></li><li>8. 本体を作動させたまま床などに放置しないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>・けがの原因になります。</li></ul></li></ol>

ja

## オリジナル取扱説明書

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 充電式ドリル / ドライバー

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は必ず工具と一緒に保管してください。

他の人が使用する場合には、本体と取扱説明書と一緒に渡してください。

目次	真
1 一般的な注意	142
2 安全上の注意	143
3 製品の説明	145
4 製品仕様	146
5 ご使用前に	147
6 ご使用方法	148
7 手入れと保守	149
8 故障かな？と思った時	149
9 附録	150
10 本体に関するメーカー保証	150
11 EU 標準の準拠証明（日本）	151

■ この数字は該当図を示しています。図は取扱説明書の冒頭にあります。

この取扱説明書で「本体」と呼ばれる工具は、常に SF 10W-A22 または SF 8M-A22 充電式ドリルドライバーを指しています。

#### 製品概要 ■

- ① サイドハンドル
- ② 正回転 / 逆回転切り替えスイッチ（スイッティオンロック付き）
- ③ 4速スイッチ
- ④ 無段変速スイッチ（回転数電子制御式）
- ⑤ グリップ
- ⑥ トルクおよび回転設定リング
- ⑦ クイッククリリースチャック
- ⑧ ベルトフックキャッチ
- ⑨ ライト
- ⑩ バッテリー
- ⑪ 充電状態および故障インジケーター（Li-ion バッテリー）
- ⑫ 追加機能（充電状態インジケーター作動）付きリースポタン

ja

#### 1 一般的な注意

##### 1.1 安全に関する表示とその意味

###### 危険

この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。

###### 警告事項

この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。

###### 注意

この表記は、軽傷あるいは所持物の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

###### 注意事項

この表記は、本製品を効率よく取り扱うための注意事項や役に立つ情報を示す場合に使われます。

#### 1.2 記号の説明と注意事項

###### 警告表示



一般警告  
事項

###### 義務表示



ご使用  
前に取扱  
説明書をお  
読みくだ  
さい

###### 略号

n<sub>0</sub>

/min

—

!

無負荷回転数 每分回転数 直流 回転のみ

###### 機種名・製造番号の表示箇所

機種名は本体脚部の銘板上、製造番号はハウジングの側面に表示されています。当データを御自身の取扱説明書にメモ書きしておき、お問い合わせなどの必要な場合に引用してください。

機種名 :

製品世代 : 01

製造番号 :

## 2 安全上の注意

### 注意事項

2.1 に記載された安全上の注意事項は、電動工具に関する全ての基本的な安全情報を含んでおり、準拠する規格に応じた注意事項がこの取扱説明書に記載されています。したがって、この取扱説明書で説明する機器には関係のない注意事項が含まれていることもあります。

### 2.1.1 電動工具の一般安全注意事項

#### a) 警告事項

安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。安全上の注意および指示事項に従わない場合、感電、火災、重傷のけがをまねく恐れがあります。安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動ツール（電源コード使用）およびバッテリーツール（コードレス）を指します。

#### 2.1.2 作業環境に関する安全

- a) 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。ちらかった暗い場所での作業は事故を起こす恐れがあります。
- b) 爆発の危険性のある環境（可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所）では電動工具を使用しないでください。電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮発性ガスに引火する恐れがあります。
- c) 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。

#### 2.1.3 作業者に関する安全

- d) 電動工具を使用する際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- e) 作業保護具および保護メガネを常に着用してください。けがに備え、電動工具使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの作業保護具を使用してください。
- f) 電動工具の不意な始動は避けください。電動工具を電源および／またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。オン／オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに手を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
- g) 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キー（調節キー）を取り外してください。調節キー（調節キー）が本体の回転部に着着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
- h) 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。これにより、万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。
- i) 作業に適した作業着を着用してください。だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
- j) 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらのシステムが適切に接続、使用されていることを確認してください。吸じんシステムを利用することにより、粉じん公害を防げます。

ja

#### 2.1.4 電動工具の使用および取扱い

- k) 無理のある使用を避けください。作業用途に適した電動工具を使用してください。適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
- l) スイッチに故障がある場合には、電動工具を使用しないでください。スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。

- c) 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体を保管する前には電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーを取り外してください。この安全処置により、電動工具の不意の始動を防止することができます。
- d) 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。電動工具に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本体のご使用はお避けください。未経験者による電動工具の使用は危険です。
- e) 電動工具は慎重に手入れしてください。可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。電動工具を再度ご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。発生事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- f) 先端工具をきれいに保ってください。お手入れの際とどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
- g) 電動工具、アクセサリー、先端工具などは本説明書内の指示に従って使用してください。この際、作業環境および用途に従ってもよくご注意ください。指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。

#### 2.1.5 バッテリーの使用および取扱い

- a) バッテリーを充電する場合は、必ずメーカー推奨の充電器を使用してください。特定タイプのバッテリー専用の充電器を他のバッテリーに使用すると、火災の恐れがあります。
- b) 指定されたバッテリーのみを電動工具に使用してください。指定以外のバッテリーを使用すると、負傷や火災の恐れがあります。
- c) 使用しないバッテリーの近くに、事務用クリップ、硬貨、キー、釘、ネジ、その他の小さな金属片を置かないでください。電気接点の短絡が起こることがあります。バッテリーの電気接点間が短絡すると、火傷や火災が発生する危険があります。
- d) バッテリーが正常でないと、液漏れが発生することがあります。その場合、漏れた液には触れないでください。もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。液体が眼に入った場合は、水で洗い流してから医師の診察を受けてください。流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。

#### 2.1.6 サービス

- a) 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。

#### 2.2 穿孔機に関する安全上の注意

- a) 打撃+回転の際は耳栓を着用してください。騒音により、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
- b) 本体には一緒に納品された補助ハンドルを使用してください。これ以外のハンドルを使用すると、コントロールを失ってけがをする恐れがあります。
- c) 作業の実施に伴い先端工具が離れている電線に接触する可能性がある場合は、本体を絶縁されたグ

リップ面で保持するようにしてください。通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。

#### 2.3 スクリュードライバーに関する安全上の注意

作業の実施に伴いネジが離れている電線に接触する可能性がある場合は、本体を絶縁されたグリップ面で保持するようにしてください。ネジが通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。

#### 2.4 その他の安全上の注意

##### 2.4.1 作業者に関する安全

- a) 本体の加工や改造は許されません。
- b) 本体を支えるときは、必ず両手でグリップを持ってください。グリップは乾いた清潔な状態に保ち、オイルやグリスを付着しないでください。
- c) 休憩を取って緊張をほぐし、筋を動かして血の巡りを良くするように心がけてください。
- d) 回転部分には手を触れないでください。本体の電源は必ず作業場で入れてください。回転部分、特に回転している先端工具は負傷の原因となります。
- e) 本体を保管および搬送する際は、スイッチオンロックを作動させてください（正逆回転スイッチを中立の位置にします）。
- f) 本体は、体の弱い人が指示を受けずに使用するには向いていません。本体は子供の手が届かないところに保管してください。
- g) 含鉛塗料、特定の種類の木材、コンクリート／石材、石英を含む岩石、動物および金属などの母材から生じた粉じんは、健康を害する恐れがあります。作業者や近くにいる人が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起こす可能性があります。カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木剤処理用の添加剤（クロム塗膜、木材保護剤）が使用されている場合、発ガン性があるとされています。アスペクトが含まれる母材は、必ず専門家が取り扱うようにしてください。できるだけ集じん装置を使用してください。集じん効率を高めるには、適切な可動集じん装置を使用してください。必要に応じてそれぞれの粉じんに適した防塵マスクを着用してください。作業場の換気を十分配慮してください。処理する母材について、全国で効力を持つ規定を遵守してください。
- h) 作業開始前に、作業場で発生する粉じんの危険有度を調査してください。公的に承認された保護等級および地域の粉じんに関する規定を満たした工業用集じん機を使用してください。
- i) 本体使用中、作業者および現場で直近に巻きわせる人々は保護メガネ、保護ヘルメット、耳栓、保護手袋および粉じんマスクを着用しなければなりません。

##### 2.4.2 電動工具の慎重な取扱いおよび使用

- a) 作業材料を固定します。作業材料を締め付ける時は、クランプあるいは万力を使用してください。この方が手で押さえるよりも確実であり、本体を両手で自由に操作することができます。

- b) 使用する先端工具がチャック機構に適合し、チャック内にしっかりと固定されていることを確認してください。
- c) 大きな重い先端工具は、必ず1度で使用してください。そうしないと、スイッチオフの際に本体を損傷したり、あるいは好ましくない条件においてチャックが緩んでしまう危険があります。

#### 2.4.3 バッテリーの慣習的な取扱いおよび使用

- a) バッテリーを装着する前に、本体のスイッチがオフになっていることを確認してください。スイッチがオンになっている電動工具にバッテリーを装着すると、事故が発生する恐れがあります。
- b) バッテリーは高温と火気を避けて保管してください。爆発の恐れがあります。
- c) バッテリーを分解したり、換んだり、80 °C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。これを守らないと、火災、爆発、腐食の危険があります。
- d) 過熱が入らないようにしてください。水が侵入すると短絡を引き起こしたり、火傷や火災が発生する可能性があります。
- e) 必ず本体用に許可されたバッテリーのみを使用してください。許可されていないバッテリーを使用したり、許可されていない用途にバッテリーを使用すると、火災や爆発の危険があります。
- f) Li-ion バッテリーの搬送、保管、作動には特別規定を守ってください。

- g) バッテリーの端子を短絡させないでください。バッテリーを本体に挿入する前に、バッテリーの接点と本体の接点に異物が付いていないか確認してください。バッテリーの電気接点が短絡すると、火災や爆発、腐食の恐れがあります。

- h) 損傷したバッテリー（例えば亀裂や破損箇所があつたり、電気接点が詰がついていたり、押し戻されたり、引き抜かれているバッテリー）は、充電することも、そのまま使用を続けることもできません。
- i) 埋設された電線または電源コードが先端工具で損傷する恐れがある場合は、本体の絶縁されたグリップを保持して作業してください。電流の流れている電線に触ると、本体の絶縁されていない金属部分が通電され、作業者が感電する危険があります。
- j) バッテリーがつかむことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。本体を監視可能な火気のない場所に可燃性の資材から十分に距離をとって置き、冷ましてください。バッテリーを冷ました後、ヒルティサービスセンターにご連絡ください。

#### 2.4.4 電気に関する安全注意事項

作業を開始する前に、作業場に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを金属探知機などで調査してください。例えば、作業中に誤って先端工具が埋線に触ると、本体の金属部分とケーブルが通電する可能性があります。この場合、感電による重大な事故が発生する危険があります。

### 3 製品の説明

#### 3.1 正しい使用

SF 10W-A22 および SF BM-A22 は、ネジの取付けと取り外し、および頸材と木材ならびにプラスチックへの穿孔（回転のみ）用の手持ち充電式ドリルドライバーです。

バッテリーを他の電気器具の電源用に使用しないでください。

けがの可能性を防ぐため、必ずヒルティ純正の、アクセサリーや先端工具のみを使用してください。

本体はプロ仕様で製作されており、本体の使用、保守、修理を行うのは、認定、認証された人のみに限ります。これらの人々は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していかなければなりません。本体および付属品の、使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外使用は危険です。

ja

#### 3.2 本体標準セットには以下が含まれます：

- 1 本体
- 1 サイドハンドル
- 1 取扱説明書
- 1 フックレンチ (SF BM-A22)

#### 注意事項

承認されているアクセサリーは最寄りのヒルティセンター、または [www.hilti.com](http://www.hilti.com) でご確認ください。

#### 3.3 Li-ion バッテリーの充電状態および過熱インジケーター

Li-ion バッテリーを使用する際には、リリースボタンを軽く押すと（抵抗を感じられる程度まで、ロック解除はしない）、充電状態を表示することができます。バッテリー背面のインジケーターは次の情報を提供します：

LED 点灯	LED 点滅	充電状態 C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≈ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %

LED 点灯	LED 点滅	充電状態 C
LED 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	バッテリー過熱

#### 注意事項

作業中および作業直後は、充電状態の読み取りは行えません。バッテリーの充電状態インジケーターの LED が点滅している場合は、「故障かな？」と思った時」の章の注意事項を確認してください。

#### 3.4 本体の作動に必要な追加品目

適切な推奨バッテリー（「製品仕様」の表をご覧ください）およびモデルシリーズ C 436 の適切な充電器。

#### 3.5 本体の過負荷および過熱インジケーター

本体には電子過負荷保護機構および過熱保護機構が装備されています。過負荷および過熱の際、本体は自動的にオフになります。コントロールスイッチを放して押し直すと、オンになるまでに時間がかかる場合があります（本体の冷却装置）。

LED 点灯	LED 点滅	本体の状態
-	LED 1, 2, 3, 4	本体の過負荷あるいは過熱

## 4 製品仕様

技術データは予告なく変更されることがあります。

ja

本体	SF 10W-A22	SF 8M-A22
電圧 (直流電圧)	21.6 V	21.6 V
重量 (IEPTA プロシージャ 01/2003 に準拠)	2.7 kg	2.7 kg
1 速の回転数	0... 310/min	0... 320/min
2 速の回転数	0... 530/min	0... 550/min
3 速の回転数	0... 1,210/min	0... 1,250/min
4 速の回転数	0... 2,100/min	0... 2,150/min
トルク設定マーク (軟材質ネジ用)	Max. 72 Nm	Max. 50 Nm
トルク設定 (15 ステップ)	2... 12 Nm	2... 12 Nm
木材 (硬質) への穿孔直径	1.5... 20 mm	1.5... 20 mm
木材 (軟質) への穿孔直径	1.5... 50 mm	1.5... 32 mm
金属への穿孔	1.5... 13 mm	1.5... 20 mm

#### 注意事項

本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したもので、電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。曝露値を正確に予測するためには、本体のスイッチをオフにしている時間や、本体が作動していても実際に使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください（例：電動工具およびの先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の組成）。

#### 騒音について (EN 60745 準拠) :

SF 10W-A22 のサウンドパワーレベル, $L_{WA}$	86 dB (A)
SF 8M-A22 のサウンドパワーレベル, $L_{WA}$	88 dB (A)
定格サウンドパワーレベルに対する不確実性, $K_{WA}$	3 dB (A)
SF 10W-A22 の排出サウンドプレッシャーレベル, $L_{PA}$	75 dB (A)
SF 8M-A22 の排出サウンドプレッシャーレベル, $L_{PA}$	77 dB (A)
定格サウンドパワーレベルに対する不確実性, $K_{PA}$	3 dB (A)

#### 合計振動値 (3 方向のベクトル合計), EN 60745 準拠

ねじ締めの排出振動値, $a_n$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
ねじ締めの不確実性, $K_n$	1.5 m/s <sup>2</sup>
金属への穿孔の排出振動値, $a_{n,D}$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
金属への穿孔の不確実性, $K_{n,D}$	1.5 m/s <sup>2</sup>

バッテリー	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
電圧	21.6 V	21.6 V	21.6 V	21.6 V
容量	1.6 Ah	2.6 Ah	3.3 Ah	5.2 Ah
重量	0.48 kg	0.48 kg	0.78 kg	0.78 kg

## 5 ご使用前に

### 5.1 使用したバッテリーの充電

バッテリーを適切な充電器にセットする前に、バッテリーの表面の汚れを落とし、乾かしてください。充電方法については、充電器の取扱説明書を参照してください。

### 5.2 バッテリーを装着する

#### 注意

バッテリーを装着する前に、本体のスイッチがオフになっていることを確認してください。必ず本体用に許可されたヒルティのバッテリーを使用してください。

1. カチカチッと音がするまでバッテリーを本体の後部から挿入します。
2. 注意バッテリーが落下してご自身あるいは他の方が怪我をする恐れがあります。バッテリーが本体にしっかりと固定されていることを確認してください。

### 5.3 バッテリーを取り外す

### 5.4 サイドハンドルを取り付ける

1. 正逆回転スイッチを中立位置（スイッチオンロック）にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。

2. サイドハンドルのグリップを反時計方向に回して、サイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
3. サイドハンドル（クランピングバンド）をチャックに通し、ハウジングにめ込みます。
4. サイドハンドルをご希望の位置に回します。
5. サイドハンドルのグリップを時計方向に回して、しっかりと固定します。
6. サイドハンドルがしっかりと固定されているか確認します。

ja

### 5.5 バッテリーの搬送および保管

#### 注意

火災の危険。バッテリーは決して梱包していない状態で保管あるいは搬送しないでください。短絡による危険があります。

バッテリーを引いて、ロック位置（作業位置）から最初のロック位置（トランスポートロック位置）へ動かします。

バッテリーを輸送（トラック、鉄道、船舶あるいは航空機による輸送）する際は、輸送に関する各國および国際的な規定に注意してください。

## 6 ご使用方法

### 注意

母材の加工作業で、母材の破片が生ずる場合があります。保護メガネ、保護手袋、および無じん装置を使用していない場合は防じんマスクを着用してください。破片が身体の一部、顎などを傷つけることもあります。

### 注意

本体は使用中に高温になることがあります。保護手袋を着用してください。

### 注意

穿孔作業時およびねじ締めの際は、本体が横にそれることがあります。本体は必ずサイドハンドルを付けて使用し、本体を両手で確実に保持してください。サイドハンドルは常に外側をつかんでください。

### 注意

先端工具による切削事故や火薬を防止するため、先端工具の交換の際には保護手袋を着用してください。

### 6.1 正逆回転の設定

#### 注意事項

正逆回転スイッチを使用することにより、先端工具スピンドルの回転方向（正回転、逆回転）を選択することができます。モーター回転中はロック機能により、スイッチの切替ができなくなります。中立の位置では、コントロールスイッチはブロックされます。正逆回転スイッチを（本体の動作方向の）右に押します、これにより逆回転が有効になります。正逆回転スイッチを（本体の動作方向の）左に押します、これにより正回転が有効になります。

### 6.2 サイドハンドルの調整

- サイドハンドルのグリップを反時計方向に回して、サイドハンドルのクランピングバンドを緩めます。
- サイドハンドルをご希望の位置に回します。
- サイドハンドルのグリップを時計方向に回して、しっかりと固定します。
- サイドハンドルがしっかりと固定されているか確認します。

### 6.3.4 速スイッチによる回転数選択

#### 注意事項

機械式 4 速スイッチにより全負荷回転数を選択します。個々の速度設定について図を確認してください。記載のアイドリング回転数は、バッテリーがフル充電されている場合にのみ達成できるものです。

### 6.4 スイッチのオン／オフ

コントロールスイッチをゆっくり押すことにより、最大回転数まで回転数を無段階調整することができます。

### 6.5 ドリルビットを装着する

- 正逆回転スイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。

- 先端工具のコネクションエンドが汚れていないか点検します。必要であれば、コネクションエンドの汚れを取り除きます。
- 先端工具をチャックへ装着し、何度かカチッと込み合音が聞こえるまでクイックリースチャックをしっかりと回します。
- 先端工具がしっかりと固定されているか確認します。

### 6.6 ドリルビットを取り外す

- 正逆回転スイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- クイックリースチャックを開きます。  
注意事項必要に応じて、同様のフックレンチを使用してください（SF BM-22A）。
- 先端工具をチャックから引き抜いてください。

### 6.7 穿孔（回転のみ）

#### 注意

作業材料を締め付ける時は、クランプあるいは万力を使用してください。この方が手で押さえるよりも確実であり、本体を両手で自由に操作することができます。

- トルクおよび機能の設定リングを「回転のみ」の印に合わせます。
- 正逆回転スイッチを正回転に合わせます。

### 6.8 固付け

#### 6.8.1 ピットアダプター／ピットを装着する

- 正逆回転スイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- クイックリースチャックを開きます。
- ピットアダプターをクイックリースチャックへ装着し、クイックリースチャックをしっかりと回します。
- ピットアダプターを引っ張り、しっかりと固定されているか確認します。
- ピットをピットアダプターに取り付けます。

#### 6.8.2 固付け

- トルク、回転のみ、回転 + 打撃の設定リングで必要なトルクを選択します。
- 正逆回転スイッチを希望の方向に選択します。

#### 6.8.3 ピット／ピットアダプターを取り外す

- 正逆回転スイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- ピットをピットアダプターから取り外します。
- クイックリースチャックを開きます。
- ピットアダプターを取り外します。

### 6.9 ベルトフック

#### 注意

作業を開始する前に、ベルトフックが確実に固定されていることを確認してください。

ベルトフックにより、本体を体に接触させてベルトに固定することができます。またベルトフックの位置は、

左利きの作業者のために本体の反対側に変更することもできます。

1. 本体からバッテリーを抜き取ります。
2. ねじ止めプレートをガイドに差し込みます。
3. ベルトフックを 2 本のねじで固定します。

## 7 手入れと保守

### 警告事項

本体の電気系統部分の修理は認証された修理スペシャリストのみができます。

### 7.1 本体の手入れ

#### 注意

本体、特にグリップ表面を乾燥させ、清潔に保ち、オイルやグリスが付着していないないようにしてください。洗剤、磨き粉等のシリコンを含んだ清掃用具は使用しないでください。

通気孔が塞がれた状態で本体を使用しないでください。通気溝を詰めたブラシを使用して注意深く掃除してください。本体内部に異物が入らないようにしてください。定期的に、少し湿した布で本体表面を拭いてください。スプレー やスチームあるいは流水などによ

る清掃は避けてください。電気上の安全面に悪影響が出る可能性があります。

### 7.2 Li-Ion バッテリーの手入れ

#### 注意事項

低温ではバッテリーの力が低下します。

#### 注意事項

バッテリーを使用しない場合は、できるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。

バッテリーを最大寿命で使用できるように、バッテリーのパワーが著しく低下したら直ちに放電を中止してください。

#### 注意事項

- 作動を続けると、セルの損傷を防ぐために放電が自動的に終了します。
- バッテリーは Li-Ion バッテリー用に許可されたヒルティ充電器で充電してください。

## 8 故障かな？ と思った時

ja

症状	考えられる原因	処置
本体が始動しない。	バッテリーが正しくロックされていないか、あるいはバッテリーが空。	バッテリーをカチッカチッとロック音がするまで挿入するか、あるいはバッテリーを充電する。
	電気的故障。	本体からバッテリーを取り外し、ヒルティサービスセンターに連絡する。
本体が作動せず、4 個すべての LED が点滅	本体に短期的に過負荷がかかっている。 過熱保護が作動した。	コントロールスイッチを放して、押し直す。 本体を冷やす。 通気溝を清掃する。
本体が作動せず、LED 1 が点滅する。	バッテリーが故障している。 バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。	バッテリーを交換し、空のバッテリーを充電する。 バッテリーを推奨運転温度まで冷やす/暖める。
オン / オフスイッチが押せない、あるいは動かない。	正逆回転スイッチが中立位置（トランスポートロック位置）。	正逆回転スイッチを左または右へ押す。
バッテリーの消耗が通常よりも早い。	周囲温度が低すぎる。	バッテリーをゆっくり室温まで暖める。
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。	バッテリーのロックノッチが汚れている。	ロックノッチを清掃して、バッテリーをロックする。問題が再発する場合は、ヒルティサービスセンターに連絡する。
本体あるいはバッテリが熱くなる。	電気的故障。	本体の電源を直ぐに切ってバッテリーを取り外し、ヒルティサービスセンターに連絡する。

症状	考えられる原因	处置
本体あるいはバッテリが熱くなる。	本体に負荷がかかり過ぎている（過用基準を超えている）。	用途に合った工具を選択する。

## 9 廃棄

### 注意

装備を誤った方法で廃棄すると、次のような危険があります：プラスチック部分の燃焼時には人体に有害な有毒ガスが発生します。電池は損傷したりあるいは激しく加熱されると爆発し、毒害、火傷、腐食または環境汚染の危険があります。廃棄について十分な注意を払わないと、種類のない者が装備を誤った方法で使用する可能性があります。このような場合、ご自身または第三者が重傷を負ったり環境を汚染する危険があります。

### 注意

故障したバッテリーはただちに廃棄してください。バッテリーは子供の手の届かない所に置いてください。バッテリーを分解したり、燃やしたりしないでください。

### 注意

バッテリーは各国の技術法規に従って廃棄するか、ヒルティへ返送してください。



本体の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国でヒルティは、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にお尋ねください。

ja



EU諸国のみ

本体を一般ゴミとして廃棄してはなりません。

古い電気および電子工具の廃棄に関するヨーロッパ基準と各国の法律に基づき、使用済みの電気工具は一般ゴミとは別にして、環境保護のためリサイクル規制部品として廃棄してください。

## 10 本体に関するメーカー保証

保証条件に関するご質問は、最寄りのヒルティ代理店・販売店までお問い合わせください。

## 11 EU 規格の準拠証明 (原本)


名称 :	充電式ドリル / ドライバー
機種名 :	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
製品世代 :	01
設計年 :	2012/2015

この製品は以下の基準と標準規格に適合していることを保証します : 2006/42/EG, 2016 年 4 月 19 日まで : 2004/108/EC, 2016 年 4 月 20 日以降 : 2014/30/EU, 2006/66/EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini  
Head of QA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015



Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

### 技術資料 :

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

ja

오리지널 사용설명서

**SF 10W-A22 / SF 8M-A22 배터리 충전식 드릴 드라이버**

처음 이 제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를  
반드시 읽으십시오.

미 사용설명서는 학습 기기와 함께 보관하십시오.

기기를 다른 사람에게 양도할 때는 사용설명서도  
반드시 함께 넘겨주십시오.

목차	쪽
1 일반 정보	152
2 안전상의 주의사항	153
3 설비	155
4 기술자료	156
5 사용 전준비사항	157
6 조작	157
7 관리와 유지보수	159
8 고장진단	159
9 폐기	160
10 기기 제조회사 보증	160
11 EG-통일성표시모드지급	160

■ 숫자는 그림에 나와 있습니다. 그림은 사용 설명서의 초반부에 나와 있습니다.

제작자

- ① 속도 손잡이
  - ② 정회전/역회전 스위치, 스위치ON로크 있음
  - ③ 4단 스위치
  - ④ 컨트롤 스위치 (회전속도 전자 제어 기능 포함)
  - ⑤ 손잡이
  - ⑥ 토크 및 드릴링 설정
  - ⑦ 신속 교환식 드릴 쪽
  - ⑧ 엘트 후크용 마운트
  - ⑨ 라이트
  - ⑩ 배터리
  - ⑪ 충전상태 표시 및 고장 표시/리셋 이온 배터리
  - ⑫ 충전상태 표시기 활성화 추가 기능에 있는 참금해제 버튼

1 일반 정보

## 1.1 신호단어와 그 의미

ko

이 기호는 적절적인 위험을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망으로 이어질 수도 있습니다.

四

이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다.

주역

이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을 표시합니다. 만약 지키지 않으면, 심각한 부상 또는 물적 손실을 입을 수 있습니다.

지침

유용한 사용정보 및 책을 지침 참조용

보조용구 표시



기기  
사용하기  
전에 사용  
설명서를  
제대로 읽으세요

기초

no /min ━━ ━━ ━━

### 1.3 그림의 설명과 그림의 가치

列記



일반적인  
위험에 대한  
경고

제품의 일련번호

공구병은 발 아래의 형식 라벨에, 그리고 제품의 일련 번호는 하우징의 속면에 적혀 있습니다. 이 자료를 귀하의 사용설명서에 기록해 놓으십시오. 해당 지사 또는 서비스 부서에 문의할 때, 사용설명서에 표기해 두신 공구번호와 일련 번호를 사용해 주십시오.

四

## 2 안전상의 주의사항

### 제1점

2.1장의 안전상의 주의사항에는 사용설명서에 나와 있는 사용가능기준에 따라 작동시켜야 하는 전동공구에 대한 일반적인 안전지침이 포함되어 있습니다. 주의사항에는 이 기기와 관련이 없는 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.

### 2.1 전동공구에 대한 일반적인 안전상의 주의사항

#### a) 경고

모든 안전상의 주의사항과 지침을 읽으십시오.  
안전상의 주의사항과 지침을 준수하지 않을 경우,  
화재 위험이 있으며 감전 그리고/ 또는 증상을 일으킬  
수 있습니다. 앞으로 모든 안전상 주의사항과 지침을  
보관하십시오. 안전상 주의사항에서 사용되는 "전동  
공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동  
공구(전원 케이블 있음)와 배터리를 사용하는 전동  
공구(전원 케이블 없음)를 의미합니다.

#### 2.1.1 작업장 안전수칙

- a) 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명이 잘 들도록  
하십시오. 어수선한 작업환경 또는 어두운 작업장을  
사고를 초래할 수 있습니다.
- b) 인화성 액체, 가스 또는 먼지가 있어 폭발 위험이  
있는 환경에서는 전동공구를 사용하지 마십시오.  
전동공구는 먼지나 증기를 전화시킬 수 있는  
스파크를 일으킵니다.
- c) 전동공구를 사용할 때, 어린이들이나 다른 사람들에게  
작업장에 접근하지 못하도록 하십시오. 다른  
사람들이 방해하면 기기에 대한 통제를 하기  
어렵습니다.

#### 2.1.2 전기에 관한 안전수칙

- a) 전동공구의 플러그가 소켓에 잘 맞아야 합니다.  
플러그를 젠데 변형시켜서는 안됩니다. 젠지된  
전동공구와 함께 아답타 플러그를 사용하지  
마십시오. 변형되지 않은 플러그와 적합한 소켓을  
사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- b) 마이프, 헤드, 전기레인지, 냉장고와 같은 절지  
표면에 선체 접속을 피하십시오. 선체에 말을 경우  
감전될 위험이 높습니다.
- c) 전동공구가 배에 맞지 않도록 하고 슬립 장소에 두지  
마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이<sup>1</sup>  
높습니다.
- d) 케이블만을 잡고 전동공구를 운반하거나 절어  
놓아서는 안되며, 소켓에서 전원 플러그를 빼낸  
다 케이블만을 잡은 채로 빼내지 마십시오. 전원  
케이블이 열, 오일, 날카로운 모서리 또는 기기의  
가동부위에 접촉하지 않도록 주의하십시오.  
손상되거나 엉킨 전원 케이블은 감전 위험을  
줄입니다.
- e) 실외에서 전동공구를 이용하여 작업할 때,  
실외용으로 승인된 열정 케이블만을 사용하십시오.  
실외용 연장 케이블을 사용하면 감전의 위험을  
줄여줍니다.

- f) 전동공구를 습한 환경에서 부득이하게 사용해야 할  
경우, 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를  
사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

#### 2.1.3 사용자 안전수칙

- a) 신중하게 작업하십시오. 작업에 정신을 집중하고  
전동공구를 사용할 때 감수하게 행동하지 마십시오.  
피로한 상태 또는 악물 복용 및 음주 후에는  
전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구 사용 시  
잠시라도 주의를 소홀히 할 경우 중상을 입을 수  
있습니다.
- b) 안전 장비를 갖추고 보안경을 착용하십시오.  
전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크,  
미끄럼 방지용 안전 신발, 안전모 또는 귀마개 등과  
같은 안전한 보호장비를 착용하면 부상의 위험을  
줄일 수 있습니다.
- c) 실수로 기기가 작동하지 않도록 주의하십시오.  
전동공구를 전원 그리고/ 또는 배터리에 연결하기  
전, 보관 또는 운반 편에 전동공구가 스위치 OFF  
상태인지 확인하십시오. 전동공구 운반 시 스위치에  
손가락을 대거나 스위치가 켜진 상태에서 전원을  
연결하면 사고를 유발할 수 있습니다.
- d) 전동공구의 스위치를 켜기 전, 조정공구 또는 멘치를  
제거하십시오. 기기 회전부에 남아있는 공구나  
렌치로 인해 부상을 입을 수 있습니다.
- e) 작업시 비정상적인 자세는 피하십시오. 안정한  
작업자세가 되도록 하고, 항상 균형을 유지하십시오.  
이렇게 하여 예기치 않은 상황에서도 전동공구를  
제어할 수 있습니다.
- f) 적합한 작업복을 착용하십시오. 헐렁한 복장이나  
장식품을 착용하지 마십시오. 작동하는 기기 가동  
부위에 머리, 옷 그리고 증갑에 가까이 끌지 않도록  
주의하십시오. 헐렁한 복장, 장식품 혹은 긴 머리가  
가동부위에 끌려 들어갈 수 있습니다.
- g) 면지 제거 장치나 수거장치를 설치할 수 있는 기기의  
경우, 이 장치들이 연결되어 있는지 그리고 제대로  
작동되는지를 확인하십시오. 먼저 포집장치 사용은  
먼저로 인한 위험을 줄여줄 수 있습니다.

ko

#### 2.1.4 전동공구의 취급과 사용

- a) 기기에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 귀하의  
작업에 적합한 전동공구를 사용하십시오. 적합한  
전동공구를 사용하면, 지정된 성능 한도 내에서 더  
효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- b) 스위치가 고장난 전동공구는 사용하지 마십시오.  
스위치가 고장되지 않는 전동공구는 위험하므로,  
 반드시 수리를 해야 합니다.
- c) 기기 세팅을 실행, 액세서리를 교환 또는 기기를  
보관하기 전에, 컨넥터를 전원소켓에서 그리고/ 또는  
배터리를 기기에서 빼놓으십시오. 예외한 조치는  
실수로 전동공구가 작동하지 않도록 막지합니다.
- d) 사용하지 않는 전동공구는 어린이들의 손이 닿지  
않는 곳에 보관하십시오. 기기 사용에 익숙치 않거나  
또는 이 안전수칙을 읽지 않은 사람은 기기를

ko

## 사용해서는 안됩니다. 비속현자가 전동공구를 사용하면 위험합니다.

- ⓐ 전동공구를 유의해서 관리하십시오. 기기의 가동 부위가 완벽하게 작동하는지, 끼에 있지 않은지, 혹은 부품이 손상되거나 파손되어 있어 전동공구의 기능을 제어시키지 않는지 점검하십시오. 기기 사용 전 손상된 부품을 수리하도록 하십시오. 제대로 관리되지 않은 전동공구는 많은 사고를 유발합니다.
- ⓑ 절단기기는 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단기기는 끼에는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ⓒ 본 지침에 따라 전동공구, 핵세서리, 공구비트 등을 사용하십시오. 이 때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우, 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

## 2.1.5 배터리 공구의 취급과 사용

- ⓐ 제조사가 권장한 충전기에만 배터리를 충전시키십시오. 특정한 형식의 배터리를 사용하도록 규정되어 있는 충전기며 다른 배터리를 사용할 경우 회재 발생의 위험이 있습니다.
- ⓑ 전동공구에 적합하게 규정된 배터리만 사용하십시오. 다른 배터리를 사용하면 부상을 입을 수 있고, 회재가 발생할 수 있습니다.
- ⓓ 배터리를 사용하지 않을 경우 쿨립, 동전, 키, 끝, 나사 또는 다른 소형 금속 물질로부터 사용하지 않는 배터리를 멀리 벌어드려 놓아주십시오. 배터리 간 단락으로 인한 연소 또는 회재를 초래할 수 있습니다.
- ⓔ 잘못 사용할 경우, 배터리로부터 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 전해액을 적절 막지 마십시오. 실수로 막았을 경우, 물로 씻으십시오. 전해액이 눈에 들어갔으면, 의사와 상담하십시오. 배터리로부터 흘러나온 전해액은 피부를 손상시킬 수 있으며, 회재를 발생시킬 수 있습니다.

## 2.1.6 서비스

- ⓐ 전동공구는 반드시 자격을 갖춘 전문 기술자에 의해 그리고 숭정 대체부품만을 이용하여 수리해야 합니다. 이렇게 하여 전동공구의 안전성을 계속해서 유지할 수 있습니다.

## 2.2 드릴링 머신에 대한 안전상의 주의사항

- ⓐ 할마드릴링 작업시 귀마개를 착용하십시오. 극심한 소음은 청각 상실을 유발할 수 있습니다.
- ⓑ 기기와 함께 공급된 보조 손잡이를 사용하십시오. 기기를 제어하지 못하면 부상을 입을 수 있습니다.
- ⓓ 슬거진 전선에 공구 비트가 접촉할 수 있는 작업을 실행할 경우, 항상 기기의 절연된 손잡이 부분을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접촉하면 전동공구의 금속 부위를 통해 감전에 될 수도 있습니다.

## 2.3 스크류 드라이버용 안전상의 주의사항

- 슬거진 전선에 기기가 접촉할 수 있는 작업을 실행할 경우, 항상 기기의 절연된 손잡이 부분을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선과 볼트가 접촉하면 전동공구의 금속 부위를 통해 또한 감전에 될 수 있습니다.

## 2.4 안전상 추가 주의사항

### 2.4.1 사용자 안전수칙

- ⓐ 공구를 번조하거나 기조에서는 절대로 안됩니다.
- ⓑ 항상 앙순으로 기기의 손잡이를 잡고 기기를 고정시키십시오. 손잡이는 건조하고 깨끗하게, 그리고 오일과 그리스가 묻어있지 않도록 해야 합니다.
- ⓓ 손가락의 월역순환이 잘 되도록 하기 위해, 휴식시간동안 손가락 운동을 하십시오.
- ⓔ 회전하는 부품을 접촉하지 않도록 하십시오. 기기의 작업장으로 가져온 후에 기기의 스위치를 거십시오. 회전하는 부품을, 특히 회전하는 공구들에 접촉하면 부상을 당할 수 있습니다.
- ⓕ 기기의 수송 또는 보관시에 스위치ON로크를 활성화하십시오 (정회전/역회전 스위치를 중간위치에).
- ⓖ 본 기기는 교육을 받지 않은 약자가 사용할 수 없습니다. 어린이의 손에 끌지 않는 곳에 보관하십시오.
- ⓗ 날이 함유된 도료, 일부 목제, 콘크리트/조작벽들/수정을 함유한 암석 및 금속과 같은 물질로부터 나오는 먼지는 건강에 해로울 수 있습니다. 먼지를 흡입하거나 만질 경우, 사용자 또는 근처에 있는 사람에게 기관지 질환이나 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다. 때깔나무 잎자 또는 네도밤나무 잎자와 같은 특정 종류의 먼지는, 특히 목재 처리용으로 사용하는 흰가제(크롬산염, 목재 부식 방지제)와 결합하여 암을 일으킬 수 있습니다. 석면 물질은 전문가술자만에 다룰 수 있습니다. 가능한 한 먼지 포집장치를 사용하십시오. 먼지 포집장치의 효율성을 높이려면, 적합한 에동식 먼지흡입기를 사용하십시오. 먼지의 종류에 따라 필요 시 보호마스크를 착용하십시오. 작업 공간을 충분히 환기시키십시오. 가공할 재료에 적용되는 국가별 규정에 유의하십시오.
- ⓘ 작업을 시작하기 전, 작업 시 발생하는 먼지의 위험 등을 알아보십시오. 해당 국가에 먼지 방지 규정에 적합하며, 공식적으로 하용된 보호 등급의 산업용 진공 청소기만을 사용하십시오.
- ⓙ 사용자와 그 주변에 있는 사람들은 기기를 사용하는 동안, 반드시 적합한 보안경, 안전모, 귀마개, 보호장갑 그리고 보호 마스크를 착용해야 합니다.

### 2.4.2 전동공구의 올바른 사용방법과 취급방법

- ⓐ 작업중인 물체를 고정시키십시오. 작업중인 재료 (물체)를 움직이지 않게 고정시키기 위해, 클램프 또는 비aises를 사용하십시오. 그렇게 함으로써 손으로 고정하는 것보다 더 안전하게 고정할 수 있을 뿐만 아니라, 양손을 공구 조작에 자유롭게 사용할 수 있습니다.
- ⓑ 드릴 비트가 기기에 적합한 척 시스템인지를 확인한 다음, 척 아답타에 정확하게 고정되도록 확실하게 하십시오.
- ⓒ 무겁고 큰 기기 비트는 1단으로만 작동되어야 합니다. 그렇지 않으면 스위치 OFF 시에 기기가 손상되거나 불리한 조건에서 드릴 척이 풀릴 수 있습니다.

#### 2.4.3 배터리의 기기의 올바른 사용방법과 취급방법

- a) 배터리를 끼우기 전에 기기의 스위치가 깨져 있는지 확인하십시오. 스위치 켜져 있는 상태에서 전동공구에 배터리를 끼우면 사고가 발생할 수 있습니다.
- b) 배터리를 고열 및 화염 근처에 두지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- c) 배터리를 분해하거나 강한 압력 또는 80°C 이상의 열을 가하거나 엔소시캐서는 안됩니다. 그렇지 않을 경우 화재 및 폭발, 부식의 위험이 있습니다.
- d) 습기가 스며들지 않도록 주의하십시오. 습기가 유입될 경우 단락을 초래하고 화상 또는 화재가 야기될 수 있습니다.
- e) 각 기기에 해당된 배터리 외에 다른 종류를 사용하지 마십시오. 허용되지 않은 배터리를 사용하거나 또는 배터리를 허용되지 않은 용도로 사용할 경우 화재와 폭발의 위험이 있습니다.
- f) 리튬 이온 배터리의 운반, 보관 및 사용에 대한 특정 지침에 유의하십시오.
- g) 배터리가 단락되지 않도록 하십시오. 기기에 배터리를 끼우기 전에, 배터리의 접점과 기기의 접점에 이물질이 없는지 확인하십시오. 배터리의

접점이 단락될 경우, 화재, 폭발 및 부식의 위험이 있습니다.

- h) 손상된 배터리(예를 들면 배터리에 균열, 부러진 부분이 있거나 접점이 흐았거나 뒤로 밀렸거나 당겨짐)는 충전해서도 안되고 계속해서 사용할 수 없습니다.
- i) 가려져 있거나 덜혀 있는 전기 배선 또는 접점(케이블에 기기와 함께 손상될 가능성이 있을 경우, 작업시 기기의 절연된 접점이 부분을 잡으십시오). 전류가 흐르는 배선과 접촉시 보호되지 않은 기기의 금속 부분에 전압이 인가되어 감전 위험이 있습니다.
- j) 배터리를 잡기 위해 너무 뜨거운 경우에는 고장일 수 있습니다. 기기를 가연성 소재와 충분한 간격을 유지하면서, 관찰이 가능한, 비연소 장소에 설치하고 기기를 냉각시키십시오. 배터리가 식으면 Hilti 서비스 센터에 연락하십시오.

#### 2.4.4 전기의 안전수칙

작업을 시작하기 전에, 예를 들면 금속 팔찌기를 이용하여 작업장에서 가려져 있거나 덜혀 있는 전기 배선, 가스 파이프 그리고 하수도관이 있는지를 점검하십시오. 예를 들면 실수로 전기 배선을 손상시켰을 때, 공구 외부의 금속부분에 전기가 흐를 수 있습니다. 예는 전기 쇠크로 인한 심각한 위험이 발생할 수 있음을 의미합니다.

### 3 설명

#### 3.1 규정에 맞게 사용

SF 10W-A22 및 SF 8A-A22는 소형 배터리 구동식 드릴 드라이버로서 나사를 둘러 끼우고 끌기 위해 그리고 강철, 목재 및 플라스틱의 드릴링 작업을 위해 사용됩니다.

배터리를 명시되지 않은 다른 기기의 에너지 공급원으로 사용하지 마십시오.

부상의 위험을 방지하기 위해, Hilti 순정품 액세서리와 공구만을 사용하십시오.

기기는 전문가용으로 규정되어 있으며, 헤기반은, 자격이 있는 작업자에 의해 세밀 조작, 정비 그리고 수리되어야 합니다. 이 가솔자는 발생할 수 있는 위험에 대해 특별 교육을 받은 상태여야 합니다. 교육을 받지 않은 사람이 기기를 부적절하게 취급하거나 규정에 맞지 않게 사용할 경우에는, 기기와 그 관련기기에 의해 부상을 당할 위험이 있습니다.

ko

#### 3.2 표준 공급 사양

- 1 기기
- 1 측면 손잡이
- 1 사용설명서
- 1 후크렌치 (SF 8M-A22)

#### 자첩

허용되는 액세서리는 Hilti 서비스 센터 또는 온라인 [www.hilti.com](http://www.hilti.com)에서 찾아볼 수 있습니다.

#### 3.3 리튬 이온 배터리 충전상태 표시기 및 과열 표시기

리튬 이온 배터리 사용 시 잠금해제 버튼을 살짝 누르면(제황에 느껴질 때까지 - 잠금해제하지 않음) 충전상태가 디스플레이 됩니다. 배터리 뒷면에 다음과 같은 정보가 나와 있습니다.

LED 상시 점등	LED 점멸	충전상태 C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
LED 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %

LED 상시 점등	LED 점멸	충전상태 C
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	배터리 과열

#### 지침

작업을 하는 동안 그리고 작업을 끝낸 바로 직후에는 충전상태를 확인하는 것이 불가능합니다. 배터리 충전상태 표시 LED가 점멸할 경우, “고장진단” 항의 지침에 유의하십시오.

#### 3.4 기기 작동을 위해 추가로 필요함

직접 원장 배터리(기술 자료표 참조) 및 C 436 모델 라인 직점 충전기.

#### 3.5 기기 과부하 표시기 및 과열 표시기

기기에는 전자식 과부하 방지 기능과 과열방지장치가 장착되어 있습니다. 과부하 및 과열시 기기가 자동으로 꺼집니다. 컨트롤 스위치에서 손을 떼었다가 다시 누르면, 스위치ON 지연(공구의 냉각 단계) 현상을 막기 할 수 있습니다.

LED 상시 점등	LED 깜박기됨	공구 상태
-	LED 1, 2, 3, 4	공구 과부하 또는 과열

## 4 기술자료

기술적인 사양은 사전 통고없이 변경될 수 있음!

공구	SF 10W-A22	SF 8M-A22
첨걱 전압(직류전압)	21.6 V	21.6 V
EPTA-Procedure 01/2003에 따른 무게	2.7 kg	2.7 kg
회전속도, 1단	0...310/min	0...320/min
회전속도, 2단	0...530/min	0...550/min
회전속도, 3단	0...1,210/min	0...1,250/min
회전속도, 4단	0...2,100/min	0...2,150/min
토크 (소프트한 재료에 스크류를 고정할 때) 세팅, 드릴링 기호	최대 72 Nm	최대 50 Nm
토크 조정 (15단계)	2...12 Nm	2...12 Nm
드릴링 칙정범위 (경목에)	1.5...20 mm	1.5...20 mm
드릴링 칙정범위 (목재)	1.5...50 mm	1.5...32 mm
드릴링 칙정범위 (금속에)	1.5...13 mm	1.5...20 mm

#### 지침

이 지침에 제시된 음압 및 진동수준은 표준화된 측정방법에 따라 측정된 것이며, 전동공구를 서로 비교하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다. 음압 및 진동 수준은 노출 정도를 사전에 예측하는 데 유용하게 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 제시된 데이터는 전동공구의 주된 용도를 나타냅니다. 그러나 전동공구를 다른 용도로 사용하거나 다른 공구 비트를 사용할 경우 또는 유지보수를 충분히 하지 않은 상태에서는 데이터에 편차가 있을 수 있습니다. 이러한 경우 전 작업시간에 걸쳐 노출이 현저하게 증가할 수 있습니다. 노출을 절약하게 평가하기 위해서는 기기 작동이 멈춰 있거나 또는 작동 중이지만 실제로는 사용하지 않는 시간도 고려해야 합니다. 이러한 경우 전 작업시간에 걸쳐 노출이 현저하게 감소할 수 있습니다. 사용자를 보호하기 위해 음파 그리고 또는 진동이 작동하기 전에 다음과 같은 추가적인 안전 조치를 취하십시오. 전동공구와 공구 비트의 유지보수, 손을 따뜻하게 유지하기, 작업순서 정하기 등.

#### EN 60745에 따른 소음 정보:

SF 10W-A22 소음 수준, $L_{WA}$	86 dB (A)
SF 8M-A22 소음 수준, $L_{WA}$	88 dB (A)
영시원 소음수준에 대한 허용공차, $K_{WA}$	3 dB (A)

SF 10W-A22 음압 수준, $L_{PA}$	75 dB (A)
SF 8M-A22 음압 수준, $L_{PA}$	77 dB (A)
영시원 소음수준에 대한 허용공차, $K_{PA}$	3 dB (A)

EN 60745에 따라 측정된 진동 총 값(3방향 베이스)

스크류 드라이빙 진동 배출 값, $a_v$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
스크류 드라이빙 허용공차, $K_v$	1.5 m/s <sup>2</sup>
금속에서의 드릴링 진동 배출 값, $a_{v,D}$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
금속에서의 드릴링에 대한 허용공차, $K_{v,D}$	1.5 m/s <sup>2</sup>

배터리	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
정격 전압	21.6 V	21.6 V	21.6 V	21.6 V
용량	1.6 Ah	2.6 Ah	3.3 Ah	5.2 Ah
무게	0.48 kg	0.48 kg	0.78 kg	0.78 kg

## 5 사용 전 준비사항

### 5.1 사용한 배터리 충전

배터리를 해당 충전기에 삽입하기 전에 배터리 외부 표면이 깨끗하고 건조한지 확인하십시오.  
충전을 시작하기 전에 충전기 사용설명서를 읽으십시오.

### 5.2 배터리 삽입

주의  
배터리를 끼우기 전에 기기의 스위치가 깨져 있는지, 그리고 전원에 차단되어 있는지를 확인하십시오(정회전/역회전 스위치를 중간위치에). 귀하의 공구에는 허용됨 배터리만을 사용하십시오.

1. 뒤쪽에서부터 스냅위치에서 이중으로 찰락하는 소리가 들릴 때까지 배터리를 기기에게 넣으십시오.
2. 주의 배터리가 빠질 경우 작업자 및 다른 사람이 다칠 수 있습니다.  
배터리가 기기에 정확하게 설치되어 있는지 점검하십시오.

### 5.3 배터리 제거

#### 5.4 속면 손잡이 조립

1. 정회전/역회전 스위치를 중간위치(스위치ON로크)로 접한하거나 또는 배터리를 공구로부터 분리하십시오.
2. 손잡이를 반시계방향으로 돌려서 속면 손잡이의 출더를 푸십시오.
3. 속면 손잡이(조임 빙트)를 책 마달타를 거쳐 플랫링 영역으로 미십시오.
4. 속면 손잡이를 원하는 위치로 돌리십시오.
5. 손잡이를 돌려서 속면 손잡이를 고정시키십시오.
6. 속면 손잡이가 완전히 고정되었는지 점검하십시오.

ko

### 5.5 배터리 운반 및 보관

주의  
화재위험. 배터리를 절대 포장이 풀려 있는 상태로 보관하거나 운반하지 마십시오. 단락으로 인한 위험

배터리를 로크 위치(작업위치)에서 빼내고 최초 래치 위치(운반위치)에 끼우십시오.  
배터리 운송시(육로수송, 철도수송, 해상수송 또는 항공수송) 국내 및 국제 운송규정에 유의하십시오.

## 6 조작

### 주의

바닥에서 작업시 재료의 파편이 될 수 있습니다.  
보안경과 보호장갑을 착용하고, 먼저 제거장치를 사용하지 않을 경우에는 보호 마스크를 착용해야 합니다. 재료의 파편으로 인해, 신체와 눈에 부상을 입을 수 있습니다.

### 주의

사용하는 동안 공구가 뜨거워질 수 있습니다.  
보호장갑을 착용하십시오.

**주의**  
드릴링 및 스크류 드라이빙 시 기기를 속도로 돌릴 수 있습니다. 항상 속면 손잡이를 이용하여 공구를 사용하고, 공구를 양손으로 움직이지 않게 잡으십시오. 항상 속면 손잡이의 바깥쪽 부분을 잡으십시오.

**주의**  
공구에 의한 절단 및 화상 부상을 방지하기 위해, 비트 교환시에는 보호장갑을 착용하십시오.

#### 6.1 정회전/역회전 조정

**지침**  
정회전/역회전 스위치는 회전방향을 선택하는데 사용합니다. 잠금기능은 모터가 작동하는 동안 절환되는 것을 방지합니다. 중간위치에서는 컨트롤 스위치가 블로킹됩니다. 정회전/역회전 절환스위치를 우측으로 (기기 작동 방향으로) 누르면 기기가 좌회전으로 설정됩니다. 정회전/역회전 절환스위치를 좌측으로 (기기 작동 방향으로) 누르면 기기가 우회전으로 설정됩니다.

#### 6.2 속면 손잡이 조정

- 손잡이를 반시계방향으로 돌려서 속면 손잡이의 출더를 푸십시오.
- 속면 손잡이를 원하는 위치로 돌리십시오.
- 손잡이를 시계방향으로 돌려서 속면 손잡이를 조이십시오.
- 속면 손잡이가 원전히 고정되었는지 점검하십시오.

#### 6.3 4단 스위치와 회전속도 선택 기능

**지침**  
기계식 4단 스위치를 이용하여 회전속도를 선택할 수 있습니다. 각 단의 설정은 그림을 참조하십시오. 제시된 공회전속도는 배터리가 원전히 충전된 상태에서만 활성됩니다.

#### 6.4 스위치 켜고 끄기

컨트롤 스위치를 세세히 눌러 회전속도를 최대 회전속도까지 무단계로 선택할 수 있습니다.

#### 6.5 드릴 비트 설치

- 정회전/역회전 스위치를 중간위치로 조정하거나 또는 배터리를 기기로부터 분리하십시오.
- 드릴 비트의 연결 끝이 깨끗한지 점검하십시오. 필요할 경우 연결 끝을 청소하십시오.
- 드릴 비트를 척 마답타에 삽입하고, 예레번 기계적인 할라 소리가 들릴 때까지 신속 교환식 드릴 척을 조아십시오.
- 드릴 비트가 원전히 고정되었는지 점검하십시오.

ko

#### 6.6 드릴 비트 분리하기

- 정회전/역회전 스위치를 중간위치로 조정하거나 또는 배터리를 기기로부터 분리하십시오.
- 신속 교환식 드릴 척을 여십시오. 지침 필요 시 함께 공급된 후크렌 치를 사용하십시오(SF 8M-22A).
- 드릴 비트를 잡아 당겨 척 마답타에서 빼내십시오.

#### 6.7 드릴링

**주의**

작업중인 재료 (물체)를 움직이지 않게 고정시키기 위해, 클램프 또는 베이스를 사용하십시오. 그렇게 함으로써 솔으로 고정하는 것보다 더 안전하게 고정할 수 있을 뿐만 아니라, 양손을 공구 조작에 자유롭게 사용할 수 있습니다.

- 트크 및 작동 모드 조정轮回을 드릴링 기호로 돌리십시오.
- 정회전/역회전 스위치를 '정회전' 위치로 절환하십시오.

#### 6.8 스크류 작업

##### 6.8.1 비트-마답타/비트 고정

- 정회전/역회전 스위치를 중간위치로 조정하거나 또는 배터리를 기기로부터 분리하십시오.
- 키레스 드릴 척을 여십시오.
- 비트-마답타를 신속 교환식 드릴 척에 삽입하고, 이를 손으로 조아십시오.
- 잡아당겨보아 비트-마답타가 확실히 고정되었는지 점검하십시오.
- 비트를 비트-마답타에 고정하십시오.

##### 6.8.2 스크류 작업

- 트크, 드릴링 및 환마드릴링용 조정轮回에서 필요한 트크를 선택하십시오.
- 정회전/역회전 스위치로 원하는 회전방향을 선택하십시오.

##### 6.8.3 비트/비트-마답타 빼내기

- 정회전/역회전 스위치를 중간위치로 조정하거나 또는 배터리를 기기로부터 분리하십시오.
- 비트를 비트-마답타에서 제거하십시오.
- 키레스 드릴 척을 여십시오.
- 비트-마답타를 빼내십시오.

#### 6.9 벨트후크

**주의**

작업 시작 전 벨트 후크가 확실히 고정되었는지 점검하십시오.

벨트 후크로 기기를 신체에 밀착시켜 벨트에 고정시킬 수 있습니다. 그 외에도 벨트 후크는 원손잡이 사용자를 위해 기기의 다른 쪽으로 변경이 가능합니다.

- 배터리를 기기에서 빼내십시오.
- 벨트 세그먼트를 위에서 지시한 대로 끌어옵니다.
- 벨트 후크를 두 개의 블트로 고정시킵니다.

## 7 관리와 유지보수

### 경고

전기 부품은 반드시 전기 기술자가 수리하도록 해야 합니다.

#### 7.1 기기 관리

##### 주의

기기를, 특히 손잡이 부분이 건조한 상태로 있게 하고, 깨끗하고 오일과 그리스가 묻어있지 않도록 하십시오. 실리콘에 함유된 표면보호제를 사용하지 마십시오.

환기 슬롯이 막힌 상태에서는 기기를 작동시키지 마십시오! 마른 솔로 환기 슬롯을 조심스럽게 청소하십시오. 이물질이 기기 내부로 들어가지 않도록 하십시오. 액간 물기가 있는 천으로 기기 외부를 청潔적으로 청소해 주십시오. 청소할 때 스프레이 기구, 스팀 클리너 또는 흐르는 물을 사용해서는 안됩니다!

미려한 것들을 사용할 경우, 기기의 전기적 안전이 위험에 처할 수 있습니다.

#### 7.2 레튬 이온 배터리 관리

##### 지침

온도가 낮을 때에는 배터리의 성능이 낮아집니다.

##### 지침

배터리를 되도록 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

배터리의 수명을 최대화하기 위해 배터리 성능이 현재하게 떨어지게 되면 즉시 방전을 종료하십시오.

##### 지침

- 계속 사용할 경우, 배터리 셀이 손상을 개통성이 있으면 방전은 자동으로 중료됩니다.
- Hilti가 권장하는 레튬 이온 배터리 충전기기로 배터리를 충전하십시오.

## 8 고장진단

고장	예상되는 원인	대책
공구가 작동하지 않습니다.	배터리가 완전히 끼워져 있지 않거나 배터리가 방전됨	배터리를 밀어 넣을 때 "이중으로 칠락하는 소리"가 나야 합니다. 또는 배터리를 충전해야 합니다.
	전기적 고장	기기에서 배터리를 꺼내고 Hilti 서비스 센터로 연락하십시오.
기기가 작동하지 않고 4개의 LED가 모두 점멸합니다.	공구가 잠깐동안 과부하됨.	컨트롤 스위치에서 손을 뗐다가 다시 누릅니다.
	과열방지장치가 활성화됨.	기기를 냉각시키십시오. 환기 온 청소.
공구가 작동하지 않고 LED 1개가 짐작거림.	배터리가 방전되었음	배터리를 교체하고 방전된 배터리를 충전하십시오.
	배터리가 과열 또는 과냉	배터리를 권장된 작동온도 상태로 유지합니다.
ON/OFF 스위치를 누를 수가 없음 또는 블로킹됨.	정회전/역회전 스위치가 중간위치에 있음 (이동위치)	정회전/역회전 스위치를 좌측 또는 우측으로 밀니다.
배터리가 정소보다 빨리 방전됨.	주변 온도가 너무 낮음.	실온에서 배터리를 세세히 따뜻하게 할 것.
배터리를 밀어 넣을 때 "이중으로 칠락하는 소리"가 들리지 않음	배터리 래치 오염됨	래치를 세척하고 배터리를 밀어 넣으십시오. 문제가 지속될 경우 Hilti 서비스센터에 연락하십시오.
기기 또는 배터리에서 과도한 열 발생	전기적 결함	기기를 즉시 스위치 OFF하고, 배터리를 기기에서 분리한 다음, Hilti 서비스 센터에 문의하십시오.
	기기가 과부하됨 (사용 한계 초과).	온도에 맞는 기기 선택.

ko

## 9 폐기

### 주의

기기를 부적절하게 폐기처리할 경우, 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다: 플라스틱 부품을 소각할 때, 인체에 유해한 유독기스가 발생하게 됩니다. 배터리가 손상되거나 또는 과도하게 가열되면 폭발할 수 있고, 이 때 오염, 화상, 신체 또는 환경오염의 원인이 될 수 있습니다. 정확하게 폐기처리하지 않았을 경우 권한이 없는 사람이 기기를 부적절하게 사용할 수 있습니다. 아래 사용자는 자신과 제3자에게 중상을 입힐 수 있고 환경을 오염시킬 수 있습니다.

### 주의

고장난 배터리는 즉시 폐기하십시오. 이를 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 분해하거나 소각하지 마십시오.

### 주의

국가 규정을 준수하여 배터리를 폐기하거나 노후된 배터리를 Hilti로 보내십시오.



Hilti 기기는 대부분이 재사용 가능한 재료로 제작되었습니다. 또한 재활용을 위해서는 먼저 개별 부품을 분리하십시오. Hilti사는 이미 여러 나라에서 귀하의 오래된 기기를 회수, 재활용에 기여하도록 하였습니다. Hilti의 고객 서비스부나 귀하의 판매회사에 문의하십시오.



### EU 국가 "전용"

전동공구를 일반 가정의 쓰레기처럼 폐기해서는 안됩니다!

수명이 다 된 기기는 전기/전자-노후기계에 대한 EU 규정에 따라 그리고 각 국가의 법규에 명시된 방식에 따라 반드시 옮겨야 친환경적으로 재활용되도록 해여야 합니다.

## 10 기기 제조회사 보증

ko

보증 조건에 관한 질문사항은 힐티 파트너 지사에 문의하십시오.

## 11 EG-동일성 표시(오리지널)

명칭:	배터리 충전식 드릴 드라이버
모델명:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
제작년도:	01
제작년도:	2012/2015

제사는 전적으로 책임을 지고 이 제품이 다음과 같은 기준과 규격에 일치함을 공표합니다: 2006/42/EG, 2016년 4월 19일까지: 2004/108/EC, 2016년 4월 20일부터: 2014/30/EU, 2006/68/EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini  
Head of QA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

### 기술 문서 작성자:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland

## 原始操作說明

# SF 10W-A22 / SF 8M-A22 充電式電鑽 / 起子

第一次使用機具前，先務必閱讀操作說明。

務必將操作說明和機具放在一起。

將機具交給其他人時，應將操作說明一併轉交。

■ 這些號碼表示在圖示中的位置。您可以在操作說明的開始處找到圖示。

本操作說明中所稱「機具」，係指含電池之SF 10W-A22或SF 8M-A22充電式電鑽 / 起子。

### 產品總覽 ■

- ① 側向握手把
- ② 帶有運送鎖的正轉 / 逆轉選擇開關
- ③ 四段速檔位選擇器
- ④ 控制開關（具電子轉速控制）
- ⑤ 握把
- ⑥ 扭力與鑽孔模式設定環
- ⑦ 自動鑽夾頭
- ⑧ 皮帶扣環
- ⑨ 顯示燈
- ⑩ 電池
- ⑪ 充電狀態和故障顯示幕（鋰電池）
- ⑫ 帶有其他功能的鬆開紐（充電狀態顯示啟動）

內容	頁次
1 一般使用說明	161
2 安全說明	162
3 產品說明	163
4 技術資料	164
5 使用前注意事項	165
6 操作	166
7 經銷和保養	167
8 故障排除	167
9 廢棄機具標置	167
10 裝箱開箱函 - 機具	168
11 EC歐洲符合聲明（原廠）	168

## 1 一般使用說明

### 1.1 安全須知及其意義

#### 危險

用於告知可能會發生對人體造成嚴重傷害甚至死亡的立即性危險情況。

#### 警告

用於告知可能會發生造成人員受傷或死亡之重度危險情況。

#### 注意

用於告知可能會發生造成人員受傷，或造成設備及其他財產損壞的輕度危險情況。

#### 附註

注意操作說明或其他有用的資訊內容。

### 1.2 圖形符號之說明及其它資訊

#### 警告標誌



一般警告

#### 遵守標誌



使用前請閱讀  
操作說明

zh

#### 符號

n<sub>0</sub>

/min

—



無負荷下額定轉速

每分鐘轉數

直流電

無鉗擊鑽孔

#### 機具上辨識資料的位置

類型名稱可以在該機具底部的型號識別牌上找到，而序號則在機具側邊。請在操作說明中記下該資料，並在詢問Hilti業務代表或維修部門時參照該資料。

型號：

## 2 安全說明

### 附註

2.1 藝中的安全規範，包含依照各種適用標準，必須列於操作說明上的所有電子機具安全規範。因此，其中可能有些與本機具無關。

### 2.1 一般電動機具安全警告

#### a) 警告

請詳閱所有的安全警示及說明。未能遵守以下警語及說明可能會造成嚴重事故、火災和／或嚴重的傷害。儲存所有警語和說明以供將來參考。注意事項中所稱的「機具」係指使用電源（有線）或電池（無線）的電動機具。

#### 2.1.1 工作區域安全

- a) 請保持工作區域的整潔與良好照明。凌亂而昏暗的工作區域容易發生意外。
- b) 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具，例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- c) 操作機具時，請保持與兒童及旁人的距離。注意力不集中容易發生失控的情形。

#### 2.1.2 電力安全

- a) 機具插頭與插座須能互相搭配。勿以任何方式改裝插頭。勿將任何變壓器插頭與與地面接觸（接地）的電動機具搭配使用。未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
- b) 避免讓身體接觸到如加熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。如果您的身體接觸到地表或地面，將增加電擊的危險。
- c) 勿讓機具暴露在雨中或潮濕的環境。流入機具的水會增加發生電擊事故的危險。
- d) 勿濫用電線。勿以電線吊掛、拖拉機具或誤下機具插頭。電線應避免熱氣、油、鋸利的邊緣或移動性零件。電線損壞或端頭會增加發生電擊事故的危險。
- e) 於室外操作機具時，須使用適用於戶外的延長線。適用於戶外的延長線可降低電擊的危險。
- f) 如果無法避免在潮濕的地點操作機具，請使用漏電斷路器（RCD）保護電源供應器。使用漏電斷路器（RCD）可降低電擊的風險。

#### 2.1.3 人員安全

- a) 操作機具時，請提高警覺。注意進行中的工作並善用常識。感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
- b) 穿戴個人防護裝備。請隨時配戴頭罩。適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護設備可減少人員的傷害。
- c) 避免不經意的啟動。在接上電源或電池組、抬起或攜帶機具之前，務必確認開關處於關閉的位置。攜帶機具時，如果把手指放在開關上，或在開關開啟時，將機具插上插頭容易發生意外。

- d) 啟動機具前，應將所有調整鑰匙或扳手移開。將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
- e) 勿將手伸出週遭，隨時站穩並維持平衡。這可讓您在意外情況發生時，對機具有較好的控制。
- f) 穿著適當服裝。請勿穿寬鬆的衣服或配戴珠寶。
- g) 頭髮、衣服與手會遭遇到移動性零件。移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
- h) 如需機具可連接吸塵裝置與集塵設備，請連接並適當使用這些設備。使用集塵裝置可降低與吸塵有關的危險。

#### 2.1.4 機具的使用與保養

- i) 不可強制使用機具。依據用途使用正確的機具。根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
- j) 機具如果無法利用開關將其開啟及關閉時，請勿使用。任何無法以開關控制的機具都很危險且需要修理。
- k) 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前，請先將插頭拔離插座，或將電池匣自電動機具卸下。此預防安全措施可降低機具意外啟動的危險。
- l) 將開關的機具貯放在兒童拿不到的地方。勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
- m) 練習機具。請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破裂，以及任何會影響機具運動的情況。如果機具受損，請先修復再使用。很多意外便是由於機具不當的機具造成的。
- n) 保持切割機具的銳利與清潔。具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護，便較不會發生黏合的現象，且較容易控制。
- o) 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等，並考量工作條件與待進行的工作。將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。

#### 2.1.5 電池機具的使用與保養

- p) 請僅使用製造商指定的充電器充電。將適合特定型號電池的充電器使用於其他電池時，會有引起火災的危險。
- q) 請僅使用機具特別指定的電池匣。使用其他電池匣可能會造成人員傷亡與火災。
- r) 電池匣未使用時，請將其遠離如迴紋針、錢幣、鉛筆、針、固定釘或其他會在電池兩極間形成連接的小型金屬物件。在電池兩極間連立短路會造成灼傷或引起火災。
- s) 若使用不當，可能會有液體由電池流出；請避免接觸該液體。若不慎接觸，請以清水沖洗。如果不小心讓液體接觸到眼睛，請立即尋求醫療援助。從電池中滲出的液體，可能會導致過敏或燙傷。

#### 2.1.6 維修

- t) 請將機具交給合格的維修人員進行維修，並使用相同的替代零件。這可確保維護機具安全。

## 2.2 鐵孔安全性警告

- a) 衝擊鑽孔時請戴上耳罩。暴露於噪音環境下會導致聽力受損。
- b) 請使用機具所提供的輔助把手。(如有附屬) 機具失控可能會導致人員受傷。
- c) 當所進行的工作，其切割配件可能會碰撞到隱藏配線，進行操作時請握住機具的絕緣握把。與「導電」電線接觸的切割配件可能會導致機具暴露在外的金屬零件「導電」，使得操作人員遭受電擊。

## 2.3 鐵絲起子的安全說明

當所進行的工作，起子可能會接觸到隱藏配線時，進行操作時請握住機具的絕緣握把。起子若接觸「導電」電線，會導致機具暴露在外的金屬零件「導電」，使得操作員遭受電擊。

## 2.4 其他安全規範

### 2.4.1 人員安全

- a) 不可調整或改裝本機具或其零件。
- b) 當時以雙手握住握把以保持機具的穩固，保持握把的乾燥、清潔，並避免有油塵及潤滑油出現。
- c) 在工作中的休息時間放鬆雙手並運動手指，以改善手指的血液循環。
- d) 避免接觸旋轉中的零件。將機具移到工作位置後再開啟電源。僅觸及轉零件，特別是旋轉的彈壓夾具，會導致受傷。
- e) 在存放或運送機具前，請移除安全鎖 (位於中央位置的正轉 / 逆轉開關)。
- f) 本設備不應由未受特殊訓練且疲倦不堪的人員使用。將本設備放置在兒童無法取得之處。
- g) 像是含鉛塗料、部份木材、含矽混凝土 / 石材 / 石頭、礦物與金屬等基材所產生的粉塵可能對人體有害。操作人員與旁觀者接觸或吸入粉塵可能會引起過敏及 / 或造成呼吸問題或其性疾病。像是松木與山毛櫟木材的粉塵已列為致癌物質。尤其是當它們使用調漆塗料 (如聚酯、木材防腐劑) 時，包含石綿之基材務必由專人處理。在能使用吸塵裝置的工作場所中，請使用吸塵裝置。若要提高收集粉塵的效率，請使用適合的吸塵裝置。請依照指示，穿戴適合過濾工作粉塵的口罩。請確保工作場所適當的通風。請依照國家法規處理您作業的基材。
- h) 在開始作業前，請先針對作業時所產生粉塵之危險等級進行檢查。使用符合當地粉塵防治條例，且經法定認可為保護等級之工業用吸塵器。

- i) 機具運轉時使用者及在近處的人，必須配戴合適的護目鏡及安全帽、聽力保護耳罩、保護性手套和呼吸保護口罩。

### 2.4.2 謹慎使用機具

- a) 固定工件請使用固定夾或夾子來固定工件，這會比以手來固定工作更穩固，而且可以讓您空出雙手來操作機具。
- b) 請檢查所使用的彈壓夾具是否與夾頭系統相容，且正確而穩固地放入夾頭中。
- c) 大型重型彈壓夾具必須以1臂操作。否則在機具開閉時可能會造成損壞，或是在不當使用的情況下，夾頭可能從機具上脫落。

### 2.4.3 謹慎使用充電式機具

- a) 安裝電池前，請確定開關處於關閉位置。在開關處於開啟位置時安裝電池容易引發意外。
- b) 請勿讓電池暴露在高溫下並且遠離火源。如此可預防爆炸的危險。
- c) 請勿拆解、擠壓或其燒電池，且不可將電池置放在溫度超過80°C的環境中。與腐蝕性物質接觸會有發生火災、爆炸或受傷的風險。
- d) 避免濕氣進入。濕氣進入可能會引起短路，造成燙傷或起火的危險。
- e) 僅可使用適合本機具使用且經認可的電池型號。使用未經認可的電池，或將電池用在未經認可之外的用途時，可能會有發生火災與爆炸的風險。
- f) 遵守適用於電池之運送、存放與使用的特別指南。
- g) 避免電池正負極發生短路。應避免電池電路短路。將電池置入機具前，請確認電池與機具上的正負極無其他外來物。電池正負極短路會發生火災、爆炸與化學灼傷。
- h) 請勿充電或繼續使用受損電池 (譬如：破裂、破損、彎曲或接觸點凹陷及 / 或突起)。
- i) 切割運動機具進行扣件可能碰觸到隱藏配線或其本身電線的作業時，應握住機具絕緣握把進行操作。接觸「導電」電線，會導致機具暴露在外的金屬零件「導電」，使得操作人員遭受電擊。
- j) 若電池溫度過高無法觸摸，表示電池可能已經毀損。將機具置於可隨時觀察的適當地點，遠離易燃物質並讓機具靜置冷卻。待電池靜置冷卻後，請聯絡HHI維修中心。

zh

### 2.4.4 電力安全

開始工作前，請先檢查工作區域 (例如使用金屬探測器) 以確保工作場所隱藏的電線線、瓦斯管或水管外有無外露。例如，當不小心損壞隱藏線時，機具外部的金屬零件可能會導電。這會大大增加發生電擊意外的危險。

## 3 產品說明

### 3.1 按照指示使用產品

SF 10W-A22及SF 8M-A22係手持充電式電鑽 / 起子，目的在於螺絲之裝卸以及鋼材、木材及塑膠之鑽孔。不得將電池作為其他非指定設備的電源。

為避免受傷的危險，僅可使用HHI原廠配件及彈壓夾具。

本機具設計係供專業使用，僅可由受過訓練且經授權的人員操作、修理與維護。必須告知該人員可能遇到的任何危險。如果讓未受過訓練的人員以錯誤或違反指示的方式使用機具及其附件，會發生危險。

### 3.2 標準配備包括：

- 1 電動機具
- 1 側向握把
- 1 操作說明
- 1 掛鉤扳手 (SF BM-A22)

#### 附註

您可以在Hilti中心購買或www.hilti.com網站上訂購經認可的配件。

### 3.3 燈電池上顯示的充電狀態和過熱指示燈

使用燈電池時，每輕按一下其中的電池拆卸桿，就會顯示電池充電狀態（按壓到感覺有阻力為止。勿將電池拆卸下來）。電池後方的顯示幕會顯示下列資訊：

LED持續亮起	LED閃爍	充電狀態C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50 % ≤ C < 75 %
LED 1, 2	-	25 % ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	電池過熱。

#### 附註

當機具正在操作或剛操作後無法讀取其電池充電狀態。若電池充電狀態LED燈閃爍，請參閱故障排除一節所提供的資訊。

### 3.4 其他操作本機具所需項目

適合的特定型號電池（請參閱「技術數據」章節）以及C 436系列的通用電池充電器。

### 3.5 機具過載和過熱指示燈

zh

本機具配有電子式保護系統，可以預防過載和過熱。本機具在過載和過熱的情況之下會自動關閉。在能開控制開關之後，本機具在再次按下開關後，可能不會馬上重新啟動（當本機具正在冷卻時）。

LED持續亮起	LED閃爍	機具狀態
-	LED 1, 2, 3, 4	機具過載或過熱

## 4 技術資料

保留更改技術資料權利。

機具	SF 10W-A22	SF 8M-A22
額定電壓 (直流電壓)	21.6 V	21.6 V
重量 (符合D1/2003 EPTA程序)	2.7 kg	2.7 kg
1檔速度	0...310/min	0...320/min
2檔速度	0...530/min	0...550/min
3檔速度	0...1,210/min	0...1,250/min
4檔速度	0...2,100/min	0...2,150/min
機具設定在標孔記錄處時的扭力 (柔軟 / 可彎曲的接合點)	最大 72 Nm	最大 50 Nm
扭力範圍 (15種設定)	2...12 Nm	2...12 Nm
標孔直徑範圍 - 木材 (硬木)	1.5...20 mm	1.5...20 mm

機具	SF 10W-A22	SF 8M-A22
鑽孔直徑範圍 - 木材 (軟木)	1.5...50 mm	1.5...32 mm
鑽孔直徑範圍 - 金屬	1.5...13 mm	1.5...20 mm

#### 附註

操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量，並可用來比較不同電子機具之噪音。它們也可作為震動的初步評估。提供之震動等級表示電子機具主要應用時之數值。若電子機具應用於不同之用途，搭配不同的配件或在保養不良的情況下，其數據可能有所不同。在作業過程中，這有可能大量提高其噪音量。當機具關閉，或開啟但未進行任何作業時也應列入考量，才能準確評估噪音量。如此一來，作業過程中的總噪音量將大幅降低。確認其他安全措施，以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響，例如：保養電子機具與其配件、操作前保持雙手溫暖、作業型式之安排等。

#### 噪音資訊依據EN 60745：

SF 10W-A22聲功率級數, $L_{WA}$	86 dB (A)
SF 8M-A22聲功率級數, $L_{WA}$	88 dB (A)
無法判定的聲功率級數, $K_{WA}$	3 dB (A)
SF 10W-A22音壓級數, $L_{pA}$	75 dB (A)
SF 8M-A22音壓級數, $L_{pA}$	77 dB (A)
無法判定的聲功率級數, $K_{pA}$	3 dB (A)

#### 震動等值 (三方向的震動向量和)。量測標準依據EN 60745：

螺旋起子作業震動噪音值, $a_h$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
無法判定的螺旋起子作業, $K_h$	1.5 m/s <sup>2</sup>
金屬鑽孔的震動噪音值, $a_{h,D}$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
無法判定的金屬鑽孔, $K_{h,D}$	1.5 m/s <sup>2</sup>

電池	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
額定電壓	21.6 V	21.6 V	21.6 V	21.6 V
電容	1.6 Ah	2.6 Ah	3.3 Ah	5.2 Ah
重量	0.48 kg	0.48 kg	0.78 kg	0.78 kg

zh

## 5 使用前注意事項

### 5.1 舊電池充電

將電池置入對應的充電器前，須確認電池外部是否清潔且乾燥。

閱讀充電器操作說明，取得更多關於充電程序的資訊。

### 5.2 置入電池

#### 注意

在安裝電池前，請確定機具的電源是否關閉且使用了安全鎖（位於中間位置的正轉 / 逆轉開關）。僅可使用經認可專供本機具使用的HBM電池。

- 由電動機具後方推入電池，直到聽到兩次咬合的喀擦聲為止。
- 注意 掉落的電池可能會對您自身以及他人造成受傷的危險。  
確認電池已安全地置入機具中。

### 5.3 移除電池

### 5.4 安裝側向握把

- 將正轉 / 逆轉開關設定在中間〈運送鎖〉，或將電池自機具卸下。
- 依逆時針方向旋轉握把，鬆開側向握把夾緊帶。
- 滑移側向握把夾緊帶至夾具及機具前端之夾緊段。
- 將側向握把旋轉至所需的位置。
- 依順時針方向旋轉握把，鎖緊側向握把。
- 請檢查側向握把是否安裝牢固。

### 5.5 電池的搬運或貯放

注意  
火災危險。切勿以分散堆置的方式運送電池。有短路的危險。

將電池從鎖定位置（作業位置）移出，然後移至第一個彈簧扣住位置（搬運位置）。

無論以道路、鐵路、海運或空運方式運送電池，均需遵守國家和國際搬运法規。

## 6 操作

### 注意

操作過程中可能會將材料擊成碎片。請配戴護目鏡及安全手套。若現場無吸塵設備，則必須配戴防護口罩。碎裂的材料可能會對眼睛與身體造成傷害。

### 注意

此機具會在使用中變熱。請戴上防護手套。

### 注意

鑽孔及卸卸螺絲時，機具的握把可能會横向偏轉（機具容易被轉動）。隨時以雙手握緊安裝在電動機具上的側向握把。請務必穩固向握把的末端。

### 注意

更換彈圈夾具時請戴上防護手套，以免因彈圈夾具導致割傷或燙傷。

### 6.1 正轉或逆轉設定

#### 附註

正轉 / 逆轉開關係用來選擇起子頭旋轉方向。聯鎖裝置可防止當馬達運轉時，有任何閉鎖動作。當正轉 / 逆轉開關在中間時，控制開關便會鎖住。將正轉 / 逆轉開關推向右邊（以操作方向握住機具）可選擇逆轉。將正轉 / 逆轉開關推向左邊（以操作方向握住機具）可選擇正轉。

### 6.2 調整側向握把

- 依逆時針方向旋轉握把，鬆開側向握把夾緊帶。
- 將側向握把旋轉至所需的位置。
- 依順時針方向旋轉握把，鎖緊側向握把。
- 請檢查側向握把是否安裝牢固。

### 6.3 以四段速轉位選擇器選擇轉速

#### 附註

以機械式四段速檔位選擇器選擇需要的速度範圍。請參閱個別的檔位設定說明。需以完全充電的電池才能達到標負載下的額定轉速。

### 6.4 On / Off切換

慢慢按下控制開關，可以將旋轉平滑地增加到最大速度。

### 6.5 安裝鑽頭

- 將正轉 / 逆轉開關設定在中間，或將電池自機具卸下。
- 檢查鑽頭連接頭是否清潔。必要時應清潔連接頭。
- 將鑽頭插入自動鑽夾頭，接著用手穩穩轉動，直到聽到數聲喀搭聲。
- 檢查鑽頭是否已確實夾住。

### 6.6 卸下鑽頭

- 將正轉 / 逆轉開關設定在中間，或將電池自機具卸下。
- 打開自動鑽夾頭。  
附註 如有必要，可使用掛鉤扳手作為輔助 (SF 8M-22A)。
- 將彈圈夾具自夾頭拉出。

### 6.7 鑽孔

#### 注意

請使用夾子或者虎鉗確保修件的穩固。這會比以手來握住工作更穩固，而且可以讓您空出雙手來操作機具。

- 將扭力與操作模式設定環旋轉至鑽孔記號處。
- 將正轉 / 逆轉開關移至 "Forward" (正轉)。

### 6.8 螺絲起子作業

#### 6.8.1 安裝鑽頭接桿 / 鑽頭

- 將正轉 / 逆轉開關設定在中間，或將電池自機具卸下。
- 打開自動鑽夾頭。
- 將鑽頭轉接器插入自動鑽夾頭，接著用手穩穩轉動，直到來緊為止。
- 檢查是否已確實夾住鑽頭轉接器（用拉動的方式檢查）。
- 將鑽頭安裝至鑽頭接桿。

#### 6.8.2 螺絲起子作業

- 將扭力、鑽孔和鑽頭孔設定環轉動到想要的扭力設定。
- 將正轉 / 逆轉開關設定至需要的旋轉方向。

#### 6.8.3 卸下鑽頭 / 鑽頭接桿

- 將正轉 / 逆轉開關設定在中間，或將電池自機具卸下。
- 將鑽頭自鑽頭接桿卸下。
- 打開自動鑽夾頭。
- 卸下鑽頭轉接器。

### 6.9 皮帶掛鉤

#### 注意

開始作業前，請確認皮帶掛鉤已繫牢。

可使用皮帶掛鉤將機具裝至操作員配戴的皮帶上。亦可將皮帶掛鉤的安裝至機具的另一側，以方便左手慣用者使用。

- 請將電池自電動機具卸下。
- 將固定板安裝至所提供的導軌上。
- 用兩個螺絲固定皮帶掛鉤。

## 7 維護和保養

### 警告

電動機具電力部分的修復工作僅可由經訓練的電力專員進行。

### 7.1 機具保養

#### 注意

請保持機具，尤其是握把表面的清潔，並避免與油脂及潤滑劑接觸。請勿使用內含矽樹脂的清潔劑。

拆氣槽阻塞時請勿使用機具。請使用乾燥之刷子小心清潔拆氣槽。勿讓異物進入機具內部。請定期以微濕抹布清潔機具外部。請勿使用噴霧、水壓清潔設備或強制水清洗裝置。這會對機具的電力安全造成不良影響。

### 7.2 經電池的保養

#### 附註

電池的效能會因低溫而降低。

#### 附註

請將電池貯放於陰涼乾燥處。

為達到最佳電池使用壽命，一旦發現電池效能明顯下降時，請立即停止使用電池。

#### 附註

- 若繼續使用，在其電池單元受損前將會自動停止電池端頭放電。
- 請使用Hilti指定並認可之電池充電器為經電池充電。

## 8 故障排除

故障	可能原因	故障排除
機具無法啟動。	電池已放電充畢或未完全插入定位。	電池在安裝時必須聽到兩聲喀啦聲，否則電池即需充電。
	電力故障	從機具上取下電池，並聯絡Hilti維修中心。
機具沒有運轉，且四具LED全部閃爍。	機具已過載。	鬆開控制開關，並再按一次。
	過熱防護斷電系統已啟動。	讓機具冷卻。 清潔通風孔槽。
機具沒有運轉，且一具LED閃爍。	電池已放電。	更換電池，並對無電量的電池再次充電。
	該電池過熱或過冷。	將電池置於建議操作溫度環境內。
無法按下On / Off開關，表示開關已鎖住。	正轉 / 逆轉開關位於中間（啟動進送換）。	將正轉 / 逆轉開關推向左邊或右邊。
本電池較一般電池壽命短。	周遭環境溫度極低	將電池放在室溫下緩慢升溫。
電池咬合時不會發出兩聲喀啦聲。	電池的卡榫斷了。	清潔定位架並推入電池，直到確實咬合。如果問題依然存在，請洽詢Hilti維修中心。
機具或電池變得非常熱。	電力故障	立即將機具關閉，如下電池，並聯絡Hilti服務中心。
	機具超過負荷（超出使用限制）。	使用正確機具來工作（勿將低電能機具用在超過負荷的工作上）。

zh

## 9 廢棄機具處置

### 注意

不當處置廢棄設備會造成嚴重的後果：塑膠部件着火，將產生危害健康的有毒煙霧。電池如果受損或暴露在極高溫度下，可能會爆炸，進而造成毒性灼傷、酸性灼傷，或環境污染。處置廢棄設備者不得小心，可能會導致以未經授權或是不當的方式使用設備。這可能會造成嚴重的人員傷害，或傷及他人及對環境造成污染。

### 注意

立即處置有瑕疵的電池。將電池放在兒童拿不到的地方。請勿拆卸或焚燒電池。

### 注意

使用年限到期的電池應依循國家法規處置或送回Hilti。



Hilti機具或設備所採用的材料，大部分都可回收利用。材料在被回收前必須正確地分類。Hilti在很多國家已有設立據點，將您的舊機具或設備回收。請詢問您的Hilti客戶服務部或Hilti代表人員以取得進一步資訊。



僅適用於歐盟國家。

不可將電動機具與家庭廢棄物一併處置。

依據歐盟指令關於電子及電器設備廢棄物的規範，以及國家相關施行法律規定，已達使用年限的電子設備必須分別收集，並交由環保回收機構處理。

## 10 製造商保固 - 機具

如果您對於保固條件有任何問題，請聯絡當地Hilti代理商。

## 11 EC歐規符合聲明 (原版)

產品名稱：	充電式電鑽 / 起子
型號：	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
產品代別：	01
製造年份：	2012/2015

本公司在此聲明，我們的唯一責任在於本產品符合下列指示或標準：2006/42/EC，至2016年4月19日為止；2004/108/EC，自2016年4月20日起；2014/30/EU，2006/66/EC，2011/65/EU，EN 60745-1，EN 60745-2-1，EN 60745-2-2，EN ISO 12100。

zh

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Paolo Lucchini  
Head of QA, Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015

Tassilo Deinzer  
Executive Vice President:  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

技術文件儲藏於：

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
88916 Kautering  
Deutschland

## 原版操作说明

### SF 10W-A22 / SF 8M-A22 充电式电钻/起子机

在第一次使用电动工具之前请务必阅读本操作说明。

应始终将本操作说明与电动工具保存在一起。

当您将电动工具交给他人时，请确保一并交付本操作说明。

有关这些编号请参考相应的示意图。示意图位于操作说明开头的位置。

在本操作说明中，“本工具”是购安装有电池的 SF 10W-A22 或 SF 8M-A22 充电式电钻/起子机。

#### 产品概述 ■

- ① 侧面手柄
- ② 前进/后退选择开关，带安全锁
- ③ 四档变速杆
- ④ 控制开关 (带电子速度控制器)
- ⑤ 把手
- ⑥ 拧矩和钻孔模式调节圈
- ⑦ 无键夹头
- ⑧ 皮带钩承点
- ⑨ 灯
- ⑩ 电池
- ⑪ 充电状态和故障显示 (锂离子电池)
- ⑫ 带附加功能的释放按钮 (充电状态显示启动)

目录	页码
1 概述信息	169
2 安全说明	170
3 描述	172
4 技术数据	173
5 在使用之前	174
6 操作	174
7 维护和保养	175
8 故障排除	175
9 废弃处置	176
10 制造商保修 - 工具	176
11 EC 符合性声明 (附录)	177

#### 1 概述信息

##### 1.1 安全提示及其含义

-危险-

用于让人们能够注意到可能会导致严重身体伤害或致命的迫近危险。

-警告!

用于让人们能够注意到可能会导致严重人身伤害或致命的潜在危险情形。

-小心-

用于让人们能够注意到可能会导致较小人身伤害、设备损坏或其它财产损失的潜在危险情形。

-注意-

用于提醒人们注意操作说明和其它有用信息。

##### 1.2 象形图的解释和其它信息

###### 警告符号



一般警告

###### 责任符号



请在使用之  
前阅读操作  
说明。

CN

###### 符号

n<sub>0</sub>

/min

—



无负载下的  
额定转速

每分钟转数

直流水

不得使用  
的钻孔

###### 电动工具上标识数据的位置

型号名称可在电动工具底部铭牌上找到，序列号位于壳体的侧面。将这些数据记录在您的操作说明上，当向您的喜得公司代表或服务部门提出查询时，将总是需要它们作为参考。

型号：

分代号：01

序列号：

## 2 安全说明

### -注意-

章节2.1中的安全规定包括电动工具的所有一般性安全规定，按照适用标准，必须将这些安全规定列在操作说明中。因此，所列的某些规定可能与本电动工具无关。

### 2.1 一般电动工具安全警告

#### a) 警告！

阅读所有警告和所有说明。不遵循以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。保存所有警告和说明书以备查阅。在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动(有线)电动工具或电池驱动(无线)电动工具。

#### 2.1.1 工作场地的安全

- a) 保持工作场地清洁和明亮。混乱和阴暗的场地会引发事故。
- b) 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- c) 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

#### 2.1.2 电气安全

- a) 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改造的插头和相配的插座将减少电击危险。
- b) 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰块。如果你身体接地会增加电击危险。
- c) 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- d) 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉扯电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的电线会增加电击危险。
- e) 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- f) 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器(RCD)。使用RCD可减少电击危险。

#### 2.1.3 人身安全

- a) 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦、或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- b) 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- c) 防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒，拿起或搬运工具时处于关闭位置。手触放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

- d) 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- e) 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- f) 着装适当，不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩戴或长发可能会卷入运动部件中。
- g) 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保它们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

#### 2.1.4 电动工具使用注意事项

- a) 不要滥用电动工具。根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- b) 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- c) 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- d) 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- e) 保养电动工具。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- f) 保持切割刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切割刃的刀具不易卡主而且容易控制。
- g) 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

#### 2.1.5 电池驱动电动工具使用注意事项

- a) 充电时只能使用制造商指定的充电器。适合某种类型的电池组的充电器如果被用于另一类型的电池组充电，则可能会带来火灾危险。
- b) 只能使用专用电池组为电动工具供电。使用任何其它电池组可能会带来人身伤害和火灾。
- c) 当电池组不用时，应使其远离其它金属物体，例如纸夹、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其它小的金属物体，以免造成短路。如果电池端子被短路，则会造成人员烧伤或火灾。
- d) 如果持续滥用电池，则可能会造成液体从电池中喷射出来；注意避免接触液体。如果意外接触到液体，应用水冲洗。如果液体接触眼睛，除了用大量清水冲洗外，还应立即就医。从电池中喷射出来的液体会导致疼痛或灼伤。

### 2.1.6 维修

- a) 将你的电动工具送交专业维修人员。使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

### 2.2 钻孔安全警告

- a) 当进行冲击式钻孔时，应佩戴护耳装置。如果直接暴露在噪音中，则可能会导致听力受损。  
 b) 应总是使用辅助手柄（若随工具提供）。对工具失去控制可能会导致人身伤害。  
 c) 当执行切削配件可能会接触到隐藏导线的操作时，应确保只能通过绝缘把手表面握住电动工具。如果切割配件接触“带电”导线，则会使电动工具的裸露金属部件“带电”，从而可能会电击到操作者。

### 2.3 螺丝起子安全说明

当执行紧固件可能会接触到隐藏导线的操作时，应确保只能通过绝缘把手表面握住电动工具。如果紧固件接触“带电”导线，则会使电动工具的裸露金属部件“带电”，从而可能会电击到操作者。

### 2.4 附加安全规则

#### 2.4.1 人身安全

- a) 不允许改装机器或窜改其部件。  
 b) 应始终用双手通过提供的把手握住电动工具。保持把手干燥、清洁和没有油脂。  
 c) 在工作期间休息时，可活动一下您的手指，以改善手指的血液循环。  
 d) 避免接触旋转部件。仅在将电动工具移到工作位置时才可打开电动工具。接触旋转部件，特别是旋转起来的插入工具，会导致伤害。  
 e) 在存放或运输电动工具之前，应启动安全锁（前进/后退开关处于中间位置）。  
 f) 本机器不能让未接受专门培训的身体虚弱的成人使用。将设备置于儿童接触不到的地方。  
 g) 一些材料产生的灰尘，例如含铅油漆、某些木属、混凝土/砖石建筑/含二氧化硅的石块、矿物以及金属，可能对人体有害。接触或吸入这些灰尘可能会导致操作者或旁观者出现过敏性反应和/或呼吸疾病或其他疾病。某些种类的灰尘还属于致癌物质，例如樟木和山毛榉木灰尘。特别是在带木材调节添加剂（铬酸盐、木材防腐剂）时。含石棉的材料只能由专业人员进行处理。在能使用除尘装置时尽可能使用。为达到高水平的除尘效果，使用合适的吸尘器。按指示穿戴适用于当前灰尘类型的呼吸器。确保工作场所良好通风。遵守有关工作材料的国家要求。

- h) 在开始工作之前，应测定会产生的灰尘的危险等级。使用具有官方认可防护等级的工业真空吸尘器，并遵守当地适用的灰尘防护规定。  
 i) 当使用本电动工具时，用户和附近的任何其他人员都必须戴上适当的护目装置、安全帽、护耳装置、防护手套和呼吸防护装置。

#### 2.4.2 小心使用电动工具

- a) 固定工件。必要时可使用夹子或台钳固定工件。这样，工件可比用手固定更稳固，而且可以腾出双手来操作电动工具。  
 b) 检查并确认所用的插入工具兼容夹头系统并且它们正确固定在夹头上。  
 c) 大型和重型插入工具只能以 1 档操作。否则，当工具关闭或处于不利条件时会有损坏风险，夹头可能会被分离。

#### 2.4.3 小心使用无绳工具

- a) 在插入电池组之前，应确保开关处于“关闭”位置。如果在开关处于“打开”位置的情况下将电池组插入电动工具，则会很容易导致事故。  
 b) 不得将电池暴露在高温或明火环境下。否则会有爆炸危险。  
 c) 请勿拆开、挤压或烧毁电池，不要让它们暴露在高于 80 °C 的高温下。接触腐蚀性物质会带来火灾、爆炸或受伤危险。  
 d) 注意避免湿气侵入。湿气侵入可能会导致短路，从而造成烧伤或火灾危险。  
 e) 只能使用经认可与适用电动工具配套的电池型号。如果使用未经认可的电池或将电池用于非指定应用场合，则会有火灾和爆炸危险。  
 f) 遵守适用于锂离子电池运输、储存和使用的专用指南。  
 g) 避免使电池端子短路。在将电池插入工具之前，检查并确保电池和工具的端子无异物。如果电池端子短路，则存在火灾、爆炸和化学烧伤的危险。  
 h) 对于已损坏的电池（例如出现裂纹、部件断裂、触点弯曲或压入和/或拉出的电池），请不要充电或继续使用。  
 i) 当执行紧固件可能会接触到隐藏导线或其自身电线的操作时，应请通过绝缘把手表面握住电动工具。如果紧固件接触“带电”导线，则会使电动工具的裸露金属部件“带电”，从而可能会电击到操作者。  
 j) 如果电池发热烫手，则可能有故障。将本工具置于可观察到的位置，使其远离易燃材料，并让其冷却下来。在电池冷却后，与售后维修中心联系。

#### 2.4.4 电气安全

在开始工作之前，应检查工作区域（例如使用金属探测器）以确保没有隐藏的电缆或煤气管和水管。如果有电缆意外受损，则电动工具的外部金属部件可能会因接触而带电。这会导致严重的电击危险。

### 3 描述

#### 3.1 产品使用指南

SF 10W-A22 和 SF 8M-A22 是手持充电式电钻/起子机，用于驱动安装和拆卸螺钉以及在钢材、木材和塑料中钻孔。  
不要将电池用作其它未指定设备的电源。

为避免造成人身伤害，仅允许使用 Hilti 公司原装配件和插入工具。

本电动工具仅供用于专业用途，并且只能由经过授权和培训的人员操作、维护和保养。该人员必须了解可能遇到的任何特殊危险。不按照说明使用或未经培训的人员不正确地使用电动工具或其辅助设备，可能会带来危险。

#### 3.2 标准设备包括：

- 1 电动工具
- 1 侧面手柄
- 1 操作说明
- 1 钩形扳手 (SF 8M-A22)

-注意-

如需许可的配件，请到喜利得中心或在线访问 [www.hilti.com](http://www.hilti.com) 进行订购。

#### 3.3 锂离子电池充电状态和过热指示灯

当使用锂离子电池时，通过轻轻按压一个释放按钮可以指示电池充电状态 (按压，直至感觉到阻力 - 不要释放电池)。电池底部的显示屏提供以下信息：

LED 持续亮起	LED 闪烁	充电状态 C
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75 %
LED 1, 2, 3	-	50% ≤ C < 75 %
LED 1, 2	-	25% ≤ C < 50 %
LED 1	-	10 % ≤ C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %
-	LED 1	电池过热

-注意-

CN  
当电动工具在使用时或在刚使用完之后，不会指示充电状态。若电池充电状态 LED 闪烁，请参考故障排除章节中的信息。

#### 3.4 操作电动工具所需的其它部件：

一个合适的指定型号的电池 (参见技术数据部分的表格) 和一个合适的 C 436 系列电池充电器。

#### 3.5 电动工具过载和过热指示灯

电动工具配有电子保护系统，以防止过载和过热。当发生过载和过热时，电动工具将会自动关闭。在释放控制开关后，当再次按下该开关时电动工具可能不会立即重新启动 (电动工具正在冷却)。

LED 持续亮起	LED 闪烁	电动工具状态
-	LED 1, 2, 3, 4	电动工具已过载或过热

## 4 技术数据

保留作出技术更改的权利！

电动工具	SF 10W-A22	SF 8M-A22
额定电压 (直流电压)	21.6 V	21.6 V
重量 (按照 EPTA 标准 01/2003)	2.7 kg	2.7 kg
1 档速度	0...310/min	0...320/min
2 档速度	0...530/min	0...550/min
3 档速度	0...1,210/min	0...1,250/min
4 档速度	0...2,100/min	0...2,150/min
工具设置至钻孔符号时的扭矩 (软/柔性接头)	最大 72 Nm	最大 50 Nm
扭矩范围 (15 个设置)	2...12 Nm	2...12 Nm
在木材 (硬质) 中的钻孔直径范围	1.5...20 mm	1.5...20 mm
在木材 (软质) 中的钻孔直径范围	1.5...50 mm	1.5...32 mm
在金属中的钻孔直径范围	1.5...13 mm	1.5...20 mm

### -注意-

这些说明中给出的声压和振动值是按照标准化测试进行测量的，可用于比较一个电动工具与另一个电动工具。它们还可用于初步评价受振动影响的程度。提供的数据代表本电动工具的主要应用场合。但是，如果将电动工具用于不同的应用场合、使用不同的配件或维护不良，则数据可能不同。这可能会显著增加操作者在整个工作期间受振动影响的程度。对受振动影响程度的准确估计还应考虑当关闭电动工具或者它运行但实际未进行工作时的情况。这可能会显著减小操作者在整个工作期间受振动影响的程度。此外，应制定附加安全措施，以保护操作者免受噪音和/或振动影响，例如：正确储存电动工具和配件、保持双手温暖、制订合理的工作计划等。

### 噪音信息 (按照 EN 60745 ) :

SF 10W-A22 的声功率级, $L_{WA}$	86 dB (A)
SF 8M-A22 的声功率级, $L_{WA}$	88 dB (A)
给定声功率级的不确定度, $K_{WA}$	3 dB (A)
SF 10W-A22 的排放声压级, $L_{PA}$	75 dB (A)
SF 8M-A22 的排放声压级, $L_{PA}$	77 dB (A)
给定声功率级的不确定度, $K_{PA}$	3 dB (A)

CN

### 总振动值 (三维矢量和), 按照 EN 60745 测定 :

螺丝驱动的振动发射值, $a_h$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
螺丝驱动的不确定度, $K_h$	1.5 m/s <sup>2</sup>
在金属中钻孔的振动发射值, $a_{h,D}$	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
在金属中钻孔的不确定度, $K_{h,D}$	1.5 m/s <sup>2</sup>

电池	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
额定电压	21.6 V	21.6 V	21.6 V	21.6 V
容量	1.6 Ah	2.6 Ah	3.3 Ah	5.2 Ah
重量	0.48 kg	0.48 kg	0.78 kg	0.78 kg

## 5 在使用之前

### 5.1 为先前使用过的电池充电

在将电池插入相应的充电器之前，应确保电池外表面清洁和干燥。

有关充电步骤的更多详细信息，请参考充电器的操作说明。

### 5.2 插入电池

-小心-

在安装电池之前，检查并确认电动工具是关闭的，且安全锁已接合（前进/后退开关处于中间位置）。仅可使用适用于本电动工具的喜得利得电池。

1. 将电池从底部推入工具中，推到底，直至听到接合的“双击”声。
2. -小心- 如果电池掉落，则可能会对自己或他人造成人身伤害。

检查并确认电池已牢固地锁定在工具中。

### 5.3 拆下电池

### 5.4 安装侧面手柄

1. 将前进/后退开关移至中间位置（安全锁）或从电动工具上拆下电池。
2. 通过逆时针转动手柄释放侧面手柄夹紧带。
3. 将侧面手柄夹紧带越过夹头滑动到电动工具前端的夹紧部分上。
4. 将侧面手柄旋转到期望的位置。
5. 通过顺时针转动手柄固定侧面手柄。
6. 检查并确认侧面手柄已牢固固定。

### 5.5 电池运输及存放

-小心-

着火危险！切勿松散大批量地运输电池。存在短路的危险。

将电池拉出锁止位置（工作位置）并移至第一个锁闩位置（运输位置）。

当运输电池时，请遵守国内和国际的运输规定（公路、铁路、海上或航空运输）。

## 6 操作

-小心-

在脆性材料上工作可能会导致其分裂。戴上护目装置和防护手套。如果没有使用除尘系统，则应戴上呼吸防护装置。分裂的材料会伤眼睛和身体带来伤害危险。

-小心-

在使用过程中，本工具可能会变得很热。戴上防护手套。

CN

-小心-

当钻孔和进行螺旋驱动时，工具的手柄可能会横向旋转（因工具具有围绕自身轴线旋转的趋势）。应始终在已安装侧面手柄的情况下使用电动工具，并用双手牢牢握住电动工具。始终握紧侧面手柄的最外端。

-小心-

为了避免被插入工具割伤或灼伤，在更换插入工具时应佩戴防护手套。

### 6.1 设置前进或后退旋转

-注意-

使用前进/后退开关选择驱动主轴的旋转方向。但在电动机运行时，联锁装置将会阻止此切换。当前进/后退开关位于中间位置时，控制开关被锁止。将前进/后退开关推至右侧（电动工具固定在工作方向）可选择后退旋转。将前进/后退开关推至左侧（电动工具固定在工作方向）可选择前进旋转。

### 6.2 调节侧面手柄

1. 通过逆时针转动手柄释放侧面手柄夹紧带。
2. 将侧面手柄旋转到期望的位置。
3. 通过顺时针转动手柄紧固侧面手柄。

4. 检查并确认侧面手柄已牢固固定。

### 6.3 使用四档变速杆选择速度

-注意-

机械式四档变速杆可用于选择所需的速度范围。请参见单独的档位设置图解。只有使用充满电的电池才可在空载状态下达到规定速度。

### 6.4 打开/关闭

通过慢慢按下控制开关可平稳地控制转速，直至最大速度。

### 6.5 安装钻头

1. 将前进/后退开关设置在中间位置或从电动工具上拆下电池。
2. 检查并确认钻头的连接端清洁。必要时清洁连接端。
3. 将钻头插入无匙夹头中，然后用手用力旋转夹头，直至听见多次“咔哒”声。
4. 检查并确认钻头已可靠固定。

### 6.6 拆下钻头

1. 将前进/后退开关设置在中间位置或从电动工具上拆下电池。
2. 打开无匙夹头。  
-注意- 必要时，使用所提供的钩形扳手 (SF 8M-22A) 作为辅助工具。
3. 将插入工具拉出夹头。

## 6.7 钻孔

-小心-

必要时可使用夹子或台钳固定工件。这样，工件可比用手固定更稳固，而且可以腾出双手来操作电动工具。

1. 将扭矩和操作模式调节圈旋转至钻孔符号。
2. 将前进/后退开关移至“前进”位置。

## 6.8 螺丝驱动

### 6.8.1 安装钻头夹/钻头

1. 将前进/后退开关设置在中间位置或从电动工具上拆下电池。
2. 打开无匙夹头。
3. 将钻头夹插入无匙夹头中，然后用手用力旋紧夹头直至紧固。
4. 检查并确认夹头已牢牢固定（通过转动进行检查）。
5. 将套头安装至夹头中。

## 6.8.2 螺丝驱动

1. 将扭矩、钻孔和撞击钻孔调节圈旋转至所需的扭矩设置。
2. 将前进/后退开关设置到期望的旋转方向。

## 6.8.3 拆下套头/夹头

1. 将前进/后退开关设置在中间位置或从电动工具上拆下电池。
2. 从套头夹上拆下套头。
3. 打开无匙夹头。
4. 拆下钻头夹。

## 6.9 带钩

-小心-

在开始工作之前，检查并确保带钩已可靠安装。

通过带钩可将电动工具连接在操作者佩戴的背带上。带钩也可安装至电动工具的另一侧，以供惯用左手的人使用。

1. 从电动工具中取出电池。
2. 将安装板安装至提供的导向装置上。
3. 用两个螺钉固定带钩。

## 7 维护和保养

### 警告！

只能由经过培训的电气专业人员修理电动工具的电气系统。

### 7.1 电动工具的保养

-小心-

保持电动工具清洁和没有油脂，特别是其把手表面。不要使用含硅的清洁剂。

当通风槽堵塞时切勿操作电动工具。使用干燥的刷子小心清洁通风槽。不要让异物进入电动工具内部。使用干净微湿抹布定期清洁电动工具外部。不要使用喷雾器，蒸气压力清洁设备或流水进行清洁，否则会妨电动工具的电气安全带来不利影响。

### 7.2 锂离子电池的保养

-注意-

电池性能在低温时会下降。

-注意-

将电池存放在凉爽且干燥的地方。

为了获得最长的电池使用寿命，一旦注意到电池性能有明显的下降，应立即停止使用电池。

-注意-

- 如果继续使用，工具会自动停止电池的进一步放电，以防电池单元损坏。
- 使用指定和认可的喜利得锂离子电池充电器为电池充电。

CN

## 8 故障排除

故障	可能原因	措施
电动工具不运行。	电池电量耗尽或没有完全插入。	必须听见电池接合的“双咔哒”声或电池需要相应充电。
	电气故障。	将电池从工具上拆下，并联系喜利得公司维修中心。
工具不工作，所有 4 个 LED 闪烁。	电动工具已过载。	释放控制开关然后再次将其按下。
	过热保护切断功能已经启动。	让电动工具冷却下来。 清洁通风槽。
电动工具不运行，且一个 LED 闪烁。	电池放电。	更换电池，并对已放电电池充电。
	电池过热或过冷。	将电池调整至推荐的工作温度。
不能按下“打开/关闭”开关，即开关被锁止。	前进/后退开关位于中间位置（安全锁已接合）。	将前进/后退开关旋向左侧或右侧。
电池比平常更快耗尽。	非常低的环境温度。	允许电池缓慢加热到室温。

故障	可能原因	措施
电池没有在听到“双咔哒”声的情况下接合。	电池上的固定凸耳脏污。	清洁固定凸耳，并将电池推进直至固定接合。如果问题持续出现，则请联系 Hilti 公司维修中心。
电动工具或电池变得很热。	电气故障。 电动工具已过载 (超过应用极限)。	立即关闭工具，拆下电池并联系喜利得公司维修中心。 针对工作情况使用正确的电动工具 (不要将低功率工具用于重负荷作业)。

## 9 废弃处置

-小心-

不正确地废弃处置设备可能会产生严重后果：塑料部件燃烧会产生危害健康的有毒烟雾。电池如果损坏或暴露在极高的温度下，可能会发生爆炸，从而导致中毒、烧伤、酸蚀或环境污染。如果废弃处置疏忽，则可能会造成设备的未经授权或不正确的继续使用，从而导致严重的人身伤害、第三方伤害和环境污染。

-小心-

有故障的电池应立即废弃处置。不要让儿童接触到它们。不要对电池进行分解或焚烧。

-小心-

应按照国家规定废弃处置使用寿命终止的电池，或将其送回至喜利得公司。



Hilti 电动工具或设备的大多数制作材料都可以回收利用。在可以回收之前，必须正确分离材料。在许多国家中，Hilti 公司已经对旧电动工具或设备的回收利用作了安排。有关进一步的信息，请咨询您的 Hilti 公司客户服务部门或 Hilti 公司代表。



仅限于欧洲国家

不允许将电动工具与家用垃圾一起处理！

遵守欧洲指令和地区法律有关废弃电气和电子设备的规定，并且废弃处置的实施应该符合国家法律。必须单独收集已达到使用寿命期限的电气设备，并以环保的方式进行回收。

cn

## 10 制造商保修 - 工具


如果您有保修条件方面的问题，请联系您当地的喜利得公司代表。

## 11 EC 符合性声明 (原稿)

名称：	充电式电钻/起子机
型号：	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
分代号：	01
设计年份：	2012/2015

按照我们单方面的责任，我们声明本产品符合下列指令和标准：2006/42/EC，至2016年4月19日止；2004/108/EC，从2016年4月20日起；2014/30/EU，2006/66/EC，2011/65/EU，EN 60745-1，EN 60745-2-1，EN 60745-2-2，EN ISO 12100。

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

  
Paolo Luccini  
Head of QA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
03/2015

  
Tassilo Deinzer  
Executive Vice President  
Business Unit Power  
Tools & Accessories  
03/2015

### 技术文档提交于：

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kautering  
Deutschland

CH



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel: +423/2342111

Fax: +423/2342965

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 8 | 20150401

